

تقرير تقدير أضرار المركبة

01:53:12.409374 2026-04-23 تاريخ التقرير:

CASE-D25EB53544 رقم الحالة:

بيانات مالك المركبة

0509991226	رقم الجوال	محمد عثمان إبراهيم صالح	الاسم الكامل
MA@gmail.com	البريد الإلكتروني	2334116671	رقم الهوية
1450-07-24	تاريخ انتهاء الرخصة	يماني	الجنسية
		رخصة خاصة	نوع الرخصة

بيانات المركبة

برونزي	اللون	هونداي	العلامة التجارية
2267 ل ج	رقم اللوحة	اكسنت	الموديل
		2013	سنة الصنع

معلومات الحادث وتقرير نجم

رقم الحادث	RD335642198	إحداثيات الحادث	22.658901 ,52.762458
تاريخ الحادث	2026-01-01		
وقت الحادث	05:55:25 2026-01-01		
نسبة الخطأ	0%		
منطقة الضرر	يمين		

الصورة الأصلية للمركبة



تفاصيل الأضرار والتكاليف

#	نوع الضرر	الشدة	الجزء المتضرر	سعر القطعة	أجرة العمل	الإجمالي قبل نسبة الخطأ	الإجمالي بعد نسبة الخطأ
1	خدش	منخفض	الباب الأمامي الأيمن	450.00 ريال	400.00 ريال	850.00 ريال	850.00 ريال

الملخص المالي النهائي

عدد الأضرار	1	إجمالي تكلفة القطع	450.00 ريال
إجمالي شغل اليد	400.00 ريال	الإجمالي قبل نسبة الخطأ	850.00 ريال
الإجمالي النهائي بعد نسبة الخطأ		850.00 ريال	

هذا التقرير تم توليده آلياً بناءً على البيانات المخزنة في النظام ويُستخدم لأغراض التوثيق والتقدير المالي والمطالبة بالتعويض.