
terminals
Power interrupter
motor starter
L1
L2
L3
M
M
M
motor
3 phase
AC
step down transformer
0010
start
stop
0020
M
M
0030