Parts list pneumatic scheme wagon 4.0

Prepared by Raphael Pfaff FH Aachen

Revision History

Name	Date	Reason for Changes	Version
Pfaff	15.03.2019	Draft distribution	0.1

Open Items

- 1. Komponentenauswahl
- 2. Konstruktion "Bremse Aus"
- $3. \ \ Konstruktion \ Aussenanzeigen$

Parts list

			Zeichung
Pos.	Anzal	nBezei	ch kiong mentar
02.01	2 Aussen Werzelgiechbar		
		$_{ m HL}$	mit
			C-
			Druck-
			Anzeige
02.02	2 EndabspBrrhahn		b spB rhahn
		1,25"	Muf-
			fenkugel-
			hahn
			Heco,
			Rückmeldekontakte
04.01	1	ep-	Mg-
		Brems	seMentil
			NC

		Zeichung
Pos.	Anzal	nlBezeich kiong mentar
04.02	1	Kombi Mateidrævienh il
		Bremsegekup-
		aus pelte
		Kuge-
		hähne,
		ein
		Antrieb,
		Rückmeldekontakte
04.03	1	Steuervæfitil
		SW4
		mit
		G/P-
		Umstellung
04.04	1	Umstel Santhanb rieb,
		G/P Rückmeldekontakte
04.05	1	Vorsteu ldig enitl
		Schnell Vösseti l
		NC
04.06	1	Umstel Kvage lhahn
		Lastab b/d fnsung
		Rückmeldekontakte
04.07	1	RelaisvænBil
		Faive-
		ley
		VCAV
04.08	2	C- 0-5
		Druck-bar,
		Sensor 420
		mA
14.01	1	Antriebbd,
		Festste klik emse
		von
		PJM
14.02	2	Aussen Mexelige risch,
		G/P Konstruktionsteil
14.03	2	Aussen Mexchigenisch,
		Leer/B Klanktr uktionsteil
14.04	2	Aussen Mexchigenisch,
		${\bf BremseKonstruktionsteil}$
		aus

Zeichung
/
Pos. AnzahlBezeichtimgmentar

14.05 2 AussenMedignisch,
Feststelkloremse
struktionsteil,
3
Zustände