CONFIDENTIAL // OPERATIONAL · গোপনীয়

Border Guard Bangladesh · বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

34 BGB · BOP Thanchi · Sector-7 — ৩৪ বিজিবি · বিওপি থানচি

INSPECTION REPORT

পরিদর্শন প্রতিবেদন

Reference / স্মারক	34BGB/Thanchi/2025/1027
BIRDS incident / ঘটনা নম্বর	BIRDS-2025-1027
Date and time / তারিখ ও সময়	19-09-2025, 15:35 (১৯-০৯-২০২৫, ১৫:৩৫)
Place / ঘটনাস্থল	Bara Madak (বড় মদক)
Unit / ইউনিট	BOP Thanchi, 34 BGB, Sector-7 (বিওপি থানচি, ৩৪ বিজিবি)
GPS / জিপিএস	21.66864° N, 92.49002° E
Category / শ্রেণি	Border Infrastructure — Road damage

Subject / বিষয়

Flash flood washes away 120 m of border patrol road at Bara Madak

Narrative / বিবরণ

After heavy rain upstream, a flash flood at Bara Madak washed away about 120 m of the border patrol road at about 15:35. Two border outposts are now reachable only by boat, and foot patrols along that stretch are suspended.

উজানে ভারী বৃষ্টির পর আনুমানিক ১৫:৩৫ ঘটিকায় বড় মদক-এ পাহাড়ি ঢলে সীমান্ত টহল সড়কের প্রায় ১২০ মিটার ভেসে গেছে। দুটি সীমান্ত চৌকিতে এখন শুধু নৌকায় যাওয়া যাচ্ছে এবং ওই অংশে পায়ে হেঁটে টহল বন্ধ রয়েছে।

Persons involved / সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি

No casualties.

কোনো হতাহত নেই।

Action taken / গৃহীত ব্যবস্থা

Boat patrol started on the affected stretch; damage report sent for repair through the engineering wing.

ক্ষতিগ্রস্ত অংশে নৌ-টহল চালু; প্রকৌশল শাখার মাধ্যমে মেরামতের জন্য ক্ষতির প্রতিবেদন প্রেরণ।

Capt. Mahmudul Haque
Reporting officer / প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তা, 34 BGB

Commander, BOP Thanchi
কমান্ডার, বিওপি থানচি