CONFIDENTIAL // OPERATIONAL · গোপনীয়

Border Guard Bangladesh · বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
21 BGB · BOP Godagari · Sector-11 — ২১ বিজিবি · বিওপি গোদাগাড়ী

INSPECTION REPORT
পরিদর্শন প্রতিবেদন

Reference / স্মারক	21BGB/Godagari/2025/1042
BIRDS incident / ঘটনা নম্বর	BIRDS-2025-1042
Date and time / তারিখ ও সময়	07-12-2025, 14:10 (০৭-১২-২০২৫, ১৪:১০)
Place / ঘটনাস্থল	Char Ashariadaha (চর আষাড়িয়াদহ)
Unit / ইউনিট	BOP Godagari, 21 BGB, Sector-11 (বিওপি গোদাগাড়ী, ২১ বিজিবি)
GPS / জিপিএস	24.47762° N, 88.32160° E
Category / শ্রেণি	Border Infrastructure — Pillar damage

Subject / বিষয়

Border pillar 922/4-S damaged by river erosion at Char Ashariadaha

Narrative / বিবরণ

During the monthly pillar inspection at about 14:10, the patrol of BOP Godagari found main pillar 922/4-S at Char Ashariadaha tilted by about 30 degrees with its base exposed, caused by river erosion. The inscription is still readable.

আনুমানিক ১৪:১০ ঘটিকায় মাসিক পিলার পরিদর্শনের সময় বিওপি গোদাগাড়ী-এর টহল দল দেখতে পায়, চর আষাড়িয়াদহ-এ ৯২২/৪-S নম্বর মূল পিলারটি নদীভাঙনের কারণে প্রায় ৩০ ডিগ্রি হেলে গেছে এবং ভিত্তি বেরিয়ে পড়েছে। খোদাই করা লেখা এখনো পড়া যায়।

Persons involved / সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি

None.

প্রযোজ্য নয়।

Action taken / গৃহীত ব্যবস্থা

GPS position recorded; photographs sent to Sector HQ for the Joint Boundary Working Group.

জিপিএস অবস্থান রেকর্ড; যৌথ সীমানা কার্যকরী দলের জন্য ছবি সেক্টর সদরে প্রেরণ।

Capt. Sohel Rana
Reporting officer / প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তা, 21 BGB

Commander, BOP Godagari
কমান্ডার, বিওপি গোদাগাড়ী