CONFIDENTIAL // OPERATIONAL · গোপনীয়

Border Guard Bangladesh · বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
48 BGB · BOP Zakiganj · Sector-5 — ৪৮ বিজিবি · বিওপি জকিগঞ্জ

INSPECTION REPORT
পরিদর্শন প্রতিবেদন

Reference / স্মারক	48BGB/Zakiganj/2026/1019
BIRDS incident / ঘটনা নম্বর	BIRDS-2026-1019
Date and time / তারিখ ও সময়	07-03-2026, 14:30 (০৭-০৩-২০২৬, ১৪:৩০)
Place / ঘটনাস্থল	Zakiganj (জকিগঞ্জ)
Unit / ইউনিট	BOP Zakiganj, 48 BGB, Sector-5 (বিওপি জকিগঞ্জ, ৪৮ বিজিবি)
GPS / জিপিএস	24.88479° N, 92.36681° E
Category / শ্রেণি	Border Infrastructure — Pillar damage

Subject / বিষয়

Border pillar 1061/8-S damaged by earth cutting by brickfield workers at Zakiganj

Narrative / বিবরণ

During the monthly pillar inspection at about 14:30, the patrol of BOP Zakiganj found main pillar 1061/8-S at Zakiganj tilted by about 30 degrees with its base exposed, caused by earth cutting by brickfield workers. The inscription is still readable.

আনুমানিক ১৪:৩০ ঘটিকায় মাসিক পিলার পরিদর্শনের সময় বিওপি জকিগঞ্জ-এর টহল দল দেখতে পায়, জকিগঞ্জ-এ ১০৬১/৮-S নম্বর মূল পিলারটি ইটভাটার শ্রমিকদের মাটি কাটার কারণে প্রায় ৩০ ডিগ্রি হেলে গেছে এবং ভিত্তি বেরিয়ে পড়েছে। খোদাই করা লেখা এখনো পড়া যায়।

Persons involved / সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি

None.

প্রযোজ্য নয়।

Action taken / গৃহীত ব্যবস্থা

GPS position recorded; photographs sent to Sector HQ for the Joint Boundary Working Group.

জিপিএস অবস্থান রেকর্ড; যৌথ সীমানা কার্যকরী দলের জন্য ছবি সেক্টর সদরে প্রেরণ।

Capt. Arif Chowdhury
Reporting officer / প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তা, 48 BGB

Commander, BOP Zakiganj
কমান্ডার, বিওপি জকিগঞ্জ