CONFIDENTIAL // OPERATIONAL · গোপনীয়

Border Guard Bangladesh · বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
48 BGB · BOP Tamabil · Sector-5 — ৪৮ বিজিবি · বিওপি তামাবিল

INSPECTION REPORT
পরিদর্শন প্রতিবেদন

Reference / স্মারক	48BGB/Tamabil/2026/1052
BIRDS incident / ঘটনা নম্বর	BIRDS-2026-1052
Date and time / তারিখ ও সময়	23-08-2026, 13:20 (২৩-০৮-২০২৬, ১৩:২০)
Place / ঘটনাস্থল	Tamabil land port (তামাবিল স্থলবন্দর)
Unit / ইউনিট	BOP Tamabil, 48 BGB, Sector-5 (বিওপি তামাবিল, ৪৮ বিজিবি)
GPS / জিপিএস	25.16342° N, 92.02549° E
Category / শ্রেণি	Border Infrastructure — Road damage

Subject / বিষয়

তামাবিল স্থলবন্দর-এ পাহাড়ি ঢলে ৩৫০ মিটার সীমান্ত টহল সড়ক বিলীন

Narrative / বিবরণ

After heavy rain upstream, a flash flood at Tamabil land port washed away about 350 m of the border patrol road at about 13:20. Two border outposts are now reachable only by boat, and foot patrols along that stretch are suspended.

উজানে ভারী বৃষ্টির পর আনুমানিক ১৩:২০ ঘটিকায় তামাবিল স্থলবন্দর-এ পাহাড়ি ঢলে সীমান্ত টহল সড়কের প্রায় ৩৫০ মিটার ভেসে গেছে। দুটি সীমান্ত চৌকিতে এখন শুধু নৌকায় যাওয়া যাচ্ছে এবং ওই অংশে পায়ে হেঁটে টহল বন্ধ রয়েছে।

Persons involved / সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি

No casualties.

কোনো হতাহত নেই।

Action taken / গৃহীত ব্যবস্থা

Boat patrol started on the affected stretch; damage report sent for repair through the engineering wing.

ক্ষতিগ্রস্ত অংশে নৌ-টহল চালু; প্রকৌশল শাখার মাধ্যমে মেরামতের জন্য ক্ষতির প্রতিবেদন প্রেরণ।

Capt. Arif Chowdhury
Reporting officer / প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তা, 48 BGB

Commander, BOP Tamabil
কমান্ডার, বিওপি তামাবিল