MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADU Z PODSTAW ZASTOSOWAŃ ULTRADŹWIĘKÓW W MEDYCYNIE

(wyłącznie do celów dydaktycznych – zakaz rozpowszechniania)

3. Przenikanie ultradźwięków przez ośrodki warstwowe. Fala stojąca. Systematyka zjawisk. Ciśnienie promieniowania. Kawitacja.

S2-3. Przenikanie ultradźwięków przez ośrodki warstwowe (Talarczyk E. Podstawy techniki ultradźwięków, Wrocław, 1990)

Energetyczne (natężeniowe) wsp. odbicia i przenikania

$$R_{1} = \frac{\left(m^{2}-1\right)^{2}}{4m^{2}\mathrm{ctg}^{2}\left(\frac{2\pi d}{\lambda_{2}}\right) + \left(m^{2}+1\right)^{2}}$$

$$R_{1} = \frac{\left(m^{2}-1\right)^{2}}{4m^{2}\mathrm{ctg}^{2}\left(\frac{2\pi d}{\lambda_{2}}\right) + \left(m^{2}+1\right)^{2}}$$

$$gdzie \quad m = \frac{Z_{1}}{Z_{2}} = \frac{\rho_{1}c_{1}}{\rho_{2}c_{2}}$$

$$R_{\max} = \frac{\left(m^{2}-1\right)^{2}}{\left(m^{2}+1\right)^{2}} \quad dla \quad \mathrm{ctg}\left(\frac{2\pi d}{\lambda_{2}}\right) = 0 \qquad \text{dla ctg min i max}$$


$$wtedy: \frac{2\pi d}{\lambda_{2}} = (2n+1) \cdot \frac{\pi}{2} \quad czyli \quad d = (2n+1) \cdot \frac{\lambda_{2}}{4} \quad dla \quad n = 0,1,2,\dots$$

$$D_{\max} = 1 \quad dla \quad R_{\min} \quad dla \quad \operatorname{ctg}\left(\frac{2\pi d}{\lambda_2}\right) = \pm \infty$$

$$wiel_2 \text{krotnosc polowy dlugosci fali}$$

$$wtedy: \frac{2\pi d}{\lambda_2} = n \cdot \pi \quad czyli \quad d = n \cdot \frac{\lambda_2}{2} \qquad dla \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

S4. Przenikanie ultradźwięków przez ośrodki warstwowe (Talarczyk E. Podstawy techniki ultradźwięków, Wrocław, 1990)




prytika z pieki i aluminium w wuzie - przemikame

S5-6. Przenikanie ultradźwięków przez ośrodki warstwowe (Talarczyk E. Podstawy techniki ultradźwięków, Wrocław, 1990)

3 środowiska

$$D = \frac{8}{4 + (m_{12} + m_{21})(m_{23} + m_{32}) + (m_{12} - m_{21})(m_{23} - m_{32})\cos\left(\frac{4\pi d}{\lambda_2}\right)} gdzie m_{ik} = \frac{Z_i}{Z_k} = \frac{\rho_i c_i}{\rho_k c_k}$$



$$(m_{12} - m_{21})(m_{23} - m_{32}) > 0 Z_1 > Z_2 > Z_3 \text{lub } Z_1 < Z_2 < Z_3$$

$$D_{\text{max}} = \frac{4}{2 + \frac{Z_1 Z_3}{Z_2^2} + \frac{Z_2^2}{Z_1 Z_3}} dla d = (2n+1)\frac{\lambda_2}{4}$$


$$D_{\text{max}} = 1$$

$$Z_2 = \sqrt{Z_1 \cdot Z_3}$$

$$Z_2 = \sqrt{Z_1 \cdot Z_3}$$

$$(m_{12} - m_{21})(m_{23} - m_{32}) < 0 Z_1 < Z_2 > Z_3 lub Z_1 > Z_2 < Z_3$$

$$D_{\text{max}} = \frac{4m_{13}}{(1 + m_{13})^2} dla d = n\frac{\lambda_2}{2}$$



S7. Fale stojące (Obraz J., Ultradźwięki w technice pomiarowej, WNT, Warszawa, 1983)

$$p_e = P_e \sin(\omega t - \beta_1 l) = \rho_1 c_1 v_e$$

$$p_r = P_r \sin(\omega t + \beta_1 l) = -\rho_1 c_1 v_r$$


Obie fale interferuja ze soba.

Powstaje pole o nierównomiernym rozkładzie ciśnienia:

- sumowanie ciśnień w zgodnej fazie (maksima),
- odejmowanie ciśnień w fazie przeciwnej (minima),
- maksima i minima występują w tych samych miejscach: powstaje fala stojąca.

Gdy $R < 1 \rightarrow$ część energii przechodzi przez przeszkodę (fala stojąca + biegnąca) Gdy $R = 1 \rightarrow$ tylko fala stojąca

S8. Fale stojace (Obraz J., Ultradźwięki w technice pomiarowej, WNT, Warszawa, 1983)



$$\rho_1 c_1 << \rho_2 c_2$$

$$\rho_1 c_1 << \rho_2 c_2 \qquad \qquad m \approx 0 \Rightarrow \quad R' = \frac{1-m}{1+m} \approx 1 \qquad R'' = -\frac{1-m}{1+m} \approx -1$$

$$\mathbf{Z''} = -\frac{1 - m}{1 - m} \approx -1$$

$$D' = \frac{2}{1+m} \approx 2 \qquad D'' = \frac{2m}{1+m} \approx 0$$


W głab przeszkody doskonale sztywnej wnika fala ciśnienia o podwójnej amplitudzie.

$$P_d = P_e + P_r \implies P_d \approx 2P_r$$
 $V_d = V_e + V_r \implies V_d \approx 0$

$$V_d = V_e + V_r \implies V_d \approx 0$$

Energia fali za przeszkoda = $0 (D = D' \cdot D'')$

S9. Fale stojące (Obraz J., Ultradźwięki w technice pomiarowej, WNT, Warszawa, 1983) predkosc odbija sie w



$$\rho_1 c_1 >> \rho_2 c_2$$

$$m \rightarrow \infty =$$

$$\rho_1 c_1 >> \rho_2 c_2 \qquad m \to \infty \Rightarrow \qquad \begin{array}{c} \text{cisnienia odbija sie w przeciwfazie} \\ R' = \frac{1-m}{1+m} \approx -1 \qquad R'' = -\frac{1-m}{1+m} \approx 1 \end{array}$$

$$D' = \frac{2}{1+m} \approx 0 \qquad D'' = \frac{2m}{1+m} \approx 2$$
cisnienie nie wnika

podwoja anplituda predkości

energia ze przeszkoda = 0


W głab przeszkody doskonale podatnej wnika fala predkości o podwójnej amplitudzie.

$$P_d = P_e + P_r \implies P_d \approx 0$$

$$V_d = V_e + V_r \implies V_d \approx 2V_r$$

Energia fali za przeszkodą = $0 (D = D' \cdot D'')$

S10-13. Systematyka zjawisk ultradźwiękowych (wg Spenglera) (Matauschek J., Technika Ultradźwieków, WNT, Warszawa, 1957): ZJAWISKA PIERWOTNE



zjawiska pierwotne

Zmienne ciśnienie i zmienny przepływ

zmiany temperaturowe raczej adiabatyczne(bez wymiany ciepa) dzieja sie zbyt szybko i zmiany sa zbyt male rzedu 1deg.C

Fale cieplne (temperaturowe)

Stały przepływ ośrodka (wiatr kwarcowy, strumień akustyczny)

ze wzgledu na skladowa stala strumienia, osrodek porusza sie, np woda

predkosc przeplywu wzrasta z oddalaniem sie od zrodla

Zjawisko Riemanna (zniekształcenie czoła fali)

obrazowanie nieharmoniczne piy

Tarcie na powierzchni granicznej

zjawiska pierwotne

Absorpcja (pochłanianie)

wtorne

S14-21. Systematyka zjawisk ultradźwiękowych (wg Spenglera) (Matauschek J., Technika Ultradźwięków, WNT, Warszawa, 1957): ZJAWISKA WTÓRNE

Zjawiska mechaniczne - wtórne

zalezne od czestotliwosci, tylko dla

duzych

-zjawisko raylihg;a, tarcza w wodze sie obraca (mae rozmiary w stosunku do dl fali r/lambda < 0,07)

-siy bjerknessa - separacja pcherzyków powietrza w cieczy zaley od D (> lub < od D_rez)

Zjawiska kierunkowe:

umozliwia separowanie czastek

Separacja: ruch czastek jest funkcj f(m,f), dla wiekszych czestotliwosci tylko malutkie drgaj, a due wykonuj dziwne ruchy, dla srednich tylko male drgaja

Hydrodynamiczne siły przyciagania: ruch czastek o roznych masach - uklad czasteczek poruszajacy sie wsrod innych czasteczek - sily Brenoulliego

Koagulacja: rozbijanie rozdrobin, czastek w hydrozoli, emulsji lub aerozol (dym kurz, mgla)

zderzenia czastek -koagulacja tlumienie w gazach - przeciwdzala koagulacji

kawitacja w cieczach - przeciwdziała

koagulacji

Odgazowanie cieczy i stopów: przy naterzeniu odpowiednio duzym, ale na tyle malym aby nie wystepowala kawitacja podczas dtrgania pecherzyki lacza sie, i zaczyna dzialac sila oporu

wenomag

Dyspersja (hydrozole, emulsje, aerozole): umozliwia wymieszanie

wspomaga

-tarcie powierzchni granicznych - dzialanie mielaca

-kawitacja - sprzyja dyspersji dla f < 100kHz

-jednostajny przeplyw - mieszanie

ultradzwiekowe lutowanie, czyszczenie, drazenie (erozja)

Zjawiska cieplne

tkanka miesniowa i tluszcz silnie pochlaniaja ultradzwieki

Zjawiska elektryczne

Sonoluminescencia:

Zjawisko elektrokinetyczne:

Zjawisko Debeye'a: tylko w cieczach jonowych, na skotek zmiany odleglosci jonow występuje zmienne pole elektryczne

Zjawiska optyczne

w tomografii optycznej

przez ognisko przetwornika przepuszcza sie wiazke z lasera, zaobserwujemy modulacje amplitudy swiatla, pofalowane czolo fali parametrem moze byc (ala siatka dyfrakcyjna)

-<mark>zjawisko utleniania (woda + kawitacja) - m</mark>ikro wyladowania elektryczne - jonizacja wody i powstanie jony H i OH oraz wody utlenionej H2O2 -sono kataliza

- -redukcja w roztworach wodnych
- -degradacja polimerow
- ***********

-degradacja polimerow -rozpad zwiazkow i reakcje w rozpuszczalnikach organicznych Zjawiska biologiczne


cisnienie promieniowania - oddziaływanie fali na kazda nieciaglosc w osrodku

amplitudy przesuniec czastek osiagaja skonczone wartosci nie sa nieskonczenie male

> uklad eulera nieruchomy

S22-24. Ciśnienie promieniowania (Talarczyk E. Podstawy techniki ultradźwięków, Wrocław, 1990)

p - przebieg cisnienia w funkcji x dla nieskonczeni e malych przesuniec w ukladzie lagrange'a px -przebieg cisnienia w funkcji xdla skonczonych przesuniec w ukladnie eulera



$$p_r = \frac{1}{T} \int_0^T p \, dt$$

$$p_r = w = \frac{I}{\int_0^T p \, dt}$$


$$p_r = w = \frac{I}{\int_0^T p \, dt}$$

$$v - gestosc enerii = natezenie/predkosc propagacji$$

$$p_r = w_1 - w_2 = \frac{I_1}{c_1} - \frac{I_2}{c_2}$$

kierunek dzialania, od wiekszej do mniejszej gestoci

Kierunek działania: od większej do mniejszej gęstości energii




$$\begin{array}{c} \text{Za ~Zw} \\ \text{R ~0} \\ \text{I1 ~I2} \\ p_r = w_1 - w_2 = \frac{I_1}{c_1} - \frac{I_2}{c_2} \approx I \Bigg(\frac{1}{c_1} - \frac{1}{c_2} \Bigg) \\ \end{array}$$

kolokwium!

ocenic w ktora strone dziala sila

wieksza gestoc energii w wodzie



Zw >> Z p R ~1- odbicie
11 ~12
$$p_r = w_1 - w_2 = \frac{I_1}{c_1} - \frac{I_2}{c_2}$$


S25. Ciśnienie promieniowania (Talarczyk E. Podstawy techniki ultradźwięków, Wrocław, 1990)

Wzór ogólny

$$p_r = I\left(\frac{(1+R)\cdot\cos^2\alpha}{c_1} - \frac{1-R}{c_2}\sqrt{1 - \frac{{c_2}^2}{{c_1}^2}\cdot\sin^2\alpha}\cdot\cos\alpha\right)$$

S26-27. Ciśnienie promieniowania (Talarczyk E. Podstawy techniki ultradźwięków, Wrocław, 1990)

Zastosowanie



$$p_r = \frac{2I}{c_1} \cdot \cos^2 \alpha$$

$$F_{p_r} = \frac{2P_a}{c_1} \cdot \cos^2 \alpha$$

Ciśnienie promieniowania jest niezależne od częstotliwości.

Mierząc p_r określamy energię przenoszoną przez wiązkę przez daną powierzchnię \rightarrow natężenie dźwieku.

Znając moc elektryczną można wyznaczyć sprawność przetwornika.

S28. Kawitacja ultradźwiękowa (Talarczyk E. Podstawy techniki ultradźwięków, Wrocław, 1990)

Rozrywanie sprężystej cieczy poddanej działaniom dynamicznym:

- powstawanie jam kawitacyjnych;
- wymaga pokonania sił kohezji (spójności) cząstek cieczy;
- w czystej potrzebne ciśnienia rzędu MPa;
- zarodniki kawitacji obszary o zmniejszonej spoistości (tam siły przylegania adhezji są mniejsze niż siły spoistości);
- fazy kawitacji (ciśnienie hydrostatyczne, lepkość cieczy, zawartość i promienie pęcherzyków gazu, inne).

S29-31. Kawitacja ultradźwiękowa (Talarczyk E. Podstawy techniki ultradźwięków, Wrocław, 1990)

Pęcherzyki gazu w cieczy

$$R_{rez} > R > R_{kr}$$

$$R_{kr}^{3} + \frac{2\sigma}{P_{o}}R_{kr}^{2} - \frac{32\sigma^{3}}{27P_{o}(P_{o} - p)} = 0$$

$$f = \frac{1}{2\pi R_{rez}} \sqrt{\frac{3\kappa}{\rho} \left(P_o + \frac{2\sigma}{R_{rez}}\right)}$$


$$f \approx \frac{0.0136 \cdot c_w}{2\pi a_p}$$
 $f \approx \frac{3.3 \text{ [Hz·m]}}{a_p}$

S32-34. Kawitacja ultradźwiękowa (Talarczyk E. Podstawy techniki ultradźwięków, Wrocław, 1990)

Fazy kawitacji

I – wstępna faza kawitacji: stopniowy wzrost pęcherzyka przez kilkadziesiąt okresów

II – krytyczna faza kawitacji: asynchroniczny przebieg wzrostu i kurczenia pęcherzyka do zmian ciśnienia




Rys. 1.40. Przebieg wzrostu i zaniku jamy kawitacyjnej

przy zaniku pęcherzyka (implozji)

↓
fala udarowa (energia)
↓
niszczenie obiektów stałych
organizmów żywych (bakterie, drobnoustroje)


$$p_{\text{max}} \approx \frac{3}{2} R_{\text{max}}^2 \rho \kappa^{\kappa/(\kappa-1)}$$



Rys. 1.41. Przebieg ciśnienia p. promienia pęcherzyka R, prędkości Ř, przyspieszenia R podczas kawitacji

S35-36. Kawitacja ultradźwiękowa (Talarczyk E. Podstawy techniki ultradźwięków, Wrocław, 1990)

Oscylacje i implozje pęcherzyków (niszczące działanie, mikro-wybuchy, widmo kawitacji – szum kawitacyjny)



S37-38. Kawitacja ultradźwiękowa (Talarczyk E. Podstawy techniki ultradźwięków, Wrocław, 1990) Próg kawitacji

Rodzaj cieczy (niewielki wpływ);

Czystość cieczy (duży wpływ);

ightharpoonup Ciśnienie hydrostatyczne cieczy P_o (wzrost \rightarrow większa efektywność kawitacji);

➤ Ciśnienie akustyczne *p* (ma wpływ);

Czas nadźwiękawiania (związany z I (czyli z p));

> Częstotliwość ultradźwiękowa

(decydujący wpływ, nieliniowy):

20 kHz \rightarrow 1 W/cm² 200 kHz \rightarrow 10 W/cm² 500 kHz \rightarrow 200 W/cm² 3 MHz \rightarrow 50 kW/cm²

Dotychczas nie udało się wytworzyć kawitacji dla f > 5 MHz.

