

PEDRO**Dirección de Envío**ALM. INDIRECTOS
AV DEL CONVENTO NO. 111, PARQUE INDUSTRIAL SANTIAGO
TIANGUISTENCO, TIANGUISTENCO DE GALEANA
SANTIAGO TIANGUISTENCO MEX 52600
MéxicoCOMPUCENTRO SA DE CV
PICO DE ORIZABA
MEX 53247
México
RFC: MXCOM890206254**Confirmación pedido de compra #PO84741****Ref. de nuestra orden:**
PO84741**Ref. de su orden**
COTIZACION**Fecha orden:**
23/07/2026 09:22:02**Termino de Pago:**
30 días**Solicitado por:**
URIEL GONZALEZ**Contact:**
COMPUCENTRO SA DE CV**Supplier Ref:**
8497**Fecha prevista:**
23/07/2026 09:23:31**Comprador:**
URIEL GONZALEZ

Descripción	Cant	Precio Unidad	Importe
[7C0039] RM2-2585-000CN-SA FUSER ASSEMBLY FOR 110 VAC	1.0000	5,223.1800	\$ 5,223.18
Total base			\$ 5,223.18
Impuestos			\$ 835.71
Total			\$ 6,058.89

SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M. N.
CAMBIO DE PIEZA DANADA EN IMPRESORA
DAÑO POR USO

Comprador

Gerente de compras

23 JUL 2026
RALOY LUBRICANTES

CONSTANCIA DE CONSERVACIÓN INTERNA RALOY

Firma 1 - Autenticado:

Nombre: PEDRO (pjimenezb@raloy.com.mx)

Dirección IP Origen: 10.150.45.5

Sello de Tiempo (UTC): 03/08/2026 17:08:53

SHA-256 Checksum: 7fd9c9a09086a4fac662b162875931f25c6cd65fef62fa8c5aaa09e8e24581