

В Приложении А к этому стандарту дается зависимость между степенью подготовки и категорией коррозионности среды по ISO 12944-2.

Степень подготовки стали	Коррозионная активность среды по ISO 12944-2
P1	C1 и C2
P2	C3 и C4
P3	C5 и C4 Im1 – Im3



Изобр. 25 Обработка дефектов стали

Конструкция собирается из предварительно обработанных деталей. Обработанные кромки нужно защитить соответствующим грунтом. Сборка конструкций из необработанных деталей существенно усложняет последующую обработку кромок и поверхностей в труднодоступных местах.

Типовые дефекты обработки стали:

- острые кромки;
- временные прихватки;
- сварочные брызги и подрезы;
- прерывистые сварные швы.

Типовые дефекты сварных швов:

- поры;
- подрезы;
- несплошность шва;
- неровность шва;
- сварочные брызги.

Для запиловки острых кромок, сварных швов, брызг и расслоений металла применяют механический инструмент с воздушным и электрическим приводом. Использование сменных дисков для механического инструмента позволяет достичь требуемых качества и производительности работы.