

АКТ

Измерение адгезии методом нормального отрыва ISO 4624
покрытий Inteseal 670HS, Interzone 954, SIGMASHIELD 880, Jotamastic 80,
Masscopoxy 1264, нанесенных в условиях предприятия ООО «Завод Стальных
Шпунтовых Конструкций №2 им. В.В. Гончарова».

Пос. Курдюмч, 28 февраля 2018г.

Цель работ:

Проверка адгезии покрытий Inteseal 670HS, Interzone 954, SIGMASHIELD 880, Jotamastic 80, Masscopoxy 1264, методом нормального отрыва ISO 4624 после отверждения в течении 30 дней в период с 30.01.2018г по 28.02.2018г.

Краткое описание работ:

В цеху окраски предприятия ООО «Завод Стальных Шпунтовых Конструкций №2 им. В.В. Гончарова» 30.01.2018г. проведена тестовая окраска поверхностей ШТС вышеуказанными материалами:

Подготовка стальной поверхности:

Перед окрашиванием произведена абразивоструйная очистка наружной поверхности кварцевым песком фракции 0,5 – 2,5.

Степень очистки: Sa2 (ISO 8501-2);

Профиль поверхности: Medium –G (ISO – 8503);

Нанесение материала:

Нанесение материалов выполнялось установкой безвоздушного распыления WAGNER соплами 317, 319, 321.

01.02.2018г. (через 2-е суток после нанесения материала) окрашенный ШТС переместили из цеха на улицу для отверждения в условиях окружающей среды (в открытой атмосфере при отрицательных температурах).

Измерение адгезии:

27.02.2018г. в условиях цеха на участки ШТС наклеены тестовые элементы на эпоксидный клей "Araldite".

Измерение адгезии проведено 28.02.2018г. методом нормального отрыва в соответствии с ISO 4624 при помощи гидравлического адгезиметра Positest AT-A.

Результаты отрывов приведены в таблице ниже в Таблице 1.

Таблица 1

№ отрыва	№ элемента	Материал	ТСП мм	Результат МПа	Характер отрыва
1	1	Interseal 670 HS	202	20,68	Элемент не оторвался
2	2	Interseal 670 HS	212	19,4	90%B; 5%Y/Z; 5% Y/Z
3	3	Interseal 670 HS	206	18,12	30%Z/Y; 70%B
4	1	Sigmashield 880	202	14,6	100%B
5	2	Sigmashield 880	226	12,96	100%B
6	3	Sigmashield 880	272	10,66	100%B
7	1	Jotamastic 80	236	9,61	95%B; 5%Y/Z
8	2	Jotamastic 80	198	10,46	95%B; 5%Y/Z
9	3	Jotamastic 80	216	6,42	95%B; 5%Y/Z
10	1	Masscopoxy 1264	214	9,61	95%B; 5%Y/Z
11	2	Masscopoxy 1264	204	7,78	100%B
12	3	Masscopoxy 1264	216	6,24	100%B
13	1	Sigmashield 880	506	7,48	100%B
14	2	Sigmashield 880	510	6,68	97%B; 3%Y/Z

15	3	Sigmashield 880	512	7,01	100%B
16	1	Interzone 954	506	8,16	75%B; 25Y/Z
17	2	Interzone 954	504	10,43	60%B; 40%Y/Z
18	3	Interzone 954	512	9,16	95%B; 5%Y/Z

Обозначения в характере отрыва:



Представители ООО «Завод Стальных Шпунтовых Конструкций №2 им. В.В. Гончарова»:

Начальник производства

Нефедов И.В.

Мастер покрасочного участка

Данилов И.Б.

Технический представитель
ООО «Аксio Нобель Коутингс»

Ваганов А.А.

Представитель ООО «ППГ Индастриз»
Руководитель направления

Устинов И.И.

Ведущий инженер по окраске
ООО «ТД «Масско»

Чистяков А.А.

Генеральный директор
ООО «РосМарка»

Козлов Д.А.

Технический инспектор
ООО «Югум Пайпс»

Санду Р.Ю.