上海交通大學

生物医学信号处理综合实验


项目三实验报告

2019年 12 月 12 日

一、程序开发逻辑



GUI 用户界面:



二、测试中出现的问题及解决方案

(一) 实现 DI 功能遇到的问题:

1. 问题:数字 DI 输入方式

解决方法:一开始不明白 static DI 函数的读取方式。参考 DO 的代码后得知,DI 函数将 USB-4704 的 DIO~DI7 这 8 个通道作为一个端口 Port0, 并通过 timer 获取这个端口的十六 进制数。这样就能很好理解项目要求中使用通道控制波形的含义了。

2. 问题: 选取合适的读取方法

解决方法:要直接从十六进制数中获取所需信息是比较麻烦的,如果对 00~FF 依次进行语义对应,则共有 256 种语义,效率会很低。因此考虑将十六进制数转化为二进制数来处理,这样就可以直接从对应 bit 读取语义。

3. 问题:如何表达波形的频率

解决方法:表达波形的频率有两种方法,最容易想到的是展示一个波形周期,然后根据频率不同来添加不同的横坐标。我们在项目二中采用了这种方法,但是不太直观。本次采用的方法是固定展示一个时间段(1秒),然后根据频率展示相应周期数的波形。

(二) 实现 DO 功能遇到的问题:

1. 问题:在指定秒数的地方输入的值不能传递到变量里面。

解决方法:在 edit 框内,读取语句写成了 time=str2double(get(handles.edit_time,'value'));但是 edit 框读取的是 string,滑动条和按键读取的才是 value,所以应该在上述语句中用'string'代替'value'。

2. 问题:在一段时间的输出之后,不能返回 staticDO 函数进行对设备的关闭。

解决方法:在 timer 的 delete (obj) 后也添加 uiresume(handles.figure1)语句,使之可以返回到关闭设备的语句前。把关闭设备的语句写在最后 gui 结束的析构函数里。

3. 问题:本来想要在 axes2 上变化绿色和红色的圆来表示 DO 输出端口的高低电平变化,但因为变换频率过高,严重影响了 timer 的运行时间,并且人眼难以观察到变化。

解决方法:取消高低电平的表现,用 ELVIS 的设备的示波器观察。

4. 问题: Opening function 里面初始化的值写不进去 handles。

解决方法: 分析发现在 guidata(hObject, handles)语句之前写了 Project3_StaticDI(hObject) 语句,在此函数中使用了 uiwait 导致程序不能继续。把 DI 的调用放在 Opening Function 最后一句,就可以解决这个问题。

问题:调试中发现输出秒数不能对应。

解决方案:将 timer 的周期设置为原周期的二分之一之后,没有改变计数的形式,导致输出的秒数少了一半。

6. 问题:输出的方波不稳定,实时改变频率会出现中断。

解决方案:方波不稳定是因为每次 timer 执行的时间有很大的波动,在这一点上体现出了 MATLAB 的缺点,解决方案上,以后有机会可以尝试更高效的语言和环境。实时改变时

因为必须暂时停止 timer 才可以改变,这一点上也是难以改变的。

(三) GUI 显示中遇到的问题

1. 问题:使用滑动条改变 DO 的频率值时,可能会出现小数,这为计算和测试带来一定的不变。而且利用频率计算周期时会出现除不尽的情况。

解决方法:使用 round 对滑动条改变的频率值进行四舍五入,显示整数值,计算周期时使用 roundn 保留三位有效数字,进行其他后续的设置。

三、采用 DO 输出方波的频率范围及相应数据

输出的频率范围为 0~50Hz




Figure 1 输出方波频率 1Hz,实际接收频率 1.001Hz




Figure 2 输出方波频率 10Hz, 实际接收频率 9.922Hz




Figure 3 输出方波频率 20Hz, 实际接收频率 20.081Hz





Figure 4 输出方波频率 30Hz,实际接收频率 29.445Hz






Figure 5 输出方波频率 40Hz, 实际接收频率 38.228Hz Figure 6 输出方波频率 50Hz, 实际接收频率 49.438Hz

由以上数据可看出实际接收频率基本等于输出方波频率,误差较小,波形也基本无失真。 因此 DO 输出方波的频率为 0~50Hz。

说明:以上数据是通过生成的 exe 文件进行测试的,波形良好。在 MATLAB 软件中直接运行程序时失真更多一点。

四、小组分工

| 姓名 | 主要负责工作 |
|-----|----------------|
| 冉运聪 | DI 部分程序的编写 |
| 欧恒悦 | DO 部分程序的编写 |
| 侯睿哲 | GUI 的设计、各控件的设置 |