
X (ω)
1
-W
0
W
ω
X (ω)
k = −1
1/T_s
k = 0
k = 1
−ω_s
-W
0
W
ω_s
ω
X (ω)
k = −2
k = −1
1/T_s
k = 1
k = 2
k = 0
−2ω_s
ω_s
-W
0
W
ω_s
2ω_s
ω