

$X_c(j\Omega)$

$\Omega_H = 2\pi F_H$

$\Omega = 2\pi F$

$-\Omega_H$ Ω_H

$X(e^{j\Omega T})$

$\Omega_s > 2\Omega_H$

$\Omega = 2\pi F$

$-\Omega_s$ $-\Omega_H$ Ω_H Ω_s

$\Omega_s - \Omega_H$

$\Omega_s = 2\pi F_s$

$X(e^{j\Omega T})$

$\Omega_s < 2\Omega_H$

$\Omega = 2\pi F$

$-2\Omega_s$ $-\Omega_s$ Ω_H Ω_s $2\Omega_s$

$\Omega_s - \Omega_H$