
$X(e^{j\Omega T})$
$\frac{1}{T}$
$\Omega_S < 2\Omega_H$
$\Omega = 2\pi F$
$-2\Omega_S$
$-\Omega_S$
$\Omega_H$
$\Omega_S$
$2\Omega_S$
$\Omega_S - \Omega_H$