Reference: 253294888 Indice: A

Emetteur: David Jemli Verificateur: Manel Lemoine Approbateur: David Lemoine

Operation 1 : Calibration du capteur optique

Zone de production : Zone D Ligne de production : Ligne 5

- 1. Preparer les outils necessaires pour l'operation.
- 2. Effectuer un controle visuel approfondi.
- 3. Appliquer les procedures specifiques liees a l'operation : calibration du capteur optique.
- 4. Enregistrer les resultats dans la base de donnees.
- 5. Valider l'operation avec le superviseur.
- 6. Passer a l'operation suivante.

Reference: 253294888 Indice: A

Emetteur : David Jemli Verificateur : Manel Lemoine Approbateur : David Lemoine

Operation 2 : Insertion des composants dans le support

Zone de production : Zone B Ligne de production : Ligne 2

- 1. Preparer les outils necessaires pour l'operation.
- 2. Effectuer un controle visuel approfondi.
- 3. Appliquer les procedures specifiques liees a l'operation : insertion des composants dans le support.
- 4. Enregistrer les resultats dans la base de donnees.
- 5. Valider l'operation avec le superviseur.
- 6. Passer a l'operation suivante.

Reference: 253294888 Indice: A

Emetteur: David Jemli Verificateur: Manel Lemoine Approbateur: David Lemoine

Operation 3 : Montage des antennes

Zone de production : Zone D Ligne de production : Ligne 3

- 1. Preparer les outils necessaires pour l'operation.
- 2. Effectuer un controle visuel approfondi.
- 3. Appliquer les procedures specifiques liees a l'operation : montage des antennes.
- 4. Enregistrer les resultats dans la base de donnees.
- 5. Valider l'operation avec le superviseur.
- 6. Passer a l'operation suivante.

Reference: 253294888 Indice: A

Emetteur: David Jemli Verificateur: Manel Lemoine Approbateur: David Lemoine

Operation 4 : Controle des visseries

Zone de production : Zone D Ligne de production : Ligne 3

- 1. Preparer les outils necessaires pour l'operation.
- 2. Effectuer un controle visuel approfondi.
- 3. Appliquer les procedures specifiques liees a l'operation : controle des visseries.
- 4. Enregistrer les resultats dans la base de donnees.
- 5. Valider l'operation avec le superviseur.
- 6. Passer a l'operation suivante.

Reference: 253294888 Indice: A

Emetteur: David Jemli Verificateur: Manel Lemoine Approbateur: David Lemoine

Operation 5: Test fonctionnel final

Zone de production : Zone A Ligne de production : Ligne 5

- 1. Preparer les outils necessaires pour l'operation.
- 2. Effectuer un controle visuel approfondi.
- 3. Appliquer les procedures specifiques liees a l'operation : test fonctionnel final.
- 4. Enregistrer les resultats dans la base de donnees.
- 5. Valider l'operation avec le superviseur.
- 6. Passer a l'operation suivante.

Reference: 253294888 Indice: A

Emetteur: David Jemli Verificateur: Manel Lemoine Approbateur: David Lemoine

Operation 6 : Test de resistance electrique

Zone de production : Zone C Ligne de production : Ligne 1

- 1. Preparer les outils necessaires pour l'operation.
- 2. Effectuer un controle visuel approfondi.
- 3. Appliquer les procedures specifiques liees a l'operation : test de resistance electrique.
- 4. Enregistrer les resultats dans la base de donnees.
- 5. Valider l'operation avec le superviseur.
- 6. Passer a l'operation suivante.

Reference: 253294888 Indice: A

Emetteur: David Jemli Verificateur: Manel Lemoine Approbateur: David Lemoine

Operation 7: Mise a jour du firmware

Zone de production : Zone A Ligne de production : Ligne 3

- 1. Preparer les outils necessaires pour l'operation.
- 2. Effectuer un controle visuel approfondi.
- 3. Appliquer les procedures specifiques liees a l'operation : mise a jour du firmware.
- 4. Enregistrer les resultats dans la base de donnees.
- 5. Valider l'operation avec le superviseur.
- 6. Passer a l'operation suivante.

Reference: 253294888 Indice: A

Emetteur: David Jemli Verificateur: Manel Lemoine Approbateur: David Lemoine

Operation 8 : Validation des protocoles de communication

Zone de production : Zone C Ligne de production : Ligne 5

- 1. Preparer les outils necessaires pour l'operation.
- 2. Effectuer un controle visuel approfondi.
- 3. Appliquer les procedures specifiques liees a l'operation : validation des protocoles de communication.
- 4. Enregistrer les resultats dans la base de donnees.
- 5. Valider l'operation avec le superviseur.
- 6. Passer a l'operation suivante.

Reference: 253294888 Indice: A

Emetteur: David Jemli Verificateur: Manel Lemoine Approbateur: David Lemoine

Operation 9 : Verification des documents de tracabilite

Zone de production : Zone E Ligne de production : Ligne 5

- 1. Preparer les outils necessaires pour l'operation.
- 2. Effectuer un controle visuel approfondi.
- 3. Appliquer les procedures specifiques liees a l'operation : verification des documents de traçabilite.
- 4. Enregistrer les resultats dans la base de donnees.
- 5. Valider l'operation avec le superviseur.
- 6. Passer a l'operation suivante.

Reference: 253294888 Indice: A

Emetteur : David Jemli Verificateur : Manel Lemoine Approbateur : David Lemoine

Operation 10 : Reglage des parametres de securite

Zone de production : Zone B Ligne de production : Ligne 3

- 1. Preparer les outils necessaires pour l'operation.
- 2. Effectuer un controle visuel approfondi.
- 3. Appliquer les procedures specifiques liees a l'operation : reglage des parametres de securite.
- 4. Enregistrer les resultats dans la base de donnees.
- 5. Valider l'operation avec le superviseur.
- 6. Passer a l'operation suivante.

Reference: 253294888 Indice: A

Emetteur: David Jemli Verificateur: Manel Lemoine Approbateur: David Lemoine

Operation 11 : Montage du boitier exterieur

Zone de production : Zone D Ligne de production : Ligne 1

- 1. Preparer les outils necessaires pour l'operation.
- 2. Effectuer un controle visuel approfondi.
- 3. Appliquer les procedures specifiques liees a l'operation : montage du boitier exterieur.
- 4. Enregistrer les resultats dans la base de donnees.
- 5. Valider l'operation avec le superviseur.
- 6. Passer a l'operation suivante.