Reference: 253824946 Indice: A

Emetteur: Mohamed Dupont Verificateur: Manel Nguyen Approbateur: David Lemoine

## Operation 1 : Gestion des dechets de production

Zone de production : Zone D Ligne de production : Ligne 5

- 1. Preparer les outils necessaires pour l'operation.
- 2. Effectuer un controle visuel approfondi.
- 3. Appliquer les procedures specifiques liees a l'operation : gestion des dechets de production.
- 4. Enregistrer les resultats dans la base de donnees.
- 5. Valider l'operation avec le superviseur.
- 6. Passer a l'operation suivante.

Reference: 253824946 Indice: A

Emetteur: Mohamed Dupont Verificateur: Manel Nguyen Approbateur: David Lemoine

## Operation 2 : Controle des cables coaxiaux

Zone de production : Zone E Ligne de production : Ligne 2

- 1. Preparer les outils necessaires pour l'operation.
- 2. Effectuer un controle visuel approfondi.
- 3. Appliquer les procedures specifiques liees a l'operation : controle des cables coaxiaux.
- 4. Enregistrer les resultats dans la base de donnees.
- 5. Valider l'operation avec le superviseur.
- 6. Passer a l'operation suivante.

Reference: 253824946 Indice: A

Emetteur: Mohamed Dupont Verificateur: Manel Nguyen Approbateur: David Lemoine

## **Operation 3 : Demontage du module principal**

Zone de production : Zone B Ligne de production : Ligne 1

- 1. Preparer les outils necessaires pour l'operation.
- 2. Effectuer un controle visuel approfondi.
- 3. Appliquer les procedures specifiques liees a l'operation : demontage du module principal.
- 4. Enregistrer les resultats dans la base de donnees.
- 5. Valider l'operation avec le superviseur.
- 6. Passer a l'operation suivante.

Reference: 253824946 Indice: A

Emetteur: Mohamed Dupont Verificateur: Manel Nguyen Approbateur: David Lemoine

## Operation 4 : Validation des protocoles de communication

Zone de production : Zone D Ligne de production : Ligne 3

- 1. Preparer les outils necessaires pour l'operation.
- 2. Effectuer un controle visuel approfondi.
- 3. Appliquer les procedures specifiques liees a l'operation : validation des protocoles de communication.
- 4. Enregistrer les resultats dans la base de donnees.
- 5. Valider l'operation avec le superviseur.
- 6. Passer a l'operation suivante.

Reference: 253824946 Indice: A

Emetteur: Mohamed Dupont Verificateur: Manel Nguyen Approbateur: David Lemoine

## Operation 5 : Chargement dans le systeme de gestion

Zone de production : Zone E Ligne de production : Ligne 1

- 1. Preparer les outils necessaires pour l'operation.
- 2. Effectuer un controle visuel approfondi.
- 3. Appliquer les procedures specifiques liees a l'operation : chargement dans le systeme de gestion.
- 4. Enregistrer les resultats dans la base de donnees.
- 5. Valider l'operation avec le superviseur.
- 6. Passer a l'operation suivante.

Reference: 253824946 Indice: A

Emetteur: Mohamed Dupont Verificateur: Manel Nguyen Approbateur: David Lemoine

## Operation 6: Mise a jour du firmware

Zone de production : Zone C Ligne de production : Ligne 3

- 1. Preparer les outils necessaires pour l'operation.
- 2. Effectuer un controle visuel approfondi.
- 3. Appliquer les procedures specifiques liees a l'operation : mise a jour du firmware.
- 4. Enregistrer les resultats dans la base de donnees.
- 5. Valider l'operation avec le superviseur.
- 6. Passer a l'operation suivante.

Reference: 253824946 Indice: A

Emetteur: Mohamed Dupont Verificateur: Manel Nguyen Approbateur: David Lemoine

## Operation 7 : Test de compatibilite reseau

Zone de production : Zone C Ligne de production : Ligne 1

- 1. Preparer les outils necessaires pour l'operation.
- 2. Effectuer un controle visuel approfondi.
- 3. Appliquer les procedures specifiques liees a l'operation : test de compatibilite reseau.
- 4. Enregistrer les resultats dans la base de donnees.
- 5. Valider l'operation avec le superviseur.
- 6. Passer a l'operation suivante.

Reference: 253824946 Indice: A

Emetteur: Mohamed Dupont Verificateur: Manel Nguyen Approbateur: David Lemoine

## **Operation 8: Inspection des soudures et composants**

Zone de production : Zone E Ligne de production : Ligne 1

- 1. Preparer les outils necessaires pour l'operation.
- 2. Effectuer un controle visuel approfondi.
- 3. Appliquer les procedures specifiques liees a l'operation : inspection des soudures et composants.
- 4. Enregistrer les resultats dans la base de donnees.
- 5. Valider l'operation avec le superviseur.
- 6. Passer a l'operation suivante.

Reference: 253824946 Indice: A

Emetteur: Mohamed Dupont Verificateur: Manel Nguyen Approbateur: David Lemoine

## Operation 9: Montage du boitier exterieur

Zone de production : Zone E Ligne de production : Ligne 4

- 1. Preparer les outils necessaires pour l'operation.
- 2. Effectuer un controle visuel approfondi.
- 3. Appliquer les procedures specifiques liees a l'operation : montage du boitier exterieur.
- 4. Enregistrer les resultats dans la base de donnees.
- 5. Valider l'operation avec le superviseur.
- 6. Passer a l'operation suivante.

Reference: 253824946 Indice: A

Emetteur: Mohamed Dupont Verificateur: Manel Nguyen Approbateur: David Lemoine

## Operation 10 : Nettoyage du poste de travail

Zone de production : Zone D Ligne de production : Ligne 5

- 1. Preparer les outils necessaires pour l'operation.
- 2. Effectuer un controle visuel approfondi.
- 3. Appliquer les procedures specifiques liees a l'operation : nettoyage du poste de travail.
- 4. Enregistrer les resultats dans la base de donnees.
- 5. Valider l'operation avec le superviseur.
- 6. Passer a l'operation suivante.

Reference: 253824946 Indice: A

Emetteur: Mohamed Dupont Verificateur: Manel Nguyen Approbateur: David Lemoine

## Operation 11 : Test de resistance electrique

Zone de production : Zone C Ligne de production : Ligne 1

- 1. Preparer les outils necessaires pour l'operation.
- 2. Effectuer un controle visuel approfondi.
- 3. Appliquer les procedures specifiques liees a l'operation : test de resistance electrique.
- 4. Enregistrer les resultats dans la base de donnees.
- 5. Valider l'operation avec le superviseur.
- 6. Passer a l'operation suivante.