

" الباب الدُول " مقدمة عمر نظم التحكم الألى ⊗ مجالات إستعال التحكم الأكى:-@ التَحْلَم في سرعة وأداء المحركات. @ التحكم في عرارة الوائل. @ التحكم في منوب الوائل، التَّكَم في ضغط الوائل. @ التَحَلِّم في اللزوجة · » D التَحَلَّم في الرلهوبة. · تنظيم درجة الحرارة · فوا لمد إستعمال أنظمة التحلِّم اللَّه لي :-تحسم أداد النظام. . يتم كفاءة المفتج ٥ · كالمتها تطالحة معنفة @ عَمرار المنتج بنف الدقة . @ تعليل التدخل البشرى في الأنظمة · تخفيصم المفافيد في الطاقة . ﴿ تعریفات :-الإصفراب: - هما إسارة تحدث بالنظام تعمل على تغير خرج النظام تغيل مفا جمعًا حب نوع وقيمة

CamScarner - Light Ingued

إجمارة الإصفاب.


﴿ الْمُحَكِمِ: وَ هُو الْجِزْدُ الذي تَمُم مِهُ فَلَالُهُ عَمِلْيَهُ الْحَكُمُ المناسب ويكوم دخل المتحكم حوالفروم بير المستوى المطلوب والمستوى الغعل ويكوم خرج المتحكم حواشارة مناسبة في القيمة والإنجاء ليعالى ننائج الإصطراب ® المكبر:- يستعل لتكبير الإسكارة الخارجة مس المتحكم لك تنالاتم مع دخل النظام المراد العَكم فيه. (انظام عَلَم ذو الدائرة المفتوعة الحرج النظام النظام الله النظام المناه النظام في النظام في النظام في النظام على خرجي النظام وهذا النظام في دهوق ﴿ نَظَامًا تَحَلَّم ذُو الْمَاكُوةُ الْمُفْلَقَة النفام المكبر المتمام ---[16-4v]-وفيه يعمد د فل النظام على خرج النظام حيث تستضع المنارة الخرج للحكم في دخل النظام من طريق النفذيم العكسيم ومن أصلح هذا النظام (الثلام مرا لتكبيف المحقوم - الإناره في الشوارج ليلاً)





يم تحويل السرعة إلى إشارة جهد مناسبة تقارم إشارة النرعة مع الدخل المرجعى ونتيجة المقارنة تستخدم لتعديل قيمة الجهد الكوري المعصل بالمنتج مس خلال متحكم ومكبر يختار الجهد المرجعى بناءً اللى فيمة السرعة المطلوبة

نظام التحلّم الرآ دارى المصناد للطائرات :-



يتم إلحلام الصاروخ و تحديد كل مع وجنع الطائرة وأبينا كابر الصاروخ مع خلال رادار يتم توجيه الصاروخ بناء ًا على الفرم بيم مكام الطائرة باعتباره المكام المطلوب ومكام الصاروخ المعتق حت يصلم الصاروغ بالطائرة .

تمارس

أذكر بعصم أمثلة لنظم التحكم الآلى مع شرح إمراها.
 ماهم مجالات وفوائد إستخدا انظم التحكم الآلى.
 قارم بيم أنظمة التحكم الآلى مع الشرع والرسم.
 كرن ما بين الد حنظراب - المتحكم - المكبر.

الباب الثالات تحويلات لابلاس م تحویل دوال فی الزمم ل إلى دوال فی S $\left\{ \mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_{0}^{\infty} f(t) e^{st} dt \right\}$ $\stackrel{EX}{=} \frac{d}{dt} t^{9} = 4t^{3} \quad \text{% } \int t^{4} dt = \frac{t^{5}}{5} + C$ det = aet & sedt = eat + c Ex d et = 5 et & S et dt = est + c $\{\hat{e}=1\}$ $\{\hat{e}=\infty\}$ $\{\hat{e}^{\infty}=\infty\}$ == 0 & A = 0 & A = 0 f(t) = AgeAJ = SA estat = A Sestation I $= A \frac{\bar{e}^{st}}{-s} \Big|_{\bullet}^{\infty} = -A (\bar{e}^{st})^{\infty}$ $= \frac{-A}{S} \left(\frac{1}{2} - \frac{A}{S} \right) - \frac{A}{S}$ $\therefore \left[\frac{A}{S} \right] - \frac{A}{S} = \frac{A}{S}$ EX J[1] = = = 1 8 1 [3] = \$ = [m] =

2 د الت اللخدار I [At] = S'At estat = A S't. estat تكامل بالتخزئ dv= est $du = dt = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{e^{st}}{s}}} = \frac{e^{st}}{\sqrt{1 - \frac{e^{st}}{s}}} dt$ $\therefore \int_{-\infty}^{\infty} [At] = A[-\frac{t}{s}]^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} dt$ $= A \left[0 + 0 - \frac{e^{-st}}{s^2} \right]^{\infty}$ $= A \left[-\frac{(e^{st} - e^{st})}{s^2} \right] - \frac{A}{s^2}$:- (\$[At] - A \$[at] = 4 L[Aēat] = SAēat. ēstut = A 50 = (s+a)t dt = A = (s+a)t | $= \frac{-A}{S+\alpha} \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right) = \frac{A}{S+\alpha}$ - [] [A e + at] = A] -

$$\int \left[4 e^{3t} \right] = \frac{4}{5-3}$$

$$\int \left[e^{6t} \right] = \frac{4}{5-6}$$

$$\int \left[e^{6t} \right] = \frac{4}{5-6}$$

$$\int \left[e^{6t} \right] = \frac{4}{5-6}$$

$$\int \left[e^{6t} \right] = \frac{1}{5-6}$$

$$EX \oplus f(t) = 5 + 2t + 6t^6 + e^{8t} + 6e^{4t}$$

 $f(t) = 5 + 2t + 6t^6 + e^{8t} + 6e^{4t}$
 $f(t) = F(s) = \frac{5}{5} + \frac{2}{5^2} + \frac{6.6!}{5^7} + \frac{1}{5+8} + \frac{6}{5-4}$

②
$$f(t) = 10te^{6t} + 5te^{4t}$$

 $F(s) = \frac{10}{(s-6)^2} + \frac{5}{(s+4)^2}$

3)
$$f(t) = 6 \text{ sm 3}t + 10 \text{ Gs } 6t$$

$$F(5) = \frac{6(3)}{5^2 + 9} + \frac{10 \text{ S}}{5^2 + 36}$$

(4)
$$f(t) = 2 e^{4t} \sin 2t + 6 e^{2t} \cos 4t$$

 $F(s) = \frac{2(2)}{(s+4)^2+4} + \frac{6(s-2)}{(s-2)^2+16}$

(5)
$$f(t) = 12t \sin 3t + t \cos t$$

 $F(s) = \frac{12(2)(3)S}{(S^2+9)^2} + \frac{S^2-1}{(S^2+1)^2}$

①
$$f(t) = t^3 + e^{2t} \sin 4t$$
② $f(t) = 5 - 4t + 5e^{4t}$
③ $f(t) = 8t^2 + 5 \cos 2t$
④ $f(t) = e^{8t} + t \sin 4t$
⑤ $f(t) = e^{8t} + e^{8t} \cos 3t$
⑥ $f(t) = 5 + 3t^4 + e^{5t} \sin 6t$

$$Simult = \frac{1}{23}(e^{2t} - e^{2t})$$

$$Count = \frac{1}{24}(e^{2t} - e^{2t})$$

$$Count = \frac{1}{24}(e^{2t} - e^{2t})$$

$$Count = \frac{1}{24}(e^{2t} + e^{2t})$$

$$Count = \frac{1}{24}(e^{2t} + e^{2t})$$

$$f(t) = f(f(s))$$

$$f(f(s)) = f(f($$

CamScarner a black ing-

mohemed Abb El gheny الباب الثالث الد الة التولى ، الدالة. الإنقالية c (5) R(5) G (5) $G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{R(s)}$ دالة التحويل الدخل ~ C(S)=18(S).G(S)-~ آ) (كدالة الانتقالية لمجوعة دوال متقلة على التوالى: - نظام مفتوع $\frac{R(s)}{G_{s}(s)} = \frac{R(s)}{G_{s}(s)} = \frac{R($ $X_1(\xi) = G_1(\xi) \cdot R(\xi) \longrightarrow \mathbb{O}$ X2(5) = G2(5). X1(5) - 2 C(S) = G3(S) - K2(S) -- B - التويم مم (فن (ومم الناتج في (X2(5) = G2(5). G1(5). R(5) مدبنی اخسیر (۲۱۶ - C(S) = G3(S). G2(S). G(S). R(S) : GT(5) = C(5) - G(5). G2(5). G3(5) - DD · الدالة الانتقالية للجوية دوال منصلة على التوالى تساوى ماصل خريهم علاے وال منفلہ علی التوازی G, (5) X,(5) = G,(5). R(5) -- 0 X2(5)=G2(5).R(5)→② X5(2) (C(2) G2(5) X3(x) = G3(x) R(x) -- 3 C(5)= X1(5)+ X2(5)+ X3(5)-0 (1-0 (3)5) المتوليم مم ١٠٥٥ ١٠ قي في (٩) يَعَج أُم

$$C(\xi) = G_{1}(\xi) \cdot R(\xi) + G_{2}(\xi) \cdot R(\xi) + G_{3}(\xi) \cdot R(\xi) \longrightarrow \frac{R(\xi)}{R(\xi)}$$

$$C(\xi) = G_{1}(\xi) \cdot R(\xi) + G_{2}(\xi) \cdot R(\xi) + G_{3}(\xi) \longrightarrow \frac{R(\xi)}{R(\xi)}$$

$$C(\xi) = \frac{C(\xi)}{R(\xi)} = G_{1}(\xi) + G_{2}(\xi) + G_{3}(\xi)$$

. : (كدالة (كلانكفالية لمجوعة دوال متصلة على التوازى تساوى عاصل جمعهم

 $\frac{1}{2}$ أو جه الدالة الانتقالية للدوال الآتة إذا علمت أم $G_1(S) = \frac{4S}{S^2-1}$

G2(5) = 5 9 G3(5) = 5-1 S-1 S-1

$$G_{T}(S) = G_{1}(S) \cdot G_{2}(S) \cdot G_{3}(S) \cdot G_{3}(S)$$

ماك ﴿ أو مِد الدالة الدنتَ قالية الدوال الآمنية إذا علمت أنه الدوال متصلة على التوازي

$$G_1(S) = \frac{S-2}{S+1}$$
 by $G_2(S) = \frac{3S}{S+2}$

$$G_{T}(S) = G_{1}(S) + G_{2}(S) .$$

$$= \frac{S-2}{S+1} + \frac{3S}{S+2} = \frac{(S-2)(S+2) + 3S(S+1)}{(S+1)(S+2)}$$

$$= \frac{S^{2}+2S-2S-4+3S^{2}+3S}{(S+1)(S+2)}$$

$$= \frac{4S^{2}+3S-4}{(S+1)(S+2)}$$

الدالة الدنتقالية لنظام مغلق

$$\begin{array}{c|c} R(5) & E(5) \\ \hline P(5) & E(5) \\ \hline P(6) & E(5) \\ \hline P(6) & E(5) \\ \hline P(6) & E(6) \\ \hline P(6)$$

$$E(s) = R(s) - B(s) \longrightarrow 0$$

$$C(S) = G(S) \cdot E(S) \longrightarrow 3$$

$$C(S) = C(S) \cdot [R(S) - B(S)] \xrightarrow{\text{(3)}} \underbrace{\text{(3)}}_{\text{(3)}} = C(S) = C(S) \cdot [R(S) - B(S)]$$


$$C(z) + G(z) - H(z) - C(z) = G(z) \cdot R(z)$$


$$C(s)[L+G(s).H(s)] = G(s)R(s)^{-s-1}$$


$$C(\xi) = \frac{C(\xi)}{R(\xi)} = \frac{G(\xi)}{1 + G(\xi) \cdot H(\xi)}$$


$$C(\xi) = \frac{G(\xi)}{R(\xi)} = \frac{G(\xi)}{1 + G(\xi) \cdot H(\xi)}$$

1 + G(5). H(5) 16.1












<u>تمارين</u> إضتعر المخططات الصندوقية الأسّة









(19)

$$V_c = \frac{1}{c} \int I dt$$

$$\frac{I}{\downarrow} C \qquad V_c(s) = \frac{1}{c p} I(s)$$

CETTIFFE





$$V_{i}(t) = V_{R_{1}} + V_{R_{2}} + V_{C}$$

$$V_{i}(t) = I_{R_{1}} + I_{R_{2}} + \frac{1}{C} \int I dt \longrightarrow$$

$$V_{i}(s) = R_{i}I(s) + R_{2}I(s) + \frac{1}{Cs}I(s) \longrightarrow$$

$$V_{0}(t) = V_{R_{2}} + V_{C} = I_{R_{2}} + \frac{1}{C} \int I dt \longrightarrow$$

$$V_{0}(s) = R_{2}I(s) + \frac{1}{Cs}I(s) \longrightarrow$$

$$\frac{V_{0}(s)}{V_{i}(s)} = \frac{R_{2}I(s) + \frac{1}{Cs}I(s)}{R_{1}I(s) + R_{2}I(s) + \frac{1}{Cs}I(s)}$$

$$\frac{V_{0}(s)}{V_{i}(s)} = \frac{R_{2}I(s) + \frac{1}{Cs}I(s)}{R_{1}I(s) + R_{2}I(s) + \frac{1}{Cs}I(s)}$$

$$\frac{V_{0}(s)}{V_{i}(s)} = \frac{R_{2}I(s) + \frac{1}{Cs}I(s)}{R_{1}I(s) + \frac{1}{Cs}I(s)}$$

$$= \frac{I(s) \left[R_2 + \frac{1}{cs} \right]}{I(s) \left[R_1 + R_2 + \frac{1}{cs} \right]}$$

CE X

 $\frac{V_{c}(s)}{V_{c}(s)} = \frac{R_{c}cs + 1}{R_{c}cs + R_{c}cs + 1}$

TO THE TENED TO THE FOREST

مثال ﴿ المعادلة الزمنية ومعادلة الرمنية ومعادلة لا برميد المعادلة التحويل ودالة التحويل واحسب جه الحرج .

$$V_{i}(t) = V_{R} + V_{c} = IR + \frac{1}{c} \int Idt \longrightarrow$$

$$V_{i}(s) = RI(s) + \frac{1}{cs} I(s)$$

$$V_{i}(s) = I(s) \left[R + \frac{1}{cs} \right] \longrightarrow$$

$$V_{o}(t) = V_{c} = \frac{1}{c} \int I dt$$

$$V_{o}(s) = \frac{1}{cs} I(s)$$

$$\frac{V_{o}(s)}{V_{i}(s)} = \frac{1}{I(s)} [R + \frac{1}{cs}]$$

$$\frac{V_{o}(s)}{V_{i}(s)} = \frac{1}{Rcs + 1}$$

$$V_{o}(s) = \frac{V_{i}(s)}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{V_{i}(s)}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$V_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$V_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$V_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$

$$v_{o}(s) = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1} = \frac{3}{Rcs + 1}$$



$$V_{c}(t) = V_{R} + V_{c}$$

 $20 = RI(t) + \frac{1}{C} I(t) dt$

$$20 = 6 I(t) + \frac{1}{2} \int I(t) dt$$

$$\frac{20}{5} = 6I(5) + \frac{1}{25}I(5)$$
 $\frac{20}{5} = 6I(5) + \frac{1}{25}I(5)$

$$I(s) = \frac{20}{5[6 + \frac{1}{25}]} = \frac{20}{65 + \frac{1}{2}}$$

$$I(S) = \frac{20}{6[S + \frac{1}{12}]} = \frac{10}{S + \frac{1}{12}}$$

$$V_{i}(t) = V_{R} + V_{L} = I(t)_{R} + L \underbrace{dI(t)}_{dt}$$

$$\frac{20}{S} = 5I(S) + 10[SI(S) - I(0)]$$


$$= 5I(S) + 10SI(S)$$

$$\frac{20}{S} = I(S)[5 + 10S]$$

$$= I(S) = \frac{20}{S(5 + 10S)} \rightarrow$$

<u>تماریس</u>

- 0 ,
- (3) إ عبت أم دالة التحويل لنظاميم متصليم على التوازى هي (3) إ عبت أم دالة التحويل لنظاميم متصليم على التوازى هي (3) =
- الم دالة التحويل لنظام تفذية خلفية سالبة هي إلى إلى المبارة التحويل لنظام تفذية خلفية سالبة هي المراح الم
- اً وجد دالة التحويل للدائرة على المرائرة المرائرة على المرائرة المرائزة ال



3
$$F(s) = \frac{1}{s^2 + 9} + \frac{s^2 + 1}{s^2 + 1}$$
 $F(s) = \frac{1}{3} \frac{3}{s^2 + 9} + \frac{s^2 + 1}{s^2 + 1}$
 $f(t) = \frac{1}{3} \sin 3t + \cos t$

4 $F(s) = \frac{s + 3}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{2}) \frac{2}{s^2 + 4}$
 $F(s) = \frac{s + 3}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{2}) \frac{2}{s^2 + 4}$
 $F(s) = \frac{s + 3}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{2}) \frac{2}{s^2 + 4}$
 $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{2}) \frac{2}{s^2 + 4}$
 $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{2}) \frac{2}{s^2 + 4}$
 $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{2}) \frac{2}{s^2 + 4}$
 $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{2}) \frac{2}{s^2 + 4}$
 $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{2}) \frac{2}{s^2 + 4}$
 $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{2}) \frac{2}{s^2 + 4}$
 $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{2}) \frac{2}{s^2 + 4}$
 $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{s^2 + 4}) \frac{2}{s^2 + 4}$
 $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{s^2 + 4}) \frac{2}{s^2 + 4}$
 $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{s^2 + 4}) \frac{2}{s^2 + 4}$
 $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{s^2 + 4}) \frac{2}{s^2 + 4}$
 $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{s^2 + 4}) \frac{2}{s^2 + 4}$
 $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{s^2 + 4}) \frac{2}{s^2 + 4}$
 $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{s^2 + 4}) \frac{2}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{s^2 + 4}) \frac{2}{s^2 + 4}$
 $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{s^2 + 4}) \frac{2}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{s^2 + 4}) \frac{2}{s^2 + 4}$
 $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{s^2 + 4}) \frac{2}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{s^2 + 4}) \frac{2}{s^2 + 4}$
 $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{s^2 + 4}) \frac{2}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{s^2 + 4}) \frac{2}{s^2 + 4}$
 $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{s^2 + 4}) \frac{2}{s^2 + 4} + 3(\frac{1}{s^2 + 4}) \frac{2}{s^2 + 4}$
 $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4} + \frac{1}{s^2 + 4}$

$$F(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}$$

$$F(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} = \frac{a_1}{s+1} + \frac{a_2}{s+2}$$

$$a_1 = \frac{(s+1)(s+3)}{(s+1)(s+2)}|_{s=-1} = \frac{-1+3}{-1+2} = \frac{-1}{-1} = \frac{-1}{-1}$$

$$a_2 = \frac{(s+2)(s+3)}{(s+1)(s+2)}|_{s=-2} = \frac{-2+3}{-2+1} = \frac{-1}{-1} = \frac{-1}{-1}$$

$$F(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

$$F(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+3)} = \frac{a_1}{s} + \frac{a_2}{s+2} + \frac{a_3}{s+3}$$

$$a_1 = \frac{s}{s(s+2)(s+3)}|_{s=-2} = \frac{a_1}{(s+2)(s+3)} = \frac{-1}{6}$$

$$a_2 = \frac{(s+2)}{s(s+2)(s+3)}|_{s=-2} = \frac{-1}{-2(-2+3)} = \frac{-1}{2}$$

$$a_3 = \frac{(s+2)}{s(s+2)(s+3)}|_{s=-2} = \frac{-1}{-3(-3+2)} = \frac{-1}{3}$$

$$F(s) = \frac{1}{6} - \frac{1}{2}e^{t} + \frac{1}{3}e^{t}$$

$$F(s) = \frac{1}{6} - \frac{1}{2}e^{t} + \frac{1}{3}e^{t}$$

$$F(s) = \frac{10}{(s+1)^2(s+3)}$$

$$F(s) = \frac{10}{(s+1)^2(s+3)} = \frac{q_1}{s+1} + \frac{q_2}{(s+1)^2} + \frac{q_3}{s+3}$$

(7)

$$F(\beta) = \frac{\beta(\beta)}{A(\beta)} = \frac{\beta(\beta)}{A(\beta)} = \frac{\beta(\beta)}{(\beta^2 + \beta)} = \frac{\beta(\beta)}{A(\beta)} = \frac{\beta(\beta)}{(\beta^2 + \beta)} = \frac{\beta(\beta)}{(\beta^2 + \beta)} = \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_3}{\beta^2 + \beta_1}$$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_3}{\beta^2 + \beta_1}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_3}{\beta^2 + \beta_1}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_3}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_3}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_3}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_3}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_3}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_3}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_3}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_3}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_3}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_3}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_3}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_3}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_3}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_3}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_3}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_3}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_2}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_2}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_2}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_2}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_2}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_1} + \frac{\alpha_2}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_2} + \frac{\alpha_2}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_2} + \frac{\alpha_2}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_2} + \frac{\alpha_2}{\beta^2 + \beta_2}$
 $= \frac{\alpha_1 S + \alpha_2}{\beta^2 + \beta_2} + \frac{\alpha_2}{\beta^2 + \beta_2}$

 اذاكانت درجة البطار الرى اوألب صدرجة المقام نحرى عملية قسمة مطولة متى خصل مى درجة البط افل سررج القام

@التعول الابلاس لتفاضل العالة (+) ع

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[f(t)] &= F(s) \\
\mathcal{L}[f(t)] &= \mathcal{L}[f(t)] &= \mathcal{L}[f(t)] &= \mathcal{L}[f(t)] - f(s) \\
\mathcal{L}[f(t)] &= \mathcal{L}[f(t)] - \mathcal{L}[f($$

لا بديس لدالة الحيب f(t) = sim wt LI Sinut = Simut. Estyt = = 1 5 (e3 wt = = 5 wt). = st dt = \frac{1}{23} \signaterisk \frac{e}{e} \frac{-(s-jw)t}{e} \frac{e}{e} \frac{-(s+jw)t}{2} dt = \frac{1}{2} \left[\frac{-(s-3w)}{e} - \frac{-(s+3wt)}{e} \right] \frac{-(s+3wt)}{e} = \frac{1}{2J[\frac{-1}{S-IW}(\bar{e}^{\sigma} - \bar{e}) + \frac{1}{S+JW}(\bar{e}^{\sigma} - \bar{e}^{\sigma})]} = \frac{1}{2J} [\frac{1}{5-7\omega} - \frac{1}{5+7\omega}] = 1 [(5-Jw[-\$+Jw]] = 1 [25 w2] = \frac{\omega}{5^2 + \omega^2} أوجد ملى المعادلة التفاضلية الآتية عيث 2 I(t) -3 I(t) -2 = 0 غيث 2=(0)=1 مح ا=(0)=2 2I(t) - 3I(t) - 2 = 0

2 I(t) - 3 I(t) - 2 = 02 I(s) - 5 I(s) - I(s) - 3[SI(s) - I(s)] - 2[SI(s) - I(s)] - 2[SI(s)] - 2[SI(s)]

$$L(s) = \frac{4s^{2} - 4s^{2}}{s^{2}(2s^{-3})} = \frac{a_{1}}{s} + \frac{a_{2}}{s^{2}} + \frac{a_{3}}{2s^{-3}}$$

$$a_{2} = \frac{s^{2}(4s^{2} - 4s^{2})}{s^{2}(2s^{-3})} = \frac{-2}{3}$$

$$a_{3} = \frac{(2s^{-3})(4s^{2} - 4s^{2})}{s^{2}(2s^{-3})} = \frac{-2}{3}$$

$$a_{3} = \frac{4(\frac{3}{2})^{2} - 4(\frac{3}{2}) + 2}{s^{2}(2s^{-3})} = \frac{20}{3}$$

$$a_{4} = \frac{4(\frac{3}{2})^{2} - 4(\frac{3}{2}) + 2}{(2s^{-3})^{2}} = \frac{20}{3}$$

$$a_{1} = \frac{4}{3s} \left[\frac{s^{2}(4s^{2} - 4s^{2})}{s^{2}(2s^{-3})} \right]_{s=0}$$

$$a_{1} = \frac{4}{3s} \left[\frac{s^{2}(4s^{2} - 4s^{2})}{s^{2}(2s^{-3})} \right]_{s=0}$$

$$a_{1} = \frac{(2s^{-3})(8s^{-4}) - (4s^{2} - 4s^{2})(2)}{s^{2}(2s^{-3})^{2}} = \frac{12 - 4}{9} = \frac{8}{9}$$

$$a_{1} = \frac{(2s^{-3})(8s^{-4}) - (6s^{2} - 4s^{2})(2)}{s^{2}(2s^{-3})^{2}} = \frac{12 - 4}{9} = \frac{8}{9}$$

$$a_{1} = \frac{(2s^{-3})(8s^{-4}) - (6s^{2} - 4s^{2})(2)}{s^{2}(2s^{-3})^{2}} = \frac{12 - 4}{9} = \frac{8}{9}$$

$$a_{1} = \frac{(2s^{-3})(8s^{-4}) - (6s^{2} - 4s^{2})(2)}{s^{2}(2s^{-3})^{2}} = \frac{12 - 4}{9} = \frac{8}{9}$$

$$a_{1} = \frac{(2s^{-3})(8s^{-4}) - (6s^{2} - 4s^{2})(2)}{s^{2}(2s^{-3})^{2}} = \frac{12 - 4}{9} = \frac{8}{9}$$

$$a_{1} = \frac{(2s^{-3})(8s^{-4}) - (6s^{2} - 4s^{-4})(2)}{s^{2}(2s^{-3})^{2}} = \frac{12 - 4}{9} = \frac{8}{9}$$

$$a_{1} = \frac{(2s^{-3})(8s^{-4}) - (6s^{2} - 4s^{-4})(2)}{s^{2}(2s^{-3})^{2}} = \frac{12 - 4}{9} = \frac{8}{9}$$

$$a_{1} = \frac{(2s^{-3})(8s^{-4}) - (6s^{2} - 4s^{-4})(2)}{s^{2}(2s^{-3})^{2}} = \frac{12 - 4}{9} = \frac{8}{9}$$

$$a_{1} = \frac{(2s^{-3})(8s^{-4}) - (6s^{2} - 4s^{-4})(2)}{s^{2}(2s^{-3})^{2}} = \frac{12 - 4}{9} = \frac{8}{9}$$

$$a_{1} = \frac{(2s^{-3})(8s^{-4}) - (6s^{2} - 4s^{-4})(2)}{s^{2}(2s^{-3})^{2}} = \frac{12 - 4}{9} = \frac{8}{9}$$

$$a_{1} = \frac{(2s^{-3})(8s^{-4}) - (6s^{-4} - 4s^{-4})(2)}{s^{2}(2s^{-3})^{2}} = \frac{12 - 4}{9} = \frac{8}{9}$$

$$a_{1} = \frac{(2s^{-3})(8s^{-4}) - (6s^{-4} - 4s^{-4})(2)}{s^{2}(2s^{-3})^{2}} = \frac{12 - 4}{9} = \frac{8}{9}$$

$$a_{1} = \frac{(2s^{-3})(8s^{-4}) - (6s^{-4} - 4s^{-4})(2)}{s^{2}(2s^{-3})^{2}} = \frac{8}{9}$$

$$a_{1} = \frac{(2s^{-3})(8s^{-4}) - (6s^{-4} - 4s^{-4})(2)}{s^{2}(2s^{-3})^{2}} = \frac{8}{9}$$

$$a_{1} = \frac{(2s^{-3})(8s^{-4}) - (6s^{-4} - 4s^{-4})(2s^{-4})}{s^{2}(2s^{-4})^{2}} = \frac{8}{9}$$

$$a_{1} = \frac{(2s^{-3})(8s^{-4}) - (6s^{-4} - 4s^{-4})(2s$$

$$F(s) = \frac{2}{s(2s^{2}+7s+3)}$$

$$F(s) = \frac{2}{s(5+3)(2s+1)} = \frac{a_{1}}{s} + \frac{a_{2}}{s+3} + \frac{a_{3}}{2s+1}$$

$$A_{1} = \frac{2s}{s(5+3)(2s+1)} = \frac{2}{(s+3)(s+1)} = \frac{2}{3}$$

$$A_{2} = \frac{2(s+3)}{s(s+3)(2s+1)} = \frac{2}{3(-6+1)} = \frac{2}{15}$$

$$A_{3} = \frac{2(2s+1)}{s(s+3)(2s+1)} = \frac{2}{3(-6+1)} = \frac{2}{5}$$

$$F(s) = \frac{2}{s} + \frac{2}{15} = \frac{2}{s} - \frac{2}{5} = \frac{2}{5}$$

$$F(t) = \frac{2}{3} + \frac{2}{15} = \frac{3t}{5} - \frac{4}{5} = \frac{2t}{5}$$

(x) النواية العظمى للالله (x)

$$f(\infty) = \lim_{t \to \infty} f(t) \longrightarrow f(\infty) = \lim_{s \to 0} SF(s) \longrightarrow f(t) \text{ follows fixed in the property of the fitted in the fitt$$

THE PERTIFICATION OF THE PERTI

أوجد النباية الفظم للمالة الأنية $F(S) = \frac{10}{8(S+1)}$ و مقعہ النا تج بوا ملحهٔ ایجا د النہارة العظم للدالله بعد إجراد العلم للدالله بعد إجراد العلم ا $F(s) = \frac{10}{s(s+1)} = \frac{a_1}{s} + \frac{a_2}{s+1}$ a, - 108 | 5=0 - 10 = 10 $\alpha_z = \frac{|o(s+1)|}{|s(s+1)|} = \frac{|o|}{|s|} = -10$ $F(\infty) = \lim_{t \to \infty} f(t) = \lim_{t \to \infty} (10 - 10 e^{t})$ t→00 t→00 = 10-10 € = 10 V

أو عبد أيضا الفتيمة الإبت الية المالة السابة العالمة السابة العارب العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العارب العبد العبد العارب العبد ا

(12)

أوجدتحولي لابلاس بالإئبات

①
$$F(t) = 3$$

③
$$F(t) = 2 e^{3t}$$

(3)
$$F(t) = 2e^{t}$$
. (3) $F(t) = HL$

(4) $F(t) = 2t^3 + 4e^{2t} + 3$

(5)
$$F(t) = 2 + 3T + e$$

(6) $f(t) = 3e^{2t} + 5e^{3t} = 6.t^3$

$$(8)$$
 $F(t) = 2t + 3$

(1)
$$F(s) = \frac{4}{s(s+4)(s+3)}$$

(12)
$$2F(t) + 7F'(t) + 3F(t) = 3$$

(13) $X''(t) + 5X'(t) + 4X(t) = e^{t}$

$$(14) x^{1} + 5x^{2} - 6x = 5e^{2t}$$

"الباب الرابع "

" دراسة الإستجابة العابرة لأنظمة العَلَم الألى "

العلم: إذا كام لدينا نظام التحكم: إذا كام لدينا نظام تحكم ذو تغذيه المناه التحكم: إذا كام لدينا نظام تحكم ذو تغذيه المناه تحديد المناه ا خلفية ا=(H(5) وكانت (a(5) على الصورة

G(S) = K(Tas+1)(Tbs+1)(Tcs+1) ---5"(T, 5+1)(T25+1)(T35+1) . - -

فالله ٨ تحدد دفع النظام

id n = o wied lead o = N To نظام سرلنوع الأحادي ا= N لم م م م النَّنائ 2 م لم at N = 2 و حکز ۱

حَمْرُ لَمُ الْهِ الْمُومِ أَى قَوْمَ كَا أَنْ الْبِيلُ اوْالْمُعَامَّا مِنْ } الصورة (٢٥+١)

1

عدد نوع ودرجه G(S) = \frac{10(25+1)(55+1)(5+1)}{5^2(35+1)(45+1)(65+1)} dhold religion

درجة النظام مم الدرجة الخاصة نوع النظام م النوع الثنائي

 $G(s) = \frac{3(2s+1)(s+1)}{(s+2)(3s+1)}$ $= \frac{3(25+1)(5+1)}{2(\frac{5}{2}+1)(35+1)} - \frac{\frac{3}{2}(25+1)(5+1)}{(0.55+1)(35+1)}$ درعة التقام ١٠٠٠ الدرعة اليانة نوع النظام مم النوع الصفري

26)

(3) $G(5) = \frac{300}{(1+0.25)(5+3)}$ $G(s) = \frac{(3 \circ 0)}{(1 + 0.25)(3)(\frac{5}{3} + 1)} = \overline{(1 + 0.25)(\frac{5}{3} + 1)}$ درجة النظام سم الدرجة الثانية نوع التَّكَّامُ مِم النَّومِ الصَّغرى ۵ "ما بت خطأ (لامتقرار: عو ثابت الاستقرار وتتفيرقيمته والرمز الدال له بتغير نوع دالة الدخل . (ع) إذا كانت دالة الدخل عند (+) م دالة الخطوة أوالوحرة أوالوضع Ku a= Kv = lim SG(5) و ا ذا كانت داله لد فل الله علي الله وحدة العجلة Ka = lim, 5° Ca(5) ess -: القد الله على 3 R(t) = 1 . ess = 1 + KP 月十二七 ess = R(T) = t2 ess = 27

			N=2	N > 2
الدخل	N=0			Kp = 00
R(+)=1	Kp=K	Kp = 20	Kp= A	ess = 0
	eps=1+kp	es> = 0	ess = 0	
R(t)=t	Kv = 0	Kv=K	Kv = 00	Kv=00
		, ,	e25=0	ess = 0
	e,5,=0	ess=kv	227	
$R(t) = \frac{t^2}{2}$	Ka= 0	Ka = 0	Ka=K	Ka = A
	ess = 00	ess = 20	ess=Ka	ess = 0

أ وجد نوع ودرجة النظام ومعاملات الخطأ للوصنع والسرعة (<u>EXO)</u> و العجلة وكذلك خلط الاستقرار خ كل حالة ،

G(S)=
$$\frac{600}{S^2(5)(\frac{5}{5}+1)(4)(\frac{5}{4}+1)}$$
 (TS+1) $\frac{5}{5}$

$$G(s) = \frac{30}{5^2(\frac{5}{5}+1)(\frac{5}{4}+1)}$$

نوع النظام سم النوع الثنائ . « 30 K = 30 النظام مم الدرجة الرابعة عم الدرجة الرابعة درجة النظام مم الدرجة الرابعة الر

$$K_{V} = \lim_{S \to 0} SG(S) = \lim_{S \to 0} \frac{308}{S^{2}(\frac{S}{5}+1)(\frac{S}{4}+1)} = \frac{30}{5} = 60$$

 $e_{SS} = \lim_{K_{V}} \frac{1}{8} = \frac{1}{8} = 0$

(58)

$$K_{\alpha} = \lim_{S \to \infty} \frac{1}{S} \frac{1}{G(S)} = \lim_{S \to \infty} \frac{3 \circ g^{2}}{g^{2}(\frac{S}{S} + 1)(\frac{S}{A} + 1)}$$

$$K_{\alpha} = \frac{3 \circ g^{2}}{(0 + 1)(0 + 1)} = 3 \circ g^{2}$$

$$E_{\beta} = \frac{1}{K_{\alpha}} = \frac{3 \circ g^{2}}{3 \circ g^{2}}$$

$$E_{\beta} = \frac{1}{K_{\alpha}} = \frac{3 \circ g^{2}}{3 \circ g^{2}}$$

$$E_{\beta} = \frac{1}{K_{\alpha}} = \frac{3 \circ g^{2}}{3 \circ g^{2}}$$

$$E_{\beta} = \frac{1}{K_{\alpha}} = \frac{3 \circ g^{2}}{3 \circ g^{2}}$$

$$E_{\beta} = \frac{1}{K_{\alpha}} = \frac{3 \circ g^{2}}{3 \circ g^{2}}$$

$$E_{\beta} = \frac{1}{K_{\alpha}} = \frac{3 \circ g^{2}}{3 \circ g^{2}}$$

$$E_{\beta} = \frac{1}{K_{\alpha}} = \frac{1}{12} (\frac{S}{12} + 1) = \frac{1}{12}$$

$$E_{\beta} = \frac{1}{K_{\alpha}} = \frac{1}{12} (\frac{S}{12} + 1) = \frac{1}{12}$$

$$E_{\beta} = \frac{1}{K_{\alpha}} = \frac{1}{12}$$

$$E_{\beta} = \frac{1}{K_{\alpha}} = \frac{1}{12}$$


$$K_{\alpha} = \lim_{S \to 0} \frac{S^2 G(S)}{S \to 0} = \lim_{S \to 0} \frac{12(\frac{S}{12} + 1)}{S(S + 1)(\frac{S}{4} + 1)} = 0$$

$$e_{SS} = \frac{1}{K_{\alpha}} = \frac{1}{0} = \infty$$

アー・フィーファー

 $F(t) = R_1 \longrightarrow \frac{e_{ssp}}{e_{ssp}} = \frac{R_1}{1 + K_p}$ $F(t) = R_1 \longrightarrow \frac{e_{ssp}}{1 + K_p} = \frac{R_1}{1 + K_p}$ $F(t) = R_1 \longrightarrow \frac{e_{ssp}}{e_{ssp}} = \frac{R_2}{1 + K_p}$ $F(t) = R_2 t \longrightarrow \frac{e_{ssp}}{k_v} = \frac{R_2}{k_v} \longrightarrow \frac{e_{ssp}}{k_v} = \frac{R_2}{k_v}$ $F(t) = R_3 t^2 \longrightarrow \frac{e_{ssp}}{k_a} = \frac{R_3}{k_a} \longrightarrow \frac{e_{ssp}}{k_a} = \frac{R_3}{k_a} \longrightarrow \frac{e_{ssp}}{k_a} = \frac{e_{ssp}}{k_a} + \frac{e_{ssp}}{e_{ssp}} + \frac{e_{ssp}}{e_{ssp}} + \frac{e_{ssp}}{e_{ssp}} = \frac{e_{ssp}}{e_{ssp}} + \frac{e_{ssp}}{e_{ssp}} = \frac{e_{ssp}}{e_{ssp}} = \frac{e_{ssp}}{e_{ssp}} + \frac{e_{ssp}}{e_{ssp}} = \frac{e_{ssp}}{e_{ssp}} = \frac{e_{ssp}}{e_{ssp}} + \frac{e_{ssp}}{e_{ssp}} = \frac{e_{ssp}}{e_{ssp$

نع ال كل المومنى حدد درجة النظام و نوعه ومعاملات EX الحنظ و خلط الإستقرار الكلى إذا كانت اشارة الدخل $t(t) = 3 + 8t + 6t^2$



$$G(s) = \frac{5^2(5+2)}{5^2(5+2)}$$
 $f(s) = 1$

 $r(t) = 3 + 8t + 6t^2 = R_1 + R_2t + R_3t^2$ $R_1 = 3$ $R_2 = 8$ $R_3 = 6$ $R_3 = 6$ $R_4 = 1$ $R_4 = 1$

(فن حالة دخل الخلوة (الوجنع) $G(s).H(s) = \frac{3(s+1)}{s^2(2)(\frac{5}{2}+1)} \cdot 1 = \frac{3/2(5+1)}{s^2(\frac{5}{2}+1)}$ R1 = 3 : Kp = lim G(s). H(s) = lim 3/2(5+1) =- $\frac{-\frac{3/2(0+1)}{0(0+1)}}{1+kp} = \frac{3}{1+a0} = \frac{3}{1+a0}$ ﴿ مَمَ عَالَمَ الدَفْلِ سَرِعَةَ (انْحَدَارِ) R2 = 8 : Ky=lin 5 G(5). H(5) = lin 3/2 (5+1). 5 5-0 5x(5/2+1) @ في طالة الدخل دالة العجلة R3=6 :. Ka = lim & Ca(x). H(x) = lim 3/2 (5+1) 8/2 5-0 8/5+1) $\frac{-\frac{3/2(0+1)}{(0+1)} - \frac{3}{2}}{\frac{(0+1)}{Ka} - \frac{6}{3/2} - 4} - \frac{3}{2}$: Exp = exp + exx + exx a 4 = طاء الله عقراء الله = 4 :. (32)

CamScarner a Light Inguist

" تمارین "

أو مبد نوع ودرجة النظام ومعامل الخطأ الاستابيك وكذاك ضطأ حالة الإستقرار باذا كام الدخل كما هو موضح بكل مسأكة

ا = (ع) الم مع (1+ ع ق) (4+ ع) = (ع) مى الد فعل . (ع) المة الخطوة الومرة و دالة الاندار الومعة (ع) دالة العبلة الومعة

ا = المال المالكون الوصة (اله الإنمار الوصة (اله الموصة (اله الموصة الوصة (اله الموصة الوصة (اله المعلة الوصة (اله المعلة الوصة

EN9/mohamed Abd EL shany " الباب الخامسي " 2020 " المتمكمات وإستجابة الدُنظة المحكومة " ﴿ وراسة إستقرار أنظمة التحكم الألى :-يمكس معرفة حالة النظام بالنبة للاستقرار بواسطة معادلة الخوام للنظام ميث معادلة المنظم الخوام هم المقام لدالة التحويل فى دالة اللا بوس مسا ويًا للصفر. & و تيويه النظام مستقراً إذا وقعت جميع أقطاب دالة الخواص ﴿ السَّالَ عَيْرِ مسموى لابلاسى .
 ﴿ وَعَوْمِ السَّطَامُ عَيْرِ مستقر إذا وقع أحد أو بعصم الله قطا ب ن النصف الأيم لمعدى لا بلاس . ومس الطرب الثانية للك في عالة إستقرار الأنظمة لمربعة روى للاستقرار:-ا كتارة موام النظام مرادة موام النظام م = (ع). H(ع) = 0 OR 0, 5+0, 5"+ 0, 5"+ اق افر شروط روث وها 00,01,02, D جميع المعاملات موجبة) an ﴿ عِیج قوی که موجودة ﴿ نظرية روى للاستقرار:a, 94 @ إذا كانت جميع معاملات 01 93 9 5 المعود الأول (عوا روك) موصة كموم النظام ستقر. bz P3 ﴿ إِذَا كَانَتُ أُمِد أُو بِيهِ ﴾ Cz C 3 المعاملات سالبة يكوم d, d 3 di النظام عني متقر. (34)

$$b_{1} = \frac{a_{1}a_{2} - a_{0}a_{3}}{a_{1}}$$

$$b_{2} = \frac{a_{1}a_{4} - a_{0}a_{5}}{a_{1}}$$

$$b_{3} = \frac{a_{1}a_{6} - a_{0}a_{7}}{a_{1}}$$

$$c_{1} = \frac{b_{1}a_{3} - a_{1}b_{2}}{b_{1}}$$

$$c_{2} = \frac{b_{1}a_{5} - a_{1}b_{3}}{b_{1}}$$

$$c_{3} = \frac{b_{1}a_{7} - a_{1}b_{4}}{b_{1}}$$

$$d_{1} = \frac{c_{1}b_{2} - b_{1}c_{2}}{c_{1}}$$

$$d_{2} = \frac{c_{1}b_{3} - b_{1}c_{3}}{c_{1}}$$

مثال () اذاكانت معادلة خوام نظام تحكم آلى كا لمن هاك () اذاكانت معادلة خوام نظام تحكم آلى كا لمن هاك () اذاكانت معادلة خوام نظام تحكم الله المحمد المنظام بطريقة روى،

S⁴ 1. 3 5 S³ 2 4 0 S¹ C₁ b₂ 0 S¹ C₁ 0

$$b_{1} = \frac{2(3) - 4(1)}{2} - 1$$

$$b_{2} = \frac{2(5) - o(1)}{2} = 5$$

$$c_{1} = \frac{4b_{1} - 2b_{2}}{b_{1}}$$

$$c_{1} = \frac{4(1) - 2(5)}{-6}$$

$$d_{1} = \frac{c_{1}b_{2} - b_{1}(0)}{c_{1}}$$

$$= b_{2} = 5$$

الى ﴿ مَسْتَخِدَمُا طُرِيعَةَ رُومُ إِدْرِسَ إِسْتَقَرَارِ النَّكَا؟ $5^{4} + 65^{2} + 35^{3} + 45 + 10 = 0$ 5°+353+652+45+10=0 $b_1 = \frac{3(61 - 1(4))}{3} = \frac{14}{3}$ S¹ 1. 6 10 S³ 3 4. 0 S² b₁ b₂ 0 $b_2 = \frac{3(10) - 1(0)}{3} - 10$ $c_1 = \frac{4b_1 - 3b_2}{b}$ $C_1 = \frac{4(\frac{14}{3}) - 3(10)}{\frac{14}{3}} = -\frac{17}{7}$ di = cips -pi(0) - 10 :، النظام غرمستقر

: العنظام مسققر. : لا ب أم تكوم عهه = (ده لمه ام) .. C1=32-3K>0→-3K>-32 -- K < 32. - K < 80 0 < K < 80) - / Jeing by مثال () أوجد قيمة K التى تجعل النظام مستقر 5(52+5+1)(5+2)

الحل

أولا نوجد دالة التحويل $1 + \frac{S(S_5 + S + I)(S + S)}{K}$


 $\frac{C(\xi)}{K(\xi)} = \frac{\xi(\xi^2 + \xi + 1)(\xi + \xi) + K}{\xi(\xi^2 + \xi + 1)(\xi + \xi) + K}$: معادلة الخوام مع المقام لذالة التحويل = صغ = 2(22+2+1)(2+5)+K=0 $(5^3 + 5^2 + 5)(5 + 2) + k = 0$ 59+53+55+253+25+25+K=0 = 59+353+352+25+K=6 $b_1 = 3(3) - 1(2) = \frac{7}{3}$ b2 = 3(K) - 0(1) - K $c_1 = \frac{2b_1 - 3b_2}{b_1} - \frac{2(\frac{7}{3})^2 - 3K}{b_1}$ d, 0 $C_1 = 2 - \frac{9}{2}K$ q1 = C1p5-p1(0) = p5 = K b2 = + ve : (K>0) "= 2+= 2d: and C1=+ne == 5-3=k>0 -- - 3/2 ×>-2 → K < 2/9/2 : (K < 14) 0< K < 14 / 1/2 / 2000

(1) $S^{\frac{1}{4}} + S^{\frac{3}{4}} + 3S^{\frac{3}{4}} + 4S + 5 = 0$ (2) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (3) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (3) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (3) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (3) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (3) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (3) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (4) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (5) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (6) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (7) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (8) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (9) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (9) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (9) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (9) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (9) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (9) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (10) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (11) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (12) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (13) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (14) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (15) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (16) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (17) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (18) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (18) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (18) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} + 6S + 12 = 0$ (18) $S^{\frac{3}{4}} + (4+K)S^{\frac{3}{4}} +$

" دراسة إستجارة المتدد " مر أمم لمرم دراسة إستابة الرّدد للنظام هو منی بود « Bode diagram » ويشمل منى بود على رسمتام الأولى بيم العَيْمة والترّدد والثانية بيم الزاوية والترّدد الرسمة الأولى: تمثل القيمة اللوغاريقية ع لوغاريم الترود الرسمة النانية تمثل الزاوية بالدرجان ع لوعًا رسم التردد إذا كانت الدالة الانتقالية على الصورة G(s). H(s) = K(T, S+1) S(T, S+1)(T35+1)(T45+1) مطوات الحل: آ نجعل جميع عدود البيط والمعالم مم لدرجة الأولى عامورة (١٠٠) Jw - S & Juii (2) (3 نوج تردد الركم لك الأقواس حيث الم = ع W ﴿ خَسِبِ الزَاوِيَّةِ ۞ للمَسَارِ وذَلِكَ بِإِجَادِ ۞ لِكُلْ قُوسٍ 20 log K @ اللب البر مم الوحدة باث رة موجبة دائما ويرسم خط أفعت ارتفاعة ١ ويماه ٤ ويزاوية صفده که لوه ښ airi (Jw) reiell ((-20) / (05-) بزاري ه <u>و</u> -2.0 loge six (Jul) reid (B ويَور غط مائل // (2) بزاويم ٥٥-

20 log VI + WZTZ QUE (1+ JWT.) revel 1 وكور خط ما كل // (20) ال عاع (0 --- 00) m (00 m) 20 los VI + Wit 2 ours (1+JWT) -1 reid 1 @ و يُوم خل ما على // (20) العاع (ه و- مراويو ميم (ه و- مراويو غراويو 02 = ± 90 + tan w, - tan wz - tan wz - ... (PhM) Phase margon 15-4 مع تَفَا لَمْع الما ع محر سوما ننزل بعبود يَنَا لَمْع مع لزاوية (GM) Gaim matgon > 15 + 1A1/ القااطع به مع 180 - الملح بعبود يقلع القدار IA1 (GM) e (PhM) e (GMD) موسيقي كوم النظام مستقر إذا كام (GM) e (PhM) e (B) معلی کوم النفاع غیر ر PhM <-180 (ای خن 180)

CamScarner - Light Inguest



عم منحنی بور للنظام EXO 10(5+1) G(5). H(5) -(s+1) G(s). H(s) = 16(5+1) (5)(= +1)(5)(=+1) - (=+1)(=+1 C(2m).H(2m)= (2m+1) أولد (حدول المقدار) (1=+1)(2=+1) 20 log K = 20 log 1 = 0 : K=1 ارع سل) بط ءَ ما الرئم: أ (J=+1) ئردر اركب = 2 Per (3 = +1) 5= TI 13 20 0 -20 -20 -20 الجمدح 0 المعالية النعاع وي وبله من النعان ٥٥in about 20 691 Elis 1 polos

$$w = 0.1, 1, 2, 5, 10, 1000$$
 $atw = 0.1$
 $O = 7ailo.1 - tail $\frac{0.1}{2} - tail \frac{0.1}{5} = 2$
 $atw = 0$$

$$at w = 1$$
 $0 = tan' 1 - tan' \frac{1}{2} - tan' \frac{1}{5} = 7$
 $at w = 2$


$$\frac{at w = 5}{G = tan 5 - tan \frac{5}{2} - tan \frac{5}{5} = -35$$


w	0.1	1	2	5	10	100
6	2	7-	- 4	-35	-58	-87

الل على منى بود ارسم منى بود اذا كانت التغذية اللغية ١ = ١١

(1)
$$G(\xi) = \frac{10}{5(5+10)(5+0.1)}$$


(2) $G(\xi) = \frac{10}{5(0.015+1)(0.015+1)}$





W	0.1	1	5	10	100
0	-98	- 146	-214	-237	-266

(45)



G.M = -ve UL ~-20 ph.M ≥ -180

U

: النظام مستقر

$$G(s) = \frac{100(s+1)}{s(s+10)}$$

$$G(s) \cdot H(s) = \frac{100(s+1)}{s(10)(\frac{s}{10}+1)} = \frac{10(s+1)}{s(\frac{s}{10}+1)}$$

ک (عس+1)	1. 1		1	سولي المبتدار
تردد الركم 1 تردد الركم 1	0.1 0 1	t20 10	+20 10	05+ 0
س للمام تردر الركب 1	-20	-20	-20	-20
(ا + الله عام) معام) ترور الركم ها			- 20	05-
الممدح	-20	0	-20	-20

W	0.1	(10	1.00	100
0	- 85	-51	- 51	-85	- 9

