الباب الأول

□ تعريف الحاسب الآلي: هو جهاز إلكتروني لديه القدرة على إستقبال البيانات و مُعالجتها بواسطة برنامج من التعليمات ، و إسترجاعها بسرعة فائقة ، أستخدم لإجراء العمليات الحسابية و المنطقية ، و تطور تطوراً كبيراً و أصبح لا غنى عنه في جميع نواحي العلوم (الإجتماعية ، الطبية ، الهندسية ،) . البيانات (Data) : هي المعلومات التي يستطيع الحاسب التعامل معها كالأوامر و الإختيارات . المُعالجة (Processing) : هي عملية تغيير و تحويل البيانات من الشكل التي تكون عليه إلى شكل آخر. الإخراج (Output) : هي عملية إسترجاع المعلومات و إظهار ها بطريقة يستطيع المُستخدم فِهمها من خلال أجهزة الإخراج ، مثل : الشاشة و السماعات و الطابعة . التخزين (Storage) : هي عملية حفظ المعلومات و البيانات في الحاسب ، لإستعمالها لاحقاً عند الحاجة اليها ، مثل : القُرص الصلب ، القُرص المرن ، القُرص المُدمَج ، ..إلخ . العبور : عبارة عن تغير طفيف في الطاقة لا يمكن أن يكرر نفسه مرة أخرى و يأتي على شكل إنخفاض أو إرتفاع في الجهد .

(١) ما هو تعريف الصيانة ؟ و ما هي أنواعها ؟

- الصيانة: هي إكتشاف الأعطال و تشخيصها ثُمَّ إصلاحها أو إستبدال الأجزاء العاطلة ثُمَّ التأكد من تمام الإصلاح بكل الوسائل المُتاحة لتأكيد جودة الإصلاح.
 - ✓ تنقسم الصيانة إلى ثلاثة أنواع هى :
 - [1] الصيانة الدورية:
- ◄ و تتم بعد عدد مُعين من ساعات التشغيل أو على فترات زمنية مُعينة و تستهدِف أساساً الوقاية من حدوث الأعطال .
 - 2] الصيانة الوقائية:
 - ◄ و تتم في أي وقت حسب الحاجة بغرض حماية الجهاز من الغبار و الأتربة و الصدأ و الضوضاء و الحرارة و مصادر الأعطال الأخرى .
 - [3] الصيانة العلاجية:
 - و تتم عند حدوث أعطال فعلية في الجهاز بغرض إصلاح الجهاز العاطل فعلاً.

(٢) إذكر الأدوات المُستخدمة في عملية الصيانة ؟

- € [1] إتباع تعليمات و مبادىء الصيانة الصحيحة .
- [2] التعرف على المكونات و الأجزاء المادية الموجودة في الجهاز و وظيفة كل مكون .
 - [8] وجود سجلات الصيانة الخاصة بأجهزة الحاسب.
 - 🕻 [4] توافر دليل الإستخدام و الكُتب و المراجع للأجهزة .
- ◘ [5] وجود الحد الأدنى من قطع الغيار الهامة (كارت الشاشة شرائح الذاكرة ذاكرة ROM).
 - [6] توافر العدد و الإلات اللازمة للفك و التركيب .
 - [7] توافر مجموعة أصلية من برامج نظم التشغيل و تشخيص الأعطال .
 - (٣) إذكر العدد اللازمة للفك و التركيب في صيانة الحاسب ؟
 - (٣) إذكر العُدد المُستخدمة في صيانة الحاسب ؟
 - □ [1] أجزة قياس و إختبار ، مثل : جهاز أفوميتر رقمي DVM .
 - [2] أدوات لحام ، مثل : كاوية لحام ذات جهد مُنخفض .
 - . WARP PLUGS [3] كالمنافذ .
 - [4] مُلقاط / خُطَاف ذو مِخلَب .
 - [5] عدسة مُكبّرة و كشّاف ضوئى.
 - [6] مجموعة مفكات متنوعة ، و يُفضَّل أن تكون ذات رأس مغناطيسية لإلتقاط المسامير.
 - [7] مجموعة مفاتيح بلدي متنوعة (مِتري بوصة).
 - [8] شفّاط أتربة BLOWER.
 - [9] جفت و كمَّاشة و بنسة و قصَّافة / زرادية .

- [10] كمية من الأسلاك الكهربية .
- □ [11] أدوات خلع و تركيب الشرائح Chips القابلة للخلع بدون إلتواء الأرجل .
 - [12] أداة نزع رؤوس الكابلات .
 - [13] كيماويات لإزالة الأتربة و مُنظِفات مناطق التلامُس و إسبراي تبريد .
 - [14] فرشاة عرضها بوصة لزوم التنظيف و إزالة الأتربة .
 - [15] أدوات نظافة (كُحول بخّاخة قُطن فُرشاة تنظيف) .
 - € [16] أقراص تنظيف المُشغلات المرنة و المُدمجة.
 - 🗅 [17] مُفرغ شُحنات إستاتيكية .

(٤) ما هي الأخطار المؤثرة في مكونات الحاسب ؟

- □ [1] الحرارة العالية: إرتفاع درجة الحرارة الخارجية للحاسب إلى أكثر من المُعدلات الموصى بها (١٦ ٣٣) درجة مئوية، قد يؤدي إلى تضرر الحاسوب، و عليه يجب التأكد من وضع الحاسوب في المواضع التي تسمح للهواء بالمرور إلى داخل علبة الحاسوب من خلال فتحات التهوية، و يجب تجنب تشغيل الحاسوب عندما ترتفع درجة حرارة الغرفة إلى أكثر من 33 درجة مئوية، في حال تعطلت أجهزة التكييف.
- [2] الغُبار: تراكم ذرات الغُبار على الدارات داخل الحاسوب يؤدي إلى تشكيل طبقة عازلة حرارياً و هذا يُقلل من تبديد الحاسوب للحرارة الناتجة لذلك علينا تنظيف الحاسب كُل فترة زمنية مُعينة.
 - (ق) تذبذُب الطاقة : يُعتبر مِقبس الطاقة الجداري مصدراً لكثير من المشاكل الّتي يُمكن أن تُؤثر في المكونات المادية للحواسيب .
 - □ [4] المجال المغناطيسي: في حال تعرض الحاسوب الشخصي إلى مجال مغناطيسي عالي ، فإن المكونات المُمغنطة فيه مثل: القرص الصلب أو الأقراص المرنة ، قد تتأثر ، و يتم فقد المعلومات المُخزنة عليها.
 - [5] عوامل التآكل : يُعد الماء و الأملاح من المواد الخطرة على الحاسوب و يجب تجنيب الحاسوب إنسكاب الماء أو أي سوائِل أخرى غير المقصود .

٥) ما هي البيئة المُناسبة لعمل الحاسب؟

- [1] تأكد من تأمين شروط حماية الطاقة الكهربائية و ذلك بعدم ربط الحاسوب مُباشرةً إلى مصدر طاقة ،
 و إنما يُفضًل إستخدام جهاز حماية UPS .
 - [2] يُفضًل عدم مُشاركة الحاسوب لأي جهاز كهربائي آخر على نفس مصدر الطاقة .
 - [3] لا يُفضِّل تشغيل مُحركات ضخمة على نفس خط الطاقة الذي يُغذي الحاسوب.
 - € [4] إبعاد الحاسوب عن مصادر الضجيج.
 - [5] تأكد من عدم وجود أي مصدر للإهتزاز على نفس الطاولة التي يوجد عليها الحاسوب.
 - [6] حافظ على مُستوى مُعتدل لدرجة حرارة الغُرفة .
 - [7] يُساعد إبقاء الحاسوب في حالة عمل دائم على ضبط حرارة الحاسوب الداخلية بشكل جيد .
 - [8] الحرص على تعميم إجراءات السلامة تلك على جميع العاملين في مؤسسات المعلومات الذين يستخدمون الحاسوب.

الحاسب يعمل ٢٤ ساعة في اليوم

- ◄ إن عملية تشغيل الحاسب تستهلك طاقة بأربع أو سبت مرات من الإستهلاك الطبيعي ، و هذا يؤذي الحاسب ، و عملية الإطفاء و التشغيل بشكل متكرر تؤثر على عُمر القُرص الصلب و وحدة التغذية الكهربائية ، و تشغيل الحاسب بشكل دائم يُجنب الصدمة الحرارية ، و يمكنك ترك الحاسب يعمل طوال الوقت إذا توافرت الشروط التالية :
 - [1] إذا كان جهازك مُبرد بشكلِ كافٍ .
 - [2] إمتلاك وسائل حماية من مشاكل الكهرباء
 - [8] أن تكون الطاقة الكهربائية مُنظمة ، أي أنها لا تنقطع أو ترتفع .