

الباب الخامس" العمليات السيكرومترية"

الخريطة السيكرومترية


هي عبارة عن مجموعة من المنحنيات والخطوط التي توضح خواص الهواء الجوي.




• خطوط الرطوبة النوعية W




خطوط الرطوبة النسبية R H




خطوط درجة الحرارة الرطبة Twb



خطوط درجة الحرارة الجافة Tdb




• مثال علي نقطة ١




 V° خطوط الحجم النوعية

العمليات السيكرومتربة

1- عملية التسخين المحسوس: -







$$Q^{\circ}_{hc} = m^{\circ}_{a} (h_2 - h_1)$$

$$\eta_{hc} = \frac{h_2 - h_1}{h_s - h_1}$$

kw سعة ملف التسخين وتقاس Q°_{hc} kg/sec معدل سريان الهواء ويقاس m°_a Kj/kg الانثالي عند الخروج ويقاس Kj/kg الانثالي عند الدخول ويقاس h_1 Kj/kg انثالي سطح ملف التسخين ويقاس h_s كفاءة ملف التسخين .

2- عملية التبريد المحسوس:-






$$Q^{\circ}_{cc} = m^{\circ}_{a} (h_{1} - h_{2})$$

$$\eta_{cc} = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_s}$$

kw سعة ملف التبريد وتقاس Q°_{cc} kg/sec سعدل سريان الهواء ويقاس m°_{a} Kj/kg الانثالي عند الخروج ويقاس h_2 Kj/kg الانثالي عند الدخول ويقاس h_1 Kj/kg انثالي سطح ملف التبريد ويقاس h_s كفاءة ملف التبريد .


3- عملية الترطيب:-




$$m^{\circ}_{wv} = m^{\circ}_{a} (w_{2} - w_{1})$$

g/sec كمية بخار الماء المضافة وتقاس كمية بخار الماء المضافة وتقاس $m^{\circ}_{\ WV}$ معدل سريان الهواء ويقاس $m^{\circ}_{\ a}$ gw/kgair الرطوبة النوعية عند الخروج وتقاس W_2 gw/kgair الرطوبة النوعية عند الدخول وتقاس

4- عملية ازالة الرطوبة " التجفيف " :-






$$m^{\circ}_{w} = m^{\circ}_{a} (w_{1} - w_{2})$$

g/sec كمية بخار الماء المزال وتقاس m°_W كمية بخار الماء المزال وتقاس kg/sec معدل سريان الهواء ويقاس w_2 gw/kgair الرطوبة النوعية عند الخروج وتقاس w_2 gw/kgair الرطوبة النوعية عند الدخول وتقاس

5 – عملية التسخين والترطيب (التسخين وأضافة الرطوبة):-


- تستخدم هذه العملية أربعة طرق مختلفة :-

أ- ترطيب وتسخين الهواء بأستخدام وحدة رش مياه ساخنة:-




$$Q^{\circ}_{h} = m^{\circ}_{a} (h_2 - h_1)$$

$$m^{\circ}_{w} = m^{\circ}_{a} (w_{2} - w_{1})$$



ب- ترطيب وتسخين الهواء بأستخدام وحدة ترطيب بخارثم سخان كهربائي:-




$$Q^{\circ}_{hv} = m^{\circ}_{a} (h_{2} - h_{1})$$

 $Q^{\circ}_{hc} = m^{\circ}_{a} (h_{3} - h_{2})$

$$m^{\circ}_{wv} = m^{\circ}_{a} (w_2 - w_1)$$


$$Q^{\circ}_{T} = Q^{\circ}_{hv} + Q^{\circ}_{hc}$$

$$Q^{\circ}_{T} = m^{\circ}_{a} (h_{3} - h_{1})$$



kw سعة وحدة البخار وتقاس Q°_{hv} kw kw ويقاس Q°_{hc} عمية ملف التسخين ويقاس m°_{wv} كمية بخار الماء المضافة وتقاس m°_{wv} kg/sec معدل سريان الهواء ويقاس m°_a الانثالي عند الدخول والخروج ويقاس h gw/kgair الرطوبة النوعية عند الدخول وتقاس w ky كمية الحرارة الكلية للعلمية وتقاس Q°_T

ج - ترطيب وتسخين الهواء بأستخدام سخان كهربائي ثم وحدة ترطيب بخار:-



$$Q^{\circ}_{hv} = m^{\circ}_{a} (h_{3} - h_{2})$$

$$Q^{\circ}_{hc} = m^{\circ}_{a} (h_{2} - h_{1})$$


$$m^{\circ}_{wv} = m^{\circ}_{a} (w_{3} - w_{2})$$

$$Q^{\circ}_{T} = Q^{\circ}_{hv} + Q^{\circ}_{hc}$$

$$Q^{\circ}_{T} = m^{\circ}_{a} (h_{3} - h_{1})$$

kw سعة وحدة البخار وتقاس Q°_{hv} kw معة ملف التسخين ويقاس Q°_{hc} g/sec معية بخار الماء المضافة وتقاس m°_{wv} kg/sec معدل سريان الهواء ويقاس m°_{a} Kj/kg الانثالبي عند الدخول والخروج ويقاس h gw/kgair الرطوبة النوعية عند الدخول وتقاس w kw

د - ترطيب وتسخين الهواء بأستخدام سخان كهربائي ثم وحدة ترطيب أديباتي :-




 $mc=h_s-h_1$ هه هلف التسخين ويقاس m°_{hc} المناف المن

كفاءة وحدة التسخين $\eta \ W$ كفاءة وحدة الترطيب $\eta \ hc$

6 - عملية التبريد والترطيب (التبريد وأضافة الرطوبة) :-


- تستخدم هذه العملية طريقتان وهما :-

أ- عملية التبريد والترطيب بأستخدام وحدة رش المياه الباردة :-



$$m_{w}^{\circ} = m_{a}^{\circ} (w_{2} - w_{1})$$


$$\square w = \frac{w_2 - w_1}{w_A - w_1}$$



g/sec كمية الماء المضافة وتقاس مية الماء المضافة وتقاس

كفاءة وحدة الترطيب ηw


ب - عملية التبريد والترطيب الأديباتي :-



ترطيب أديباتي

$$m^{\circ}_{w} = m^{\circ}_{a} (w_{2} - w_{1})$$

$$\square w = \frac{w_2 - w_1}{w_A - w_1}$$




g/sec كمية الماء المضافة وتقاس مية $m^\circ_{\ W}$


كفاءة وحدة الترطيب ηw

7 – عملية التبريد وإزالة الرطوبة (التبريد والتجفيف):-

- تستخدم هذه العملية طريقتان وهما :-

أ- عملية التبريد والتجفيف بأستخدام وحدة رش مياه باردة (درجة حرارة الماء أقل من درجة الندي) :-





kw سعة حمل التبريد ويقاس
$$Q^{\circ}_{c}$$


g/sec كمية الماء المزالة وتقاس
$$m^{\circ}_{W}$$

لياه (التبريد والتجفيف
$$\square$$
 كفاءة وحدة رش المياه (التبريد والتجفيف \square

$$Q^{\circ}_{c} = m^{\circ}_{a} (h_{1} - h_{2})$$
 $m^{\circ}_{w} = m^{\circ}_{a} (w_{1} - w_{2})$


$$\Box w = \frac{w_{1} - w_{2}}{w_{1} - w_{4}}$$

ب - عملية التبريد والتجفيف بأستخدام ملف تبريد (درجة حرارة ملف التبريد أقل من درجة الندى) :-



$$Q^{\circ}_{c} = m^{\circ}_{a} (h_{1} - h_{2})$$
 $m^{\circ}_{w} = m^{\circ}_{a} (w_{1} - w_{2})$


$$\Box c = \frac{h_{1} - h_{2}}{h_{1} - h_{A}}$$




 $^{
m kw}$ سعة ملف التبريد وبقاس Q°_{c}

8 – عملية التسخين وإزالة الرطوبة (التسخين و التجفيف) :-

- يمكن أن تتم عملية التسخين وإزالة الرطوبة كيميائيا من خلال مرور الهواء على مواد صلبة مثل حبيبات السيلكاجيل أو أكسيد الألمونيوم النشط أو الفحم النباتى أو مرور الهواء على مواد سائلة مثل بروميد الليثيوم أو كلوريد الليثيوم فينتج عن ذلك أنخفاض الرطوبة في الهواء مع زيادة درجة حرارته.





g/sec كمية الماء المزالة وتقاس m°_W

$$h 1 = h 2$$

$$m^{\circ}_{w} = m^{\circ}_{a} (w_{1} - w_{2})$$

$Q_{s}^{\circ} = m_{a}^{\circ} (h_{x} - h_{1})$

$$Q_{l}^{\circ} = m_{a}^{\circ} (h_{2} - h_{x})$$

$$Q^{\circ}_{T} = q^{\circ}_{s} + q^{\circ}_{l}$$


$$Q^{\circ}_{T} = m^{\circ}_{a} (h_2 - h_1)$$

$$S.H.F = \frac{Q^{\circ}_{S}}{Q^{\circ}_{T}}$$

$$S.H.F = \frac{m_{a}^{\circ} (h_{x} - h_{1})}{m_{a}^{\circ} (h_{2} - h_{1})}$$

$$S.H.F = \frac{(h_x - h_1)}{(h_2 - h_1)}$$

9 - حساب معامل الحرارة المحسوسة:



kw كمية الحرارة المحسوسة وتقاس $Q^{\circ}{}_{S}$

kw كمية الحرارة المكامنة وتقاس Q°_{L}


 $^{
m kw}$ كمية الحرارة الكلية وتقاس $Q^{\circ}{}_{T}$

معامل الحرارة المحسوسة وليس له وحدة قياس $S.\,H.\,F$

ويكون الناتج أقل من الواحد الصحيح.

<u>مثال رقم 1 :-</u>

هواء عند درجة حرارة جافة (30C) ودرجة حرارة رطبة (20C) يتم امراره علي ملف تبريد درجة الحرارة لسطحه (8C). فاذا كانت درجة حرارة الهواء الخارج من الملف عند (20 C) مع العلم ان كتلة الهواء المار (1Kg/sec). فأحسب سعة ملف التبريد وكذلك كمية الماء المزال من الهواء وكفاءة ملف التبريد.



- من الخريطة : -

$$h_1=57.5~rac{KJ}{Kg}$$
 , $h_2=42.5~rac{KJ}{Kg}$, $h_A=24.5~rac{KJ}{Kg}$ W1= 10.6 g/kg air , $W_2=8.8~{
m g/kg}$ air

$$Q_c^{\circ} = m_a^{\circ} (h_1 - h_2)$$

= 1 × (57.5 - 42.5) = 15 kw

$$m^{\circ}_{w} = m^{\circ}_{a} (w_{1} - w_{2})$$


= 1 \times (10.6 - 8.8) = 1.8 g/sec


$$\eta c = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_A}$$

$$= \frac{57.5 - 42.5}{57.5 - 24.5} = 0.45 = 45 \%$$

<u>مثال رقم 2 :-</u>

عند تبريد هواء حالته (30C) جافة و (25) رطبة ، بواسطة مبادل حراري غير معلوم درجة حرارته كان الهواء الخارجي عند (19C) ورطوبة نسبية (RH=90%) والمطلوب تحديد درجة حرارة سطح المبادل الحراري ، ومعدل تكثف الماء ، وقدرة ملف التبريد بالطن تبريد ، وكفاءة ملف التبريد مع العلم ان معدل السربان (3600Kg/hr).





- من الخريطة : -

$$h_1 = 76.5 \ \frac{KJ}{Kg}$$
 , $h_2 = 50.5 \ \frac{KJ}{Kg}$, $h_A = 36.5 \ \frac{KJ}{Kg}$ W₁ = 18 g/kg air , W₂ = 12.5 g/kg air

$$T_A = 13 \text{ C}$$

$$Q_c^{\circ} = m_a^{\circ} (h_1 - h_2)$$

$$= 1 \times (76.5 - 50.5) = 26 = \frac{26}{3.5} = 7.43 \text{ T. R}$$

$$m^{\circ}_{w} = m^{\circ}_{a} (w_{1} - w_{2})$$


= 1 × (18 - 12.5) = 5.6 g/sec

$$\eta c = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_A}$$

$$= \frac{76.5 - 50.5}{76.5 - 36.5} = 0.65 = 65 \%$$

مثال رقم 3 :-

هواء درجة حرارته الجافة (10C) ودرجة الحرارة الرطبة (7C) يراد الوصول به الي درجة حرارة جافة (28C) ورطوبة نسبية (\$10C) وذلك بامراره علي ملف تسخين محسوس ثم وحدة تبريد اديباتيكية فأحسب قدرة السخان المطلوب وكذلك كفاءة وحدة الترطيب وكمية الماء اللازم للتعويض مع العلم ان كتلة الهواء (3600 kg/hr).



- من الخربطة: -

$$h_1=22.5~{KJ\over Kg}$$
 , $h_2=58.5~{KJ\over Kg}=h3=hA$, W1 = 5 g/kg air W2 = 4.7 g/kg air , W3 = 11.8 g/kg air , WA = 14.9 g/kg air

$$Q_{hc}^{\circ} = m_{a}^{\circ} (h_{2} - h_{1})$$

= 1 × (58.5 - 22.5) = 36 kw


$$\eta w = \frac{w_3 - w_2}{w_A - w_2} \\
= \frac{11.8 - 4.7}{14.9 - 4.7} = 0.70 = 70 \%$$

$$m^{\circ}_{w} = m^{\circ}_{a} (w_{3} - w_{2})$$

= 1 × (11.8 - 4.7) = 7 g/sec

<u>مثال رقم 4 :-</u>

هواء درجة حرارته الجافة (15C) ورطوبته النسبية (RH=40%) وكتلته (2Kg/sec) يتم امراره علي سخان كهربائي قدرته (32Kw) ووحدة ترطيب اديباتيكية حتى رطوبة نسبية (RH=70%) فأحسب خواص الهواء عند خروجه من السخان وكذلك كفاءة وحدة الترطيب المستخدمة وكمية الماء اللازم لوحدة الترطيب.



- من الخربطة: -

$$h_1=26~{KJ\over Kg}$$
 , $h_2=h3=hA$, $W1=4.2~g/kg$ air $W_2=4.2~g/kg$ air , $W_3=9.2~g/kg$ air , $W_A=10.7~g/kg$ air

$$Q_{hc}^{\circ} = m_{a}^{\circ} (h_{2} - h_{1})$$


 $32 = 2 \times (h_{2} - 26)$, $h_{2} = \frac{32}{2} + 26 = 42 \frac{KJ}{Kg}$


- خواص الهواء عند خروجه من السخان: -

T.D.b
$$_2 = 30.6 \, \mathrm{c}$$
 , T.W. b $_2 = 15 \, \mathrm{c}$, D.P $_2 = 1.5 \, \mathrm{c}$ W $_2 = 4.2 \, \mathrm{g/kg}$ air , R.H $_2 = 17 \, \%$, $v_2 = 0.86$, $\rho = 1.16 \, \frac{kg}{m^3}$ $\eta \, w = \frac{w_3 - w_2}{w_A - w_2}$ $= \frac{9.2 - 4.2}{10.7 - 4.2} = 0.77 = 77 \, \%$ $m^{\circ}_{w} = m^{\circ}_{a} \, (w_3 - w_2)$ $= 2 \times (9.2 - 4.2) = 10 \, g/sec$

مثال رقم 5 :-

ملف تبريد درجة حرارته في بداية التبريد (15C) وبعد فترة أصبحت (5C) فاذا كان الهواء المارعلي الملف ملف تبريد درجة حرارته في بداية التبريد (15C) ومعدل السريان له (30Kg/min) والمطلوب تحديد خواص الهواء في الحالتين وكذلك كمية الماء المتكاثفة ، وأيضا قدرة ملف التبريد بالطن تبريد مع العلم ان الهواء يترك الملف في الحالتين عند رطوبة نسبية (80%-RH).






- خواص الهواء في الحالة الأولى: -

- خواص الهواء في الحالة الثانية:

T.D.b
$$_3 = 21.5 \, \mathrm{c}$$
 , T.W. b $_3 = 17.8 \, \mathrm{c}$, D.P $_3 = 15.2 \, \mathrm{c}$, $h_3 = 50.5 \, \frac{\kappa J}{\kappa g}$ W $_3 = 11.2 \, \mathrm{g/kg}$ air , R.H $_3 = 70 \, \%$, $v_3 = 0.85$, $\rho = 1.18 \, \frac{kg}{m^3}$ $m^{\circ}_{w} = m^{\circ}_{a} \, (w_1 - w_3)$ $= 0.5 \times (15.9 - 11.2) = 2.35 \, g/sec$ $Q^{\circ}_{c} = m^{\circ}_{a} \, (h_1 - h_3)$ $= 0.5 \times (76.5 - 50.5) = 13 \, \mathrm{kw} = \frac{13}{25} = 3.7 \, \mathrm{T.R}$


<u>مثال رقم 6 :-</u>

عند تشغيل وحدة ترطيب بماء درجة حرارته (22C) وكان الهواء الخارج منها عند (30C) جافة و (21C) رطبة واذاكانت كفاءة وحدة الترطيب (60%) فحدد خواص الهواء الداخل الي الوحدة وكذلك كمية الماء اللازم لوحدة الترطيب مع العلم ان كتلة الهواء المار (1Kg/sec).



 $m_{w}^{\circ} = m_{a}^{\circ} (w_{2} - w_{1})$

 $=1 \times (12 - 5.25) = 6.75$ g/sec



- من الخريطة: -

$$h_2=61~{{\rm K}J\over{\rm K}g}$$
 , WA = 16.5 g/kg air , W2 = 12 g/kg air


- خواص الهواء الداخل إلى الوحدة: -


T.D.b
$$_{1} = 41 \, \mathrm{c}$$
 , T.W. b $_{1} = 19.5 \, \mathrm{c}$, D.P $_{1} = 4.5 \, \mathrm{c}$, $h_{1} = 56 \, \frac{KJ}{Kg}$

R.H $_{1} = 17 \, \%$, $v_{1} = 0.9$, $\rho = 1.11 \, \frac{kg}{m^{3}}$
 $\eta \, w = \frac{w_{2} - w_{1}}{w_{A} - w_{1}}$
 $0.6 = \frac{12 - w_{1}}{16.5 - w_{1}}$
 $12 - w_{1} = 0.6 \, (16.5 - w_{1})$
 $12 - 9.9 = (w_{1} - 0.6 \, w_{1})$
 $2.1 = w_{1} \, (1 - 0.6)$
 $w_{1} = \frac{2.1}{0.4} = 5.25 \, g/kg \, air$

<u>مثال رقم 7 :-</u>

وحدة تبريد تستخدم ماء بارد درجة حرارته (25C) وكان الهواء المارعلها درجة حرارته الجافة (40C) ورطوبته النسبية («RH=10») يخرج الهواء عند رطوبة نسبية («RH=90») فأحسب كفاءة وحدة الترطيب وكذلك كمية الماء المطلوب واذا اأمكننا أستخدام ماء درجة حرارته (15C) قارن بين النتائج مع أفتراض أن الهواء يخرج ايضا عند رطوبة نسبية («RH=90») مع العلم ان كتلة الهواء المارعلى الوحدة يساوى (ـRKg/sec).





- من الخريطة: -

 $W1=4.5~\mathrm{g/kg~air}$, $W2=19~\mathrm{g/kg~air}$, $W3=10.4~\mathrm{g/kg~air}$ $WA1=20~\mathrm{g/kg~air}$, $WA2=10.8~\mathrm{g/kg~air}$

- الحالة الأولى :-

$$\eta w = \frac{w_2 - w_1}{w_{A1} - w_1} = \frac{19 - 4.5}{20 - 4.5} = \mathbf{0.936} = \mathbf{93.6} \%$$

$$m_w^\circ = m_a^\circ (w_2 - w_1)$$

$$= 1 \times (19 - 4.5) = \mathbf{14.5} \ a/sec$$

- الحالة الثانية :-

$$\eta w = \frac{w_3 - w_1}{w_{A2} - w_1} = \frac{10.4 - 4.5}{10.8 - 4.5} = \mathbf{0.937} = \mathbf{93.7} \%$$

$$m_w^\circ = m_a^\circ (w_3 - w_1)$$

$$= 1 \times (10.4 - 4.5) = \mathbf{5.9} \ g/sec$$

- الحالة الثانية أفضل كفاءة وأقل أستخدام للمياه وبالتالي أقل أستهلاك للطاقة

مثال رقم 8 :-


وحدة لترطيب الهواء كان الهواء يدخل الوحدة عند درجة حرارة جافة (40C) ورطوبة نسبية («RH=10») وعملت الوحدة في الحالات الاتية: -


أ- درجة حرارة الماءعند (C° 15) حتى رطوبة نسبية (RH=60%)

ب- درجة حرارة الماء (C° C) حتى درجة حرارة جافة (30 C) عنى درجة

ج- ترطيب اديباتيكي حتى رطوبة نسبية (RH=80%).

والمطلوب حساب كفاءة وحدة الترطيب وحساب كمية الماء المتبخرة للثلاث حالات.





- الحالة الأولى :-

$$\eta w = \frac{w_2 - w_1}{w_{A1} - w_1} = \frac{9.2 - 4.5}{10.5 - 4.5} = 0.78 = 78 \%$$

$$m_{w}^{\circ} = m_{a}^{\circ} (w_{2} - w_{1}) = 1 \times (9.2 - 4.5) = 4.7 \ g/sec$$

- الحالة الثانية :-

$$\eta w = \frac{w_3 - w_1}{w_{42} - w_1} = \frac{10.7 - 4.5}{15.8 - 4.5} = 0.54 = 54 \%$$

$$m_{w}^{\circ} = m_{a}^{\circ} (w_{3} - w_{1}) = 1 \times (10.7 - 4.5) = 6.2 \ g/sec$$


- الحالة الثالثة :-

$$\eta w = \frac{w_4 - w_1}{w_{43} - w_1} = \frac{12.5 - 4.5}{13.5 - 4.5} = 0.88 = 88 \%$$

$$m_{w}^{\circ} = m_{a}^{\circ} (w_{4} - w_{1}) = 1 \times (12.5 - 4.5) = 8 \, g/sec$$

مثال (9): -

يتدفق تيار من الهواء الخارجي بمعدل 6000 liter/sec ، درجة حرارته الجافة 35 درجة مئوية والرطبة 25 درجة مئوية ، يتم خلطه أدياباتيكيا مع هواء راجع بمعدل 3700 liter/sec ، درجة حرارته الجافة 25 درجة مئوية ورطوية نسبية % 50 ، أوجد خواص الهواء بعد عملية الخلط .



-من الخريطة :-

$$h_1 = 76.5 \, kj$$
 , $h_2 = 50 \, kj$, $u^{\circ}_1 = 0.895 \, \frac{m^3}{kg}$, $u^{\circ}_2 = 0.858 \, \frac{m^3}{kg}$
 $m^{\circ}_1 = \frac{V^{\circ}_1}{u^{\circ}_1} = \frac{6000}{1000 * ,895} = 6.7 \, \frac{kg}{sec}$
 $m^{\circ}_2 = \frac{V^{\circ}_2}{u^{\circ}_2} = \frac{3700}{1000 * ,858} = 4.3 \, \frac{kg}{sec}$

$m^{\circ}_{1} h_{1} + m^{\circ}_{2} h_{2} = m^{\circ}_{3} h_{3}$

$$h_3 = \frac{m_1^{\circ} h_1 + m_2^{\circ} h_2}{m_3^{\circ}} = \frac{6.7 * 76.5 + 4.3 * 50}{6.7 + 4.3} = \frac{kj}{kg}$$


خواص الهواء بعد عملية الخلط:-


$$T_{db3} = 31 \, ^{\circ}\text{C}$$
 , $T_{wb3} = 22.4 \, ^{\circ}\text{C}$, $D.P_3 = 18.5 \, ^{\circ}\text{C}$ $w_3 = 13.5 \, ^{g}/_{kg}$, $v_3^{\circ} = 0.88 \, ^{m^3}/_{kg}$, $\rho = 1.13 \, ^{kg}/_{m^3}$

مثال (10): -

عند خلط كمية معلومة من هواء كتلته (2.32 Kg/sec) درجة حرارته الجافة 40 درجة مئوبة ودرجة حرارته الرطبة 30 درجة مئوية ، بكمية كتلتها (4.2 Kg/sec) ومجهولة الخواص ، فكان الهواء الناتج عند 27 درجة مئوية جافة ودرجة حرارة رطبة 22 مئوية ، فحدد خواص الهواء الذي كتلته (4.2 .(Kg/sec

الحل:-





من الخريطة:-

$$h_1 = 100 \frac{kj}{kg}$$

$$h_3 = 64.5 \frac{kj}{kg}$$

$m^{\circ}_{1} h_{1} + m^{\circ}_{2} h_{2} = m^{\circ}_{3} h_{3}$

$$m_2^{\circ} h_2 = m_3^{\circ} h_3 - m_1^{\circ} h_1$$

$$\therefore h_2 = \frac{m_3^{\circ} h_3 - m_1^{\circ} h_1}{m_2^{\circ}} = \frac{(2.32 + 4.2) * 64.5 - 2.32 * 100}{4.2}$$

$$h_2 = 44.9 \cong 45 \frac{kj}{ka}$$

خواص الهواء عند النقطة 2 :-

$$T_{db2}=20\,{
m ^{\circ}C}$$
 , $T_{wb2}=16\,{
m ^{\circ}C}$

,
$$D.P_2 = 14 \,^{\circ}\text{C}$$


$$w_2 = 9.8 \, \frac{g}{kg}$$


$$w_2 = 9.8 \, \frac{g}{kg}$$
 , $V^{\circ}_2 = .845 \, \frac{m^3}{kg}$, $\rho_2 = 1.18 \, \frac{kg}{m^3}$

$$\rho_2 = 1.18 \frac{kg}{m^3}$$

مثال (11): -

هواء خارجي درجة حرارته الجافة 41 درجة مئوية ، ودرجة حرارته الرطبة 21 درجة مئوية ، ومعدله هواء خارجي درجة حرارته الجافة 14 درجة مئوية ، ورطوبته النسبية (4 m³/sec) ، يتم خلطه بهواء راجع درجة حرارته الجافة 14 درجة مئوية ، ورطوبته النسبية (7 kH=42%) ، فكانت درجة حرارة الخليط 23 درجة مئوية جافة ، فأوجد معدل الهواء الراجع وكذلك معل الهواء بعد الخلط.





من الخريطة :-

$$h_1 = 61 \frac{kj}{kg}$$
 , $h_2 = 24.5 \frac{kj}{kg}$, $h_3 = 37 \frac{kj}{kg}$

$$m^{\circ}_{1} h_{1} + m^{\circ}_{2} h_{2} = m^{\circ}_{3} h_{3}$$

$$m_1^{\circ} h_1 + m_2^{\circ} h_2 = m_1^{\circ} h_3 + m_2^{\circ} h_3$$

$$m_1^{\circ} h_1 - m_1^{\circ} h_3 = m_2^{\circ} h_3 - m_2^{\circ} h_2$$

$$m_1^{\circ}(h_1 - h_3) = m_2^{\circ}(h_3 - h_2)$$


$$m_{2}^{\circ} = \frac{m_{1}^{\circ}(h_{1} - h_{3})}{(h_{3} - h_{2})} = \frac{4(61 - 37)}{1.4(37 - 24.5)}$$

$$m^{\circ}_{2} = 5.36 \frac{kg}{sec}$$

$$m^{\circ}_{3} = m^{\circ}_{1} + m^{\circ}_{2} = 2.79 + 5.36 = 8.15 \frac{kg}{sec}$$

مثال (12): -

كمية معينة من الهواء درجة حرارتها الجافة 18c ودرجة حرارتها الرطبة 12c وقد اجربت على هذه الكمية عملية تسخين مع ترطيب حتى وصلت درجة حرارتها الجافة الى 30c والرطبة 21c احسب:1- كمية الحرارة الكلية.



- من الخريطة :-

$$h_1 = 34 \frac{kj}{kg}$$
 , $h_2 = 61 \frac{kj}{kg}$, $h_x = 47 \frac{kj}{kg}$

$$Q_{s}^{\circ} = m_{a}^{\circ} (h_{x} - h_{1})$$

= 1 × (47 - 34) = **13** kw

$$Q_L^{\circ} = m_a^{\circ} (h_2 - h_x)$$

= 1 × (61 - 47) = **14** kw

$$Q_T^{\circ} = Q_S^{\circ} + Q_L^{\circ}$$

= 13 + 14 = **27** kw

$$S.H.F = \frac{Q_{S}^{\circ}}{Q_{T}^{\circ}} = \frac{13}{27} = \mathbf{0.48} = \mathbf{48} \%$$

S.H.F =
$$\frac{m_a^{\circ} (h_x - h_1)}{m_a^{\circ} (h_2 - h_1)} = \frac{1 \times (47 - 34)}{1 \times (61 - 47)} = \mathbf{0.48} = \mathbf{48} \%$$

أسئلة على العمليات السيكرومترية:-

- 1- سخان كهربائي يمر عليه هواء معدله (0.2Kg/sec) ودرجة حرارته الجافة (20C) ورطوبة نسبية (RH=60%) فخرج الهواء عند درجة حرارة جافة (45C) فأحسب قدرة السخان اللازم.
- 2- موتور كهربائي قدرته (2) حصان يبرد باستخدام هواء بارد درجة حرارته (25) جافة ورطبة (17C) فاذا كان الهواء يخرج من الموتور عند (35C) وكفاءة الموتور (90%) فأحسب كمية الهواء اللازم لتبريد الموتور.
- 3- هواء عند درجة حرارة جافة (30C) ودرجة حرارة رطبة (20C) يتم امراره على ملف تبريد درجة الحرارة لسطحه (8C). فاذا كانت درجة حرارة الهواء الخارج من الملف عند (20C) مع العلم ان كتلة الهواء المار (1Kg/sec). فأحسب سعة ملف التبريد وكذلك كمية الماء المزال من الهواء وكفاءة ملف التبريد.
- 4- عند تبريد هواء حالته (30C) جافة و (25) رطبة بواسطة مبادل حراري غير معلوم درجة حرارته كان الهواء الخارجي عند (19C) ورطوبة نسبية (\$RH=90) والمطلوب تحديد درجة حرارة سطح المبادل الحراري ومعدل تكثف الماء وقدرة ملف التبريد بالطن تبريد مع العلم ان معدل السربان (3600Kg/hr).
- 5- هواء درجة حرارته الجافة (10C) ودرجة الحرارة الرطبة (7C) يراد الوصول به الي درجة حرارة جافة (7C) ورطوبة نسبية (RH=50%) وذلك بامراره علي ملف تسخين محسوس ثم وحدة تبريد اديباتيكية فأحسب قدرة السخان المطلوب وكذلك كفاءة وحدة الترطيب وكمية الماء اللازم للتعويض مع العلم ان كتلة الهواء (3600 kg/hr).
- 6- هواء درجة حرارته (15C) جافة وانثالبيا (20Kj/Kg) يراد الوصول به الي درجة حرارة (25C) جافة و (17C) رطبة وذلك بامراره علي سخان ثم وحدة ترطيب اديباتيكية فأحسب قدرة السخان وكذلك كفاءة وحدة الترطيب وكمية الماء اللازمة لوحدة الترطيب مع العلم ان كتلة الهواء المار (0.5Kg/sec.).
- 7- هواء درجة حرارته الجافة (15C) ورطوبته النسبية («RH=40») وكتلته (2Kg/sec) يتم امراره علي سخان كهربائي قدرته (32Kw) ووحدة ترطيب اديباتيكية حتى رطوبة نسبية («RH=70») فأحسب خواص الهواء عند خروجه من السخان وكذلك كفاءة وحدة الترطيب المستخدمة وكمية الماء اللازم لوحدة الترطيب.
- 8- هواء درجة حرارته (35C) ورطوبته النسبية (800=RH) وكتلته (0.5Kg/s) يمرعلي ملف تبريد درجة حرارة سطحه (24C) فاذا كان التبادل الحراري مثالي حدد الخواص النهائية للهواء وكذلك السعة التبريدية لملف التبريد واذا برد سطح الملف واصبح (10C) فحدد خواص الهواء في الحالة الثانية وكذلك سعة ملف التبريد وايضا كمية الماء المتكاثف مع العلم ان الهواء يخرج في الحالتين برطوبة نسبية (70%).

9- ملف تبريد درجة حرارته في بداية التبريد (13C) وبعد فترة اصبحت (5C) فاذا كان الهواء المارعلي الملف (35C) جافة ورطبة (20C) ومعدل السريان له (30Kg/min) والمطلوب تحديد خواص الهواء في الحالتين وكذلك كمية الماء المتكاثفة وايضا قدرة ملف التبريد بالطن تبريد مع العلم ان الهواء يترك الملف في الحالتين عند رطوبة نسبية (80C).

10- وحدة تبريد تستخدم ماء بارد درجة حرارته (25C) وكان الهواء المارعلها درجة حرارته الجافة (40C) ورطوبته النسبية (RH=90%) فأحسب كفاءة وحدة ورطوبته النسبية (RH=10%) فأحسب كفاءة وحدة الترطيب وكذلك كمية الماء المطلوب واذا تم أستخدام ماء درجة حرارته (15C) قارن بين النتائج مع أفتراض ان الهواء يخرج ايضا عند رطوبة نسبية (RH=90%) مع العلم ان كتلة الهواء المارعلى الوحدة يساوى (0.8Kg/sec.).

11-عند تشغيل وحدة ترطيب بماء درجة حرارته (22C) وكان الهواء الخارج منها عند (30C) جافة و (21C) رطبة واذاكانت كفاءة وحدة الترطيب (60%) فحدد خواص الهواء الداخل الي الوحدة وكذلك كمية الماء اللازم لوحدة الترطيب مع العلم ان كتلة الهواء المار (1Kg/sec).

12- وحدة لترطيب الهواء كان الهواء يدخل الوحدة عند درجة حرارة جافة (40C) ورطوبة نسبية (RH=10%) وعملت الوحدة في الحالات الاتية: -

أ- درجة حرارة الماءعند (15 °C) حتى رطوبة نسبية (RH=60%)

ب- درجة حرارة الماء (20 ℃) حتى درجة حرارة جافة (30C)

ج- ترطيب اديباتيكي حتي رطوبة نسبية (\$RH=80) .

والمطلوب حساب كفاءة وحدة الترطيب وحساب كمية الماء المتبخرة للثلاث حالات.

13- هواء خارجي درجة حرارته الجافة (35C) والرطبة (22C) ومعدل (200lit/sec) يتم خلطه بهواء راجع درجة حرارته الخليط (30C) جافة درجة حرارته الجافة (20 C) ورطوبته النسبية («40%) فكانت درجة حرارة الخليط (30C) جافة فأوجد معدل الهواء الراجع وكذلك معدل الهواء بعد الخلط.

14- عند خلط كمية معلومة من هواء كتلته (2Kg/sec) وعند درجة حرارة جافة (20C) و (12C) رطبة (RH=50%) و (RH=50%) ومجهولة الخواص فكان الهواء الناتج عند (28C) ورطوبة نسبية (5Kg/sec) فحدد خواص الهواء الذي كتلته (5Kg/sec).

15- كمية معينة من الهواء درجة حرارتها الجافة 18c ودرجة حرارتها الرطبة 12c وقد اجربت على هذه الكمية عملية تسخين مع ترطيب حتى وصلت درجة حرارتها الجافة الى 30c والرطبة 21c احسب:-

1- كمية الحرارة الكلية.

2- معامل الحرارة المحسوسة .