# الباب الأول (صيانة الحاسب الألي)

س1: عرف الحاسب الألى ؟

هو جهاز الكتروني لديه القدرة على أستقبال البيانات ومعالجتها؛ إلى معلرات

س 2: ما هي مميزات الحاسب الألي ؟ (4)

حرالسعة الكبيرة

كر السرعة والدقة الفانقة

ورالعمل لفترة طويلة دون تعب او ملل مم تبادل المعلومات

6-الأداء الدقيق للعمليات الحسابية

مرتنوع أدوات الادخال

7- يمكن الأعتماد عليه في التطبيقات الدقيقة مثل الصواريخ ومراكب الفضاء

### س3: ما هي مجالات استخدام الحاسب الألي ؟ (6)

التعليم والتعلم عن بعد 2- المحكومة الالكترونية

هم البنوك الالكترونية

كم البريد الألكتروني

كار المجالات العسكرية

5- البحث العلمي

المجالات الهندسية

٨ المجالات الطبية

16- المجالات الاقتصادية

و- المجالات الأجتماعية

12- المجالات الاحصائية والمالية

11- المجالات التجارية

س 2: أذكر استخدامات الحاسب الألي ؟

يستخدم في اجراع العمليات الحسابية والمنطقية.

س : عرف كل من :

1- البيانات : هي المعلومات التي يستطيع الحاسب الألى التعامل معها مثل الأوامر والاختيارات

حرالمعالجة : هي عملية تغيير وتحويل البيانات من الشكل التي تكون عليه الي شكل أخر مثل المعالج والذاكرة العشوانية

3- الأخراج: هي عملية استرجاع المعلومات واظهارها بطريقة يستطيع المستخدم فهمها من خلال أجهزة الاخراج مثل (الشاشة السماعة الطابعة الراسم)

هو التخزين : هي عملية حفظ المعلومات والبيانيات في الحاسب واستدعانها عند الحاجة اليها مثل (القرص الصلب - القرص المدن - القرص المدمج)

while thereas soul in-

س 5 : عرف الصيانة ؟ ثم أذكر أنواع الصيانة مع الشرح ؟ أولا تعريف الصيانة: هي مرحلة اكتشاف الأعطال وتشخيصها ثم اصلاحها. ثانيا أنواع الصيانة: 1- الصيانة الدورية: وهي الصيانة التي تتم بعد عدد معين من ساعات التشغيل أو على فترات زمنية معينة والهدف الأساسي من الصيانة الدورية هو الوقاية من حدوث الأعطال والتقليل من احتمالات حدوثها 7- الصيانة الوقانية: وهي الصيانة التي تتم في اي وقت عند الحاجة اليها والهدف الاساسي من الصيانة الوقائية الوقاية من حدوث الأعطال والتقليل من احتمالات حدوثها. 3- الصيانة العلاجية : وهي الصيانة التي تتم عند حدوث عطل فعلى في الجهاز والهدف الأساسي من الصيانة العلاجية هو الوقاية من حدوث الأعطال والتقليل من احتمالات حدوثها : أذكر الوثائق الخاصة الواجب توافرها لكي فتمكن من صيانة الأجهزة ؟ إسر 1) العرجع السريع . 2) المرجع الفني. 3) دليل الصيانة. والكر الادوات المستخدمة في عملية الصيانة ؟ 1) اتباع التعليمات ومبادئ الصيانة الصحيحة 2) التعرف على المكونات والأجزاء المادية الموجودة في الجهاز 3) وجود سجلات الصيائة الخاصة بأجهزة المأسب 4) توافر دليل الاستخدام والكتب والمراجع للأجهزة 5) وجود الحد الأدنى من قطع الغيار الهامة مثل (كارت الشاشة - شرائح الذاكرة الذاكرة ROM) تعرف أذكر العدد والالآت اللازمة للفك والتركيب ؟ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ 1) جهاز الأفوميتر الرقمي DMM 2 أدوات اللحام ها ملقاط أو خطاف ذو مخلب 4 عسية مكبرة وكشاف ضولي 5) مجموعة مفكات صليبة وعادة متنوعة هُ مجموعة مقاتيح بلدي متنوعة -7) شفاط الربة - حياريات لازالك المرتف الله والمائة والمسلمة والمسافة وزرادية

9) كمية من الأسلاك الكهربية

10) أدوات خلع وتركيب الشرائح القابلة للخلع بدون التواء الأرجل

11) أدوات أو أداه نزع رووس الكابلات

12) كيماويات لازالة الاتربة

13) أدوات نظافة (كمول - بخاخة - قطن - فرشاه تنظيف)

14) أقراص تنظيف المشغلات المرنة والمدمجة

من 10 : أذكر الأخطاء المؤثرة في مكونات الحاسب الألى ؟

#### 1- الحرارة العالية:

السبب الأول (العوامل الداخلية) :

يوجد الكثير من العناصر الألكترونية داخل الحاسب الألي التي تعمل على توليد حرارة عالية أثناء عمل الجهاز مما يودي ذلك الى ارتفاع درجة الحرارة داخل جهاز الحاسب بمعدلات أعلى من البينة المحيطة له نتيجة .

العلاج: استخدام مروحة لتبريد النظام أو تقليل درجة الحرارة .

السبب الثاني (العوامل الخارجية):

يوجد الكثير من العناصر الألكترونية داخل الحاسب الألي التي تتأثر بارتفاع درجة الحرارة الخارجية أكثر من المعدلات الموصي بها من (16-33) درجة منوية

العلاج: تجنب تشغيل الحاسب عند ارتفاع درجة حرارة الغرفة الي أكثر من 33 درجة منوية

#### 2- الغبار:

السبب : يؤدى الغبار الى تكوين طبقة عازلة حراريا .

العلاج: تنظيف الحاسب كل فترة زمنية معينة .

3- المجال المغناطيسي : ١١٤٥٥

السبب : معظم الأجهزة الألكترونية والكهربية تعمل على توليد مجال مغناطيسي عند تشغيل الجهاز بنسبة قليلة ، ولكن عند تعرض الحاسب الي مجال مغناطيسي عالى يودى الى فقد البيانات والمعلومات المخزنة على كل من القرص الصلب والقرص المرن

العلاج : يتم أستخدام الأقراص الليزرية في تخزين نسخ احتياطية من البيانات والمعلومات

## عد تذبذب الطاقة : (زيادة الجهد وأنخفاض الجهد)

#### السبب:

1) المشاكل الناتجة عن زيادة الجهد وانخفاض الجهد

2) المشاكل الناتجة عن زيادة الجهد نهانيا 3) المشاكل الناتجة عن العبور

Miletal Mayer - M. M. B. ..

(3) letts: م 1) زيادة رطوبة الجو عن طريق أجهزة زيادة الرطوبة (2) زيادة رطوبة الجو عن طريق أقتناء نباتات الزينة م 3) وضع السجاجيد المحمرة من الكهرباء الساكنة 4) وضع الحصيرة المضادة للكهرباء الساكنة تحت الحواسب 5) استخدام بخاخ مضاد للكهرباء الساكنة عد الصدمة الحرارية: تحدث الصدمة الحرارية عندما تتضاعف درجة الحرارة داخل للحاسب. العلاج: فصل الجهاز. رو عوامل التأكل : 1) انسكاب الماء أو أي سوائل اخرى غير مقصودة. 2) فيضان المياه ودخول الماء الى الحاسب 3) الترشيح الناتج عن تسرب المياه الرطبة داخل الحاسب 4) تراكم الاملاح بسبب تعرق جسم الأنسان 5) أكسدة نقاط الدرات العلاج : توخى الحذر من كل ذلك ملحوظة هامة تأخذ في الأعتبار • عند البدأ بأي عملية صيائة للحاسب الألي ما الذي يجب أن تفعله يجب تفريغ الشحنة الكهربية ملحوظة هامة تأخذ في الأعتبار • جسم الأنسان قابل أن يشمن بشحنة ساكنة تصل الى : تصل الى حوالى 50 ألف فولت ويكفى 200 فولت الفساد الرقائق االلكترونية س: ما هي المشاكل الناتجة عن تجميع الحاسب ؟ 1) أخطاء يرتكبها المبتدئون في عالم الحواسب 2) أخطاء يرتكبها الخبراء في عالم الحواسب س: كيفية تجنب اتلاف الحاسوب عند تجميعة ؟ البحث عن محترف.

س21: ما هي احتياطات الأمان ضد الكهرباء عند التعامل مع الحاسب ؟

س11: يمكن تجنب مشكلة الكهرباء بعدة طرق اذكرها ؟

1) زيادة رطوبة الجو عن طريق أجهزة زيادة الرطوبة

2 زيادة رطوبة الجو عن طريق اقتناء نباتات الزينة

وضع السجاجيد المحمرة من الكهرباء الساكنة

4) وضع الحصيرة المضادة للكهرباء الساكنة تحت الحواسب

5) استخدام بخاخ مضاد للكهرباء الساكنة

مثال هام عن التيار المأمون والغير مأمون ؟

جسم أنسان يتعرض لتيار كهربي مفاجئ وكان الجهد الصادر 220V ومقاومة الحمل 10Ω

حسب التيار الكهربي مع تحديد نوعة؟

 $I = \frac{V}{R} = \frac{220}{10} = \frac{22 A}{10} = \frac{22 A}{1000} = \frac{22 mA}{1000} = \frac{22 mA}{1000}$ 


لابعع أنظات التيار الكاري

: وضح بالرسم جدول عناوين الذاكرة لا

حجم الذاكرة
1KB
2KB
4KB
8KB
16KB
32KB
64KB
128KB
256KB
512KB
1024KB

المام المعلى الفنى الفنى المعلى ميناء 01154449967 - 01033258636 مثال : داكرة حجمها 32KB بكون عدد الخطوط = 15 L مثال2: ذاكرة حجمها 16KB يكون عدد الخطوط = 14 L مثال 3: دَاكرة حجمها 1KB يكون عدد الخطوط = 10 L مثال ": ذاكرة حجمها 4KB يكون عدد الخطوط = 12 L متال : داكرة حجمها 256KB يكون عدد الخطوط = 18 L س 12: هل من الممكن تشغيل الحاسب الألى طوال اليوم (لمدة 24 ساعة) ؟ نعم اذا توفرت الشروط الأتية ؛ 1) اذا كان الجهاز مبرد بشكل كافي 2) توفير وسائل الحماية لتجنب مشاكل الكهرباء 3) تنظيم الطاقة الكهربانية العبور ؟ هام هو عبارة عن تغير طفيف في الطاقة لا يمكن أن يكرو نفسه مره أخري ويأتي على شكل زيادة -في الجهد أو انخفاض في الجهد. س 14: أذكر البيئة المناسبة لعمل الحاسب ؟ (5) 1) ابعاد الحاسب عن مصادر الضبيج » العسات الكريد ٧٧) المفاظ على درجة حرارة الغرقة (كا - 33 / سوبك ح 3) يقصل عدم مشاركة الحاسب لأي جهاز كهربي اخر على نفس مصدر القدرة (4) لا يفضل تشغيل محركات ضخمة على نفس خط الطاقة الذي يغذي الحاسب 5) التَّاكد من عدم وجود أي مصدر للاهتزاز على نفس الطاولة التي يوجد عليها الحاسب 6) التأكد من تامين شروط حماية الطاقة الكهربية وذلك بعدم ربط الحاسب مباشرة الى مصدر 7) يساعد ابقاء الحاسب في حالة عمل دانم على ضبط درجة حرارة الحاسب الداخلية بشكل √8) الحرص على تعميم اجراءات السلامة الماكنة ؟ عرف مفرغ الشحنات الأستاتيكية أو الساكنة ؟ هو عبارة عن حزام يلف حول رسخ الأنسان به سلك يوصل للأرضى لتفريغ الشحنات الاستاتيكية الموجودة على الجهاز الى الأرضى مباشرة لحماية القائم بالاصلاح من الصدمة 2 B. B. 1

# أسنلة الباب الأول بكتاب المعهد 54449967 01033258636 في مادة مكونات الحاسب



2) عرف الصيانة ثم أذكر أنواعها ؟

1/s

3) أذكر الأدوات المستخدمة في عملية الصيانة ؟

4) اذكر العدد والالات اللازمة للفك والتركيب ؟

5) اذكر الأخطار المؤثّرة في مكونات الحاسب الألى ؟

6) أذكر البيئة المناسبة لعمل الحاسوب ؟

7) جسم أنسان يتعرض لتيار كهربي 10A حدد نوع التيار هنا مامون أو (غير مامون ؟ 8) جسم انسان يتعرض لتيار كهربي 0.22mA حدد نوع التيار (هذا مامون) أو غير مامون؟

9) وضح بالرسم جدول عناوين الذاكرة ؟

على الطالب حل كل الأمتحانات السابقة من عام 2016 حتى الان وما قبل ذلك أن المرت الحراف وجد عن هذا الباب وما ورد عنه بالتوفيق ،،،،

CHOCAL MONETE SAGALONS