
Wrought
WAAM
zone i
Z1 0.15 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17
Z2 0.18 0.15 0.18 0.17 0.17 0.17
Z3 0.17 0.18 0.15 0.18 0.17 0.17
Z4 0.17 0.17 0.18 0.15 0.18 0.17
Z5 0.17 0.17 0.17 0.18 0.15 0.18
Z6 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.15
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
attends to zone j
Z1 0.15 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17
Z2 0.17 0.15 0.18 0.17 0.17 0.17
Z3 0.17 0.17 0.15 0.17 0.17 0.17
Z4 0.17 0.17 0.17 0.15 0.17 0.17
Z5 0.17 0.17 0.17 0.18 0.15 0.17
Z6 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.15
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
attends to zone j
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
attention α_{ij} (uniform = 0.17)