
Widerstandsrechner Bedienungsanleitung

Projekt ITA

Erstellt: Bielefeld



Tim Kirchner, Jens Höcker

Inhaltsverzeichnis

0	Li	iefer	rumfang	1
1	В	Bedie	enung	1
2	R	Reihe	enfolge der Farbringe eines Widerstandes	1
	2.1	(Grundversion	1
	2.2	,	Vollversion	1
3	Ei	inga	bemöglichkeiten	2
4	Ei	inga	bebeispiele	2
	4.1	(Grundversion	2
	4.2	,	Vollversion	2
5	Α	Ausga	abebeispiele	3
	5.1	(Grundversion	3
	5.2	,	Vollversion	3
6	P	ersö	onliche Erklärung	4
7	Α	Abbil	dungsverzeichnis	5
8	T	abel	llenverzeichnis	5
9	Ω	Juell	lenverzeichnis	5

0 Lieferumfang

1x Bedienungsanleitung

1x Der Widerstandsrechner als C-Programm

1 Bedienung

Sie können nach Aufforderung, die einzelnen Farben der Widerstandsringe eingeben. Die Eingabe wird jeweils durch einen Bindestrich (in der Grundversion) oder durch Schrägstriche bzw. Kommas getrennt. Es ist die Eingabe von Widerständen mit 4 (in der Grundversion) bis 6 Widerstandsringen möglich. Sie bekommen anschließend den Widerstandswert in geeigneter Weise zurück.

Um das Programm zu verlassen, einfach "-quit" anstelle der Farbringe eingeben und bestätigen.

```
- - - Widerstandsrechner - - -
Verwendung:
Die Ringe eines Widerstandes mit "-" getrennt eingeben.
Zum Beenden "-quit" eingeben
```

Abbildung 1: Bedienoberfläche

2 Reihenfolge der Farbringe eines Widerstandes

- 4-Ringe: 1.Band, 2.Band, Multiplikator, Toleranz

2.1 Grundversion

```
Vollversion
4-Ringe: 1.Band, 2.Band, Multiplikator, Toleranz
5-Ringe: 1.Band, 2.Band, 3.Band, Multiplikator, Toleranz
6-Ringe: 1.Band, 2.Band, 3.Band, Multiplikator, Toleranz, PPM
```

--- | | | | | | | | | | | | | |

3 Eingabemöglichkeiten

Die möglichen Eingaben beziehen sich auf folgende Tabelle:

Farbe	1.Band	2.Band	3.Band	Multiplikator	Toleranz	Temperatur- Koeffizient (10 ⁻⁶ /K) (PPM)
schwarz, sw, black, bk	0	0	0	x1		± 250
braun, br, brown, bn	1	1	1	x10	± 1%	± 100
rot, rt, red, rd	2	2	2	x100	± 2%	± 50
orange, or, og	3	3	3	x1k		± 15
gelb, ge, yellow, ye	4	4	4	x10k		± 25
gruen, gn, green, grün, grÜn, grun	5	5	5	x100k	± 0,5%	± 20
blau, bl, blue, bu	6	6	6	x1M	± 0,25%	± 10
violett, vi, voilet, vt, lila, vio	7	7	7	x10M	± 0,10%	± 5
grau, gr, grey, gy	8	8	8	x100M	± 0,05%	± 1
weiss, ws, white, wh, weis	9	9	9	x1G		
gold, au, go, gd				x0.1	± 5%	
silber, si, silver, sr, ag				x0.01	± 10%	

Tabelle 1: Eingabemöglichkeiten

4 Eingabebeispiele

4.1 Grundversion

braun-schwarz-rot-gold, rd-vi-ye-sr, green-blue-orange-red, red-rot-rd-si

4.2 Vollversion

Rot-red-og-go , vi/bu/ge/gr/go , vt,bl,gy,sr,si,ye , wh-br-vi/ws,gn-rd

5 Ausgabebeispiele

5.1 Grundversion

braun schwarz rot gold	rd vi ye sr
Ein Widerstand mit 1.0 kOhm +/- 5 %	Ein Widerstand mit 270.0 kOhm +/- 10 %
green blue orange red	red rot rd si
Ein Widerstand mit 56.0 kOhm +/- 2 %	Ein Widerstand mit 2.2 kOhm +/- 10 %

Tabelle 2: Ausgabebeispiele der Grundversion

5.2 Vollversion

rot red og go Ein Kohlewiderstand mit 22 kOhm ± 5%	vi bu ge gr go Ein Metallschichtwiderstand mit 76,4 GOhm ± 5%
vt bl gy sr si ye	wh br vi ws gn rd
Ein Metallschichtwiderstand mit 7,68 Ohm ±	Ein Metallschichtwiderstand mit 917 GOhm ± 1%
10% TK ±25ppm /K	TK ±50ppm /K

Tabelle 3: Ausgabebeispiel der Vollversion

6 Persönliche Erklärung

angegebenen Hilfsmittel benut	e vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine al zt wurden. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut (en auch Internetquellen) entnommen sind, wurden u	oder dem Sinn
Steinhagen, < Datum>	Bielefeld, <datum></datum>	

Abbildungsverzeichnis

7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bedienoberfläche	1
8 Tabellenverzeichnis	
Tabelle 1: Eingabemöglichkeiten	2
Tabelle 2: Ausgabebeispiele der Grundversion	3
Tabelle 3: Ausgabebeispiel der Vollversion	3

9 Quellenverzeichnis

Vgl. Vorschriften

Westermann Elektronik Tabellenbuch für Betriebs- und Automatisierungstechnik