

HealthTiCloud RIS

Instructivo de instalacion — Escaner documental + RIS Local Bridge

Fecha: 26 de junio de 2026

Para recepcion / secretaria — Windows 10 u 11

1. Para que sirve

El boton Escanear de la Agenda del RIS digitaliza ordenes medicas y encuestas en PDF. La PC conectada al escaner USB debe tener el RIS Local Bridge, que controla el escaner via NAPS2.

El servidor RIS (ECOTEMUCO u otro laboratorio) NO necesita Node.js ni el escaner. Solo la PC donde esta el escaner USB necesita esta instalacion.

- Bridge: <http://127.0.0.1:8181> (solo en esa PC).
- NAPS2: controla el escaner (drivers TWAIN/WIA).
- Node.js: ejecuta el bridge.
- Las demas PCs del centro solo usan el navegador.

2. Requisitos

Requisito

Sistema operativo

Escaner

Usuario

Internet

Carpeta RIS

Navegador

Detalle

Windows 10 o 11 (64 bits recomendado)

USB conectado a ESTA PC (no al servidor remoto)

Permiso para instalar programas

Solo durante la instalacion (descarga Node y NAPS2)

Debe existir tools\ris-local-bridge en el proyecto

Chrome o Edge con acceso al RIS del centro

3. Instalacion automatica (recomendada)

Un solo script instala Node.js, NAPS2, dependencias, configura inicio automatico al iniciar sesion y verifica el servicio.

Pasos:

- Conecte el escaner por USB y enciendalo.
- Vaya a la carpeta: RIS\tools\ris-local-bridge
- Clic derecho en setup-scanner-windows.bat → Ejecutar como administrador.
- Espere a que termine (varios minutos la primera vez).
- Configure NAPS2 segun la seccion 4.

Que hace el script:

Paso

1

2

3

4

Accion

Instala Node.js LTS con winget (si falta)

Instala NAPS2 con winget (si falta)

Crea config.json con ruta del escaner

Ejecuta npm install

- | | |
|---|--|
| 5 | Registra tarea programada (inicio oculto al iniciar sesion) |
| 6 | Inicia el bridge y comprueba
http://127.0.0.1:8181/health |

Log: tools\ris-local-bridge\setup-scanner.log

4. Configurar el escaner en NAPS2 (obligatorio, una vez)

El perfil debe llamarse exactamente Default (como en config.json).

- Abra NAPS2 desde el menu Inicio.
- Perfil → Nuevo perfil → nombre: Default
- Seleccione su escaner USB.
- Fuente: cristal o alimentador segun el equipo.
- Formato: PDF (recomendado). Guarde.
- Prueba: Escanear en NAPS2 y confirme que genera PDF.

Si usa otro nombre de perfil, edite config.json y cambie "profile".

5. Verificacion

5.1 Bridge activo — abra en el navegador de la misma PC:

<http://127.0.0.1:8181/health>

Debe mostrar JSON con el servicio ris-local-bridge.

5.2 Escanear desde el RIS:

- Inicie sesion en el RIS desde esta PC.
- Agenda → Nueva cita → Escanear orden.
- Al terminar, el PDF queda adjunto a la cita.

Alternativa: Subir archivo (PDF o foto) sin escaner.

6. Inicio automatico

Tarea programada: HealthTiCloud-RIS-Local-Bridge. Arranca oculto al iniciar sesion y se reinicia si se cae.

Arranque manual (prueba): doble clic en start-bridge.bat

Quitar inicio automatico (PowerShell):

```
Unregister-ScheduledTask -TaskName 'HealthTiCloud-RIS-Local-Bridge' -Confirm:
>false
```

7. Instalacion manual (si winget falla)

- Node.js LTS: <https://nodejs.org>
- NAPS2: <https://www.naps2.com/download>
- CMD en ris-local-bridge: npm install
- Copie config.example.json a config.json y edite rutas.
- PowerShell: .\install-windows-startup.ps1

8. Solucion de problemas

Sintoma

Toast: No se detecto el Escaner

Solucion

Verifique <http://127.0.0.1:8181/health>.
Reejecute setup-scanner-windows.bat

Bridge no responde	Reinicie la tarea programada o ejecute start-bridge.bat
NAPS2 fallo	Pruebe escanear en NAPS2 a mano. Revise USB y drivers
Perfil no encontrado	Cree perfil Default en NAPS2 o edite config.json
No funciona desde otra PC	El bridge debe estar en la PC con el escaner
winget no disponible	Instale Node y NAPS2 manualmente (seccion 7)

9. Desinstalar

- Unregister-ScheduledTask (ver seccion 6).
- Desinstalar NAPS2 y Node.js desde Panel de control (opcional).

— Fin del documento — HealthTiCloud RIS / soporte sistemas —