## 2 Расчет статических характеристик электропривода постоянного тока независимого возбуждения

## 2.5 Характеристика при использовании схемы шунтирования обмотки якоря

Шунтирование обмотки якоря осуществляется согласно схеме, приведенной на рисунке 1. Таким образом можно затормозить двигатель.




Рисунок 1 – Шунтирование обмотки якоря

Характеристика (рисунок 2) строится по двум точкам:

1 точка:

$$I = -I_{\pi 1} = -2,5I_{\text{H}} = -2,5\cdot59,5 = -148,75$$
 (A),  $\omega = \omega_{\text{c}} = 164,95$  (рад/с).

2 точка:

$$I=I_c=19,7129 \; (A),$$
 
$$\omega=\,\omega_c^*=0,\!2\omega_c=0,\!2\cdot\!164,\!95=32,\!99 \; (\text{рад/c}).$$

После построения синей характеристики шунтирования построил естественную характеристику, проходящую через начало координат, на пересечении этих прямых получил точку A с током  $I_A$ . Величины  $I_A$  и  $\omega_0^*$  определил пропорциональным методом.

$$I_A = 61,68 (A),$$

$$\omega_0^* = 49,64$$
 (рад/с).

Находим  $R_{\pi}$  и  $R_{\text{ш}}$ :

$$R_{_{\rm II}} = \frac{U_{_{\rm H}}}{I_{_{\rm A}}} = \frac{220}{61,68} = 3,57 \text{ (Om)},$$
 
$$R_{_{\rm III}} = \frac{\omega_{_{0}}^{^{*}}}{\omega_{_{0}} - \omega_{_{0}}^{^{*}}} \cdot R_{_{\rm II}} = \frac{49,64}{168,854 - 49,64} \cdot 3,57 = 1,48 \text{ (Om)}.$$




Рисунок 2 – Характеристика при использовании схемы шунтирования