

TECNICAS DIGITALES 2 2020

MEDIDOR Y CONTROLADOR DE PRESION DE AIRE

INFORME

INDICE

Descripción del proyecto	<u>2</u>
Desarrollo en KiKad	<u>2</u>
Cálculos	<u>2</u>
Diagrama Esquemático	<u>5</u>
Panel Frontal	<u>5</u>
Placa Base	<u>6</u>
Circuito impreso	<u></u>
Panel Frontal	<u></u>
Placa Base	<u>8</u>
Vista 3D	<u>9</u>
Panel Frontal	<u>9</u>
Placa Base	<u>10</u>
Panelizado del PCB	<u>11</u>
Lista de materiales	<u>11</u>
Link de OctoPart	<u>12</u>
Gabinete 3D	<u>13</u>
Link de OnShape	<u>15</u>
Programa	<u>16</u>
• Main	<u>16</u>
Funcion SetUp	<u>17</u>
Funcion Loop	<u>17</u>
Tarea ADC	<u>18</u>
Tarea Promediar	<u>18</u>
Tarea Actualizar Salidas	<u>19</u>
Tarea Leer Teclado	<u>19</u>
Tarea Actualizar LCD	<u>21</u>
Tarea Sistema	<u>26</u>
Tarea Control Presión	<u>36</u>
Tiempos Medidos	<u>39</u>
Links del proyecto	<u>39</u>

Descripción del proyecto:

Se desea realizar un dispositivo que sirva de interface para un sensor analógico de presión. El sensor en cuestión es un sensor de presión absoluta que trabaja sobre una línea de aire comprimido, la salida de dicho sensor es del tipo 4-20mA y el rango te trabajo es de 0 a 10bar. Este dispositivo tiene como objetivo mantener la línea de aire comprimido en un rango de presión predefinido por el usuario, y en caso de no encontrarse en dicho límite actúa como dispositivo de seguridad liberando la presión en la línea y haciendo sonar una alarma.

El núcleo de este proyecto es un Cortex M3 de la familia de STM el cual lleva implementado un sistema de control del estilo TDS el cual nos asegura el tiempo de respuesta en caso de presentarse una falla.

Por ser requerimiento de otra materia, se conectaron todos los periféricos a una línea de datos I2C. Estos periféricos son:

Teclado Capacitivo (IQS316)

Display LCD de 16 Caracteres 2 líneas con conversor I2C (PCF8754)

Conversor Analógico Digital (ADS1115)

Memoria EEPROM para parámetros de configuración (24LC16)

Dos salidas a relé con optoacoplador de protección.

Desarrollo en Kicad

Se optó por realizar dos PCB, uno para el teclado con el display y otro para el microcontrolador y los demás periféricos. Se desarrolló de esta manera ya que el teclado capacitivo necesitar ser implementado en el PCB y aplicado directamente sobre el panel frontal. Entonces, se hizo un PCB denominado PanelFrontal el cual lleva los pads del teclado capacitivo en la cara BOTTOM del PCB, se ubicaron los componentes en la cara TOP y se limitó el uso a solo componentes de montaje superficial, es así que al no tener componentes "through hole" no hay nada que sobresalga del lado BOTTOM y es así que el PCB puede ser apoyado directamente sobre el frente del gabinete. En el PCB denominado PlacaBase se implementó el micro-controlador y todos los periféricos ya que estos requieren varios componentes "through hole" y además de eso no hay una uniformidad de alturas lo cual complicaría el desarrollo en una sola placa junto al teclado.

Calculo de los componentes:

Fuente de Alimentación:

Nos vamos a encontrar con dos tipos de alimentación, el microcontrolador, la memoria EEPROM y el ADC se alimentan con 3,3V mientras que los demás dispositivos se alimentan con 5V. Es por esto que se decidió alimentar el dispositivo con una fuente externa de 5V DC 1A y se implementó en la placa base una fuente de alimentación de 3.3v basada en un LD1117 con sus respectivos capacitores.

Capacitores de los cristales:

Para seleccionar estos capacitores vamos a referirnos a la hoja de datos de los cristales. Para el cristal de 8 MHz (ABM7-8.000MHZ-D2Y-T) vemos que la hoja de datos nos dice que capacitancia de carga es de 18 pF por ende se conectan dos capacitores de 18 pF en los pines del cristal a masa. Para el cristal de 32.768 KHz (ABS25-32.768KHZ-T) la hoja de datos nos dice que la capacitancia de carga es de 12.5 pF, en este caso se selecciona un capacitor de 12pF para conectar en los pines del

cristal. Se diseña el circuito impreso de tal manera que ambas pistas que conectan al microcontrolador con el cristal tengan el mismo largo y la misma geometría.

Leds internos de indicación:

Los leds se utilizaron los LTST-C171KRKT y LTST-C170KGKT ambos son excitados por una tensión de 3.3v ya que uno está conectado a una salida del microcontrolador y el otro directamente a los 3.3v de alimentación. Según la hoja de datos observamos que típicamente tienen 2v de tensión en directa. Se decidió usar una resistencia limitadora de 100 Ohms lo cual nos limitaría la corriente del diodo en 13 mA. Lo cual está por debajo de la corriente máxima de 30ma que acusa el fabricante.

$$I_F = \frac{3.3v - 2v}{100 \Omega} = 13 \ mA$$

Resistencias de los Optoacopladores:

Si nos referimos al datasheet de los optoacopladores PC817 vemos que la tensión en directa es de 1.2v mientras que la corriente es de 20 mA. En base a estos valores se calculó la resistencia limitadora.

$$R = \frac{3.3v - 1.2v}{20 \, mA} = 105 \, \Omega$$

Se adoptó una resistencia de 100 ohm siendo el valor comercial más cercano.

Corriente de base en los transistores de los relés:

Se eligió los transistores BC846B para activar los relés. Estos transistores tienen una resistencia de base de 680 ohms. Si suponemos que los optoacopladores tiene la resistencia adecuada para su funcionamiento podemos calcular la corriente de base según la siguiente formula:

$$I_B = \frac{5V - V_{BE}}{680\Omega} = \frac{5V - 0.7v}{680\Omega} = 6.3 \text{ mA}$$

Teniendo en cuenta que el relé consume 80 mA, esta corriente nos asegura que el transistor se encuentra saturado con una tensión VCE menor a 0,2v

Resistencia de entrada del ADC:

El sensor de presión con el que vamos a trabajar posee una salida de 4-20mA donde 4ma representa Obar y 20mA 10bar. Es por esto que vamos a ajustar la resistencia para que esta corriente nos produzca una caída de tensión que podamos medir con el ADC. Se utilizó una resistencia de 100 ohms la cual se la eligió con una tolerancia de 0,1% ya que es fundamental que este valor de resistencia sea preciso ya que de ella depende la precisión de nuestra medición. Con este valor, la tensión en la entrada del ADC en el rango mínimo será de 0.4v y en el rango máximo de 2v. La tensión máxima admisible en la entrada del ADC es de 3.3v. Con esta configuración el ADC además de permitirnos medir el valor arrojado por el sensor nos da un margen como para medir si la entrada de corriente esta fuera de rango. El ADC tiene una resolución de 16bits, por ende tenemos una resolución de 3,3v / $2^16 = 50 \, \mu v/div$, siendo para el rango mínimo de 0,4v / (50 $\mu v/div$) = 7943 y para el rango máximo 2v / (50 $\mu v/div$) = 39718

Direcciones del Bus I2C:

Cada periférico tiene su propia dirección I2C para que todos puedan funcionar en el mismo bus. Estas especificaciones las obtenemos de las hojas de datos de los componentes. En general la mayoría tiene al menos un pin que podemos conectar a GND o Vcc para terminar de definir la dirección.

Para el caso de ADC el pin de configuración de dirección se conectó a GND asignándole una dirección "1001000x" (0x50h). En la memoria EEPROM los pines de dirección no se encuentran conectados ya que este tamaño de memoria no los implementa. La dirección I2C se usa en parte para direccionar internamente los bloques de memoria, es por esto que para la memoria se reservan las direcciones 0x60h hasta la 0x6Fh. El conversor I2C para el display LCD se le cablearon sus 3 pines de dirección a masa fijándole una dirección I2C de 0x70h. Para el integrado que controla el teclado capacitivo su pin de dirección se encuentra conectado a masa asignándole una dirección I2C de 0xE1h.


De esta manera, todos los periféricos nos quedan con direcciones distintas posibilitando la conexión al mismo bus I2C.


Consumo total del Dispositivo:

Se analizaron los consumos máximos que podría llegar a tener el dispositivo así poder calcular la fuente de alimentación y el ancho de las pistas. Se analizaron solo los componentes más relevantes. Cada relé consume 80mA estando activados, el LCD tiene un consumo relevante el backligth que según la hoja de datos alcanza los 156 mA como máximo y podríamos sumarle algunos miliamperes mas por los demás componentes lo cual nos daría aproximadamente 330 mA sobre la línea de 5v.


Diagrama Esquemático:


Panel Frontal:






Placa Base:







Hoja jerárquica principal.



Fuente de alimentación.




Esquemático del microcontrolador.




Esquemático de las entradas y salidas.

Circuito Impreso:

Panel Frontal:



Placa base:




Vista 3D de la placa terminada:

Panel Frontal:






Placa Base:



Panelizado del PCB:



Lista de Materiales (BOM):

Cant.	<u>Valor</u>	<u>Fabricante</u>	<u>Numero de Parte</u>
	Panel Frontal		
3	0.1uF 16V	Samsung Electro-Mechanics	CL10B104KO8NNNC
2	1uF 16V	Panasonic Electronic Components	EEE-FC1V1R0R
2	100pF 50V	Samsung Electro-Mechanics	CL10C101JB8NNNC
1	WC1602A	Newhaven Display Intl	NHD-0216K1Z-FL-YBW
4	MountingHole_Pad	Wurth Elektronik	9774070243R
1	620304124022	Wurth Elektronik	620304124022
1	BC857B	ON Semiconductor	BC857BLT1G
1	2K2 5%	Yageo	RC0603JR-072K2L
1	39K 5%	Yageo	RC0603JR-0739KL
14	470R 5%	Yageo	RC0603JR-07100RL
1	680R 5%	<u>Yageo</u>	RC0603JR-07680RL
1	10R 5%	Yageo	RC0603JR-0710RL
1	10K 10%	Bourns Inc.	3361P-1-103GLF
14	PAD		
1	IQS316	Azoteq (Pty) Ltd.	IQS316-0-QFR

.....

1	PCF8574A	NXP USA Inc.	PCF8574AT/3,518
	Placa Base		
1	100uF 16V	Panasonic Electronic Components	EEE-HB1C101AP
10	0.1uF 16V	Samsung Electro-Mechanics	CL10B104KO8NNNC
1	330uF 16V	Panasonic Electronic Components	EEE-HB1C331AP
2	18pF 50V	Samsung Electro-Mechanics	CL10C180JB8NNNC
2	12pF 50V	Samsung Electro-Mechanics	CL10C120JB8NNNC
1	10uF 16V	Panasonic Electronic Components	EEE-HB1C100AR
1	LTST-C171KRKT	Lite-On Inc.	LTST-C171KRKT
1	LTST-C170KGKT	Lite-On Inc.	LTST-C170KGKT
2	S1MB-13-F	Diodes Incorporated	S1MB-13-F
1	PJ-002A	CUI Devices	PJ-002A
1	61300411121	Wurth Elektronik	61300411121
1	620104131822	Wurth Elektronik	620104131822
1	PD-30S	CUI Devices	PD-30S
2	OSTTA034163	On Shore Technology Inc.	OSTTA034163
2	G5LE-1	Omron Electronics Inc-EMC Div	G5LE-14 DC5
2	BC846B	ON Semiconductor	BC846BLT3G
2	180R 5%	Yageo	RC0603JR-07180RL
4	10K 5%	Yageo	AC0603JR-0710KL
1	10M 5%	Yageo	RC0603JR-0710ML
1	100R 0.1%	Yageo	RT0603BRD07100RL
2	680R 5%	Yageo	RC0603JR-07680RL
2	100R 5%	Yageo	RC0603JR-07100RL
1	1825910-6	TE Connectivity ALCOSWITCH Switches	1825910-6
1	LD1117S33C	STMicroelectronics	LD1117S33CTR
1	STM32F103C8Tx	STMicroelectronics	STM32F103C8T6TR
1	ADS1115IDGS	Texas Instruments	ADS1115IDGSR
1	24LC16B	Microchip Technology	24LC16BT-I/SN
2	PC817	SHARP/Socle Technology	PC81710NIP1B
1	8MHz	Abracon LLC	ABM7-8.000MHZ-D2Y-T
1	32.768K	Abracon LLC	ABS25-32.768KHZ-T

Link a Octopart:

Panel Frontal:


https://octopart.com/bom-tool/DTLM5kml


Placa Base:

https://octopart.com/bom-tool/Puk0rRIS

.....

Gabinete en 3D:





Gabinete – Ensamblaje

Gabinete – Vista Interior

Link a ON-Shape:

 $\frac{https://cad.onshape.com/documents/e1ddf4852ee30d10dbbbdde3/w/8d886781dbbcdb7a099e4}{2b0/e/7b9d0c14e845cfce50a3e853}$

Programa

Para realizar este proyecto optamos con un sistema TDS con un tick de 1ms.

Cuenta con las siguientes tareas:

- Tarea ADC
- Tarea Promediar
- Tarea Actualizar Salidas
- Tarea Leer Teclado
- Tarea Actualizar LCD
- Tarea Sistema
- Tarea Control Presion

Main:

```
73⊖ int main(void)
 74 {
     /* USER CODE BEGIN 1 */
 75
 76
     /* USER CODE END 1 */
 77
 78
     /* MCU Configuration----*/
 79
 80
 81
     /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 82
     HAL_Init();
 83
 84
      /* Configure the system clock */
 85
     SystemClock_Config();
 86
 87
     /* USER CODE BEGIN SysInit */
 88
     /* USER CODE END SysInit */
 89
      /* Initialize all configured peripherals */
 91
     MX_GPIO_Init();
 92
 93
     MX_I2C1_Init();
     MX_TIM2_Init();
 94
 95
     MX_USART1_UART_Init();
 96
     /* USER CODE BEGIN 2 */
 97
98
     //LLamo a <u>la funcion que inicializa</u>
99
     setup();
100
101
     while (1)
102
103
          loop();
104
105 }
106
```

Funcion setup, Inicializa el TDS

```
40<sup>©</sup> void setup(){
41
42
      dwt_init();
43
      //****** CARGAR CONFIGURACIONES DE FABRICA ***********///
44
      // Descomentar la siguiente linea para restarurar las configuraciones de fabrica
45
47
      //Inicializar Configuracion();
      //****** CARGAR CONFIGURACIONES DE FABRICA ***************************///
48
49
50
      CargarConfiguracionFromMemoria();
51
52
      inicializar_teclado();
53
54
      LCD_init();
55
      CambiarEstadoAlarma(inactivo);
56
57
58
      ADC_init();
      ticks = 0;
59
60
      PantallaIndicacion(0);
61
      62
63
64
      inicializar despachador(lista principal,
65
          MAX LEN TASK LIST, MONITOR I Start, MONITOR I Stop, falla sistema);
66
67
       agregar_tarea(lista_principal, tarea_adc, NULL, 0, 1, 0, 100);
       agregar_tarea(lista_principal, tarea_promediar, NULL, 0, 1, 0, 50);
68
      agregar_tarea(lista_principal, tarea_actualizar_salidas, NULL, 0, 1, 0, 10);
69
       agregar_tarea(lista_principal, tarea_leer_teclado, NULL, 0, 1, 0, 60);
70
      agregar_tarea(lista_principal, Tarea_actualizar_lcd, NULL, 0, 1, 0, 100);
71
      agregar_tarea(lista_principal, tarea_sistema, NULL, 0, 1, 0, 150);
72
       agregar_tarea(lista_principal, tarea_control_presion, NULL, 0, 1, 0, 20);
73
74 }
```

Funcion loop:

```
78@ void loop(){
79
80
       dwt_reset()
       if (ticks>=SYSTEM_TICK_MS)
81
82
       {
           ticks=0;
83
           despachar_tareas();
84
85
86
       tics_despachador = dwt_read();
       if (tics_despachador > wcet_todo)
87
88
           wcet_todo = tics_despachador;
89 }
```

Tarea ADC:

```
35@void tarea_adc(void *p)
36 {
37    valor_adc = LeerWordFromI2C(DIR_ADC);
38 }
```

Tarea Promediar:

```
400 void tarea_promediar(void *p)
41 {
42
        static int ix = 0;
43
44
       uint32_t acumulador = 0;
45
       mediciones_ADC[ix++] = valor_adc;
       if (ix == LEN_PROMEDIO)
46
47
        {
48
            flag_datos_completos = 1;
49
            ix = 0;
50
        }
51
       if(flag_datos_completos)
52
53
            for(uint8_t i = 0; i< LEN_PROMEDIO; i++)</pre>
54
55
                acumulador += mediciones_ADC[i];
56
            valor promediado = acumulador / LEN PROMEDIO;
57
58
            corrienteMedida=(valor_promediado*4096/32768)*10;
            presionMedida= (corrienteMedida-4000);
59
60
            if(presionMedida<0)presionMedida=0;</pre>
            presionMedida=presionMedida*625/1000;
61
62
       }
63 }
```

Tarea Actualizar Salidas:

case procesar_columnas:
 switch(row){
 case 0:

}

if(!(LecturaTeclado & COL1)){
 DatosTeclas |= 0x01;

DatosTeclas |= 0x02;

DatosTeclas |= 0x04;

DatosTeclas |= 0x08;

}else if(!(LecturaTeclado & COL2)){

}else if(!(LecturaTeclado & COL3)){

}else if(!(LecturaTeclado & COL4)){

```
38@ void tarea_actualizar_salidas(){
40
        if(estadoAlarmaNuevo != estadoAlarma){
41
            estadoAlarma = estadoAlarmaNuevo;
            EscribirPin(PuertoSalidas, PIN_ALARMA, estadoAlarmaNuevo);
43
            EscribirPin(PuertoSalidas, PIN_BUZZER, estadoAlarmaNuevo);
11
        }
45
46
        if(estadoCompresorNuevo != estadoCompresor){
47
            estadoCompresor = estadoCompresorNuevo;
            EscribirPin(PuertoSalidas, PIN_COMPRESOR, estadoCompresorNuevo);
48
49
        }
50
51
        if(estadoDescargaNuevo != estadoDescarga){
52
            estadoDescarga = estadoDescargaNuevo;
            EscribirPin(PuertoSalidas, PIN_DESCARGA, estadoDescargaNuevo);
53
54
        }
55
56
       //Para hacer sonar el buzzer
57
58
        if (estadoAlarma == activo){
59
            CambiarPin(PuertoSalidas, PIN_BUZZER);
        }
60
61 }
Tarea Leer Teclado:
void tarea_leer_teclado(){
    switch(estado){
        //bcet = 192 uS
        //\underline{wcer} = 192 uS
        case escribir_fila:
            EscribirByteToI2c(TECLADO ADDR, array filas[row]);
            estado = leer columnas;
            break;
        //bcet = 192 uS
        //wcer = 192 uS
        case leer columnas:
            LecturaTeclado = LeerByteFromI2C(TECLADO_ADDR);
            estado = procesar_columnas;
            break;
        //\underline{bcet} = 1.3 \text{ uS}
        //wcet = 2.3 uS
```

}

```
break;
           case 1:
               if(!(LecturaTeclado & COL1)){
                  DatosTeclas = 0x10;
               }else if(!(LecturaTeclado & COL2)){
                  DatosTeclas |= 0x20;
               }else if(!(LecturaTeclado & COL3)){
                  DatosTeclas |= 0x40;
               }else if(!(LecturaTeclado & COL4)){
                  DatosTeclas |= 0x80;
               break;
           case 2:
               if(!(LecturaTeclado & COL1)){
                  DatosTeclas |= 0x100;
               }else if(!(LecturaTeclado & COL2)){
                  DatosTeclas |= 0x200;
               }else if(!(LecturaTeclado & COL3)){
                  DatosTeclas |= 0x400;
               }else if(!(LecturaTeclado & COL4)){
                  DatosTeclas |= 0x800;
               break;
           case 3:
               if(!(LecturaTeclado & COL1)){
                  DatosTeclas |= 0x1000;
               }else if(!(LecturaTeclado & COL2)){
                  DatosTeclas |= 0x2000;
               }else if(!(LecturaTeclado & COL3)){
                  DatosTeclas |= 0x4000;
               }else if(!(LecturaTeclado & COL4)){
                  DatosTeclas |= 0x8000;
               break;
       if(row == ROWS-1){
           estado = procesar_teclas;
       }else{
           row++;
           estado = escribir_fila;
       }
       break;
   //bcet = 26.2 uS
   //wcet = 30.4 uS
   case procesar_teclas:
       ProcesarTeclas();
       estado = escribir_fila;
       DatosTeclas=0;
       row=0;
       break;
}
```

Tarea Actualizar LCD:

```
void Tarea actualizar lcd(void* p)
   switch(Estado_pantalla)
   {
       case LCD_IDLE:
           break;
       case LCD CLEAR SCREEN:
           Dato_LCD=0x01;
           LCD Escribir Comando();
           if(lcd_ocupado == 0)
           {Estado_pantalla=LCD_IDLE;}
           break:
       //INDICACION DE PRESION
       case MAIN_INDICACION:
           LCD_Escribir_String("PRESION ACTUAL: ");
           if(LCD_STATUS == LCD_DONE)
           {Estado_pantalla=MAIN_INDICACION_2;}
           break;
       case MAIN_INDICACION_2:
           Dato LCD=0xC0;
           LCD_Escribir_Comando();
           if(lcd ocupado == 0)
           {Estado pantalla=MAIN INDICACION 3;}
           break;
       case MAIN INDICACION 3:
           LCD_Escribir_String(LCD_VARIABLE);
           if(LCD_STATUS == LCD_DONE)
           {Estado pantalla=MAIN INDICACION 4;}
           break;
       case MAIN INDICACION 4:
           LCD_Escribir_String("BAR");
           if(LCD_STATUS == LCD_DONE)
           {Estado_pantalla=LCD_IDLE;}
           break;
       //CONFIGURACION
       case MAIN CONFIG:
           LCD_Escribir_String("CONFIGURACION");
           if(LCD STATUS == LCD DONE)
           {Estado_pantalla=LCD_IDLE;}
           break;
       //ALARMAS
       case CONFIG ALARMAS:
           LCD_Escribir_String("ALARMAS");
           if(LCD_STATUS == LCD_DONE)
           {Estado_pantalla=LCD_IDLE;}
           break;
       //ALARMA BAJA PRESION
       case CONFIG ALARMAS BAJA:
           LCD Escribir String("BAJA PRESION");
           if(LCD_STATUS == LCD_DONE)
           {Estado pantalla=CONFIG ALARMAS BAJA 2;}
       case CONFIG ALARMAS BAJA 2:
           Dato LCD=0xC0;
           LCD_Escribir_Comando();
           if(lcd_ocupado == 0)
           {Estado_pantalla=CONFIG_ALARMAS_BAJA_3;}
           break;
       case CONFIG_ALARMAS_BAJA_3:
```

```
LCD_Escribir_String(LCD_VARIABLE);
   if(LCD STATUS == LCD DONE)
   {Estado_pantalla=CONFIG_ALARMAS_BAJA_4;}
   break:
case CONFIG ALARMAS BAJA 4:
   LCD_Escribir_String("BAR");
   if(LCD_STATUS == LCD_DONE)
   {Estado_pantalla=LCD_IDLE;}
   break;
//ALARMA ALTA PRESION
case CONFIG_ALARMAS_ALTA:
   LCD_Escribir_String("ALTA PRESION");
   if(LCD_STATUS == LCD_DONE)
   {Estado pantalla=CONFIG ALARMAS ALTA 2;}
   break:
case CONFIG ALARMAS ALTA 2:
   Dato LCD=0xC0;
   LCD Escribir Comando();
   if(lcd_ocupado == 0)
   {Estado_pantalla=CONFIG_ALARMAS_ALTA_3;}
   break;
case CONFIG ALARMAS ALTA 3:
   LCD_Escribir_String(LCD_VARIABLE);
   if(LCD_STATUS == LCD_DONE)
   {Estado_pantalla=CONFIG_ALARMAS_ALTA_4;}
   break;
case CONFIG ALARMAS ALTA 4:
   LCD Escribir String("BAR");
   if(LCD STATUS == LCD DONE)
   {Estado_pantalla=LCD_IDLE;}
   break;
//VARIABLES DE OPERACION
case CONFIG VARIABLES:
   LCD_Escribir_String("VARIABLES DE ");
   if(LCD_STATUS == LCD_DONE)
   {Estado_pantalla=CONFIG_VARIABLES_2;}
   break;
case CONFIG_VARIABLES_2:
   Dato_LCD=0xC0;
   LCD Escribir_Comando();
   if(lcd ocupado == 0)
   {Estado_pantalla=CONFIG_VARIABLES_3;}
   break;
case CONFIG VARIABLES 3:
   LCD_Escribir_String("OPERACION");
   if(LCD STATUS == LCD DONE)
   {Estado_pantalla=LCD_IDLE;}
   break;
// COMPRESOR RANGO MINIMO
case CONFIG_VARIABLES_RANGOMIN:
   LCD Escribir String("RANGO MINIMO");
   if(LCD STATUS == LCD DONE)
   {Estado_pantalla=CONFIG_VARIABLES_RANGOMIN_2;}
   break;
case CONFIG_VARIABLES_RANGOMIN_2:
   Dato LCD=0xC0;
   LCD Escribir Comando();
   if(lcd ocupado == 0)
   {Estado pantalla=CONFIG VARIABLES RANGOMIN 3;}
case CONFIG_VARIABLES_RANGOMIN 3:
   LCD Escribir String(LCD VARIABLE);
```

```
if(LCD STATUS == LCD DONE)
   {Estado pantalla=CONFIG VARIABLES RANGOMIN 4;}
   break;
case CONFIG VARIABLES RANGOMIN 4:
   LCD Escribir String("BAR");
   if(LCD_STATUS == LCD DONE)
   {Estado_pantalla=LCD_IDLE;}
   break;
// COMPRESOR RANGO MAXIMO
case CONFIG VARIABLES RANGOMAX:
   LCD_Escribir_String("RANGO MAXIMO");
   if(LCD_STATUS == LCD_DONE)
   {Estado_pantalla=CONFIG_VARIABLES_RANGOMAX_2;}
case CONFIG VARIABLES RANGOMAX 2:
   Dato LCD=0xC0;
   LCD Escribir Comando();
   if(lcd ocupado == 0)
   {Estado_pantalla=CONFIG_VARIABLES_RANGOMAX_3;}
   break;
case CONFIG_VARIABLES_RANGOMAX_3:
   LCD_Escribir_String(LCD_VARIABLE);
   if(LCD STATUS == LCD DONE)
   {Estado_pantalla=CONFIG_VARIABLES_RANGOMAX_4;}
   break;
case CONFIG VARIABLES RANGOMAX 4:
   LCD Escribir String("BAR");
   if(LCD STATUS == LCD DONE)
   {Estado pantalla=LCD IDLE;}
   break:
// DEBUG
case MAIN DEBUG:
   LCD_Escribir_String("DEBUG");
   if(LCD_STATUS == LCD_DONE)
   {Estado_pantalla=LCD_IDLE;}
   break;
// SALIDAS
case DEBUG SALIDAS:
   LCD_Escribir_String("SALIDAS");
   if(LCD STATUS == LCD DONE)
   {Estado pantalla=LCD IDLE;}
   break;
// TEST ALARMAS
case DEBUG SALIDAS TEST ALARMAS:
   LCD_Escribir_String("PROBAR ALARMA");
   if(LCD STATUS == LCD DONE)
   {Estado_pantalla=DEBUG_SALIDAS_TEST_ALARMAS_2;}
   break;
case DEBUG_SALIDAS_TEST_ALARMAS_2:
   Dato_LCD=0xC0;
   LCD Escribir Comando();
   if(lcd ocupado == 0)
   {Estado_pantalla=DEBUG_SALIDAS_TEST_ALARMAS_3;}
   break;
case DEBUG_SALIDAS_TEST_ALARMAS_3:
   LCD_Escribir_String("1:ENC 2:APAG");
   if(LCD STATUS == LCD DONE)
   {Estado_pantalla=LCD_IDLE;}
   break;
// TEST COMPRESOR
case DEBUG_SALIDAS_TEST_COMPR:
   LCD Escribir String("PROBAR COMPRESOR");
```

```
if(LCD STATUS == LCD DONE)
   {Estado pantalla=DEBUG SALIDAS TEST COMPR 2;}
   break;
case DEBUG SALIDAS TEST COMPR 2:
   Dato LCD=0xC0;
   LCD_Escribir_Comando();
   if(lcd_ocupado == 0)
   {Estado_pantalla=DEBUG_SALIDAS_TEST_COMPR_3;}
   break;
case DEBUG_SALIDAS_TEST_COMPR_3:
   LCD_Escribir_String("1:ENC 2:APAG");
   if(LCD_STATUS == LCD_DONE)
   {Estado_pantalla=LCD_IDLE;}
   break;
// VALVULA DE DESCARGA
case DEBUG SALIDAS TEST DESC:
   LCD Escribir String("PROBAR VALV DESC");
   if(LCD STATUS == LCD DONE)
   {Estado_pantalla=DEBUG_SALIDAS_TEST_DESC_2;}
   break;
case DEBUG_SALIDAS_TEST_DESC_2:
   Dato LCD=0xC0;
   LCD_Escribir_Comando();
   if(lcd_ocupado == 0)
   {Estado_pantalla=DEBUG_SALIDAS_TEST_DESC_3;}
   break;
case DEBUG SALIDAS TEST DESC 3:
   LCD Escribir String("1:ENC 2:APAG");
   if(LCD STATUS == LCD DONE)
   {Estado pantalla=LCD IDLE;}
   break;
// ENTRADAS
case DEBUG ENTRADAS:
   LCD_Escribir_String("ENTRADAS");
   if(LCD STATUS == LCD DONE)
   {Estado_pantalla=LCD_IDLE;}
   break;
// TEST TECLADO
case DEBUG_ENTRADAS_TEST_TECLA:
   LCD Escribir String("PROBAR TECLADO");
   if(LCD STATUS == LCD DONE)
   {Estado pantalla=DEBUG ENTRADAS TEST TECLA 2;}
   break:
case DEBUG_ENTRADAS_TEST_TECLA_2:
   Dato_LCD=0xC0;
   LCD_Escribir_Comando();
   if(lcd_ocupado == 0)
   {Estado_pantalla=DEBUG_ENTRADAS_TEST_TECLA_3;}
   break;
case DEBUG_ENTRADAS_TEST_TECLA_3:
   LCD_Escribir_String("TECLA: ");
   if(LCD_STATUS == LCD_DONE)
   {Estado pantalla=DEBUG ENTRADAS TEST TECLA 4;}
   break:
case DEBUG ENTRADAS TEST TECLA 4:
   LCD_Escribir_String(LCD_VARIABLE);
   if(LCD_STATUS == LCD_DONE)
   {Estado_pantalla=LCD_IDLE;}
   break;
```

```
// TEST LAZO I
case DEBUG ENTRADAS TEST ADC:
   LCD_Escribir_String("PROBAR LAZO 20mA");
   if(LCD STATUS == LCD DONE)
   {Estado pantalla=DEBUG ENTRADAS TEST ADC 2;}
   break;
case DEBUG_ENTRADAS_TEST_ADC_2:
   Dato_LCD=0xC0;
   LCD_Escribir_Comando();
   if(lcd ocupado == 0)
   {Estado_pantalla=DEBUG_ENTRADAS_TEST_ADC_3;}
   break:
case DEBUG_ENTRADAS_TEST_ADC_3:
   LCD_Escribir_String("LAZO: ");
   if(LCD STATUS == LCD DONE)
   {Estado pantalla=DEBUG ENTRADAS TEST ADC 4;}
   break:
case DEBUG ENTRADAS TEST ADC 4:
   LCD_Escribir_String(LCD_VARIABLE);
   if(LCD STATUS == LCD DONE)
   {Estado_pantalla=DEBUG_ENTRADAS_TEST_ADC_5;}
case DEBUG_ENTRADAS_TEST_ADC_5:
   LCD_Escribir_String("mA");
   if(LCD_STATUS == LCD_DONE)
   {Estado_pantalla=LCD_IDLE;}
   break;
case ALERTA ALTA PRESION:
   LCD Escribir String("ALERTA:");
   if(LCD STATUS == LCD DONE)
   {Estado pantalla=ALERTA ALTA PRESION 2;}
   break;
case ALERTA ALTA PRESION 2:
   Dato LCD=0xC0;
   LCD_Escribir_Comando();
   if(lcd ocupado == 0)
   {Estado_pantalla=ALERTA_ALTA_PRESION_3;}
   break;
case ALERTA_ALTA_PRESION_3:
   LCD_Escribir_String("ALTA PRESION!!!");
   if(LCD STATUS == LCD DONE)
   {Estado_pantalla=LCD_IDLE;}
   break;
case ALERTA BAJA PRESION:
   LCD_Escribir_String("ALERTA:");
   if(LCD STATUS == LCD DONE)
   {Estado_pantalla=ALERTA_BAJA_PRESION_2;}
   break;
case ALERTA_BAJA_PRESION_2:
   Dato_LCD=0xC0;
   LCD Escribir Comando();
   if(lcd ocupado == 0)
   {Estado_pantalla=ALERTA_BAJA_PRESION_3;}
   break;
case ALERTA_BAJA_PRESION_3:
   LCD Escribir String("BAJA PRESION!!!");
   if(LCD STATUS == LCD DONE)
   {Estado_pantalla=LCD_IDLE;}
   break:
case ALERTA_FALLA_LAZO:
   LCD_Escribir_String("ALERTA:");
   if(LCD STATUS == LCD DONE)
```

```
{Estado_pantalla=ALERTA_FALLA_LAZO_2;}
           break;
       case ALERTA_FALLA_LAZO_2:
           Dato LCD=0xC0;
           LCD Escribir Comando();
           if(lcd_ocupado == 0)
           {Estado_pantalla=ALERTA_FALLA_LAZO_3;}
           break;
       case ALERTA_FALLA_LAZO_3:
           LCD_Escribir_String("FALLA DE LAZO!!!");
           if(LCD_STATUS == LCD_DONE)
           {Estado_pantalla=LCD_IDLE;}
           break;
   }
}
Tarea Sistema:
void tarea sistema(void *p)
   ProcesarTeclado();
   switch(accionCore)
       ///MENU INDICACION///
       case IND_BORR_LCD:
           flag_debug = 0;
           control=BorrarPantalla();
           if(control == WRITING_OK) accionCore=IND_ACT_LCD;
           break;
       case IND ACT LCD:
           control=PantallaIndicacion(presionMedida);
           if(control == WRITING_OK) accionCore=IND_LEE_TECL;
           break;
       case IND ACT VAL LCD:
           control=PantallaActualizarIndicacion(presionMedida);
           if(control == WRITING_OK) accionCore=IND_LEE_TECL;
           break;
       case IND_LEE_TECL:
           switch(teclaPresionada)
           {
               case TECLA A:
                   accionCore=DBG_BORR_LCD;
                   break;
               case TECLA B:
                   accionCore=CFG BORR LCD;
                   break;
               case TECLA C:
                   accionCore=IND_BORR_LCD;
                   break;
               case TECLA_D:
                   break;
               case NO KEY:
                   break;
           }
           refrescarPantalla++;
           if(refrescarPantalla==500)
           {
               accionCore=IND_ACT_VAL_LCD;
```

```
refrescarPantalla=0;
   }
   break;
///MENU CONFIG///
   case CFG_BORR_LCD:
       control=BorrarPantalla();
       if(control == WRITING_OK) accionCore=CFG_ACT_LCD;
       break;
   case CFG_ACT_LCD:
       control=PantallaConfig();
       if(control == WRITING_OK) accionCore=CFG_LEE_TECL;
       break;
   case CFG LEE TECL:
       switch(teclaPresionada)
           case TECLA_A:
               accionCore=IND_BORR_LCD;
               break;
           case TECLA_B:
               accionCore=DBG_BORR_LCD;
               break;
           case TECLA_C:
               accionCore=IND_BORR_LCD;
               break;
           case TECLA D:
               accionCore=SUBM_CFG_ALARM_BORR;
               break;
           case NO KEY:
               break;
       break;
   /// COMIENZO SUBMENU ALARMAS ///
   case SUBM_CFG_ALARM_BORR:
       control=BorrarPantalla();
       if(control == WRITING_OK) accionCore=SUBM_CFG_ALARM;
       break;
   case SUBM_CFG_ALARM:
       control=PantallaAlarm();
       if(control == WRITING OK) accionCore=SUBM CFG ALARM LEE TECL;
       break;
   case SUBM CFG ALARM LEE TECL:
       switch(teclaPresionada)
       {
           case TECLA A:
               accionCore=SUBM_CFG_VAR_BORR;
               break;
           case TECLA B:
               accionCore=SUBM_CFG_VAR_BORR;
               break;
           case TECLA_C:
               accionCore=CFG BORR LCD;
               break;
           case TECLA D:
               accionCore=SUBM_CFG_ALARM_MAX_BORR;
               break;
           case NO_KEY:
               break;
```

```
break;
   /// COMIENZO SUBMENU ALARMAS MAXIMO///
       case SUBM_CFG_ALARM_MAX_BORR:
           control=BorrarPantalla();
           if(control == WRITING_OK) accionCore=SUBM_CFG_ALARM_MAX;
           break;
       case SUBM CFG ALARM MAX:
           control=PantallaAltaPresion(configuracion.alarma_alta_presion);
           if(control == WRITING_OK) accionCore=SUBM_CFG_ALARM_MAX_LEE_TECL;
           break;
       case SUBM CFG ALARM MAX ACT:
           control=PantallaActualizarAltaPresion(variable temp);
           if(control == WRITING OK) accionCore=SUBM CFG ALARM MAX LEE TECL;
           break:
       case SUBM CFG ALARM MAX LEE TECL:
           switch(teclaPresionada)
               case TECLA_A:
                   accionCore=SUBM CFG ALARM MIN BORR;
                   variable_temp=0;
                   break;
               case TECLA_B:
                   accionCore=SUBM_CFG_ALARM_MIN_BORR;
                   variable temp=0;
                   break;
               case TECLA C:
                   accionCore=SUBM CFG ALARM BORR;
                   variable_temp=0;
                   break;
               case TECLA D:
if((variable_temp>configuracion.compresor_alta_presion)&&(variable_temp<=10000))</pre>
                   {
                       configuracion.alarma_alta_presion=variable_temp;
                      Actualizar_EEPROM(OFFSET_ALARMA_ALTA);
                      variable_temp=0;
                   }
                   else
                      accionCore=SUBM CFG ALARM MAX BORR;
                      variable temp=0;
                   break;
               case NO KEY:
                   break;
               default:
                   ModificarVariable(teclaPresionada);
                   accionCore=SUBM CFG ALARM MAX ACT;
                   break;
           }
           break;
/// COMIENZO SUBMENU ALARMAS MINIMO///
       case SUBM CFG ALARM MIN BORR:
           control=BorrarPantalla();
           if(control == WRITING_OK) accionCore=SUBM_CFG_ALARM_MIN;
           break;
       case SUBM CFG ALARM MIN:
```

```
control=PantallaBajaPresion(configuracion.alarma baja presion);
           if(control == WRITING OK) accionCore=SUBM CFG ALARM MIN LEE TECL;
           break;
       case SUBM CFG ALARM MIN ACT:
           control=PantallaActualizarBajaPresion(variable temp);
           if(control == WRITING_OK) accionCore=SUBM_CFG_ALARM_MIN_LEE_TECL;
       case SUBM_CFG_ALARM_MIN_LEE_TECL:
           switch(teclaPresionada)
               case TECLA A:
                  accionCore=SUBM_CFG_ALARM_MAX_BORR;
                  variable_temp=0;
                  break;
               case TECLA B:
                  accionCore=SUBM CFG ALARM MAX BORR;
                   variable temp=0;
                  break;
               case TECLA_C:
                  accionCore=SUBM_CFG_ALARM_BORR;
                   variable_temp=0;
                  break;
               case TECLA_D:
if((variable_temp<configuracion.compresor_baja_presion)&(variable_temp>=0))
                   {
                       configuracion.alarma baja presion=variable temp;
                      Actualizar EEPROM(OFFSET ALARMA BAJA);
                      variable_temp=0;
                   }
                  else
                   {
                      accionCore=SUBM CFG ALARM MIN BORR;
                      variable_temp=0;
                  break;
               case NO_KEY:
                  break;
               default:
                  ModificarVariable(teclaPresionada);
                   accionCore=SUBM CFG ALARM MIN ACT;
                  break;
           break;
   /// COMIENZO MENU VARIABLES DE OPERACION ///
       case SUBM_CFG_VAR_BORR:
           control=BorrarPantalla();
           if(control == WRITING_OK) accionCore=SUBM_CFG_VAR;
           break;
       case SUBM_CFG_VAR:
           control=PantallaVarOp();
           if(control == WRITING_OK) accionCore=SUBM_CFG_VAR_LEE_TECL;
           break;
       case SUBM CFG VAR LEE TECL:
           switch(teclaPresionada)
               case TECLA A:
                  accionCore=SUBM_CFG_ALARM_BORR;
                  break;
               case TECLA B:
```

accionCore=SUBM CFG ALARM BORR;

```
break;
                   case TECLA C:
                      accionCore=CFG BORR LCD;
                      break;
                   case TECLA_D:
                      accionCore=SUBM_CFG_COMPR_MAX_BORR;
                   case NO KEY:
                      break;
               break;
           /// COMIENZO SUBMENU COMPRESOR MAXIMO///
           case SUBM CFG COMPR MAX BORR:
               control=BorrarPantalla();
               if(control == WRITING_OK) accionCore=SUBM_CFG_COMPR_MAX;
               break;
           case SUBM CFG COMPR MAX:
               control=PantallaRangoMax(configuracion.compresor_alta_presion);
               if(control == WRITING OK) accionCore=SUBM CFG COMPR MAX LEE TECL;
               break;
           case SUBM_CFG_COMPR_MAX_ACT:
               control=PantallaActualizarRangoMax(variable_temp);
               if(control == WRITING_OK) accionCore=SUBM_CFG_COMPR_MAX_LEE_TECL;
               break;
           case SUBM CFG COMPR MAX LEE TECL:
               switch(teclaPresionada)
               {
                   case TECLA A:
                       accionCore=SUBM_CFG_COMPR_MIN_BORR;
                       variable temp=0;
                      break;
                   case TECLA_B:
                      accionCore=SUBM_CFG_COMPR_MIN_BORR;
                      variable_temp=0;
                      break;
                   case TECLA_C:
                       accionCore=SUBM_CFG_VAR_BORR;
                       variable temp=0;
                      break;
                   case TECLA D:
    if((variable temp>configuracion.compresor baja presion)&&(variable temp>configuraci
on.alarma alta presion))
                          configuracion.compresor_alta_presion=variable_temp;
                          Actualizar EEPROM(OFFSET COMPRESOR ALTA);
                          variable_temp=0;
                       }
                      else
                          accionCore=SUBM_CFG_COMPR_MAX_BORR;
                          variable_temp=0;
                      break;
                   case NO KEY:
                      break;
                   default:
                      ModificarVariable(teclaPresionada);
                       accionCore=SUBM CFG COMPR MAX ACT;
```

```
break;
               }
               break;
           /// COMIENZO SUBMENU COMPRESOR MINIMO///
           case SUBM_CFG_COMPR_MIN_BORR:
               control=BorrarPantalla();
               if(control == WRITING_OK) accionCore=SUBM_CFG_COMPR_MIN;
               break;
           case SUBM_CFG_COMPR_MIN:
               control=PantallaRangoMin(configuracion.compresor_baja_presion);
               if(control == WRITING_OK) accionCore=SUBM_CFG_COMPR_MIN_LEE_TECL;
           case SUBM CFG COMPR MIN ACT:
               control=PantallaActualizarRangoMin(variable temp);
               if(control == WRITING OK) accionCore=SUBM CFG COMPR MIN LEE TECL;
           case SUBM_CFG_COMPR_MIN_LEE_TECL:
               switch(teclaPresionada)
               {
                   case TECLA A:
                       accionCore=SUBM_CFG_COMPR_MAX_BORR;
                      break;
                   case TECLA_B:
                      accionCore=SUBM_CFG_COMPR_MAX_BORR;
                      break;
                   case TECLA C:
                       accionCore=SUBM_CFG_VAR_BORR;
                      break;
                   case TECLA D:
   if((variable temp<configuracion.compresor alta presion)&&(variable temp>configuraci
on.alarma_baja_presion))
                          configuracion.compresor_baja_presion=variable_temp;
                          Actualizar_EEPROM(OFFSET_COMPRESOR_BAJA);
                          variable_temp=0;
                       }
                      else
                          accionCore=SUBM_CFG_COMPR_MIN_BORR;
                          variable_temp=0;
                      break;
                   case NO KEY:
                      break;
                   default:
                      ModificarVariable(teclaPresionada);
                       accionCore=SUBM_CFG_COMPR_MIN_ACT;
                       break;
               }
               break;
       ///MENU DEBUG///
       case DBG BORR LCD:
           control=BorrarPantalla();
           if(control == WRITING_OK) accionCore=DBG_ACT_LCD;
           break;
       case DBG_ACT_LCD:
```

```
control=PantallaDebug();
   if(control == WRITING_OK) accionCore=DBG_LEE_TECL;
   break;
case DBG LEE TECL:
   switch(teclaPresionada)
       case TECLA_A:
           accionCore=CFG_BORR_LCD;
           break;
       case TECLA B:
           accionCore=IND_BORR_LCD;
           break;
       case TECLA_C:
           accionCore=IND BORR LCD;
           break;
       case TECLA D:
           accionCore=SUBM DBG SAL BORR;
           flag debug = 1;
           break;
       case NO_KEY:
           break;
   break;
/**********SUBMENU DEBUG **************/
case SUBM_DBG_SAL_BORR:
   control=BorrarPantalla();
   if(control == WRITING OK) accionCore=SUBM DBG SAL;
   break:
case SUBM DBG SAL:
   control=PantallaSalidas();
   if(control == WRITING_OK) accionCore=SUBM_DBG_SAL_LEE_TECL;
   break;
case SUBM_DBG_SAL_LEE_TECL:
   switch(teclaPresionada)
       {
           case TECLA_A:
               accionCore=SUBM_DBG_TEC_BORR;
               break;
           case TECLA_B:
               accionCore=SUBM DBG ADC BORR;
               break;
           case TECLA C:
               accionCore=IND BORR LCD;
               break;
           case TECLA D:
               accionCore=SUBM_SAL_TCOMP_BORR;
               break;
           case NO_KEY:
               break;
       }
   break;
case SUBM_DBG_ADC_BORR:
   control=BorrarPantalla();
   if(control == WRITING_OK) accionCore=SUBM_DBG_ADC;
   break;
case SUBM DBG ADC:
   control=PantallaTestLazo(0);
   if(control == WRITING_OK) accionCore=SUBM_DBG_ADC_LEE_TECL;
   break;
case SUBM_DBG_ADC_ACT_LCD:
   control=PantallaActualizarTestLazo(corrienteMedida);
```

```
if(control == WRITING OK) accionCore=SUBM DBG ADC LEE TECL;
   break;
case SUBM DBG ADC LEE TECL:
   switch(teclaPresionada)
       {
           case TECLA A:
              accionCore=SUBM_DBG_SAL_BORR;
              break;
           case TECLA B:
              accionCore=SUBM DBG TEC BORR;
              break;
           case TECLA_C:
              accionCore=IND_BORR_LCD;
              break;
           case TECLA D:
              break;
           case NO KEY:
              break;
   refrescarPantalla++;
   if(refrescarPantalla==500)
   {
       accionCore=SUBM DBG ADC ACT LCD;
       refrescarPantalla=0;
   }
   break;
case SUBM DBG TEC BORR:
   control=BorrarPantalla();
   if(control == WRITING_OK) accionCore=SUBM_DBG_TEC;
   break;
case SUBM DBG TEC:
   control=PantallaTestTeclado(0);
   if(control == WRITING OK) accionCore=SUBM DBG TEC LEE TECL;
   break;
case SUBM_DBG_TEC_LEE_TECL:
   switch(teclaPresionada)
       {
           case TECLA A:
              accionCore=SUBM_DBG_ADC_BORR;
              break;
           case TECLA B:
              accionCore=SUBM_DBG_SAL_BORR;
              break;
           case TECLA C:
              accionCore=IND BORR LCD;
              break;
           case TECLA_D:
              break;
           case NO_KEY:
              break;
              PantallaActualizarTecla_TEST_TECLADO(teclaPresionada);
              break;
       }
   break;
/****** FIN SUBMENU DEBUG ************/
/********* SUBMENU TEST SALIDAS **********/
   case SUBM_SAL_TCOMP_BORR:
       control=BorrarPantalla();
       if(control == WRITING_OK) accionCore=SUBM_SAL_TCOMP;
```

```
break;
case SUBM_SAL_TCOMP:
   control=PantallaTestCompr();
   if(control == WRITING OK) accionCore=SUBM SAL TCOMP LEE TECL;
case SUBM SAL TCOMP LEE TECL:
   switch(teclaPresionada)
       case TECLA A:
           accionCore=SUBM_SAL_TDESC_BORR;
           break;
       case TECLA_B:
           accionCore=SUBM_SAL_TALARM_BORR;
       case TECLA C:
           accionCore=SUBM DBG SAL BORR;
           break;
       case TECLA D:
           break;
       case NO_KEY:
           break;
       case TECLA 1:
           //Prender COMPRESOR
           CambiarEstadoCompresor(activo);
           break;
       case TECLA 2:
           //Apagar COMPRESOR
           CambiarEstadoCompresor(inactivo);
   }
   break;
case SUBM SAL TALARM BORR:
   control=BorrarPantalla();
   if(control == WRITING_OK) accionCore=SUBM_SAL_TALARM;
   break;
case SUBM_SAL_TALARM:
   control=PantallaTestAlarm();
   if(control == WRITING_OK) accionCore=SUBM_SAL_TALARM_LEE_TECL;
   break;
case SUBM SAL TALARM LEE TECL:
   switch(teclaPresionada)
       case TECLA A:
           accionCore=SUBM SAL TCOMP BORR;
           break;
       case TECLA B:
           accionCore=SUBM_SAL_TDESC_BORR;
           break;
       case TECLA_C:
           accionCore=SUBM DBG SAL BORR;
           break;
       case TECLA_D:
           break;
       case NO_KEY:
           break;
       case TECLA 1:
           //Prender ALARMA
           CambiarEstadoAlarma(activo);
           break;
       case TECLA_2:
           //Apagar ALARMA
```

```
CambiarEstadoAlarma(inactivo);
           break;
    }
    break;
case SUBM_SAL_TDESC_BORR:
    control=BorrarPantalla();
    if(control == WRITING_OK) accionCore=SUBM_SAL_TDESC;
   break;
case SUBM SAL TDESC:
    control=PantallaTestDesc();
    if(control == WRITING_OK) accionCore=SUBM_SAL_TDESC_LEE_TECL;
   break;
case SUBM SAL TDESC LEE TECL:
   switch(teclaPresionada)
        case TECLA A:
           accionCore=SUBM_SAL_TALARM_BORR;
           break;
        case TECLA B:
           accionCore=SUBM_SAL_TCOMP_BORR;
           break;
       case TECLA C:
           accionCore=SUBM_DBG_SAL_BORR;
           break;
        case TECLA D:
           break;
        case NO KEY:
           break:
       case TECLA 1:
           //<u>Prender</u> <u>Valvula</u> <u>de</u> <u>Descarga</u>
           CambiarEstadoDescarga(activo);
           break;
       case TECLA_2:
           //Apagar Valvula de Descarga
           CambiarEstadoDescarga(inactivo);
           break;
    }
   break;
    //Pantallas de visualizacion de error
case PANTALLA_ALERTA_ALTA_PRESION_BORR:
    control=BorrarPantalla();
    if(control == WRITING OK) accionCore=PANTALLA ALERTA ALTA PRESION;
   break;
case PANTALLA ALERTA ALTA PRESION:
    control=PantallaAlertaAltaPresion();
    if(control == WRITING_OK) accionCore=PANTALLA_ALERTA_LEE_TECL;
   break;
case PANTALLA_ALERTA_BAJA_PRESION_BORR:
    control=BorrarPantalla();
    if(control == WRITING_OK) accionCore=PANTALLA_ALERTA_BAJA_PRESION;
   break;
case PANTALLA_ALERTA_BAJA_PRESION:
    control=PantallaAlertaBajaPresion();
    if(control == WRITING OK) accionCore=PANTALLA ALERTA LEE TECL;
   break:
case PANTALLA ALERTA ERROR LAZO BORR:
    control=BorrarPantalla();
    if(control == WRITING_OK) accionCore=PANTALLA_ALERTA_ERROR_LAZO;
    break;
case PANTALLA ALERTA ERROR LAZO:
```

```
control=PantallaAlertaLazo();
               if(control == WRITING OK) accionCore=PANTALLA ALERTA LEE TECL;
               break;
           case PANTALLA ALERTA LEE TECL:
               switch(teclaPresionada)
                   case TECLA_A:
                      break;
                   case TECLA_B:
                      break;
                   case TECLA_C:
                      //Si apreto la tecla C salgo del error y vuelvo a controlar la
presion
                       accionCore=IND BORR LCD;
                       volverAlControlDePresion();
                      break;
                   case TECLA D:
                      break;
                   case NO_KEY:
                      break;
               break;
   }
}
```

Tarea Control Presión:

```
void tarea_control_presion(void *p){
   static uint32_t tiempo_en_alta_presion = 0;
   static uint32_t tiempo_en_baja_presion = 0;
   //Si estoy en debug no controlo nada..
   if(flag_debug) return;
   //Incremento el contador de ciclos de ejecucion hasta que llegue a START_UP_TIME
   if(tiempo_de_comienzo < START_UP_TIME)tiempo_de_comienzo++;</pre>
   switch(estado_ejecucion){
   case START_UP:
       if(configuracion.flags & estado_lazo_sensor){
           /* Agregar aca control del lazo de 4-20mA */
           if(flag datos completos && ((corrienteMedida >
configuracion.sensor_maximo_adc )||(corrienteMedida <</pre>
configuracion.sensor minimo adc))){
               //Espero que el flag se ponga en 1 para tener una corriente medida
valida.
               estado ejecucion = ERROR LAZO;
               break;
           }
       CambiarEstadoAlarma(inactivo);
       CambiarEstadoDescarga(inactivo);
       if(presionMedida >= configuracion.compresor_alta_presion){
           CambiarEstadoCompresor(inactivo);
       if(presionMedida <= configuracion.compresor_baja_presion){</pre>
           CambiarEstadoCompresor(activo);
       }
```

```
if(presionMedida >= configuracion.alarma alta presion){
           estado ejecucion = SOBRE PRESION;
           CambiarEstadoCompresor(inactivo);
           CambiarEstadoAlarma(activo);
           CambiarEstadoDescarga(activo);
           tiempo_en_alta_presion = 0;
        }
        //<u>Si cumpli</u> el <u>tiempo de</u> START_UP me <u>paso</u> a full mode
        if(tiempo de comienzo >= START UP TIME) estado ejecucion=FULL MODE;
       break;
    case FULL_MODE:
        if(configuracion.flags & estado_lazo_sensor){
            /* Agregar aca control del lazo de 4-20mA */
           if(flag datos completos && ((corrienteMedida >
configuracion.sensor_maximo_adc )||(corrienteMedida <</pre>
configuracion.sensor_minimo_adc))){
               //Espero que el flag se ponga en 1 para tener una corriente medida
valida.
               estado ejecucion = ERROR LAZO;
               break;
           }
        }
        CambiarEstadoAlarma(inactivo);
        CambiarEstadoDescarga(inactivo);
        if(presionMedida >= configuracion.compresor alta presion){
           CambiarEstadoCompresor(inactivo);
        if(presionMedida <= configuracion.compresor baja presion){</pre>
           CambiarEstadoCompresor(activo);
        if(presionMedida >= configuracion.alarma_alta_presion){
           estado_ejecucion = SOBRE_PRESION;
           CambiarEstadoCompresor(inactivo);
           CambiarEstadoAlarma(activo);
           CambiarEstadoDescarga(activo);
           tiempo_en_alta_presion = 0;
        }
        if(presionMedida <= configuracion.alarma baja presion){</pre>
           estado ejecucion = BAJA PRESION;
           CambiarEstadoCompresor(activo);
           CambiarEstadoAlarma(activo);
           CambiarEstadoDescarga(inactivo);
           tiempo_en_baja_presion = 0;
        }
       break;
    case SOBRE PRESION:
        if(configuracion.flags & estado_lazo_sensor){
            /* Agregar aca control del lazo de 4-20mA */
           if(flag_datos_completos && ((corrienteMedida >
configuracion.sensor_maximo_adc )||(corrienteMedida <</pre>
configuracion.sensor_minimo_adc))){
               //Espero que el flag se ponga en 1 para tener una corriente medida
valida.
               estado_ejecucion = ERROR_LAZO;
               break;
           }
```

```
}
        if(tiempo_en_alta_presion++ > TIEMPO_ESPERA_ALTA_PRESION){
            CambiarEstadoAlarma(activo);
            CambiarEstadoDescarga(activo);
            CambiarEstadoCompresor(inactivo);
            estado_ejecucion=SOBRE_PRESION_CRITICA;
        if(presionMedida <= configuracion.compresor_alta_presion){</pre>
            CambiarEstadoAlarma(inactivo);
            CambiarEstadoDescarga(inactivo);
            if(tiempo de comienzo < START_UP_TIME)</pre>
                estado_ejecucion=START_UP;
            else
                estado ejecucion=FULL MODE;
        }
        break;
    case SOBRE PRESION CRITICA:
        //<u>De aca</u> no me <u>muevo</u>.. <u>exploto</u> <u>todo</u>.. <u>msddd</u>
        accionCore=PANTALLA ALERTA ALTA PRESION BORR;
        estado_ejecucion=ERROR_PERMANENTE;
        break;
    case BAJA_PRESION:
        if(configuracion.flags & estado_lazo_sensor){
            /* <u>Agregar</u> <u>aca</u> control <u>del</u> <u>lazo</u> <u>de</u> 4-20mA */
            if(flag_datos_completos && ((corrienteMedida >
configuracion.sensor maximo adc )||(corrienteMedida <</pre>
configuracion.sensor minimo adc))){
                //Espero que el flag se ponga en 1 para tener una corriente medida
valida.
                estado ejecucion = ERROR LAZO;
                break;
            }
        }
        if(tiempo_en_baja_presion++ > TIEMPO_ESPERA_BAJA_PRESION){
            CambiarEstadoAlarma(activo);
            CambiarEstadoDescarga(inactivo);
            CambiarEstadoCompresor(inactivo);
            estado_ejecucion=BAJA_PRESION_CRITICA;
        if(presionMedida > configuracion.compresor baja presion){
            CambiarEstadoAlarma(inactivo);
            CambiarEstadoDescarga(inactivo);
            CambiarEstadoCompresor(activo);
            if(tiempo_de_comienzo < START UP TIME)</pre>
                estado_ejecucion=START_UP;
            else
                estado_ejecucion=FULL_MODE;
        }
        break;
    case BAJA_PRESION_CRITICA:
        //<u>De</u> <u>aca</u> no me <u>muevo</u>.. <u>exploto</u> <u>todo</u>.. <u>msddd</u>
        accionCore=PANTALLA_ALERTA_BAJA_PRESION_BORR;
        estado_ejecucion=ERROR_PERMANENTE;
        break:
    case ERROR LAZO:
        //Murio el sensor :(
        CambiarEstadoAlarma(activo);
        CambiarEstadoDescarga(inactivo);
        CambiarEstadoCompresor(inactivo);
        accionCore=PANTALLA ALERTA ERROR LAZO BORR;
```

```
estado_ejecucion=ERROR_PERMANENTE;
    break;
case ERROR_PERMANENTE:
    //Si llego aca la unica manera de salir es reseteando el dispositivo
    break;
}
```

Tiempos medidos en Blue Pill

Peor tiempo de ejecucion total: 21074 -> 292.7us Total Carga del CPU = 0.2927ms / 1ms = 26.2%

Tarea ADC 81us
Tarea Promediar 22us
Tarea Actualizar Salidas 5us
Tarea Leer Teclado 58us
Tarea Actualizar LCD 66us
Tarea Sistema 133us
Tarea Control Presion 7us

Total peores tiempos de ejecucion = 372us

Links del proyecto

Todo el proyecto

 $\frac{https://drive.google.com/drive/folders/1ttFjJWzeJG8FkLTUAjmdmmnhQa715c8h?usp=sharing}{1}$

Archivos De KiCad

https://drive.google.com/drive/folders/1RYt2ux4yVCW2OJ3BZ 4A3EixvheEzl0A?usp=sharing

Código Fuente

https://drive.google.com/drive/folders/1Yz9x5iTaVb Nc2Ezr2y9P9aMWv6eJKZf?usp=sharing

Gabinete

 $\underline{https://drive.google.com/drive/folders/1QXD6Tq9vlW564AlzLLeEOgONPD0ZU_WA?usp=sharing}$

Hojas De Datos

https://drive.google.com/drive/folders/1TfDo1f43l2kIA2IVsM4seWLPGiB_O4Od?usp=sharing

<u>Informe</u>

https://drive.google.com/drive/folders/1x6xh0yBe1f3DkmDoJzRTCuk4TncekRsM?usp=sharing

Manuales

https://drive.google.com/drive/folders/1AHNvz0aHsR AXplOHaR-9UXpwtBo-xeU?usp=sharing

PreProyecto

https://drive.google.com/drive/folders/1-eYMSBOoJydX0WHzY6-WSbfjlyc9BBEJ?usp=sharing

<u>Videos</u>

https://drive.google.com/drive/folders/1Y4wJPmkJJgLEg0r3f41NbgZQ3tz8tUtV?usp=sharing

<u>Fotos</u>

https://drive.google.com/drive/folders/1qTJLUy0-bXxDE65scOKkm8jtmn9GBNU4?usp=sharing

<u>Gitlab</u>

https://gitlab.frba.utn.edu.ar/TD2-htravado/ProyectoFinalTD2.git