

707 MOTORSPORT
Av. Taquary 707
Porto Alegre - RS
Telefone: 51996836605



Identificação do Veículo

Montadora: Chevrolet
Modelo: Captiva 2.4 16V 4Cil. Ecotec Sidi 185cv
Ano: 11-17

Placa: ISH1I28
Data: 24/03/2025 16:18
KM: 161201

ABS: GM EBCM-1

Código	Descrição	
U2106/00	Comunicação da transmissão automática Nenhuma informação adicional	Presente
U2105/00	Falha na CAN Nenhuma informação adicional	Presente
U2107/00	Link de comunicação/ Perda de comunicação com módulo de controle da carroceria Nenhuma informação adicional	Presente

Airbag: GM SRS-2.1

Código	Descrição
Nenhuma falha detectada	

Carroceria: GM BCM-22

Código	Descrição	
B1000/36	Falha na ECU / Substitua ou repare unidade de controle eletrônico (UCE) Falha de memória EEPROM	Passado
B1517/03	Tensão da bateria baixa Tensão abaixo do limite	Passado
B3140/00	Destravamento da porta do motorista Nenhuma informação adicional	Passado

Carroceria: GM Rádio-22

Código	Descrição
Nenhuma falha detectada	

Carroceria: GM Antifurto-1

Código	Descrição
	Nenhuma falha detectada

Climatização: GM AC-1

Código	Descrição	
B0228	Controle de recirculação do ar condicionado	Passado

Freio Estacionamento: GM EPB-1

Código	Descrição	
U2099/5A	Habilitação da rede CAN Falha de plausibilidade (OEM: plausibility failure)	Presente
U0073/00	CAN-Bus - Barramento de dados CAN Nenhuma informação adicional	Presente
C0561/71	GM: Interruptor do controle de tração. <OU> SAE: Sensor de vácuo "A/B" - Correlação. Dado serial inválido recebido	Presente

Injeção: Ecotec L4

Código	Descrição	
P0011/00	Posição do comando de válvulas - Variador de fase A (admissão/esquerda/parte dianteira - banco 1) - Sensor de fase - ignição adiantada. Circuito elétrico, atuador de posição, UCE Nenhuma informação adicional	Presente
P0013/00	Atuador de posição do comando de válvulas - Variador de fase B (escape/direita/parte traseira - banco 1) - circuito defeituoso. Circuito elétrico, atuador de posição, UCE Nenhuma informação adicional	Presente
P0575/00	Piloto automático, sinal de entrada – circuito defeituoso. Circuito elétrico, falha mecânica, UCE Nenhuma informação adicional	Passado
P069E/00	Controle da bomba de combustível Nenhuma informação adicional	Passado
U0073/00	CAN-Bus - Barramento de dados CAN Nenhuma informação adicional	Intermitente

Motor: GM Bomba de Combustível-2

Código	Descrição	
U0073/00	CAN-Bus - Barramento de dados CAN Nenhuma informação adicional	Passado

Painel: Instrument GM-21

Código	Descrição
	Nenhuma falha detectada

TPMS: GM TPMS-1

Código	Descrição
	Nenhuma falha detectada

Transmissão: GM ASR-1

Código	Descrição
	Erro ao conectar ao sistema ou veículo não suporta este procedimento

Transmissão: GM 6T45

Código	Descrição
	Nenhuma falha detectada