Prítomní:

všetci

Témy stretnutia

- Problémy s websocket nutnosť prerobenia na namespace / endpoint
- Práca s ultrasonic sensorom