6/69 ซอยถนนเลียบคลองสอง 25 แขวงบางชั้น เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

6/69 Soi Leab Klong Song 25 Bangchan , Klongsamwa Bangkok 10510

E-Mail:thailaundryservicesystem@hotmail.com,service@thailaundrypart.com

เบอร์ติดต่อ Tel.02-9066961 แฟกซ์.02-9066962

ใบเสนอราคา/QUOTATION

นามลูกค้า/Name คุณ โอภาส / แผนกช่าง	เลขที่ใบเสนอราคา QTT01400667			
บริษัท/Company โรงแรม เดอะไซ พัทยา	จาก/From คุณสุทธิพร			
CC:	วันที่ 20/11/2557			
TEL. 038-909800	์ อ้างอิง			
FAX.	REFERENCE			

We are pleased to quote you the products as described herein quotation as the followings.

บริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคาผลิตภัณฑ์ ตามรายละเอียดในใบเสนอราคาฉบับนี้ ดังต่อไปนี้

รายละเอียด		จ้า	จำนวน ราคา/หน่วย		ส่วนลด	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(B)		
	Descrip	tion	Qu	antity	Unit/Price	Discount	ราคาหักส่วนลด	Total Amount	
ซ่อมชุด Door Loc	ck		1	Set	6,500.00	15%	975.00	5,525.00	
Shock Absorber			14	Set	2,500.00	15%	375.00	29,750.00	
Glove Valve Stea	m 1" "Kitz" Duct ty		1	Set	1,950.00	15%	292.50	1,657.50	
Y Stainer Duct ty	Size 1"		1	Set	1,650.00	15%	247.50	1,402.50	
ค่าบริการ พร้อมติ	็ดตั้ง		1	Set	2,500.00		-	2,500.00	
รายการตรวจเช็ค									
ชุคล๊อคประตูไม่ท์	ท่างาน								
เวลาสลัคผ้าถังเหวื	วี่ยง								
สตีมรั่วที่วาล์ว									
รายละเอียดอะใหล่เครื่องซักผ้าเบอร์ 1			6201	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				40,835.00	
				รวมจำนวนเงิน (TOTAL AMOUNT)				2,858.45 43,693.45	
การเสนอราคา		ตกลงสั่งซื้อสิน	เค้า						
1. กำหนดยืนราคา 30 วัน							ผู้เสนอราคา		
2. กำหนดส่งของ 10 วัน อ้างถึงเลขที่						(นายสุทธิพร อักษรพันธ์)			
3. กำหนดชำระเงิน 30 วัน ถงร์		_					Mobile : 081-3368904		
							SALES MANAGER LAUNDRY &		
						GARMENT DEPARTMENT			
	Shock Absorber Glove Valve Stea Y Stainer Duct ty ค่าบริการ พร้อมติ รายการตรวจเช็ค ชุคล๊อคประตูไม่ท์ เวลาสลัดผ้าถังเหรื สตีมรั่วที่วาล์ว รำ สัหมื่นสามพั	ซ่อมชุค Door Lock Shock Absorber Glove Valve Steam 1" "Kitz" Duct ty Y Stainer Duct ty Size 1" ค่าบริการ พร้อมติดตั้ง รายการตรวจเช็ค ชุคล๊อกประตูไม่ทำงาน เวลาสลัดผ้าถังเหวี่ยง สตีมรั่วที่วาล์ว รายละเอียดอะไหล่เครื่อง สัหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทการเสนอราคา เดยืนราคา 30 วัน	ช่อมชุด Door Lock Shock Absorber Glove Valve Steam 1" "Kitz" Duct ty Y Stainer Duct ty Size 1" ค่าบริการ พร้อมติดตั้ง รายการตรวจเช็ด ชุดถือกประตูไม่ทำงาน เวลาสลัดผ้าถังเหวี่ยง สตีมรั่วที่วาล์ว รายละเอียดอะไหล่เครื่องซักผ้าแบอร์ 1 สัหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบห้าสตางค์ การเสนอราคา เดยืนราคา 30 วัน เดส่งของ 10 วัน อ้างถึงเลขที่ เดชำระเงิน 30 วัน	Description Qu ช่อมชุด Door Lock 1 Shock Absorber 14 Glove Valve Steam 1" "Kitz" Duct ty 1 Y Stainer Duct ty Size 1" 1 ค่าบริการ พร้อมติดตั้ง 1 รายการตรวจเช็ด ชุดล็อคประตูไม่ทำงาน เวลาสลัดผ้าถึงเหา๋ยง สตีมรั่วที่วาล์ว รายละเอียดอะไหล่เครื่องชักผ้าเบอร์ 1 รวมสลัดผู้หลังสั่อสินคับ ส่หมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบห้าสตางค์ รวมสลังสื้อสินคับ การเสนอราดา ตกลงสั่งชื้อสินคับ เดยีนราดา 30 วัน อ้างถึงเลขที่ เดสงของ 10 วัน อ้างถึงเลขที่ เดชาระเงิน 30 วัน ลงชื้อ	Description Quantity ช่อมชุด Door Lock 1 Set Shock Absorber 14 Set Glove Valve Steam 1" "Kitz" Duct ty 1 Set Y Stainer Duct ty Size 1" 1 Set ค่าบริการ พร้อมติดตั้ง 1 Set รายการตรวจเช็ด ชุดล็อกประตูไม่ทำงาน มาลาสลัดตับถึงเหวี่ยง สตีมรั่วที่วาล์ว รายละเอียดอะไหล่เครื่องชักผ้าเบอร์ 1 รวมราคาทั้งเ สหมั่นสามพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบห้าสตางค์ รวมจำนวนย์ การเสนอราดา ตกลงสั่งชื้อสินค้า เดสงของ 10 วัน อ้างถึงเลขที่	Description Quantity Unit/Price ช่อมชุด Door Lock 1 Set 6,500.00 Shock Absorber 14 Set 2,500.00 Glove Valve Steam 1" "Kitz" Duct ty 1 Set 1,950.00 Y Stainer Duct ty Size 1" 1 Set 1,650.00 ค่าบริการ พร้อมติดตั้ง 1 Set 2,500.00 รายการตรวจเช็ด ชุดลือกประตูไม่ทำงาน 2 500.00 รายละเอียดอะไหล่เครื่องชักผ้าแบอร์ 1 รายละเอียดอะไหล่เครื่องชักผ้าแบอร์ 1 รวมราคาทั้งสิ้น (TOTAL ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) สิ่หมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบสามบาทสี่สิบห้าสตางค์ รวมจำนวนเงิน (TOTAL การเสนอราคา สกลงสั่งชื้อสินค้า เดส่งของ 10 วัน อ้างถึงเลขที่	Description Quantity Unit/Price Poscument ช่อมชุด Door Lock 1 Set 6,500.00 15% Shock Absorber 14 Set 2,500.00 15% Glove Valve Steam 1" "Kitz" Duct ty 1 Set 1,950.00 15% Y Stainer Duct ty Size 1" 1 Set 2,500.00 15% Y Stainer Duct ty Size 1" 1 Set 2,500.00 15% Stainer Duct ty Size 1" 1 Set 2,500.00 15% Stainer Duct ty Size 1" 1 Set 2,500.00 15% Stainer Duct ty Size 1" 1 Set 2,500.00 15% Stainer Duct ty Size 1" 1 Set 2,500.00 15% Stainer Duct ty Size 1" 1 Set 2,500.00 Set Se	Description	