

## บริษัท ทรัพย์ทวีการช่าง จำกัด SUPTAWEE KARNOUANG SUPTAWEE KARNCHANG CO.,LTD

28 กุมภาพันธ์ 2558

STL 2558/00000395 ເລາເກີ່ เรื่อง เสนอราคาค่าบริการตรวจเช็คเครื่อง เรียน คุณนลินี สุภพรพสุพัฒน์ ฝ่ายจัดซื้อ สำเนาเรียน เชฟไพโรจน์

ด้วยทางท่านมีความประสงค์ ต้องการทราบราคา **ค่าบริการตรวจเช็กเครื่อง** ทาง บริษัทฯ มี ความยินดีเสนอราคามาให้ท่านพิจารณาดังนี้

ค่าบริการตรวจเช็คเครื่อง

- 1. เปลี่ยนชุดหลอดไฟ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- 2. ค่าตรวจเช็คเครื่อง + ค่าเดินทาง ต่อครั้ง เป็นเงิน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รวม 2 รายการ เป็นเงิน

13,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

13,910 บาท

(หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)

กำหนดยืนราคา 30 วัน นับจากวันเสนอราคา

กำหนดส่งของ 30 วัน นับจากวันสั่งทำ

การชำระเงิน

30 วันนับจากวันส่งของ

หมายเหตุ

ราคาที่เสนอไม่รวมอะไหล่ที่ตรวจเช็คเจอในภายหลังที่เปลี่ยนชุดหลอดไฟ

อาการที่โชว์ที่เครื่องมี: เสียงใบพัดดัง , E0 5.1 NO GAS,

E85 Failer Chifan

ทางบริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณา อนุมัติสั่งทำ จากท่านในเร็ววันนี้ จักขอบพระคุณยิ่ง

กรรมการผู้จัดการ