按摩技法介绍

1、推揉型按摩头

1) 关节滚法:以推揉型按摩头的4个金属头作用于施术部位上,进行环形揉动,揉动时用力均匀。



2) 关节旋推法: 以推揉型按摩头的 4 个金属头作用于施术部位上, 进行直线移动手法, 用力沉稳, 速度缓慢均匀。



旋推法

2、按压型按摩头

1) 穴位指按法: 以按压型按摩头拇指部位, 着力于穴位垂直向下按压, 按压时逐渐用力



2) 穴位指揉法: 以按压型按摩头拇指部位, 着力于穴位做环形揉动, 揉动时均匀用力。



3) 掌心推法: 以按压型按摩头掌根部位作用于施术部位上, 进行单方向直线移动手法, 用力沉稳, 速度缓慢均匀。




图 12 掌推法

4) 掌心按法:以按压型按摩头的掌根部位,着力于施术部位,垂直向下按压,按压式逐渐用力

