
Как починить обрыв провода

При эксплуатации напольных весов случается обрыв или сдавливание провода, идущего от терминала весов к весовой платформе.







Для восстановления провода нам понадобятся инструменты:


Нож, кусачки, паяльник, изоляционная лента, термоусадная трубка, олово, зажигалка




Зачищаем ножом и кусачками края провода от изолирующего слоя










При помощи паяльника опаиваем зачищенные концы.




Подготавливаем термоусадебные трубочки и одеваем на один из концов провода









Поочередно спаиваем провода между собой, соблюдая порядок и цвет соединяемых проводов






Теперь можно передвинуть термоусадебные трубки на место соединения проводов. При помощи зажигалки нагреть трубки до уменьшения нужного размера



Нанести поверх открытого участка проводов 1-2 слоя изоляционной ленты. Важно, чтобы изоляция покрывала 2-3 сантиметра заводской изоляции.





Теперь весы можно включить и проверить рабочие параметры. При необходимости провести калибровку весов.