

BROCH LESS MOTOR





REHAB RAMADA

Smart Methods

رسم دئرة الأكترونية المقترحة لتشغيل Broch less motor









تحتوي على مجموعة من الملفات ومغنطيس لتمرير التيار الكهربائي في داخلها والملفات تختلف على حسب حجم والكيلو فولط KV.

حتي نتمكن من تشغيل Broch less motor نستخدم قطعة ESC يحول الإشارات القادمة من البطارية بم يتنسب مع الاشارات المقبولة في Broch less motor


خطولت تحريك Broch less motor

نوصل Li-po ليبو بتري مع Li-po فوايضاً مع Brushless motor





بعد توصيل الاسلاك بأماكنها المناسبة نوصلها الان بالبطارية و ب Arduino



COD

#include <Servo.h>

```
define MAX_SIGNAL 2000#
            define MIN_SIGNAL 1000#
              define MOTOR PIN 9#
                 ;int DELAY = 1000
                   ;Servo motor
                   } ()void setup
                ;(Serial.begin(9600
;("...Serial.println("ELECTRONOOBS ESC calibration
                ;(" ")Serial.println
                   ;(delay(1500)
        ;("...Serial.println("Program begin
                   ;(delay(1000)
 ;(".Serial.println("This program will start the ESC
           ;(motor.attach(MOTOR PIN
```

REHAB RAMADA Smart Methods

```
Serial.print("Now writing maximum output:
(");Serial.print(MAX_SIGNAL);Serial.print(" us in this
              case)");Serial.print("\n");
 Serial.println("Turn on power source, then wait 2
           seconds and press any key.");
     motor.writeMicroseconds(MAX_SIGNAL);
                  // Wait for input
              while (!Serial.available());
                    Serial.read();
                 // Send min output
                 Serial.println("\n");
                 Serial.println("\n");
      Serial.print("Sending minimum output:
(");Serial.print(MIN_SIGNAL);Serial.print(" us in this
              case)");Serial.print("\n");
```

Smart Methods

motor.writeMicroseconds(MIN_SIGNAL);

```
Serial.println("The ESC is calibrated");
                    Serial.println("----");
Serial.println("Now, type a values between 1000 and 2000
                    and press enter");
    Serial.println("and the motor will start rotating.");
Serial.println("Send 1000 to stop the motor and 2000 for
                       full throttle");
                       void loop() {
                  if (Serial.available() > 0)
                int DELAY = Serial.parseInt();
                       if (DELAY > 999)
             motor.writeMicroseconds(DELAY);
               float SPEED = (DELAY-1000)/10;
                       Serial.print("\n");
       Serial.println("Motor speed:"); Serial.print(" ");
          Serial.print(SPEED); Serial.print("%");
```

} } }