

共通エラーコードと対応策_全工場

共通エラーコードと対応策_全工場

INIAD工業株式会社の全工場共通で利用されるシステムエラーコードとその対応策一覧です。不明なコードが表示された場合は、システム管理部門へ連絡してください。**「予期せぬデータ不整合」**は、システムの安定性を損なうため、迅速な対応が必要です。

エラーコード	エラー内容	推奨される対応策	影響度
E-SYS-001	センサー値異常	センサーの再起動、または物理的な清掃	高
E-COM-002	通信タイムアウト	ネットワークケーブルの確認、またはIPアドレスの再設定	中
E-DB-003	データベース接続失敗	データベースサーバーの状態確認、管理者へ連絡	高
E-PROC-004	プロセス停止	ログを確認し、停止原因を特定。必要に応じて手動再開	中
E-ALARM-005	**「過剰熱発生」**アラート	冷却システムの点検、または負荷軽減	高