wyntech
SERVIÇOS EM INFORMÁTICA

LAUDO TÉCNICO

Movimentação e Verificação de Equipamento de Informática

I. Identificação e Movimentação

Nº OS / Tarefa / Incidente: TR1185398	**Data de Atendimento:** 14/10/2026	**Tipo de Movimentação:** ☐ Manutenção ☑ Devolução	**Local de Verificação:** Edifício Goiás
Local de Retirada: Fórum de Pará de Minas / Vara Cível — Gabinete	**Local de Entrega:** Sala Polo Divinópolis	**Patrimônio:** **100309615**	**Nº de Série:** PF39X109
Tipo de Equipamento / Modelo: Notebook DCM4A-4		**Fabricante:** DATEN	

II. Entrega com

☑ Cabo de Energia ☑ Fonte / Carregador ☑ Mouse ☑ Teclado ☐ Cabo de Dados / USB ☑ Outros: Pasta de transporte executiva

Informações adicionais / Justificativa da movimentação:
Substituição por Rollout de notebook institucional TJMG. Equipamento antigo recolhido para envio à Sala Polo Divinópolis.

III. Checklist Técnico de Verificação

Item de Verificação	WYNTECH (Bom/Regular/Ruim)	TJMG (OK/NOK)
1. Funcionamento geral do equipamento	☑ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
2. Cabos, conexões e acessórios íntegros e funcionais	☑ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
3. Estado de limpeza e conservação externa	☑ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
4. Placa de patrimônio/etiqueta de nº de série legíveis	☑ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
5. Ausência de avarias (amassados, quebrados, arranhões)	☑ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
6. Outro item relevante ao equipamento: Pasta de transporte executiva	☑ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

IV. Avarias

Encontrada(s) avaria(s) (amassados, quebrados, etc.)? ☑ Não ☐ Sim. Quais?
Sem avarias físicas constatadas no ato da conferência.

V. Observações Gerais

Equipamento antigo conferido e embalado com seus respectivos cabos. Pronto para transferência patrimonial e remessa para a Sala Polo TJMG Divinópolis.

VI. Declaração

Atesto que o referido equipamento de informática foi recolhido para: ☐ Manutenção ☑ Estoque para a Sala Polo da comarca de **Divinópolis**, encontrando-se em conformidade com as condições descritas neste laudo.

VII. Assinaturas

Responsável Técnico Wyntech	Responsável TJMG	Entregue para / Recebido por
Renan Almeida	Dr. Roberto Álvares	Sala Polo Divinópolis