

## Rapport Séance 09/01/2024

## **Escalitech**


La partie principale de ce TP était consacrée à connecter le driver...



à mes nouveaux moteurs DC



## Voilà donc mon montage pour un moteur



```
//-- MOTEUR A --
int ENA=9; //Connecté à Ai
int IN1=4; //Connecté à Ai
digitalWrite(IN1,LOW);
int IN2=5; //Connecté à AI digitalWrite(IN2,HIGH); //-- MOTEUR B -- // Direction du Moteur B int ENB=10; //Connecté à / // NB: en sens inverse du
int IN3=6; //Connecté à A
int IN4=7; //Connecté à Al digitalWrite(IN3,HIGH);
                                digitalWrite(IN4,LOW);
void setup() {
  pinMode(ENA,OUTPUT); // }
  pinMode(ENB,OUTPUT); //
  pinMode(IN1,OUTPUT); // void loop() {
  pinMode(IN2,OUTPUT);
                              // Moteur A - Plein régim
  pinMode(IN3,OUTPUT);
                               analogWrite(ENA,0);
  pinMode(IN4,OUTPUT);
                                // Moteur B - Mi-régime
  digitalWrite(ENA,LOW);//
digitalWrite(ENB,LOW);//


analogWrite(ENB,128);
```

Les problèmes que j'ai rencontrés sont les différences de résistance significatives entre mes deux moteurs sur l'axe rotatif




L'autre problème était le serrage du moteur sur le chassis.

En effet le moteur à forte résistance rentrée jusque là :



Alors qu'il doit rentrer comme ceci :



J'ai donc changé de moteur et de moteur et de support noir :



Puis j'ai tout revissé avec la roue bleue

Ensuite j'ai analysé les épaisseurs supplémentaires qui seront nécessaires à être rajoutées pour équilibrer le niveau des roues motrices et des roues passives :



J'ai passé le reste de la séance à faire la partie basse du chassis

