Partie 1 : les postes d'un opérateur d'engins, du plus petit au plus haut

> Guide préparé pour **Rémy GOUMOU**. Recherches faites en novembre 2026. Le français est volontairement simple. Les mots anglais sont donnés entre parenthèses, parce que dans beaucoup de mines guinéennes les chefs et les documents utilisent l'anglais.

---

0. Tes trois engins

D'après ton **CAP du CMI-Guinée** (46e session, mars-septembre 2025), tu as été formé sur :

- la **chargeuse** (*wheel loader*) ;
- la **pelle hydraulique / pelle excavatrice** (*excavator*) ;
- le **camion benne** (*dump truck / haul truck*).

Tes engins de formation étaient des **Caterpillar**. Tu as fait **6 semaines de pratique** (2 semaines par engin) sur une aire de formation.

La **foreuse** est décrite plus bas parce qu'elle fait partie de l'échelle des postes, mais **tu n'as pas été formé dessus** : ne la mets pas sur ton CV.

---

1. L'échelle complète en un seul tableau

Imagine un escalier. Chaque marche est un poste. On monte une marche à la fois. Les années sont **ce que les entreprises demandent en général** dans leurs offres d'emploi.

Marche	Poste (français)	Nom en anglais	Expérience demandée en général
1	Aide-opérateur / opérateur stagiaire	Trainee operator	0 an
2	Opérateur camion benne (tombereau)	Haul truck / dump truck operator	0 à 2 ans
3	Opérateur foreuse	Drill rig operator / blast hole driller	1 à 3 ans
2-3	**Opérateur chargeuse** (ton engin)	Wheel loader operator	0 à 3 ans
3	Opérateur engins auxiliaires (bulldozer, niveleuse, arroseuse)	Dozer / grader / water cart operator	2 à 3 ans
4	Opérateur pelle hydraulique de production	Excavator / shovel operator	2 à 5 ans
4	Opérateur multi-engins (polyvalent)	Multi-skilled operator	3 à 5 ans
5	Opérateur senior	Senior operator	5 ans et plus

Marche	Poste (français)	Nom en anglais	Expérience demandée en général
5 bis	Formateur d'opérateurs	Trainer / assessor	5 ans et plus + formation de formateur
6	**Chef d'équipe**	Team leader / leading hand	Environ 5 ans
6 bis	Dispatcher / contrôleur de mine (salle de contrôle)	Dispatcher / mine controller	2 à 5 ans (3 ans minimum chez Rio Tinto Simandou)
7	**Superviseur de production / chef de poste**	Shift supervisor / shift boss	5 à 8 ans, dont 1 à 3 ans comme chef d'équipe
8	Superviseur général / chef de fosse	General supervisor / senior supervisor	7 à 10 ans
9	Surintendant mine	Mine / pit superintendent	10 à 15 ans, souvent avec un diplôme

Chemins à côté (parallèles), que tu peux prendre à partir de la marche 3 ou 4 :

Chemin	Postes	Ce qu'il faut en plus
Forage et tir	Opérateur foreuse → boutefeu → superviseur forage-minage	Habilitation de boutefeu (explosifs)
Sécurité (HSE)	Agent HSE → superviseur HSE	Formations HSE (NEBOSH, IOSH…)
Bureau / planification	Dispatcher → planificateur	Souvent un diplôme (BTS ou ingénieur)

Combien de temps pour arriver superviseur ?

Les offres d'emploi montrent qu'il faut en moyenne **5 à 8 ans** pour passer d'opérateur à superviseur, en passant **presque toujours par chef d'équipe** (environ 2 ans).

Exemple réel : une offre de « superviseur chargement » en Australie demande « 5 ans d'expérience, **dont au moins 2 ans comme chef d'équipe** ».

Ce qui fait monter plus vite (et tu as déjà certains de ces atouts) :

1. Un dossier sécurité parfait (aucun accident, aucun dommage).
2. Savoir conduire **plusieurs engins** (tu en as déjà 3).
3. **L'anglais** (tu as déjà le niveau intermédiaire).
4. **Excel** et l'informatique (tu as déjà les bases).
5. Se proposer pour remplacer le chef d'équipe quand il est absent.
6. Faire des formations en plus (secourisme, HSE, leadership).

---

2. Fiche de chaque poste

Pour chaque poste tu trouveras :

- **Ce qu'on fait chaque jour** (les tâches) ;
- **Ce qu'il faut savoir faire** (compétences techniques) ;
- **Le comportement attendu** ;

- **Les formations et papiers demandés** ;
- **Comment on te juge** (les indicateurs de performance, en anglais *KPI*) ;
- **Mon guide pour toi** : ce que tu dois apprendre et faire pour réussir ce poste et passer au suivant.

MARCHE 1 — Aide-opérateur / opérateur stagiaire (*Trainee operator*)

Ce qu'on fait chaque jour

- On suit une formation : en salle, parfois sur simulateur, puis sur le terrain avec un formateur.
- On conduit le camion **sous surveillance**.
- On fait le **contrôle avant démarrage** de l'engin (*pre-start check*).
- On aide : nettoyage, graissage, guidage des engins.
- On apprend les règles de circulation de la mine et l'utilisation de la radio.

Compétences : notions de mécanique, lire les panneaux de la mine, parler à la radio. **Comportement** : discipline, ponctualité, écoute, accepter de travailler **12 heures** et en **rotation** (jour/nuit). **Papiers demandés en Guinée** : CAP/BEP ou certificat de conduite d'engins, permis de conduire (B, souvent C), visite médicale, formation sécurité du site (*induction*). **Comment on te juge** : tu réussis tes évaluations, **zéro incident**.

Mon guide pour toi

- Avec ton CAP mais seulement **6 semaines de pratique et aucune expérience en mine**, **c'est probablement par cette marche (ou la suivante) que tu vas entrer**. Ce n'est pas une honte : beaucoup de grandes mines (CBG, SAG, Rio Tinto, Nordgold) forment leurs opérateurs ainsi.
- Si une grande société te propose un poste de stagiaire ou d'aide-opérateur, **accepte** : c'est une porte d'entrée, et on y monte vite quand on est sérieux.

MARCHE 2 — Opérateur camion benne / tombereau (*Haul truck operator*)

C'est le poste d'entrée **le plus courant** dans les mines guinéennes. C'est probablement là que tu commenceras.

Ce qu'on fait chaque jour

1. Réunion de début de poste (*toolbox meeting* ou *pre-start meeting*).
2. **Contrôle avant démarrage** avec une liste à cocher (*checklist*) : pneus, freins, fuites, niveaux d'huile et d'eau, lumières, extincteur, klaxon de recul, ceinture, rétroviseurs.
3. Transport du minerai ou du stérile (la terre sans valeur) entre la pelle et le concasseur, le stock ou la verse (le dépôt de stérile).
4. **Se mettre en position sous la pelle** pour être chargé (*spotting*).
5. Vider au bord de la verse, en reculant **jusqu'au merlon** (le petit mur de terre de sécurité), sans jamais taper dedans.
6. Respecter la vitesse, les distances et les priorités.
7. Indiquer son état dans le système informatique de la flotte : chargé, vide, en attente, en panne.
8. Signaler tout danger ou défaut.
9. Remettre le camion proprement à l'équipe suivante.

Engins courants : CAT 777, 785, 789, 793 ; Komatsu HD785, 830E, 930E ; camions articulés (*ADT*) CAT 740, Volvo A40/A45 ; en Guinée aussi des camions chinois (Sany, XCMG, Sinotruk).

Compétences : conduite prudente (*defensive driving*), bien utiliser le ralentisseur (*retarder*) dans les descentes, se garer avec précision, conduire la nuit, dans la poussière et sous la pluie (la saison des pluies en Guinée rend les pistes glissantes). **Comportement** : vigilance, gérer sa fatigue, respecter strictement les règles, parler clairement à la radio. **Papiers** : permis de conduire, certificat de conduite d'engins, autorisation interne du site après un test.

Comment on te juge

- **Temps de cycle** (*cycle time*) : le temps total d'un tour (chargement + aller + vidage + retour + attente).
- **Charge utile** (*payload*) : le camion doit être bien rempli, **sans surcharge**.
- **Tonnes transportées** par heure et par poste.
- Consommation de carburant, état des pneus, excès de vitesse.
- **Zéro incident**, et checklists bien remplies.

Exemple d'offre réelle en Guinée : Mota-Engil à Mandiana a recruté **40 opérateurs de camions articulés (ADT)** : nationalité guinéenne, CAP, jusqu'à 2 ans d'expérience, CDD de 6 mois renouvelable, rotation, « recrutement gratuit ».

Mon guide pour toi

- Révise par cœur la **checklist de contrôle avant démarrage** (voir Partie 5).
- Apprends les règles : **3 points d'appui**, merlon, priorités, angle mort, fatigue.
- Objectif : **zéro accident pendant ta première année**. C'est ce qui ouvre la porte de la marche suivante.
- Note **chaque jour** dans un cahier : l'engin, le modèle, le nombre d'heures. Ces heures seront ta preuve d'expérience plus tard.

MARCHE 3 — Opérateur foreuse (*Drill rig operator*)

Tu n'as pas été formé sur cet engin, mais c'est un poste courant dans les mines (et une formation possible plus tard). C'est un poste plus technique que le camion, donc mieux considéré.

Ce qu'on fait chaque jour

- Contrôle avant démarrage de la foreuse : mât, tiges, taillant (la pointe qui creuse), compresseur, circuit hydraulique.
- Se placer exactement sur les points du **plan de forage** (*drill pattern*), marqués par le géomètre.
- Forer à la **profondeur** et avec l'**angle** demandés.
- Noter chaque trou dans le **journal de forage** (*drill log*) : profondeur, présence d'eau, roche cassée ou vide.
- Prendre des échantillons de poussière de forage pour la géologie, si demandé.
- Changer les taillants usés.
- Travailler avec le géomètre et le **boutefeu** (la personne qui charge et fait exploser les trous).

Engins courants : Epiroc SmartROC T45 / D65, Pit Viper ; Sandvik D25K, DI650i, DR410i.

Compétences : régler la pression, la rotation et la poussée ; sentir le terrain ; faire l'entretien de premier niveau. **Papiers** : certificat de conduite d'engins ou de forage ; un certificat du constructeur (Sandvik, Epiroc) est un gros plus. **Expérience demandée** : 1 à 3 ans. Exemple réel en Guinée : un cabinet a recruté **12 opérateurs de forage** avec CAP/BTS et **2 ans minimum en mine**.

Comment on te juge

- **Mètres forés** par heure et par poste.
- **Précision** : bonne position, bonne profondeur.
- Nombre de trous à refaire (le moins possible).
- Usure des taillants et des tiges.

Mon guide pour toi

- Apprends à lire un **plan de forage** et à remplir un **journal de forage**.
- Apprends les règles des **zones de tir** et des **ratés** : on ne fore **jamais** près d'un trou qui n'a pas explosé.
- Plus tard, ce poste peut te mener vers **boutefeu**, puis **superviseur forage-minage**.

MARCHE 2-3 — Opérateur chargeuse (*Wheel loader operator*) — TON ENGIN

La chargeuse sur pneus est **très utilisée en Guinée**, surtout dans la **bauxite** : sur les stocks de minerai, aux ports (Kamsar, Dapilon), aux concasseurs, sur les plateformes de chargement des trains et des barges. C'est un **bon poste d'entrée** pour toi.

Ce qu'on fait chaque jour

- Contrôle avant démarrage : pneus, godet et dents, vérins et flexibles hydrauliques, niveaux, freins, lumières, klaxon de recul, ceinture, extincteur.
- **Charger les camions** au stock ou au front : se placer en « V » ou en « Y » par rapport au camion, remplir le godet, verser **au centre de la benne**, sans choc ni surcharge.
- **Alimenter le concasseur** ou la trémie.
- **Gérer les stocks** : pousser, remonter et ranger les tas de minerai, garder le sol propre et plat.
- Nettoyer les débris sur les pistes et autour des installations.
- Respecter les priorités et les distances avec les camions et les piétons.

Engins courants : CAT 966, 980, 988, 992, 994 ; Komatsu WA470, WA600, WA900 ; Liebherr L580 ; en Guinée aussi des chargeuses chinoises (SDLG, LiuGong, XCMG, Sany).

Compétences : « manœuvrage » précis (tu l'as appris au CMI), bien remplir le godet du premier coup, lire le terrain, ne pas abîmer les pneus (ils coûtent très cher), voir autour de soi (angles morts). **Comment on te juge** : tonnes chargées par heure, temps de chargement d'un camion, nombre de godets par camion, propreté du stock et du sol, **usure des pneus**, aucune collision.

Mon guide pour toi

- Révise les **positions de chargement** (« V », godet à plat, remplissage) et sache les expliquer en entretien.
- Vise les sociétés de bauxite et les **ports** (Boké, Kamsar, Boffa, et AGL au port de Conakry).

MARCHE 3 — Opérateur engins auxiliaires (bulldozer, niveleuse, arroseuse)

Ce qu'on fait

- **Bulldozer** : pousser la terre, entretenir les verses et les merlons, nettoyer les fronts de taille, préparer les plateformes de forage.

- **Niveleuse** : entretenir les **pistes** (la forme de la route, les fossés pour l'eau). Très important en saison des pluies.
- **Arroseuse** : arroser les pistes contre la poussière, **sans** arroser les virages ni les descentes, qui deviendraient glissants.

Comment on te juge : état des pistes, mètres de piste entretenus, aucune collision.

Mon guide pour toi

- Ce n'est pas dans ta formation, mais si on te propose d'apprendre un de ces engins, **dis oui**. Chaque engin en plus te rend plus précieux.

MARCHE 4 — Opérateur pelle hydraulique (*Excavator operator*)

La pelle, c'est le **cœur de la production** : si la pelle s'arrête, tous les camions s'arrêtent. C'est un poste respecté et mieux payé.

Ce qu'on fait chaque jour

- Charger les camions au front de taille, en un nombre de godets fixé.
- **Séparer le minerai du stérile** selon les piquets de la géologie (*grade control*).
- Garder le front, le sol (*floor*) et la hauteur du gradin propres et réguliers.
- Construire des merlons et des rampes, creuser des fossés pour l'eau.
- Guider les camions par la radio ou par le klaxon.

Engins courants : Liebherr R9400 ; Komatsu PC2000, PC4000 ; Hitachi EX2600 à EX5600 ; CAT 6040/6060 ; en Guinée aussi Sany et XCMG.

Compétences

- Faire un cycle de godet régulier (creuser, tourner, vider, revenir) en **25 à 35 secondes**.
- Remplir le camion **sans surcharge** et **au centre** de la benne.
- Lire le terrain et juger la stabilité du gradin.

Expérience demandée : 2 à 5 ans. Exemple réel : AngloGold Ashanti à Siguiri a publié des offres d'**opérateur pelle** demandant **2 ans d'expérience** et un permis engins lourds (CDD de 6 mois).

Comment on te juge

- **Tonnes chargées par heure.**
- Temps pour charger un camion (environ 2 à 3 minutes).
- Temps où la pelle attend sans camion (*hang time*).
- Charge des camions bien respectée, pas de mélange minerai/stérile (*dilution*).
- Aucun dommage aux camions (pas de coup de godet dans la benne).

Mon guide pour toi

- C'est la marche où tu dois devenir **excellent**. Les meilleurs opérateurs pelle deviennent souvent chefs d'équipe.
- Apprends à expliquer comment tu charges un camion « de façon optimale » : c'est une question classique en entretien.

MARCHE 4 — Opérateur multi-engins (*Multi-skilled operator*)

Ce qu'on fait : on conduit au moins 3 engins selon les besoins (camion, pelle, foreuse, bulldozer…). On remplace les absents. On aide les nouveaux.

Pourquoi c'est important pour toi : tu as **déjà été formé sur 3 engins** (chargeuse, pelle, camion), c'est-à-dire en **« polyvalence »**, comme le dit ton CAP. Mais pour être un vrai « opérateur multi-engins », il faut des **heures réelles** sur chaque engin. Ton titre de CV sera donc : **« Conducteur d'engins lourds polyvalent (CAP) : chargeuse, pelle hydraulique, camion benne »**. Le mot « multi-engins » viendra avec l'expérience.

Comment on te juge : nombre d'engins validés par le site, productivité sur chacun, présence, aucun dommage.

MARCHE 5 — Opérateur senior / formateur d'opérateurs (*Senior operator / Trainer*)

Ce qu'on fait

- Travaux difficiles (talus finaux, rampes, zones d'eau).
- **Former** les nouveaux : théorie, simulateur, terrain.
- **Évaluer** les opérateurs : on vérifie qu'ils savent conduire correctement (en anglais *VOC, Verification of Competency*).
- Écrire et mettre à jour les modes opératoires.

Papiers : 5 ans d'engins minimum ; une **formation de formateur** ; un certificat constructeur (CAT, Komatsu) est un plus.

Comportement : patience, pédagogie, et le courage de dire « tu n'es pas encore prêt » quand c'est vrai.

Mon guide pour toi : ton **anglais** est un vrai avantage ici, parce que beaucoup de supports de formation sont en anglais. Les concessionnaires d'engins (Neemba/CAT, SMT/Volvo, BIA/Komatsu) recrutent aussi des formateurs.

MARCHE 6 — Chef d'équipe (*Team leader / Leading hand*)

C'est **la marche obligatoire** avant superviseur. C'est là que tu commences à commander des gens.

Ce qu'on fait chaque jour

- On est le **bras droit du superviseur** sur le terrain.
- On répartit les opérateurs sur les engins.
- On anime la réunion de début de poste.
- On vérifie que chacun a fait son analyse de risque avant de travailler (*Take-5, JSA* : voir Partie 5).
- On suit la production au front.
- On règle les problèmes sur place : file d'attente de camions, panne, danger.
- On remplace le superviseur quand il est absent.
- On continue souvent à conduire un engin.

Compétences : connaître tous les engins, bien communiquer, commander sans crier, **Excel de base**, écrire un **rapport de poste** simple. **Expérience** : environ 5 ans d'engins.

Comment on te juge : production de l'équipe par rapport à l'objectif, incidents, présence de l'équipe, qualité des réunions.

Mon guide pour toi

- Commence **dès maintenant** à t'entraîner à écrire un petit rapport de poste dans Excel : date, poste (jour/nuit), engins, heures de marche, pannes, tonnes, incidents.
- Sur le terrain, aide les nouveaux. Le chef remarque toujours ceux qui aident.

MARCHE 6 bis — Dispatcher / contrôleur de mine (*Dispatcher / Mine controller*)

Un poste de **bureau** (en salle de contrôle), idéal si tu développes l'**informatique** et l'**anglais**.

Ce qu'on fait

- On dirige toute la flotte en temps réel avec un logiciel (**Modular**, **Wenco**, **CAT MineStar**, **Jigsaw**).
- On décide quel camion va à quelle pelle, pour éviter que les camions attendent ou que les pelles restent sans camion.
- On note les pannes et les arrêts avec des codes.
- On gère la radio et les urgences.
- On fait les rapports de production.

Papiers : Rio Tinto Simandou demande un **diplôme en génie minier**, **3 ans minimum** et la connaissance d'un logiciel comme Modular. Les sous-traitants sont souvent moins exigeants sur le diplôme.
Compétences : **Excel avancé**, logique, rester calme sous pression, **anglais** (les logiciels sont en anglais).

Mon guide pour toi : c'est un chemin intéressant pour toi plus tard. Améliore ton Excel (voir Partie 5) et apprends les mots anglais du cycle « chargement-transport ».

MARCHE 7 — Superviseur de production / chef de poste (*Shift supervisor*)

C'est le poste que tu vises. Voici exactement ce qu'on attend.

Ce qu'on fait chaque jour

1. Recevoir les objectifs du jour du superviseur général ou du surintendant.
2. **Animer la réunion de début de poste** (sécurité, objectifs, affectations).
3. Inspecter les zones de travail : fronts, pistes, verses, merlons.
4. Affecter les équipes et les engins, avec le dispatcher.
5. Coordonner avec l'équipe de tir (évacuation des zones avant l'explosion).
6. Gérer les incidents : sécuriser la zone, déclarer, participer à l'enquête.
7. Gérer le personnel : présences, discipline, fatigue.
8. Travailler avec la maintenance (pannes) et la géologie (qualité du minerai).
9. Écrire le **rapport de poste** et faire la **passation** à l'équipe suivante (*shift handover*).

Exemple réel en Guinée (profil d'un superviseur de la **SMB** à Boké) : « assurer la planification et l'organisation de toutes les opérations minières (abattage, chargement et transport) », répartir les pelles selon la qualité du minerai, signaler les pannes à la maintenance, rédiger le rapport de poste, suivre la consommation de carburant de chaque engin.

Compétences techniques : tout le cycle (forage → tir → chargement → transport), le plan de mine, le logiciel de flotte, **Excel et rapports**, la gestion des risques, les bases de la stabilité des talus et de l'eau. **Comportement** : leadership, décider vite sous pression, gérer les conflits, **travailler avec des expatriés** (chinois, australiens, sud-africains…), donner l'exemple en sécurité. **Papiers** : en Guinée, un **BTS ou un diplôme d'ingénieur des mines** est souvent préféré, plus des formations en leadership et en secourisme, et souvent un **anglais intermédiaire (B1/B2)** dans les projets anglophones. Dans d'autres pays il existe des certificats officiels (Shift Boss Certificate au Ghana et en Afrique du Sud). **Expérience** : 5 à 8 ans, dont 1 à 3 ans comme chef d'équipe. **Salaire minimum en Guinée** : un superviseur est en général « **agent de maîtrise** ». La convention collective des mines (2025) fixe pour lui un minimum de **8 500 000 GNF par mois** dans une société minière, et environ **5 950 000 GNF** chez un sous-traitant.

Comment on te juge

- Tonnes réalisées par rapport au plan.
- Disponibilité et utilisation des engins.
- Temps de cycle moyen des camions.
- **Nombre d'accidents** (indicateurs *LTIFR* et *TRIFR*).
- Déclarations de dangers, inspections faites.
- Absentéisme de l'équipe.

Mon guide pour toi

- Tu ne peux pas sauter directement à ce poste aujourd'hui, mais **tu peux le préparer dès maintenant** :
    1. Apprends par cœur les mots et les indicateurs de ce poste (Partie 5).
    2. Entraîne-toi à faire un rapport de poste dans Excel.
    3. Garde ton anglais à niveau et améliore-le jusqu'au niveau B2.
    4. Une fois en poste, dis clairement à ton chef que tu veux devenir chef d'équipe puis superviseur, et demande ce qu'il te manque.
    5. Pense à un **BTS ou une licence en mines en cours d'emploi** plus tard (ISMGB Boké, ou cours du soir). C'est ce qui ouvre les postes de superviseur général et de surintendant.

MARCHE 8 — Superviseur général / chef de fosse

Ce qu'on fait : diriger plusieurs postes ou toute une fosse, transformer le plan du mois en plans de la semaine et du jour, encadrer les superviseurs, suivre les indicateurs, préparer le budget d'heures-machine. **Expérience** : 7 à 10 ans, dont 3 à 4 ans comme superviseur.

MARCHE 9 — Surintendant mine (*Mine superintendent*)

Ce qu'on fait : responsable de toute l'exploitation de la fosse (forage, tir, chargement, transport, eau, pistes, verses) : sécurité, production, coûts, budget, sous-traitants (par exemple Mota-Engil), développement des équipes. **Papiers** : licence ou diplôme d'ingénieur des mines ou de géologie (parfois BTS + grande expérience). **Expérience** : 10 à 15 ans, dont plusieurs années comme superviseur senior.

---

3. Les chemins parallèles en bref

Boutefeu, puis superviseur forage-minage

- **Boutefeu** : charge les trous avec les explosifs, fait évacuer la zone, déclenche le tir, contrôle après le tir et traite les **ratés** (trous qui n'ont pas explosé), tient le registre des explosifs.
- **Papiers** : habilitation de boutefeu (formation agréée, souvent donnée par le fournisseur d'explosifs comme Orica ou Maxam).
- **Pour toi** : chemin possible plus tard si tu passes par la foreuse.

Agent HSE, puis superviseur HSE

- Inspections, formation sécurité des nouveaux, contrôle des permis de travail, enquêtes après accident, statistiques.
- **Papiers** : formation HSE (BAC+2/3), certificats **NEBOSH IGC**, IOSH, premiers secours. Les offres en Guinée demandent souvent **5 ans d'expérience**.

---

4. Résumé : ton chemin réaliste

Période	Objectif	Ce que tu fais
Maintenant → 1 an	Entrer dans une mine comme **stagiaire / aide-opérateur / opérateur** (camion benne ou chargeuse), ou comme **chauffeur poids lourd** grâce à ton permis C-D-E	Zéro accident, apprendre le site, noter tes heures
1 à 3 ans	**Opérateur multi-engins** validé sur 3 engins ou plus	Devenir excellent sur la pelle ou la chargeuse, aider les nouveaux
3 à 5 ans	**Opérateur senior / remplaçant du chef d'équipe**	Excel, rapports, anglais B2, secourisme
5 à 7 ans	**Chef d'équipe** (ou dispatcher)	Commander une équipe, formations en leadership
6 à 10 ans	**Superviseur de production**	Peut-être un BTS ou une licence en mines en cours d'emploi
10 ans et plus	Superviseur général, puis surintendant	Diplôme et formation en management

Ce chemin peut aller plus vite si tu es très bon, si tu entres dans une société qui grandit (Nimba Mining, Chalco, nouveaux projets d'or) et si tu utilises ton anglais.