خوارزمية تشغيل WASDOM ESP32

- ا. أحميل arduino IDE https://www.arduino.cc/en/software. .
 - ٢. بعد التحميل و التثبيت أفتح البرنامج .
 - ٣. من ملف أختار تفضيلات
- ٤. من النافذة المنبثقة التفضيلات >> تدبير عناوين اللوحات الإضافية، انسخ الرابط او قم بكتابتة بالخانة المخصصة https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
 - ثم أنقر على موافق.
 - ه. من أدوات >> لوحة arduino Uno >> مدير اللوحة .
- آ. من النافذة المنبثقة مدير اللوحة ، أكتب اسم القطعة (ESP32) في "blank fil" عند ظهور القطعة أضغط على تحميل.
 - ٧. بعد تحميل القطعة قم بتوصيل القطعة بال USP .
 - ٨. من أدوات >> لوحة " Arduino Uno " >> ESP32 Arduino >> WEMOS D1 MIN ESP32.
 - ٩. من ادوات >> COM3 >> com3 >> ٩
 - ١٠. لتأكد من أن القطعة تعمل نشغل الإضاءة، من ملف >> أمثلة>> Basics >> Blink . ١ <
 - ١١. اضغط ← على لتشغيل الكود على القطعة.

WASDOM ESP32 operation algorithm

- 1. Download the arduino IDE https://www.arduino.cc/en/software/.
- 2. After downloading and installing, open the program.
- 3. From File, choose Preferences.
- 4. From the popup window Preferences >> Manage Additional Panel Titles, copy the link or type it into the custom field https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

Then click OK.

- 5. From Tools >> Arduino Uno Board >> Board Manager.
- 6. From the panel manager pop-up, type the name of the widget (ESP32) in the "blank fil" when the widget appears, press download.
- 7. After downloading the widget, connect the widget to the USP.
- 8. From Tools >> "Arduino Uno" board >> ESP32 Arduino >> WEMOS D1 MIN ESP32.
- 9. From Tools >> port: COM3 >> COM3
- 10. To make sure the widget works, turn on the lighting, from File >> Examples >>
- 01. Basics >> Blink
- 11. Click to \rightarrow run the code on the widget.