

AUTOFAB MANUFATURA INTELIGENTE — REGULAMENTO DE SEGURANÇA E EPIS

1. Uso Obrigatório de EPIS: Todos os operadores e visitantes da área fabril devem utilizar bota com biqueira de composite, protetor auricular e óculos de proteção com lente anti-risco. **2. Protocolo de Bloqueio e Etiquetagem (LOTO):** Antes de iniciar manutenções em prensas hidráulicas e robôs de solda, o técnico deve isolar a fonte de energia e aplicar o cadeado de bloqueio. **3. Turnos e Pausas:** É obrigatório o cumprimento da pausa térmica nas células de fundição conforme a norma NR-15.