Nama: Muhammad Rendy Nurhakiki

Kelas:06TPLM004

Matakuliah : Kecerdasan Buatan

UAS

Seorang Peneliti sedang meneliti mesin cuci otomatis yang telah dilengkapi sensor di sebuah pabrik mesin cuci, dengan skala kecepatan putaran,banyaknya pakaian, dan kotornya pakaian. Dengan adanya sensor tersebut dapat mendeteksi banyaknya pakaian dan kotornya pakaian sehingga dapat mengatur kecepatan putaran mesin cuci. Spesifikasi sebagai berikut

- 1. Kecepatan putaran Mesin dalam pencucian kecepatan 1500 rpm (Cepat) dan lambat 700 rpm
- 2. Banyaknya Pakaian dinyatakan dengan Banyak 60, Sedikit 40, dan Sangat Dikit 20
- 3. Tingkat Kekotorannya dinyatakan Rendah 40, Sedang 50. Tinggi 60, Sangat Tinggi 80

Rulesnya:

- 1. Jika Pakaian Sangat Sedikit dan kekotorannya Rendah, Maka Putarannya Cepat
- 2. Jika Pakaian Sangat Sedikit dan kekotorannya Sedang, Maka Putarannya Cepat
- 3. Jika Pakaian Sangat Sedikit dan kekotorannya Tinggi Maka Putarannya Cepat
- 4. Jika Pakaian Sangat Sedikit dan kekotorannya Sangat Tinggi maka Putarannya Cepat
- 5. Jika Pakaian Sedikit dan kekotorannya Rendah, Maka Putarannya Cepat
- 6. Jika Pakaian Sedikit dan kekotorannya Sedang, Maka Putarannya lambat
- 7. Jika Pakaian Sedikit dan kekotorannya Tinggi Maka Putarannya Cepat
- 8. Jika Pakaian Sedikit dan kekotorannya Sangat Tinggi Maka Putarannya lambat
- 9. Jika Pakaian Banyak dan kekotorannya Rendah, Maka Putarannya lambat
- 10. Jika Pakaian Banyak dan kekotorannya Sedang, Maka Putarannya Cepat
- 11. Jika Pakaian Banyak dan kekotorannya Tinggi Maka Putarannya Cepat
- 12. Jika Pakaian Banyak dan kekotorannya sangat Tinggi Maka Putarannya Cepat

Pertanyaanya

Tentukan kecepatan putaran mesin cuci jika banyaknya pakaian 55 dan tingkat kekotorannya 52

Jawab

- 1. Variabel Banyak Pakaian
 - a. μ sangat sediki 55 = 0

b.
$$\mu \text{ sediki } 55 = \frac{60 - 55}{60 - 40} = \frac{5}{20} = 0.25$$

c. $\mu \text{ banyak } 55 = \frac{55 - 40}{60 - 40} = \frac{15}{20} = 0.75$

c.
$$\mu$$
 banyak $55 = \frac{55-40}{60-40} = \frac{15}{20} = 0.75$

2. Variabel Banyaknya Kotoran


a.
$$\mu$$
 rendah $52 = 0$

b.
$$\mu \text{ sedang } 52 = \frac{60 - 52}{60 - 50} = \frac{8}{10} = 0.8$$

c. $\mu \text{ tinggi } 52 = \frac{52 - 50}{60 - 50} = \frac{2}{10} = 0.2$

c.
$$\mu \text{ tinggi } 52 = \frac{52 - 50}{60 - 50} = \frac{2}{10} = 0.2$$

d.
$$\mu$$
 sangat Tinngi $52 = 0$



3. infrensi

a.
$$\propto 1 = \mu \min (\mu \text{ Pakaian sangat Sedikit [55]}, \mu \text{ Rendah Kotoran [52]})$$

$$= \min([0],[0])$$

$$=0$$

$$\frac{Z1 - Zmin}{Zmax - Zmin} = a1$$

$$Z1 = a1(Zmax - Zmin) + Zmin$$

$$Z1 = 0(1500-700)+700$$

$$Z1=0+700$$

$$Z1 = 700$$

b. $\propto 2 = \mu \min (\mu \text{ Pakaian sangat Sedikit [55]}, \mu \text{ Sedang Kotoran [52]})$

$$= \min_{0} ([0],[0.8])$$

$$=0$$

$$\frac{Z2 - Zmin}{Zmax - Zmin} = a2$$

$$Z2 = a2(Zmax - Zmin) + Zmin$$

$$Z2 = 0(1500-700)+700$$

$$Z2=0+700$$

$$Z2 = 700$$

c. $\propto 3 = \mu \min (\mu \text{ Pakaian sangat Sedikit [55]}, \mu \text{ Tinggi kotoran [52]})$

$$= \min([0],[0,2])$$

$$=0$$

$$\frac{Z3 - Zmin}{Zmax - Zmin} = a3$$

$$Z3 = a3(Zmax - Zmin) + Zmin$$

$$Z3 = 0(1500-700)+700$$

$$Z3=0+700$$

$$Z3 = 700$$

d. $\propto 4 = \mu \min (\mu \text{ Pakaian Sedikit [55]}, \mu \text{ Sangat Kotoran [52]})$

$$= \min([0],[0])$$

$$=0$$

$$\frac{Z4 - Zmin}{Zmax - Zmin} = a4$$

$$Z4 = a4(Zmax - Zmin) + Zmin$$

$$Z4 = 0(1500-700)+700$$

$$Z4=0+700$$

$$Z4 = 700$$

e.
$$\propto 5 = \mu \min (\mu \text{ Pakaian Sedikit [55]}, \mu \text{ Rendah Kotoran [52]})$$

 $= \min ([0.25], [0,.8))$
 $= 0.25$
 $\frac{Z5 - Zmin}{Zmax - Zmin} = a5$
 $Z5 = a5(Zmax - Zmin) + Zmin$
 $Z5 = 0.25(1500-700) + 700$
 $Z5 = 325 + 700$
 $Z5 = 1025$

f.
$$\propto 6 = \mu \min (\mu \text{ Pakaian Sedikit [55]}, \mu \text{ Sedang Kotoran [52]})$$

$$= \min ([0.25],([0,8])$$

$$= 0.25$$

$$\frac{Zmax - Z6}{Zmax - Zmin} = a6$$

$$Z6 = Zmax - a6(Zmax - Zmin)$$

$$Z6 = 1500-0.25(1500-700)$$

$$Z6=1500-325$$

$$Z6=1175$$

g.
$$\propto 7 = \mu \min (\mu \text{ Pakaian Sedikit [55]}, \mu \text{ Tinggi Kotoran [52]})$$

$$= \min([0.25], [0.2])$$

$$= 0.2$$

$$\frac{Zmax - Z7}{Zmax - Zmin} = a7$$

$$Z7 = Zmax - a2(Zmax - Zmin)$$

$$Z7 = 1500-0.2(1500-700)$$

$$Z7 = 1300$$

h.
$$\propto 8 = \mu \min (\mu \text{ Pakaian Sedikit [55]}, \mu \text{ Sangat Tinggi Kotoran [52]})$$

$$= \min([0.25],[0])$$

$$= 0$$

$$\frac{Zmax - Z8}{Zmax - Zmin} = a8$$

$$Z8 = Zmax - a2(Zmax - Zmin)$$

$$Z8 = 1500-0(1500-700)$$

$$Z8 = 1500$$

i.
$$\propto 9 = \mu \min (\mu \text{ Pakaian Banyak [55]}, \mu \text{ Sangat Rendah kotoran [52]})$$

$$= \min([0.75],[0])$$

$$= 0.$$

$$\frac{Zmax - a9}{Zmax - Zmin} = a9$$

$$Z4 = Zmax - a4(Zmax - Zmin)$$

$$Z4 = 1500-0(1500-700)$$

$$Z4=1500-0$$

$$Z4=1500$$

j.
$$\propto 10 = \mu \min (\mu \text{ Pakaian Banyak [55]}, \mu \text{ Sedang Kotoran [52]})$$

$$= \min([0.75],[0.8])$$

$$= 0.75$$

$$\frac{Z10 - Zmin}{Zmax - Zmin} = a10$$

$$Z10 = a10 - (Zmax - Zmin) + Zmin$$

$$Z10 = 0.75(1500 - 700) + 700$$

$$Z10 = 600 + 700$$

$$Z10 = 1300$$

k.
$$\propto 11 = \mu \min (\mu \text{ Pakaian Banyak [55]}, \mu \text{ Tinggi Kotoran [52]})$$

$$= \min([0.75],[0.2])$$

$$= 0.2$$

$$\frac{Z11 - Zmin}{Zmax - Zmin} = a11$$

$$Z11 = a11-(Zmax - Zmin)+Zmin$$

$$Z11 = 0.2(1500 - 700) + 700$$

$$Z11 = 160 + 700$$

$$Z11 = 860$$

l. $\propto 12 = \mu \min (\mu \text{ Pakaian Banyak [55]}, \mu \text{ Sangat Tinggi Kotoran [52]})$

$$= \min([0.75],[0])$$

$$=0$$

$$\frac{Z12 - Zmin}{Zmax - Zmin} = a12$$

$$Z12 = a12-(Zmax - Zmin)+Zmin$$

$$Z12 = 0(1500 - 700) + 700$$

$$Z12 = 0 + 700$$

$$Z12 = 700$$

3.defuzifiksi

 $\mathsf{Z} = \frac{\alpha \ 1*z \ 1+\alpha \ 2*z \ 2+\alpha \ 3*z 3+\alpha \ 4*z \ 4+a 5*z 5+a 6*z 6+a 7*z 7+a 8*z 8+a 9*z 9+a 10*z 10+a 11*z 10+a 12*z 10}{\alpha \ 1+\alpha \ 2+\alpha \ 3+\alpha \ 4+a 5+a 6+a 7+a 8+a 9+a 10+a 11+a 12}$

Z=

0*700 + 0*700 + 0*700 + 0*700 + 0.25*1025 + 0.25*1175 + 0.2*1300 + 0*1500 + 0.75*1300 + 0.75*1300 + 0.2*860 + 0*700 + 0.2*86

0+0+0+0+0.25+0.25+0.2+0+0+0.75+0.2+0

$$Z = \frac{1957}{1.65} = 1186.06$$