| DOC-K-MX-008 | **Formato de alerta accidente-incidente** |
|---|---|
| Página 1 / 1 | CLAYENS NP PLASTIBELL NORTH |

# *ALERTA ACCIDENTE / INCIDENTE*

**Planta**: NPPN 1 **Lugar**: PI-1293 **Fecha**:22/05/2025

**Causa del accidente/incidente**: Acto inseguro / Problemas con placa de botado
**Consecuencia:** Accidente material

## Situación:

Se presenta la caída de la parte móvil del 382828 debido a que la placa de botado se encontraba mal clampeada y falta de lubricación en placa.




## Acciones:

- sanción al técnico encargado de la manipulación del molde
- Lubricación en la placa de botado

Difusión:

- ☒ Carpeta inducción de seguridad
- ☒ Tablero de comunicación de seguridad