## Manajemen Resiko K3

## Manajemen Resiko K3

 Manajemen Resiko K3 merupakan proses identifikasi sumber-sumber bahaya, penilaian resiko, dan tindakan untuk menghilangkan serta mengurangi risiko secara terus menerus.

## Penerapan di Tempat Kerja

- Untuk mengidentifikasi sumber bahaya potensial yang berhubungan dengan proses pelaksanaan kerja dan peralatan
- Untuk mengidentifikasi pola pengendalian yang efektif
- Untuk mengimplementasikan metoda yang sesuai yang dapat diketahui dan dikomunikasikan kepada para pekerja

#### **Metode Sistematis Manajemen Resiko K3**



## Komponen Manajemen Resiko

Hazard: Bahaya

Consequency (C) = Konsekuensi akibat bahaya

Probability (P): Peluang

Risk (R) = Resiko

#### Hazard

- Hazard atau bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi dapat membuat :
  - Cedera terhadap manusia
  - Kerusakan lingkungan
  - Kerusakan fasilitas
  - Reputasi perusahaan turun

#### Contoh:

- Bekerja dengan arus listrik
- Bekerja di dalam galian
- Bongkar muat barang
- Bahan Kimia



## Consequency (C)

Cedera



Ringan hingga kematian Kerusakan Lingkungan



< 10 liter s/d > 200 liter, air pencemar

Kerusakan Aset



 $\leq$  USD 500 s/d > 10.000

#### **Contoh**:

- Meninggal 1 orang karena kontak dengan arus listrik
- Cacat akibat jatuh dari ketinggian
- Buta akibat terpapar bahan kimia
- Kerusakan biota laut akibat tumpahan minyak
- Kehilangan produksi 10% akibat benturan kapal

### **Hubungan Hazard dan Consequency**

#### Hazard

#### Consequency

#### Listrik

- Meninggal
- Cedera dan berakibat luka bakar

#### Pipa air bertekanan

- Meninggal
- Terpotong
- Luka
- Memar
- Kedinginan

## Bekerja di dalam parit galian

- Meninggal
- Patah tulang
- Luka
- Memar
- Kedinginan

## **Probability (P)**


 Kesempatan/peluang dari situasi atau keadaan bahaya atau kejadian sesungguhnya orang dapat cedera bila mana terpapar bahaya, lingkungan dapat tercemar, harta benda dapat rusak, proses dapat terganggu bila suatu proses kerja dan aktivitas tidak aman

# (lanjutan) Level Probability

Level	Perkiraan Probabilitas
Hampir pasti (Very likely) (1 - 14 hari)	Kejadian diperkirakan terjadi pada hampir semua keadaan.
Sangat Mungkin (Likely) (14 hari - 6 bulan)	Kejadian sangat mungkin terjadi pada hampir semua keadaan.
Mungkin (Possible) (6 - 12 bulan)	Kejadian kemungkinan terjadi pada suatu waktu
Kadang-kadang (Unlikely) (1 - 5 tahun)	Kejadian dapat terjadi pada suatu waktu
Jarang (Very unlikely) ( > 5 tahun)	Kejadian yang mungkin hanya dapat terjadi tidak dapat diperkirakan.

# (lanjutan) Contoh Kasus

- Peluang pekerja dapat tertimpa barang saat berjalan di bawah daerah pengangkatan
- Peluang minyak melimpah dalam skimming pit bilamana hujan terus turun
- Peluang tanki bahan bakar meledak bilamana pekerja melakukan pekerjaan panas



## Risk (R)

- Risk atau resiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya (hazard) tertentu yang terjadi.
- Untuk menentukan risiko membutuhkan perhitungan antara konsekuensi (C) yang mungkin timbul dan probabilitas (P), yang biasanya disebut sebagai tingkat risiko (level of risk).

# (lanjutan) Matrix Risk Assessment

				(P)-P1	KOBAB	LITAS			
WEGEDER AND	PENCAMAR AN	KERUSAK- AN	1	2	3	4	5		
KECEDERAAN	LINGKUNG- AN	MATERIAL (US\$)	> 5 tahun	1 - 5 tahun	6 - 12 bulan	14 hari - 6 bln	1 - 14 hari		
Kematian	> 200 liter	>10.000	HI	H4	Н5	H6	<b>H</b> 7	E	(6)
Cedera Kondisi Serius/ Berakibat Cacat	100 - 200 liter	5.000 - 10.000	M2	M5	н	H2	Н3	D	(C) - K O
Cedera Kondisi Serius / Lost Time Incident	50 – 100 liter	1,000 - 5,000	L6	M1	М3	M4	M5	С	N S E K
Cedera Perawatan Medis/ Kerja Terbatas	10 - 50 liter	500 – 1.000	L5	L6	L7	M1	M2	В	E N S
Cedera Perawatan P3K	1 - 10 liter	< 500	Ll	L2	L3	L4	L5	A	



High Risk



Medium Risk




Low Risk

	CONSEQ	UENCE/ SEVERITY CRITERIA	PROBABILITY FOR POTENTIAL INCIDENT SEVERITY						
Personnel	Operations Asset damage Downtime	Environmental	Reputation	(1) Very Unlikely but possible under extreme circumstances	(2) Unlikely though conceivable	(3) Possible but unusual	(4) Likely not surprising	(5) Very Likely no doubt	
(1) First Aid	(1) Slight (<\$1,000) (1) 8 hours	(1) Slight (<5 Gallon) (Kerusakan lingkungan dapat diperbaiki dalam jangka waktu hari atau minggu)	(1) Local exposure	1	2	3	4	5	
(2) Medical Treatment	{2} Minor (<\$10,000) {2} <= 1 day	(2) Minor (<42 Gallons) (Kerusakan lingkungan dapat diperbaiki dalam jangka waktu sebulan)	(2) State Exposure	2	4	6	8	10	
(3) Lost Time/ Restricted Injury	(3) Medium (<\$100,000) (3) > 1 day	(3) Medium (<420 Gallons) (Kerusakan lingkungan dapat diperbaiki dalam jangka waktu 1 tahun)	(3) National Exposure	3	6	9	12	15	
(4) Single Fatality	(4) Major (<\$1,000,000) (4) > 1 week	(4) Major (<4,200 Gallons) (Kerusakan lingkungan dapat diperbaiki dalam jangka 1-5 tahun)	(4) Regional Exposure	4	8	12	16	20	
(5) Multiple Fatalities	(5) Extensive (>\$1,000,000) (5) > 1 month	(5) Massive (>4,200 Gallons) (Kerusakan lingkungan dapat diperbaiki dalam jangka > 5 Tahun)	(5) Internation- al Exposure	5	10	15	20	25	

1-6	Low Risk	May be acceptable; however, review task to see if risk can be reduced further.
7 – 14	Medium Risk	Job/ activity should only proceed with appropriate authorization after consultation with SHE specialist personnel and assessment team. Where possible, the job shall be redefined to take account of the hazards involved or the risk shall be reduced further prior starting the job. If applicable, a Safe Work Permit shall be obtained.
15 - 25	High Risk	The job/ activity must not proceed until it has been redefined or further control measures put in place to reduce risk. The controls shall be re-assessed for adequacy prior to starting the job.

## 4 Langkah Manajemen Resiko K3



# Pengendalian Resiko

Hirarki Pengendalian Resiko

- Semampu mungkin, seluruh risiko harus dicegah atau dihilangkan,
- Jika tidak bisa, maka risiko harus diturunkan serendah mungkin dan dikelola sesuai hirarki yang benar, sehingga risiko yang masih ada pada tingkat yang dapat diterima (ALARP – As Low as Possibly Practicable)



## **Contoh Pengendalian Resiko (1)**

- Menghilangkan (*Elimination*):
  - ✓ Menghilangkan sumber bahaya kaki tersangkut atau terbentur (*trip hazard*) di atas lantai
  - ✓ Membuang atau memusnahkan bahan kimia yang tidak diperlukan lagi
  - ✓ Memperbaiki peralatan yang rusak

# (lanjutan) Contoh Pengendalian Resiko (2)

#### • Penggantian (Subtitution):

- ✓ Mengganti pemakaian bahan-bahan kimia dengan bahan yang rendah tingkat bahayanya
- ✓ Mengganti pasir silika (sand blasting) dengan copper slag (grit blasting) pada pekerjaan abbrfasive blasting
- ✓ Mengganti proses kering dengan proses basah
- ✓ Mengganti cara kerja manual handling dengan mechanical handling

# (lanjutan) Contoh Pengendalian Resiko (3)

#### Rekayasa (Engineering):

- ✓ Program desain ulang untuk mengurangi tingkat kebisingan
- ✓ Memasang atau mengatur ventilasi udara di daerah lingkungan pengecatatan
- ✓ Memasang pagar pengaman mesin pada bagian-bagian mesin yang bergerak
- ✓ Menggunakan anti-glare screen pada layar monitor komputer
- ✓ Memasang *flashback arrestor* pada saluran oksigen dan asetilin pada pekerjaan *oxy-cutting*

# (lanjutan) Contoh Pengendalian Resiko (5)

- Kontrol Administrasi (Administrative):
  - ✓ Pemeliharaan secara reguler
  - ✓ Mendesain ulang cara kerja
  - ✓ Penyediaan SOP
  - ✓ Membatasi paparan pekerja terhadap bahaya
  - ✓ Pelatihan

# (lanjutan) Contoh Pengendalian Resiko (4)

- Kontrol Administrasi (Administrative):
  - ✓ Pemeliharaan secara reguler
  - ✓ Mendesain ulang cara kerja
  - ✓ Penyediaan SOP
  - ✓ Membatasi paparan pekerja terhadap bahaya
  - ✓ Pelatihan

# (lanjutan) Contoh Pengendalian Resiko (5)

Alat Pelindung Diri (APD):





Kaki

#### **HIRARC**

- HIRARC (Hazard, Identification, Risk Assesment, Risk Control)
- HIRARC adalah salah satu teknik manajemen risiko K3 bersifat umum atau generik yang diperlukan oleh Perusahaan untuk mengelola seluruh kegiatan kerja agar dapat berjalan produktif dan aman.

#### Nama Perusahaan ...

5	•	7	
•	Œ	3	
5	₹	13	

#### Hazard Identification, Risk Assessment & Control (HIRAC)

`anggal Asesmen	:
aviei No	

Tanda Tangan Ketua Tim dan Anggota:

Ketua Tim	:	
Ketua Tim Anggota Unit Pekerjaan	:	
Unit	:	
Pekerjaan	:	

## Contoh Formulir HIRARC

Tekerjaan													
Macam	Kondisi		i	I chijetasan Danaja dan	Risiko Awal		wal	Tindakan Pengendalian		Risil Fersi		Petugas	I
Pekerjaan	Rutin	Non Rutin	Emerg ency	Konsekuensi	С	P	RF	I manner I engenamen	С	P	RF	1 clugus	

### Langkah-Langkah Membuat HIRARC

- Langkah 1: Lengkapi data/ informasi tanggal pelaksanaan pekerjaan, nama tempat, departemen/ bagian yang terkait dengan pekerjaan tersebut, dan nama kelompok kerja
- Langkah 2: Lengkapi isian kolom bagian teknis;
  - Nomor urut
  - Macam pekerjaan
  - kondisi pekerjaan sebagai kegiatan rutin atau non rutin
  - Bahaya & insiden (terhadap siapa/ apa yang mungkin cedera, kerusakan dan/ atau pencemaran lingkingan
  - Perkiraan konsekuensi dampak dari bahaya
  - Penilaian risiko (kombinasi dari Consequency dan Probabilitas
  - Tindakan untuk mengendalikan risiko
  - Penerapan peraturan dan perundangan terkait
- Langkah 3: Penilaian risiko tersisa harus dinilai kembali untuk menentukan pekerjaan dapat dilakukan

## Contoh Pengisian FormulirH IRARC

Pekerjaan

#### PT. PLN



#### Hazard Identification, Risk Assessment & Control (HIRAC)

Tanggal Asesmen : 11 Oktober 2017

Revisi No. : 01

Ketua Tim : Joko Susanto

Anggota : Suprayogi.; Nur Azizah; Rianti

Unit : Koorporat PLN

Kegiatan kerja perkantoran

Joko Susanto Suprayogi Nur Azizah Rianti

Tanda Tangan Ketua Tim dan Anggota:

Macam	Kondisi		1 enjerasan Danaya dan		Risiko Awal			Tindakan Pengendalian		Risil Fersi		Petugas
Pekerjaan	Rutin	Non Rutin	Emerg ency	Konsekuensi	С	P	RF	С	P	RF		
Pemasangan     Instalasi     Listrik     Rendah	*			Luas Area kerja yang tidak sesuai (terlalu sempit)     Cenderung berperilaku tidak aman (Unsafe Act).     Peralatan listrik tidak dipelihara.     Peralatan listrik tidak Standart.     Pengaturan instalasi tidak rapih	E	1	Н1	Pemasanganinstalasi listrik sesuai standart.     Dipasang oleh orang yang mempunyai sertifikasi keahlian khusus.     Melakukan perawatan secara berkala instalasi listrik yang sudah terpasang.     Menggunakan APD.	A	1	L1	Joko Susanto
2. Pemakaian alat elektronik	•			Luas Area kerja yangtidak sesuai (terlalu sempit)     Cenderung berperilaku tidak aman (Unsafe Act).     Peralatan listrik tidak Standart.     Peralatan listrik tidak dipelihara.	С	4	M4	Memahami manual operation     Menempel manual operation di     dekat peralatan elektronik.     Melakukan perawatan secara     berkala.     Diberikan screen guard untuk     alat elektronik				Rianti

### **Tugas**

- Carilah satu perusahaan/pabrik/minimarket/restoran/dll bisa lewat youtube ataupun datang langsung ke lokasinya.
- Buatlah dokumen HIRARC pada suatu perusahaan/pabrik/minimarket/restoran/dll sesuai dengan contoh format yang diberikan
- Dalam dokumen HIRARC, pada kolom macam pekerjaan minimal mengidentifikasi 6 pekerjaan