

C243H - HDZGRTAQWD0FB

INSTRUÇÃO DE TRABALHO TÍTULO DO POSTO

PREPARAÇÃO DA WEBCAM

ALTERADO ELABORADO

Critico

ARROVADO Benedito Netto

Francisco

POSTO

TF10

Atenção





CLIENTE


DELL

LINHA


T04

EFETIVO

65



PASSAR O CABO PELO RASGO DO SUPORTE PLASTICO



PONTOS DE ATENÇÃO

ATENÇÃO

O OPERADOR É RESPONSÁVEL POR VERIFICAR OS CÓDIGOS DOS MATERIAIS CONFORME INSTRUÇÃO DE TRABALHO NO INÍCIO DO SETUP.

OPERAÇÕES

ANTES DE VOLTAR AS ATIVIDADES. CONFERIR SE TODAS AS OPERAÇÕES DESCRITAS NA INSTRUÇÃO DE TRÁBALHO FORAM FINALIZADAS. CHECAR SE AS OPERAÇÕES DO POSTO ANTERIOR FORAM FINALIZADAS CORRETAMENTE.

SEQUÊNCIA

DATA

13/07/2023

REVISÃO

A-00

Nº MANUAL

IE-MD002/23

REALIZAR AS OPERAÇÕES CONFORME SEQUÊNCIA CRESCENTE. (EX. 1, 2 ...) LINHAS 2, 4 E 5

REALIZAR AS OPERAÇÕES CONFORME SEQUÊNCIA DECRESCENTE. (EX. 5, 4 ...)

FIXAÇÃO

Torque: 1,8kgf.cm ~ 2,0kgf.cm Comprimento: 70mm Ponta: PH0

<u>DURANTE A FIXAÇÃO PEGAR UM PARAFUSO POR VEZ</u>.

SOLTAR PARAFUSADEIRA A CADA CICLO FINALIZADO.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO

DESEMBALAR O SUPORTE DA WEBCAM; PEGAR A PLACA DA WEBCAM E ENCAIXAR NO SIPORTE; PASSAR O CABO FLAT PELO RASGO DO SUPORTE PLASTICO; FIXAR 2 PARAFUSO NA PLACA COM O SUPORTE DA WEBCAM;

| ITEM | QTDE | CODIGO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO |
|------|------|--------------|---------------------------------|------------|
| 01 | OPC | 6K.5EY16.001 | SUPORTE DE PLASTICO PARA WEBCAM | 0 |
| 02 | 1 | 6K.5EYDT.001 | SUPORTE DE PLASTICO PARA WEBCAM | 0 |
| 03 | OPC | 8F.009J7.001 | PARAFUSO ROSCADO M 2X4MM | 0 |
| 04 | 2 | 6K.5EY31.001 | PARAFUSO ROSCADO M 2X4MM | 0 |
| 05 | | | | |
| 06 | | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 09 | | | | |
| 10 | | | | |


| | | | | | | | | | 10 | | | | |
|--------------------|--|------------|--------------|------------------|------------------|------------|--------------------|---------------------|---------|--|--|--|--|
| | EPI / ESD / MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / DISPOSITIVOS | | | | | | | | | | | | |
| Protetor Auricular | Sapato Segurança | Mangote | Bata ESD | Ionizador | Parafusadeira | Seladora | Máquina de Arquear | Pinça | Máscara | | | | |
| Luva Segurança | Óculos Segurança | Luva ESD | Pulseira ESD | Dispensador Fita | Máquina de Vácuo | Balança | Calibre | Lenço | | | | | |
| Luva de Algodão | Fita Protetora | Sapato ESD | Calcanheira | Dispensador ETQ | Scanner | Máquina 3M | Caneta Magnética | Álcool Isopropílico | | | | | |

CÓPIA CONTROLADA PROIBIDA A REPRODUÇÃO

| | | | | TREINAMENTO | | |
|----|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|------|
| Nº | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | | | | | () ENG () PRD | |
| 02 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 03 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 04 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 05 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 06 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 07 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 08 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 09 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 10 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 11 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 12 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 13 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 14 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 15 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 16 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 17 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 18 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 19 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 20 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 21 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 22 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 23 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 24 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 25 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 26 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 27 | | | | | () ENG () PRD | / |
| 28 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 29 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 30 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 31 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 32 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 33 | | | | | () ENG () PRD | / |
| 34 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 35 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 36 | | | | | () ENG () PRD | / / |

| | | | | | TREINAMENTO | | |
|----|-------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|------|
| Nº | № DA OPERAÇÃO A SER REALZIADA | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 02 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 03 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 04 | () () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 05 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 06 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 07 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 08 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 09 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 10 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| | | | | | | | |

| Fnvis:on | | INSTRUÇÃO DE TRABALHO | | | | | | | | AAROVADO |
|-----------------------|---------|-----------------------|---------|----------------------|------|---------|-------------|-------|----------------|-----------|
| MODELO ROHS | CLIENTE | LINHA | EFETIVO | TÍTULO DO POSTO | DATA | REVISÃO | Nº MANUAL | POSTO | Benedito Netto | Francisco |
| C243H - HDZGRTAQWD0FB | DELL | T04 | 65 | PREPARAÇÃO DA WEBCAM | | A-00 | IE-MD002/23 | TF11 | Aten | nção ESD |





ATENÇÃO

O OPERADOR É RESPONSÁVEL POR VERIFICAR OS CÓDIGOS DOS MATERIAIS CONFORME INSTRUÇÃO DE TRABALHO NO INÍCIO DO SETUP.

OPERAÇÕES

ANTES DE VOLTAR AS ATIVIDADES. CONFERIR SE TODAS AS OPERAÇÕES DESCRITAS NA INSTRUÇÃO DE TRABALHO FORAM FINALIZADAS. CHECAR SE AS OPERAÇÕES DO POSTO ANTERIOR FORAM FINALIZADAS CORRETAMENTE.

SEQUÊNCIA

LINHAS 1 E 3

REALIZAR AS OPERAÇÕES CONFORME SEQUÊNCIA CRESCENTE. (EX. 1, 2 ...)

LINHAS 2, 4 E 5

REALIZAR AS OPERAÇÕES CONFORME SEQUÊNCIA DECRESCENTE. (EX. 5, 4 ...)

FIXAÇÃO

Torque: 1,8kgf.cm ~ 2,0kgf.cm Comprimento: 70mm Ponta: PH0

DURANTE A FIXAÇÃO PEGAR UM PARAFUSO POR VEZ.

SOLTAR PARAFUSADEIRA A CADA CICLO FINALIZADO.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO

PEGAR PLACA, REMOVER EMBALAGEM E REALIZAR O MANUSEIO SEMPRE PELAS BORDAS DA PLACA;

VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE RISCOS, ETIQUETA RASURADA, COMPONENTES DANIFICADOS E OUTRAS DEFORMAÇÕES; AS PLACAS REPROVADAS DEVEM SER SEGREGADAS E INFORMAR AO LÍDER DO PROCESSO;

PEGAR O CABO CONDUTOR E FAZER A CONEXÃO NA PLACA;

POSICIONAR A PLACA NO SUPORTE PLASTICO DA WEBCAM;

FIXAR 1 PARAFUSO NA PLACA;

| ITEM | QTDE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO |
|------|------|---------------|------------------------------------|------------|
| 01 | 1 | 8F.009J7.001 | PARAFUSO ROSCADO M 2X4MM | 0 |
| 02 | 1 | 6K.5EY31.001 | PARAFUSO ROSCADO M 2X4MM | 0 |
| 03 | 1 | KEPCC2423HAB2 | PLACA CHAVE PUSH IM C2423H LGD | 0 |
| 04 | 1 | 6K.5EYDC.001 | CABO CONDUTOR C/CONEXAO 2P/2P 50mm | 0 |
| 05 | OPC | 5K.5EY09.001 | CABO CONDUTOR C/CONEXAO 2P/2P 50mm | 0 |
| 06 | | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 09 | | | | |
| 10 | | | | |


| | | | | | | | | | 10 | | | |
|--------------------|--|------------|--------------|------------------|------------------|------------|--------------------|---------------------|---------|--|--|--|
| | EPI / ESD / MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / DISPOSITIVOS | | | | | | | | | | | |
| Protetor Auricular | Sapato Segurança | Mangote | Bata ESD | Ionizador | Parafusadeira | Seladora | Máquina de Arquear | Pinça | Máscara | | | |
| Luva Segurança | Óculos Segurança | Luva ESD | Pulseira ESD | Dispensador Fita | Máquina de Vácuo | Balança | Calibre | Lenço | | | | |
| Luva de Algodão | Fita Protetora | Sapato ESD | Calcanheira | Dispensador ETQ | Scanner | Máquina 3M | Caneta Magnética | Álcool Isopropílico | | | | |



| | | | | TREINAMENTO | | |
|----|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|------|
| Nº | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | | | | | () ENG () PRD | |
| 02 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 03 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 04 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 05 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 06 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 07 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 08 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 09 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 10 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 11 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 12 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 13 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 14 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 15 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 16 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 17 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 18 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 19 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 20 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 21 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 22 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 23 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 24 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 25 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 26 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 27 | | | | | () ENG () PRD | / |
| 28 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 29 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 30 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 31 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 32 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 33 | | | | | () ENG () PRD | / |
| 34 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 35 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 36 | | | | | () ENG () PRD | / / |

| | | | | | TREINAMENTO | | |
|----|-------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|------|
| Nº | № DA OPERAÇÃO A SER REALZIADA | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 02 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 03 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 04 | () () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 05 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 06 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 07 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 08 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 09 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 10 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| | | | | | | | |

ALTERADO ELABORADO APROVADO INSTRUÇÃO DE TRABALHO Francisco Benedito Netto TÍTULO DO POSTO CLIENTE LINHA EFETIVO DATA REVISÃO Nº MANUAL POSTO PREPARAÇÃO DA WEBCAM C243H - HDZGRTAQWD0FB DELL T04 65 13/07/2023 A-00 IE-MD002/23 TF12 Atenção Critico ESD



PONTOS DE ATENÇÃO

ATENÇÃO

O OPERADOR É RESPONSÁVEL POR VERIFICAR OS CÓDIGOS DOS MATERIAIS CONFORME INSTRUÇÃO DE TRABALHO NO INÍCIO DO SETUP.

OPERAÇÕES

ANTES DE VOLTAR AS ATIVIDADES, CONFERIR SE TODAS AS OPERAÇÕES DESCRITAS NA INSTRUÇÃO DE TRABALHO FORAM FINALIZADAS. CHECAR SE AS OPERAÇÕES DO POSTO ANTERIOR FORAM FINALIZADAS CORRETAMENTE.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO

PEGAR A TAMPA PLASTICA. CASO VENHA EMBALADO FAZER A DESEMBALAGEM DO MESMO; VERIFICAR A POSIÇÃO CORRETA DO ENCAIXE DA TAMPA PLASTICA;

FAZER O ENCAIXE DA TAMPA PLASTICA;

PEGAR A TELA DE VIDRO RETIRAR O LINE DE PROTEÇÃO E MONTAR A TELA NA WEBCAM;

POSICIONAR O WEBCAM SOBRE A MANTA;

| ITEM | QTDE | CODIGO | DESCRIÇAO | OBSERVAÇAO |
|------|------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 01 | OPC | 3E.105EY.001 | TELA DE VIDRO DA CAMERA 72,9X15MM | 0 |
| 02 | 1 | 6K.5EY21.001 | TELA DE VIDRO DA CAMERA 72,9X15MM | 0 |
| 03 | OPC | 4B.5EY01.E11 | TAMPA PLASTICA DO MECANISMO DA CAMERA | 0 |
| 04 | 1 | 6K.5EY19.001 | TAMPA PLASTICA DO MECANISMO DA CAMERA | 0 |
| 05 | | | | |
| 06 | | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 09 | | | | |
| 10 | | | | , |

| EPI / ESD / MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / DISPOSITIVOS | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|--------------|------------------|------------------|------------|--------------------|---------------------|---------|--|--|
| Protetor Auricular | Sapato Segurança | Mangote | Bata ESD | Ionizador | Parafusadeira | Seladora | Máquina de Arquear | Pinça | Máscara | | |
| Luva Segurança | Óculos Segurança | Luva ESD | Pulseira ESD | Dispensador Fita | Máquina de Vácuo | Balança | Calibre | Lenço | | | |
| Luva de Algodão | Fita Protetora | Sapato ESD | Calcanheira | Dispensador ETQ | Scanner | Máquina 3M | Caneta Magnética | Álcool Isopropílico | | | |

PROIBIDA A REPRODUÇÃO

| | | | | TREINAMENTO | | |
|----|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|------|
| Nº | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | | | | | () ENG () PRD | |
| 02 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 03 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 04 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 05 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 06 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 07 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 08 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 09 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 10 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 11 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 12 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 13 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 14 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 15 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 16 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 17 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 18 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 19 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 20 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 21 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 22 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 23 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 24 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 25 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 26 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 27 | | | | | () ENG () PRD | / |
| 28 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 29 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 30 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 31 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 32 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 33 | | | | | () ENG () PRD | / |
| 34 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 35 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 36 | | | | | () ENG () PRD | / / |

| | | | | | TREINAMENTO | | |
|----|-------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|------|
| Nº | № DA OPERAÇÃO A SER REALZIADA | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 02 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 03 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 04 | () () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 05 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 06 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 07 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 08 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 09 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 10 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| | | | | | | | |

| Envision | | INSTRUÇÃO DE TRABALHO | | | | | | | | APR | ROVADO |
|-----------------------|---------|------------------------------|---------|--------------------|------------|---------|-------------|-------|----------------|------|--------|
| | | 11451110 GI O DE TIVIDITEITO | | | | | | | Benedito Netto | / (F | ncisco |
| MODELO | CLIENTE | LINHA | EFETIVO | TÍTULO DO POSTO | DATA | REVISÃO | Nº MANUAL | POSTO | | | 1 |
| C243H - HDZGRTAQWD0FB | DELL | T04 | 65 | FIXAÇÃO DAS PLACAS | 13/07/2023 | A-00 | IE-MD002/23 | TF13 | Atenção | | ESD |



ATENÇÃO

O OPERADOR É RESPONSÁVEL POR VERIFICAR OS CÓDIGOS DOS MATERIAIS CONFORME INSTRUÇÃO DE TRABALHO NO INÍCIO DO SETUP.

OPERAÇÕES

ANTES DE VOLTAR AS ATIVIDADES. CONFERIR SE TODAS AS OPERAÇÕES DESCRITAS NA INSTRUÇÃO DE TRABALHO FORAM FINALIZADAS. CHECAR SE AS OPERAÇÕES DO POSTO ANTERIOR FORAM FINALIZADAS CORRETAMENTE.

SEQUÊNCIA

LINHAS 1 E 3
REALIZAR AS OPERAÇÕES CONFORME
SEQUÊNCIA CRESCENTE. (EX. 1, 2 ...)

LINHAS 2, 4 E 5

REALIZAR AS OPERAÇÕES CONFORME
SEQUÊNCIA DECRESCENTE. (EX. 5, 4 ...)

FIXAÇÃO

Torque: 6kgf.cm ~ 8kgf.cm Comprimento: 70mm Ponta: PH0

DURANTE A FIXAÇÃO PEGAR UM PARAFUSO POR VEZ.

SOLTAR PARAFUSADEIRA A CADA CICLO FINALIZADO.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO

PEGAR E FIXAR 2 PARAFUSO NA PLACA POWER CONFROME INDICAÇÃO 1,2; PEGAR E FIXAR 3 PARAFUSOS NA PLACA MAIN CONFROME INDICAÇÃO 3,4,5;

| ITEM | QTDE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO |
|------|------|--------------|------------------------|------------|
| 01 | OPC | 8F.009L0.001 | PARAFUSO ROSCADO 3X6MM | 0 |
| 02 | 5 | 6K.5EY34.001 | PARAFUSO ROSCADO 3X6MM | 0 |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |
| 05 | | | | |
| 06 | | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 09 | | | | |
| 10 | | | | |

| | EPI / ESD / MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / DISPOSITIVOS | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------|--------------|------------------|------------------|------------|--------------------|---------------------|---------|--|--|--|
| Protetor Auricular | Sapato Segurança | Mangote | Bata ESD | Ionizador | Parafusadeira | Seladora | Máquina de Arquear | Pinça | Máscara | | | |
| Luva Segurança | Óculos Segurança | Luva ESD | Pulseira ESD | Dispensador Fita | Máquina de Vácuo | Balança | Calibre | Lenço | | | | |
| Luva de Algodão | Fita Protetora | Sapato ESD | Calcanheira | Dispensador ETQ | Scanner | Máquina 3M | Caneta Magnética | Álcool Isopropílico | | | | |

PROIBIDA A REPRODUÇÃO

| | | | | TREINAMENTO | | |
|----|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|------|
| Nº | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | | | | | () ENG () PRD | |
| 02 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 03 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 04 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 05 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 06 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 07 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 08 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 09 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 10 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 11 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 12 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 13 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 14 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 15 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 16 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 17 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 18 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 19 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 20 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 21 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 22 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 23 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 24 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 25 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 26 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 27 | | | | | () ENG () PRD | / |
| 28 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 29 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 30 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 31 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 32 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 33 | | | | | () ENG () PRD | / |
| 34 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 35 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 36 | | | | | () ENG () PRD | / / |

| | | | | | TREINAMENTO | | |
|----|-------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|------|
| Nº | № DA OPERAÇÃO A SER REALZIADA | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 02 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 03 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 04 | () () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 05 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 06 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 07 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 08 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 09 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 10 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| | | | | | | | |



ATENÇÃO

O OPERADOR É RESPONSÁVEL POR VERIFICAR OS CÓDIGOS DOS MATERIAIS CONFORME INSTRUÇÃO DE TRABALHO NO INÍCIO DO SETUP.

OPERAÇÕES

ANTES DE VOLTAR AS ATIVIDADES, CONFERIR SE TODAS AS OPERAÇÕES DESCRITAS NA INSTRUÇÃO DE TRABALHO FORAM FINALIZADAS. CHECAR SE AS OPERAÇÕES DO POSTO ANTERIOR FORAM FINALIZADAS CORRETAMENTE.

| | | | | INSTRUÇÕES DE T | RABALHO | | | | | ITEM | QTDE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO |
|--------------------|---|----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|-------|------|---------------------|------|--------------|-------------------------------------|------------|
| PEGAR O SUPORT | TE PLASTICO E ADE | RIR UMA DUPLA | FACE. | | | | | | | 01 | 1 | 6K.5EY17.001 | SUPORTE PLASTICO MIC DIREITO | 0 |
| RETIRAR O LINE D | DE PROTEÇÃO DA I | DUPLACA FACE E | ENCAIXAR A PLAC | A MIC (R) NO SUF | ORTE PLASTICO; | | | | | 02 OPC 6K.5EY08.002 | | | SUPORTE PLASTICO MIC DIREITO | 0 |
| PEGAR O CABO CO | ONDUTOR E FAZE | R A CONEXÃO NA | PLACA; | | | | | | | 03 | 1 | MICRC2423HB1 | PLACA MICROFONE R IM C2423H LGD | 0 |
| PEGAR O CALÇO I | DE BORRACHA E E | NCAIXAR NO SUP | ORTE PALSTICO; | | | | | | | 04 | 1 | 0 | DUPLA FACE | 0 |
| | | | | | | | | | | 05 | 1 | 6K.5EY35.001 | CALCO DE BORRACHA MIC 6X6X2,15MM | 0 |
| | | | | | | | | | | 06 | OPC | 4G.5EY02.001 | CALÇO DE BORRACHA MIC 6X6X2,15MM | 0 |
| | | | | | | | | | | 07 | 1 | 6K.5EYDG.001 | CABO CONDUTOR C/CONEXAO 4P/4P 195mm | 0 |
| | | | | | | | | | | 08 | OPC | 5K.5EY15.001 | CABO CONDUTOR C/CONEXAO 4P/4P 195mm | 0 |
| | | | | | | | | | | 09 | | | | |
| | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| | | | | EPI / ESD / | MÁQUINAS / EQI | JIPAMENTOS / D | ISPOSITIVOS | | | | | | ANTROLAD! | XI. |
| Protetor Auricular | Sapato Segurança | Mangote | Bata ESD | Ionizador | Parafusadeira | Seladora | Máquina de Arquear | Pinça | Máso | cara | | | COPIA CONTROLAD | 7 |
| Luva Segurança | Óculos Segurança | Luva ESD | Pulseira ESD | Dispensador Fita | Máquina de Vácuo | Balança | Calibre | Lenço | | | | | PROBIDA A REPRODUÇÃ | O) |
| Luva de Algodão | ao Fita Protetora Sapato ESD Calcanheira Dispensador ETQ, Scanner Máquina 3M Caneta Magnética Álcool Isopropilico | | | | | | | | | | | | PROIBIDA A KET HOUS | |

VERIFICAR SE O PINO GUIA FICOU BEM ENCAIXADO NA PLACA

| | | | | | TREINAMENTO | | |
|----------|--------------------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|-----------------|-------|
| Nº | MATRÍCULA | | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | | | | | | () ENG () PRE |) / , |
|)2 | | | | | | () ENG () PRE | |
|)3 | | | | | | () ENG () PRI | |
|)4 | | | | | | () ENG () PRI | |
|)5 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 06 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 07 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 08 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 09 | | | | | | () ENG () PRI | |
| 10 11 | - | | | | | () ENG () PRE | |
| 12 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 13 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 14 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 15 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 16 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 17 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 18 | | | | | | () ENG () PRE |) / / |
| 19 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 20 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 21 | | | | | | () ENG () PRI | |
| 22 | | | | | | () ENG () PRI | |
| 23 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 24 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 25 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 26 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 27 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 28 29 | - | | | | | () ENG () PRE | |
| 30 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 31 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 32 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 33 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 34 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 35 | | | | | | () ENG () PRE | |
| 36 | | | | | | () ENG () PRE |) / / |
| | | DISTE | RIBUIÇÃO DAS OPI | ERAÇÕES DE M | | 1 | _ |
| Νº | NO DA ODEDAÇÃO A CED DEALZIADA | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | | TREINAMENTO | 1 | DATA |
| M≅ | № DA OPERAÇÃO A SER REALZIADA | MATRICULA | NOINE COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | () () () () () () | | | | | () ENG () PRE | |
| 02 | () () () () () | | | | | () ENG () PRE | |
| 03 | () () () () () | | | | | () ENG () PRE | |
| 04 | () () () () () | | | | | () ENG () PRE | |
| 05 | () () () () () () | | | | | () ENG () PRE | |
| | | | | | | | |
| 06 07 | | | | | | () ENG () PRI | |

08

09

() () () () ()

() () () () ()

10 () () () () ()


() ENG

() ENG

() PRD

() PRD

() ENG () PRD



ATENÇÃO

O OPERADOR É RESPONSÁVEL POR VERIFICAR OS CÓDIGOS DOS MATERIAIS CONFORME INSTRUÇÃO DE TRABALHO NO INÍCIO DO SETUP.

OPERAÇÕES

ANTES DE VOLTAR AS ATIVIDADES, CONFERIR SE TODAS AS OPERAÇÕES DESCRITAS NA INSTRUÇÃO DE TRABALHO FORAM FINALIZADAS. CHECAR SE AS OPERAÇÕES DO POSTO ANTERIOR FORAM FINALIZADAS CORRETAMENTE.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO

PEGAR O SUPORTE PLASTICO E ADERIR UMA DUPLA FACE.

RETIRAR O LINE DE PROTEÇÃO DA DUPLACA FACE E ENCAIXAR A PLACA MIC (L) NO SUPORTE PLASTICO;

PEGAR O CABO CONDUTOR E FAZER A CONEXÃO NA PLACA;

PEGAR O CALÇO DE BORRACHA E ENCAIXAR NO SUPORTE PALSTICO;


| ITEM | QTDE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO |
|------|------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 01 | OPC | 6K.5EY09.002 | SUPORTE PLASTICO MIC ESQUERDO | 0 |
| 02 | 1 | 6K.5EY18.001 | SUPORTE PLASTICO MIC ESQUERDO | 0 |
| 03 | 1 | 0 | DUPLA FACE | 0 |
| 04 | 1 | 6K.5EY35.001 | CALCO DE BORRACHA MIC 6X6X2,15MM | 0 |
| 05 | OPC | 4G.5EY02.001 | CALÇO DE BORRACHA MIC 6X6X2,15MM | 0 |
| 06 | 1 | MICLC2423HB1 | PLACA MICROFONE L IM C2423H LGD | 0 |
| 07 | 1 | 6K.5EYDH.001 | CABO CONDUTOR C/CONEXAO 4P/4P 120mm | 0 |
| 08 | OPC | 5K.5EY16.001 | CABO CONDUTOR C/CONEXAO 4P/4P 120mm | 0 |
| 09 | | | | |
| 10 | | | | |

| EPI / ESD / MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / DISPOSITIVOS | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|--------------|------------------|------------------|------------|--------------------|---------------------|---------|--|--|
| Protetor Auricular | Sapato Segurança | Mangote | Bata ESD | Ionizador | Parafusadeira | Seladora | Máquina de Arquear | Pinça | Máscara | | |
| Luva Segurança | Óculos Segurança | Luva ESD | Pulseira ESD | Dispensador Fita | Máquina de Vácuo | Balança | Calibre | Lenço | | | |
| Luva de Algodão | Fita Protetora | Sapato ESD | Calcanheira | Dispensador ETQ | Scanner | Máquina 3M | Caneta Magnética | Álcool Isopropílico | | | |

| | | | | TREINAMENTO | | |
|----|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|------|
| Nº | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | | | | | () ENG () PRD | |
| 02 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 03 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 04 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 05 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 06 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 07 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 08 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 09 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 10 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 11 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 12 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 13 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 14 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 15 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 16 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 17 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 18 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 19 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 20 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 21 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 22 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 23 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 24 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 25 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 26 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 27 | | | | | () ENG () PRD | / |
| 28 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 29 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 30 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 31 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 32 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 33 | | | | | () ENG () PRD | / |
| 34 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 35 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 36 | | | | | () ENG () PRD | / / |

| | | | | | TREINAMENTO | | |
|----|-------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|------|
| Nº | № DA OPERAÇÃO A SER REALZIADA | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 02 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 03 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 04 | () () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 05 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 06 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 07 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 08 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 09 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 10 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| | | | | | | | |

| Envision | (!SiON 。 INSTRUÇÃO DE TRABALHO | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------|---------|---------------------|------------|---------|-------------|-------|----------------|-----------|
| | 114:31011 | | | | | | | | Benedito Netto | Francisco |
| MODELO | CLIENTE | LINHA | EFETIVO | TÍTULO DO POSTO | DATA | REVISÃO | Nº MANUAL | POSTO | | |
| C243H - HDZGRTAQWD0FB | DELL | T04 | 65 | ENCAIXE DA MOOLDURA | 13/07/2023 | A-00 | IE-MD002/23 | TF16 | Aten | nção ESD |



ATENÇÃO

O OPERADOR É RESPONSÁVEL POR VERIFICAR OS CÓDIGOS DOS MATERIAIS CONFORME INSTRUÇÃO DE TRABALHO NO INÍCIO DO SETUP.

OPERAÇÕES

ANTES DE VOLTAR AS ATIVIDADES, CONFERIR SE TODAS AS OPERAÇÕES DESCRITAS NA INSTRUÇÃO DE TRABALHO FORAM FINALIZADAS. CHECAR SE AS OPERAÇÕES DO POSTO ANTERIOR FORAM FINALIZADAS CORRETAMENTE.

SEQUÊNCIA

LINHAS 1 E 3
REALIZAR AS OPERAÇÕES CONFORME
SEQUÊNCIA CRESCENTE. (EX. 1, 2 ...)
LINHAS 2, 4 E 5

REALIZAR AS OPERAÇÕES CONFORME SEQUÊNCIA DECRESCENTE. (EX. 5, 4 ...)

FIXAÇÃO

Torque: 4,5kgf.cm ±0,5 Comprimento: 70mm Ponta: PH2

DURANTE A FIXAÇÃO PEGAR UM
PARAFUSO POR VEZ.

SOLTAR PARAFUSADEIRA A CADA CICLO

INSTRUÇÕES DE TRABALHO

PEGAR E POSICIONAR REGIÃO INFERIOR DA MOLDURA NA REGIÃO INFERIOR DO DISPLAY (1A); ENCAIXAR E ALINHAR FUROS DA MOLDURA DOS PONTOS DE FIXAÇÃO LATERAIS E SUPERIOR (1B); GARANTIR MONTAGEM CORRETA DA MOLDURA NO APARELHO; VERIFICAR ABERTURAS ENTRE MOLDURA E DECORATIVO; FIXAR 3 PARAFUSO NA MOLDURA COM O DISPLAY;

| ITEM | QTDE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO |
|------|------|--------------|-------------------------------|------------|
| 01 | OPC | 8F.5A224.4R5 | PARAFUSO ROSCADO M3-0.5x4.5mm | 0 |
| 02 | 3 | 6K.5EY33.001 | PARAFUSO ROSCADO M3-0.5x4.5mm | 0 |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |
| 05 | | | | |
| 06 | | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 09 | | | | |
| 10 | | | | |

| | | | | EPI / ESD / I | MÁQUINAS / EQU | JIPAMENTOS / DI | SPOSITIVOS | | | |
|-----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------|--|
| Protetor Auricular Sa | iapato Segurança | Mangote | Bata ESD | Ionizador | Parafusadeira | Seladora | Máquina de Arquear | Pinça | Máscara | |
| Luva Segurança Óc | Óculos Segurança | Luva ESD | Pulseira ESD | Dispensador Fita | Máquina de Vácuo | Balança | Calibre | Lenço | | |
| Luva de Algodão F | Fita Protetora | Sapato ESD | Calcanheira | Dispensador ETQ | Scanner | Máquina 3M | Caneta Magnética | Álcool Isopropílico | | |



FE-71 402/09

| | | | | TREINAMENTO | | |
|----|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|------|
| Nº | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | | | | | () ENG () PRD | |
| 02 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 03 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 04 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 05 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 06 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 07 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 08 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 09 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 10 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 11 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 12 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 13 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 14 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 15 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 16 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 17 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 18 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 19 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 20 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 21 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 22 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 23 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 24 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 25 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 26 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 27 | | | | | () ENG () PRD | / |
| 28 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 29 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 30 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 31 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 32 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 33 | | | | | () ENG () PRD | / |
| 34 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 35 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 36 | | | | | () ENG () PRD | / / |

| | | | | | TREINAMENTO | | |
|----|-------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|------|
| Nº | № DA OPERAÇÃO A SER REALZIADA | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 02 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 03 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 04 | () () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 05 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 06 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 07 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 08 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 09 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 10 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| | | | | | | | |

| Fnvis:on | | | | NSTRUÇÃO DE TRABALHO | \overline{C} | | | ALTERADO | ELABORADO | APROVADO |
|-----------------------|---------|----------------------------------|---------|----------------------|----------------|---------|-------------|----------|----------------|-----------|
| | | 11101110 GI TO DE 1111 (DI LEITO | | | | | | | Benedito Netto | Francisco |
| MODELO ROHS | CLIENTE | LINHA | EFETIVO | TÍTULO DO POSTO | DATA | REVISÃO | Nº MANUAL | POSTO | | A A |
| C243H - HDZGRTAQWD0FB | DELL | T04 | 65 | FIXAÇÃO + SFIS | 13/07/2023 | A-00 | IE-MD002/23 | TF17 | Atençã | io ESD |





ATENÇÃO

O OPERADOR É RESPONSÁVEL POR VERIFICAR OS CÓDIGOS DOS MATERIAIS CONFORME INSTRUÇÃO DE TRABALHO NO INÍCIO DO SETUP.

OPERAÇÕES

ANTES DE VOLTAR AS ATIVIDADES, CONFERIR SE TODAS AS OPERAÇÕES DESCRITAS NA INSTRUÇÃO DE TRABALHO FORAM FINALIZADAS. CHECAR SE AS OPERAÇÕES DO POSTO ANTERIOR FORAM FINALIZADAS CORRETAMENTE.

SEQUÊNCIA

LINHAS 1 E 3
REALIZAR AS OPERAÇÕES CONFORME
SEQUÊNCIA CRESCENTE. (EX. 1, 2 ...)
LINHAS 2, 4 E 5

REALIZAR AS OPERAÇÕES CONFORME SEQUÊNCIA DECRESCENTE. (EX. 5, 4 ...)

FIXAÇÃO

Torque: 6kgf.cm ~ 8kgf.cm Comprimento: 70mm Ponta: PH0

<u>DURANTE A FIXAÇÃO PEGAR UM</u>
<u>PARAFUSO POR VEZ</u>.

SOLTAR PARAFUSADEIRA A CADA CICLO

INSTRUÇÕES DE TRABALHO

FIXAR DOIS PARAFUSOS DA PLACA POWER (1,2); FIXAR DOIS PARAFUSOS DA PLACA MAIN (3);

PEGAR A ETIQUETA SERIAL E ALINHAR COM AS ETIQUETAS DAS PLACAS.

VERIFICAR SE AS PLACA FORAM LIDAS NO SFIS. CASO TENHA SIDO LIDA FAZER A LEITURA MANUALMENTE COM O ESCANER.

| HEIVI | QIDE | CODIGO | DESCRIÇAU | OBSEKVAÇAU |
|-------|------|--------------|------------------------|------------|
| 01 | 3 | 6K.5EY34.001 | PARAFUSO ROSCADO 3X6MM | 0 |
| 02 | OPC | 8F.009L0.001 | PARAFUSO ROSCADO 3X6MM | 0 |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |
| 05 | | | | |
| 06 | | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 09 | | | | |
| 10 | | | | |

| | | | | | | | | | 10 | | |
|--------------------|--|------------|--------------|------------------|------------------|------------|--------------------|---------------------|---------|--|--|
| | EPI / ESD / MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / DISPOSITIVOS | | | | | | | | | | |
| Protetor Auricular | Sapato Segurança | Mangote | Bata ESD | Ionizador | Parafusadeira | Seladora | Máquina de Arquear | Pinça | Máscara | | |
| Luva Segurança | Óculos Segurança | Luva ESD | Pulseira ESD | Dispensador Fita | Máquina de Vácuo | Balança | Calibre | Lenço | | | |
| Luva de Algodão | Fita Protetora | Sapato ESD | Calcanheira | Dispensador ETQ | Scanner | Máquina 3M | Caneta Magnética | Álcool Isopropílico | | | |
| | | | 1 | | | | | I | | | |

PROIBIDA A REPRODUÇÃO

| | | | | TREINAMENTO | | |
|----|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|------|
| Nº | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | | | | | () ENG () PRD | |
| 02 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 03 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 04 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 05 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 06 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 07 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 08 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 09 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 10 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 11 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 12 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 13 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 14 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 15 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 16 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 17 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 18 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 19 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 20 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 21 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 22 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 23 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 24 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 25 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 26 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 27 | | | | | () ENG () PRD | / |
| 28 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 29 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 30 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 31 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 32 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 33 | | | | | () ENG () PRD | / |
| 34 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 35 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 36 | | | | | () ENG () PRD | / / |

| | | | | | TREINAMENTO | | |
|----|-------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|------|
| Nº | № DA OPERAÇÃO A SER REALZIADA | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 02 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 03 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 04 | () () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 05 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 06 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 07 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 08 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 09 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 10 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| | | | | | | | |

Envision.

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

ALTERADO ELABORADO

Benedito Netto

ELABORADO APROVADO

Benedito Netto Francisco

rancisco

ESD

C243H - HDZGRTAQWD0FB

DELL T04 65

TÍTULO DO POSTO FOLHA ISOLANTE


13/07/2023 A-00

REVISÃO


DATA

Nº MANUAL IE-MD002/23 TF18 Critico

! Atenção







PONTOS DE ATENÇÃO

ATENÇÃO

O OPERADOR É RESPONSÁVEL POR VERIFICAR OS CÓDIGOS DOS MATERIAIS CONFORME INSTRUÇÃO DE TRABALHO NO INÍCIO DO SETUP.

OPERAÇÕES

ANTES DE VOLTAR AS ATIVIDADES, CONFERIR SE TODAS AS OPERAÇÕES DESCRITAS NA INSTRUÇÃO DE TRABALHO FORAM FINALIZADAS. CHECAR SE AS OPERAÇÕES DO POSTO ANTERIOR FORAM FINALIZADAS CORRETAMENTE.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO

VERIFICAR SE OS PARAFUSOS FORAM FIXADOS CORRETAMENTE. FAZER O ENCAIXE DA FOLHA ISOLANTE NO CHASSIS.

FAZERA MONTAGEM DO CHASSIS NO DISPLAY;

PEGAR A PLACA MICROFONE L E POSCIONAR NA MOLDURA;

PEGAR A WEBCAM E POSICIONAR NA MAOLDURA;

PEGAR A PLACA MICROFONE L E POSCIONAR NA MOLDURA;

| ITEM | QTDE | CODIGO | DESCRIÇAO | OBSERVAÇAO |
|------|------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 01 | 1 | 6K.5EY26.001 | FOLHA PLASTICA ISOLACAO 120x174x0,4mm | 0 |
| 02 | OPC | 4K.5EY01.001 | FOLHA PLASTICA ISOLACAO 120x174x0,4mm | 0 |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |
| 05 | | | | |
| 06 | | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 09 | | | | |
| 10 | | | | |
| | | | TI ADA | |


| | | | | | | | | | 10 | | |
|--------------------|--|------------|--------------|------------------|------------------|------------|--------------------|---------------------|---------|--|--|
| | EPI / ESD / MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / DISPOSITIVOS | | | | | | | | | | |
| Protetor Auricular | Sapato Segurança | Mangote | Bata ESD | Ionizador | Parafusadeira | Seladora | Máquina de Arquear | Pinça | Máscara | | |
| Luva Segurança | Óculos Segurança | Luva ESD | Pulseira ESD | Dispensador Fita | Máquina de Vácuo | Balança | Calibre | Lenço | | | |
| Luva de Algodão | Fita Protetora | Sapato ESD | Calcanheira | Dispensador ETQ | Scanner | Máquina 3M | Caneta Magnética | Álcool Isopropílico | | | |


FE-71 402/09


| | | | | TREINAMENTO | | |
|----|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|------|
| Nº | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | | | | | () ENG () PRD | |
| 02 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 03 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 04 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 05 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 06 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 07 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 08 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 09 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 10 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 11 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 12 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 13 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 14 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 15 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 16 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 17 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 18 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 19 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 20 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 21 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 22 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 23 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 24 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 25 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 26 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 27 | | | | | () ENG () PRD | / |
| 28 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 29 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 30 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 31 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 32 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 33 | | | | | () ENG () PRD | / |
| 34 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 35 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 36 | | | | | () ENG () PRD | / / |

| | | | | | TREINAMENTO | | |
|----|-------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|------|
| Nº | № DA OPERAÇÃO A SER REALZIADA | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 02 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 03 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 04 | () () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 05 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 06 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 07 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 08 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 09 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 10 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| | | | | | | | |









ATENÇÃO

O OPERADOR É RESPONSÁVEL POR VERIFICAR OS CÓDIGOS DOS MATERIAIS CONFORME INSTRUÇÃO DE TRABALHO NO INÍCIO DO SETUP.

OPERAÇÕES

ANTES DE VOLTAR AS ATIVIDADES, CONFERIR SE TODAS AS OPERAÇÕES DESCRITAS NA INSTRUÇÃO DE TRABALHO FORAM FINALIZADAS. CHECAR SE AS OPERAÇÕES DO POSTO ANTERIOR FORAM FINALIZADAS CORRETAMENTE.





INSTRUÇÕES DE TRABALHO

COM O AUXÍLIO DO DISPOSITIVO CONECTAR CABO LVDS NO DISPLAY PRESSIONANDO NAS DUAS EXTREMIDADES SIMULTANEAMENTE; GARANTIR QUE A CONEXÃO FOI REALIZADA CORRETAMENTE;

PEGAR E COLAR FITA ADESIVA SOBRE OS CABO CONFORME INDICAÇÃO (1);

PEGAR E CONECTAR O CABO CONDUTOR DO DISPLAY NA PLACA POWER;

| ı | HEIVI | QIDE | CODIGO | DESCRIÇAU | OBSEKVAÇAU |
|---|-------|------|--------------|-------------------------|------------|
| | 01 | OPC | 3H.04054.141 | FITA DE ACETATO 70X20MM | 0 |
| | 02 | 1 | 6K.5EY37.001 | FITA DE ACETATO 70X20MM | 0 |
| | 03 | | | | |
| | 04 | | | | |
| | 05 | | | | |
| | 06 | | | | |
| | 07 | | | | |
| | 80 | | | | |
| | 09 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | | | | | |

| | EPI / ESD / MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / DISPOSITIVOS | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------|--------------|------------------|------------------|------------|--------------------|---------------------|---------|--|--|--|--|
| Protetor Auricular | Sapato Segurança | Mangote | Bata ESD | Ionizador | Parafusadeira | Seladora | Máquina de Arquear | Pinça | Máscara | | | | |
| Luva Segurança | Óculos Segurança | Luva ESD | Pulseira ESD | Dispensador Fita | Máquina de Vácuo | Balança | Calibre | Lenço | | | | | |
| Luva de Algodão | Fita Protetora | Sapato ESD | Calcanheira | Dispensador ETQ | Scanner | Máquina 3M | Caneta Magnética | Álcool Isopropílico | | | | | |


CÓPIA CONTROLADA PROIBIDA A REPRODUÇÃO

FE-71 402/09

| | | | | TREINAMENTO | | |
|----|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|------|
| Nº | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | | | | | () ENG () PRD | |
| 02 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 03 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 04 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 05 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 06 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 07 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 08 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 09 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 10 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 11 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 12 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 13 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 14 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 15 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 16 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 17 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 18 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 19 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 20 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 21 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 22 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 23 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 24 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 25 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 26 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 27 | | | | | () ENG () PRD | / |
| 28 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 29 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 30 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 31 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 32 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 33 | | | | | () ENG () PRD | / |
| 34 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 35 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 36 | | | | | () ENG () PRD | / / |

| | | | | | TREINAMENTO | | |
|----|-------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|------|
| Nº | № DA OPERAÇÃO A SER REALZIADA | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 02 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 03 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 04 | () () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 05 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 06 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 07 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 08 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 09 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 10 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| | | | | | | | |

| Envision. | INSTRUÇÃO DE TRABALHO | | | | | | | ALTERADO | ELABORADO Benedito Netto | APROVADO Francisco |
|-----------------------|-----------------------|-------|---------|--------------------|------------|---------|-------------|----------|---------------------------|-----------------------|
| MODELO ROHS | CLIENTE | LINHA | EFETIVO | TÍTULO DO POSTO | DATA | REVISÃO | Nº MANUAL | POSTO | | |
| C243H - HDZGRTAQWD0FB | DELL | T04 | 65 | FIXAÇÃO DA MOLDURA | 13/07/2023 | A-00 | IE-MD002/23 | TF20 | | ESD |



ATENÇÃO

O OPERADOR É RESPONSÁVEL POR VERIFICAR OS CÓDIGOS DOS MATERIAIS CONFORME INSTRUÇÃO DE TRABALHO NO INÍCIO DO SETUP.

OPERAÇÕES

ANTES DE VOLTAR AS ATIVIDADES, CONFERIR SE TODAS AS OPERAÇÕES DESCRITAS NA INSTRUÇÃO DE TRABALHO FORAM FINALIZADAS. CHECAR SE AS OPERAÇÕES DO POSTO ANTERIOR FORAM FINALIZADAS CORRETAMENTE.

SEQUÊNCIA

LINHAS 1 E 3

REALIZAR AS OPERAÇÕES CONFORME SEQUÊNCIA CRESCENTE. (EX. 1, 2 ...)

LINHAS 2, 4 E 5

REALIZAR AS OPERAÇÕES CONFORME SEQUÊNCIA DECRESCENTE. (EX. 5, 4 ...)

FIXAÇÃO

Torque: 4,5kgf.cm ±0,5 Comprimento: 70mm Ponta: PH2

DURANTE A FIXAÇÃO PEGAR UM PARAFUSO POR VEZ.

SOLTAR PARAFUSADEIRA A CADA CICLO FINALIZADO.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO

PEGAR E FIXAR 5 PARAFUSOS NA MOLDURA COM DISPLAY;

| ITEM | QTDE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO |
|------|------|--------------|-------------------------------|------------|
| 01 | 5 | 6K.5EY33.001 | PARAFUSO ROSCADO M3-0.5x4.5mm | 0 |
| 02 | OPC | 8F.5A224.4R5 | PARAFUSO ROSCADO M3-0.5x4.5mm | 0 |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |
| 05 | | | | |
| 06 | | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 09 | | | | • |
| 10 | | | | |


| | | | | | | | | | 10 | |
|--------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------|--|
| | | | | EPI / ESD / | MÁQUINAS / EQU | JIPAMENTOS / DI | SPOSITIVOS | | | |
| Protetor Auricular | Sapato Segurança | Mangote | Bata ESD | Ionizador | Parafusadeira | Seladora | Máquina de Arquear | Pinça | Máscara | |
| Luva Segurança | Óculos Segurança | Luva ESD | Pulseira ESD | Dispensador Fita | Máquina de Vácuo | Balança | Calibre | Lenço | | |
| Luva de Algodão | Fita Protetora | Sapato ESD | Calcanheira | Dispensador ETQ | Scanner | Máquina 3M | Caneta Magnética | Álcool Isopropílico | | |

CÓPIA CONTROLADA PROIBIDA A REPRODUÇÃO

| | | | | TREINAMENTO | | |
|----|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|------|
| Nº | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | | | | | () ENG () PRD | |
| 02 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 03 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 04 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 05 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 06 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 07 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 08 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 09 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 10 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 11 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 12 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 13 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 14 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 15 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 16 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 17 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 18 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 19 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 20 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 21 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 22 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 23 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 24 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 25 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 26 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 27 | | | | | () ENG () PRD | / |
| 28 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 29 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 30 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 31 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 32 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 33 | | | | | () ENG () PRD | / |
| 34 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 35 | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 36 | | | | | () ENG () PRD | / / |

| | | | | | TREINAMENTO | | |
|----|-------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|------|
| Nº | № DA OPERAÇÃO A SER REALZIADA | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 02 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 03 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 04 | () () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 05 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 06 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 07 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 08 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 09 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 10 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| | | | | | | | |

| Envision. | | |] | NSTRUÇÃO DE TRABALHO | <u> </u> | | | ALTERADO | ELABORADO Benedito Netto | APROV | |
|-----------------------|---------|-------|---------|----------------------|------------|---------|-------------|----------|---------------------------|--------|-------|
| MODELO ROHS | CLIENTE | LINHA | EFETIVO | TÍTULO DO POSTO | DATA | REVISÃO | Nº MANUAL | POSTO | Benedito Netto | Franci | JISCO |
| C243H - HDZGRTAQWD0FB | DELL | T04 | 65 | FIXAÇÃO DA MOLDURA | 13/07/2023 | A-00 | IE-MD002/23 | TF21 | Aten | | ESD |



ATENÇÃO

O OPERADOR É RESPONSÁVEL POR VERIFICAR OS CÓDIGOS DOS MATERIAIS CONFORME INSTRUÇÃO DE TRABALHO NO INÍCIO DO SETUP.

OPERAÇÕES

ANTES DE VOLTAR AS ATIVIDADES. CONFERIR SE TODAS AS OPERAÇÕES DESCRITAS NA INSTRUÇÃO DE TRABALHO FORAM FINALIZADAS. CHECAR SE AS OPERAÇÕES DO POSTO ANTERIOR FORAM FINALIZADAS CORRETAMENTE.

SEQUÊNCIA

LINHAS 1 E 3 REALIZAR AS OPERAÇÕES CONFORME SEQUÊNCIA CRESCENTE. (EX. 1, 2 ...) LINHAS 2, 4 E 5

REALIZAR AS OPERAÇÕES CONFORME SEQUÊNCIA DECRESCENTE. (EX. 5, 4 ...)

FIXAÇÃO Torque: 4,5kgf.cm ±0,5 Comprimento: 70mm Ponta: PH2

DURANTE A FIXAÇÃO PEGAR UM PARAFUSO POR VEZ.

SOLTAR PARAFUSADEIRA A CADA CICLO

INSTRUÇÕES DE TRABALHO

PEGAR E FIXAR 5 PARAFUSOS NA MOLDURA COM DISPLAY;

| ITEM | QTDE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO |
|------|------|--------------|-------------------------------|------------|
| 01 | 5 | 6K.5EY33.001 | PARAFUSO ROSCADO M3-0.5x4.5mm | 0 |
| 02 | OPC | 8F.5A224.4R5 | PARAFUSO ROSCADO M3-0.5x4.5mm | 0 |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |
| 05 | | | | |
| 06 | | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 09 | | | | |
| 10 | · | | | |

| EPI / ESD / MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / DISPOSITIVOS | | | | | | | | | | A SUTPOL A | |
|--|------------------|------------|--------------|------------------|------------------|------------|--------------------|---------------------|---------|------------|-------------------|
| Protetor Auricular | Sapato Segurança | Mangote | Bata ESD | Ionizador | Parafusadeira | Seladora | Máquina de Arquear | Pinça | Máscara | | COPIA CONTROLL |
| Luva Segurança | Óculos Segurança | Luva ESD | Pulseira ESD | Dispensador Fita | Máquina de Vácuo | Balança | Calibre | Lenço | | | DEPRODU |
| Luva de Algodão | Fita Protetora | Sapato ESD | Calcanheira | Dispensador ETQ | Scanner | Máquina 3M | Caneta Magnética | Álcool Isopropílico | | | PROIBIDA A KET KO |

| | | | | TREINAMENTO | | | | | |
|----|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|------|--|--|--|
| Nº | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA | | | |
| 01 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 02 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 03 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 04 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 05 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 06 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 07 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 08 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 09 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 10 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 11 | | | | | () ENG () PRD | 1 1 | | | |
| 12 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 13 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 14 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 15 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 16 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 17 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 18 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 19 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 20 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 21 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 22 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 23 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 24 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 25 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 26 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 27 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 28 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 29 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 30 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 31 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 32 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 33 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 34 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 35 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |
| 36 | | | | | () ENG () PRD | / / | | | |

| | | | | | TREINAMENTO | | |
|----|-------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|------|
| Nº | № DA OPERAÇÃO A SER REALZIADA | MATRÍCULA | NOME COMPLETO | ASSINATURA | RESPONSÁVEL | DEPARTAMENTO | DATA |
| 01 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 02 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 03 | () () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 04 | () () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 05 | () () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 06 | () () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 07 | () () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 08 | () () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 09 | () () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| 10 | () () () () () | | | | | () ENG () PRD | / / |
| | | | | | | | - |











ATENÇÃO

O OPERADOR É RESPONSÁVEL POR VERIFICAR OS CÓDIGOS DOS MATERIAIS CONFORME INSTRUÇÃO DE TRABALHO NO INÍCIO DO SETUP.

OPERAÇÕES

ANTES DE VOLTAR AS ATIVIDADES, CONFERIR SE TODAS AS OPERAÇÕES DESCRITAS NA INSTRUÇÃO DE TRABALHO FORAM FINALIZADAS. CHECAR SE AS OPERAÇÕES DO POSTO ANTERIOR FORAM FINALIZADAS CORRETAMENTE.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO

PEGAR O CABO CONDUTOR E CONECTAR NA PLACA MAIN O OUTRO LADO CONECTAR NA PLACA USB; PEGAR E ADERIR UMA FITA ADESIVA NO CABO DO DISPLAY; VERIFICAR SE OS CABOS FICARAM BEM CONECTADOS;

| ITEM | QTDE | CODIGO | DESCRIÇÃO | ORSEKVAÇAO |
|------|------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 01 | OPC | 3H.04054.071 | FITA DE ACETATO 35X25MM | 0 |
| 02 | 1 | 6K.5EY36.001 | FITA DE ACETATO 35X25MM | 0 |
| 03 | 1 | 5K.5EY14.001 | CABO CONDUTOR C/CONEXAO 6P/6P 120mm | 0 |
| 04 | OPC | 6K.5EYDF.001 | CABO CONDUTOR C/CONEXAO 6P/6P 120mm | 0 |
| 05 | | | | |
| 06 | | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 09 | | | | |
| 10 | | | | |

| EPI / ESD / MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / DISPOSITIVOS | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|--------------|------------------|------------------|------------|--------------------|---------------------|---------|--|--|
| Protetor Auricular | Sapato Segurança | Mangote | Bata ESD | Ionizador | Parafusadeira | Seladora | Máquina de Arquear | Pinça | Máscara | | |
| Luva Segurança | Óculos Segurança | Luva ESD | Pulseira ESD | Dispensador Fita | Máquina de Vácuo | Balança | Calibre | Lenço | | | |
| Luva de Algodão | Fita Protetora | Sapato ESD | Calcanheira | Dispensador ETQ | Scanner | Máquina 3M | Caneta Magnética | Álcool Isopropílico | | | |

CÓPIA CONTROLADA PROIBIDA A REPRODUÇÃO