基于改进的智能遗传算法的 RGV 动态调度策略

摘要

CNC 物料加工过程中不发生故障时,为使加工产品数目最多,我们首先从排队论的思想:先到先服务、以及服务时长最短两个角度考虑使 RGV 每一步的动作都尽可能节省时间,得到较优解;接着,由于局部最优不一定是全局最优,但是考虑到采用枚举法进行全局搜索的效率问题,我们以求得的较优解为初始化种群,加工产品数目为适应性函数,根据实际情况增加良性变异以及优越种群发生繁殖的可能,设计基于改进遗传算法的随机全局最优搜索算法。特别的,在两道工序的情况下,需要考虑 RGV 当前状态对下一状态的影响。

加工需要两道工序且考虑故障的情况与两道工序不考虑故障的情况的模型类似,但不同的是,每次RGV为CNC上下料时,该CNC在接下来的工作时间内有一定可能性发生故障。和一道工序有故障的情况相同,依然生成随机数来判断是否会发生故障,以及发生故障的时刻和时间长度。

关键字: RGV CNC 改进的遗传算法 随机数

目录

一、符节	号况明·····	3	
二、问题	题分析 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	
2.1	RGV 运动规律 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	
2.2	RGV 调度策略数组模拟模型 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	
2.3	四种情况分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	
	2.3.1一道工序的无故障发生情况分析 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	
	2.3.2一道工序的有故障发生情况分析 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	
	2.3.3两道工序的无故障发生情况分析 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	
	2.3.4两道工序的有故障发生情况分析 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	
三、模型	型的求解 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	
3.1	一道工序的无故障发生模型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	
	3.1.1先到先服务算法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	
	3.1.2服务时长最短算法	8	
	3.1.3基于改进遗传算法的随机全局最优搜索算法 · · · · · · · · · · · ·	8	
3.2	一道工序的有故障发生模型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10	
3.3	两道工序的无故障发生模型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11	
		11	
		12	
3.4	两道工序的有故障发生模型 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13	
四、模型的评价 ······ 1			
参考文	献	13	
附录A		14	
附录R			
mize R	大児 ソル 井上ノ犬 イエノデー11 11 50	14	

一、符号说明

符号	意义
n_1	一道工序加工的总产品(个)
n_2	一道工序加工的总产品(个)
$n_{1(i)}$	一道工序情况下,第 i 台 CNC 加工的产品 (个)
$S_i^j(S_i = 1,, 8)$	第j代的第i次操作后的对象 CNC
$O_{c(i)}, O_{t(i)}$	RGV 对第 i 台 CNC 下料 (O) 操作次数 (c)/时间 (t)
$I_{c(i)}, I_{t(i)}$	RGV 对第 i 台 CNC 上料 (I) 操作次数 (c)/时间 (t)
$M_{c(i)}, M_{t(i)}$	RGV 对第 i 台 CNC 移动 (M) 操作次数 (c)/时间 (t)
$C_{c(i)}, C_{t(i)}$	RGV 对第 i 台 CNC 清洗 (C) 操作次数 (c)/时间 (t)

二、问题分析

2.1 RGV 运动规律

RGV 的状态简化

根据题意,在不考虑故障的前提下,为研究一道工序的物料 RGV 加工作业情况,首先由 RGV 的作业流程,我们发现 RGV 在工作中会出现 5 个状态:

- 1. 向发出信号的 CNC 移动
- 2. 等待 CNC 的工作信号
- 3. 为 CNC 上料
- 4. 为 CNC 下料
- 5. 清洗成料

值得注意的是,除了RGV给任一CNC第一次上料外,在一道工序的物料加工作业情况下,为CNC下料、为CNC上料和清洗成料的过程一定是依次连续进行的,故以下将为CNC下料、为CNC上料和清洗成料状态合并成一个状态看待。因此,在道工序的无故障发生情况下,除了RGV给CNC第一次上料外,我们可以将RGV的五种可能状态转化为一下三种工作状态:

- 1. 向发出信号的 CNC 移动
- 2. 等待 CNC 的工作信号
- 3. 为 CNC 下料、上料、清洗成料

RGV 的运动基本规律

因为 RGV 在接收到 CNC 的上下料需求信号之后才会移动,所以移动的后续状态 必为 CNC 上下料。又因为而某一次状态结束后所在的位置,的对象 CNC 共有以下几个 规律:

1. RGV 移动的后续状态必为给 CNC 下料、上料、清洗成料

2.2 RGV 调度策略数组模拟模型

为了模拟 RGV 全程操作过程,方便编程和模型处理,根据 RGV 状态与规律分析, 我们建立如下数组,以记录 RGV 的 8 小时全程操作过程。

RGV 调度策略的数组模拟模型定义与性质

首先我们给出 RGV 调度策略的数组模拟模型的定义:

定义 1 (RGV 调度策略的数组) 定义如下数组 S 记录 RGV 调度策略,其中包含若干个元素 S_i ,其中 i 表示 RGV 的操作次数, S_i 表示第 i 个元素操作的 CNC 代码,其中 S_i 的定义域为 [1,8],且 S_i 为正整数。

$$S = \{S_1, S_2, ..., S_i, ...\} (1 \le S_i \le 8, S_i \in Z^*)$$
(1)

根据定义,我们运用 RGV 调度策略数组表示全程 8 小时的 RGV 移动策略。我们可以根据数组相邻元素的特点,得出 RGV 在这一个位置所进行的操作。

引理1数组中任意两个相邻数之间仅有相等和不等两种情况。

引理 2 RGV 的相邻两个操作仅有等待和不等待两种情况。

根据引理,我们可以得出以下关于 RGV 调度策略数组的定理。

定理 1 (重复等待定理) 对 RGV 调度策略数组,要使 $S_i = S_{i+1}$,当且仅当 RGV 在第 S_i 台 CNC 所对应的 RGV 传送带的位置等待指令。

定理 2 (非重复移动定理) 对 RGV 调度策略数组,要使 $S_i \neq S_{i+1}$,当且仅当 RGV 在第 S_i 台 CNC 所对应的 RGV 传送带的位置非等待指令。也即,RGV 在 S_i 台 CNC 所对应的 RGV 传送带的位置对 S_i 进行操作后,RGV 没有在原地执行等待操作,而是直接执行移动操作前往 S_{i+1} ,对 S_{i+1} 执行相应操作。

根据2.1得出的 RGV 的运动基本规律,可知定理2中, S_{i+1} 执行的操作必为给 CNC 下料、上料、清洗成料。

RGV 调度策略数组所对应的实际操作过程

综上所述,相邻两个第 S_{i+1} 至 S_i 台 CNC 所对应操作,有如下三种可能:

- 1. 若 $S_i = S_{i+1}$,则表示 RGV 在第 S_{i+1} 也即 S_i 台 CNC 等待;
- 2. 若 $S_i \neq S_{i+1}$,且 $\left[\frac{S_i}{2}\right] \neq \left[\frac{S_{i+1}}{2}\right]$,则表示 RGV 先为第 S_i 台 CNC 进行上下料和清洗后,需进行移动到达第 S_{i+1} 台 CNC,再为第 S_{i+1} 台 CNC 进行 CNC 下料、CNC 上料和清洗成料操作(RGV 可能要移动 1,2,3 个单位);
- 3. 若 $S_i \neq S_{i+1}$,且 $\left[\frac{S_i}{2}\right] = \left[\frac{S_{i+1}}{2}\right]$,则意味着第 S_i 台 CNC 和第 S_{i+1} 台在同一位置的轨道两侧,表示 RGV 先为第 S_i 台 CNC 进行上下料和清洗后,无需移动,再直接为第 S_{i+1} 台 CNC 进行 CNC 下料、CNC 上料和清洗成料操作(RGV 移动 0 个单位)。

例如: S=(1,2,3,4,5,6,7,8,8) 中, (1, 2) 表示关系 2; (2, 3) 表示关系 3; (8, 8) 表示关系 1.

表 1 数字及数字特征与其意义对照表

数字及数字特征	意义
$S_i(S_i = 1,, 8)$	第 i 次操作后的对象 CNC
$S_i = S_{i+1}$	RGV 在第 S_{i+1} 也即 S_i 台 CNC 等待
$S_i \neq S_{i+1} \perp \left[\frac{S_i}{2}\right] \neq \left[\frac{S_{i+1}}{2}\right]$	RGV 对第 S_{i+1} 台 CNC 进行下料、上料和清洗成料操作
$S_i \neq S_{i+1} \perp \left[\frac{S_i}{2}\right] = \left[\frac{S_{i+1}}{2}\right]$	RGV 对第 S_{i+1} 台 CNC 进行下料、上料和清洗成料操作

综上所述,根据 RGV 调度策略数组与 RGV 运行轨迹的一一对应关系,我们得到的 RGV 调度策略数组可以完整的反应 RGV 运行轨迹。只需对 RGV 调度策略数组按照表1进行编译,即可得到 RGV 的完整运动信息,又因为 CNC 除了自身出现故障外,CNC 的运行状态完全取决于 RGV 的运动信息。因此我们运用 RGV 调度策略数组,可以推算出 RGV 以及 CNC 的全部信息。

2.3 四种情况分析

2.3.1 一道工序的无故障发生情况分析

由 RGV 调度策略数组模拟模型,我们可以由 RGV 调度策略数组得到实际操作过程,也可以由实际操作过程得到 RGV 调度策略数组。根据题目要求,我们的优化目标为生产最多的产品的数学目标如(2)所示

$$Max \quad n_1 = \sum_{i=1}^{8} n_{1(i)} \tag{2}$$

由于在一道工序的无故障发生情况下,每个 CNC 生产一个产品意味着进行一次下料操作和清洗操作。因此第 i 台 CNC 生产的产品数 $n_{1(i)}$,可以用 RGV 对第 i 台 CNC 进

行的下料操作次数 $O_{c(i)}$ 或清洗操作次数 $I_{c(i)}$ 体现,即:

$$n_{1(i)} = O_{c(i)} = C_{c(i)} \tag{3}$$

所以有

$$Max \quad n_1 = \sum_{i=1}^{8} O_{c(i)}$$
 (4)

or,
$$Max \quad n_1 = \sum_{i=1}^{8} C_{c(i)}$$
 (5)

求解优值算法

为了实现这一目标,我们可以基于排队论的思想,得到了两种得出较优解的算法, 为得到全局最优解,而后可采用枚举算法和随机算法

• 算法一: 先到先服务算法

• 算法二: 服务时长最短算法

算法三:全局枚举算法
 全局枚举法可以得出所有的可行解,但是运算量极大。在本题情况下,所有可行解的数量级大于 10¹⁰⁰,由于运算量过大,我们放弃了这种算法。

• 算法四:基于改进遗传算法的随机全局最优搜索算法 由于算法一和算法二得到的结果,是局部最优解,但不一定是全局最优解,因此我们应找出一种方法能找出目标的最优解。但全局枚举算法运算量巨大,故舍弃,我们需要一种运算量方法来寻找最优客。而遗传算法作为一种随机算法^[2],可以在较小的运算量下,得出相对较优的解。但对于本题,传统的遗传算法的编码方式和繁殖、变异方式不适用于本题。于是,我们需要对传统的遗传算法的编码方式和繁殖、变异方式依题意进行改良。

2.3.2 一道工序的有故障发生情况分析

针对 CNC 物料加工作业过程中可能发生故障的情况,我们根据问题中对于发生故障的大小和故障时间长度的假设,用计算机生成随机数,根据随机数的大小判定在某一次作业中是否发生故障,同时生成两个随机数决定故障发生时刻和故障时间长度,并与不考虑故障的 CNC 物料加工作业的模型结合,得到相应情况下 CNC 调度安排。

2.3.3 两道工序的无故障发生情况分析

在每台 CNC 加工的工序确定时,我们仍旧可以利用先到先服务算法和服务时长最短算法寻求较优的 RGV 动态调度方案,并计算这种方案下加工的产品数目。

与一道工序的无故障发生情况不同的是,在每个物料要进行两道工序的情况下,当RGV 为进行第一道工序的 CNC 进行上下料作业后,它的下一个任务安排只能是等待CNC 的指令或者为进行第二道工序的 CNC 上下料和清洗物料,但是,若RGV 只为进行第一道工序的 CNC 进行上料作业后,它的下一个任务安排只能是等待 CNC 的指令或者为进行第一道工序的 CNC 上下料。基于此,我们对一道工序的无故障发生情况下的算法进行修正。

由于加工不同工序的 CNC 的数量以及位置的不同均会导致生产产品数目的不同。 为了在 8 个小时内加工最多的产品数目,我们可以以每台 CNC 加工的工序为决策变量 建立目标规划模型,寻求较优的 CNC 工序安排方案

2.3.4 两道工序的有故障发生情况分析

三、模型的求解

3.1 一道工序的无故障发生模型

为了求得一道工序的无 CNC 故障发生的最优智能 RGV 动态调度策略,根据问题分析中的(2)式,

3.1.1 先到先服务算法

为了方便叙述算法,我们使用以下变量

- (1) 8 台 CNC 分别已经加工当前物料的时间 A = [A(1), A(2), ..., A(8)]
- (2) RGV 累计运行时间 T, 其初始值为 0, 且要满足运行时间小于 8 小时
- (3) CNC 加工完成一个一道工序的物料所需时间 T_0
- (4) 物件上下料时间 t_add ,清洗时间 t_wash ,RGV 移动时间 t_move 首先为了判断 RGV 的下一个状态,需要判断是否有发出需求信号的 CNC 以及发出需求信号的 CNC 数量。根据 RGV 的作业流程,我们得到如下结论
 - 如果 $Ai < T_0$, 则表示没有 CNC 发出需求信号,RGV 原地等待。等待时间为 $\tau = \min\{T_0 A(i)\}$,的增加量 $\Delta T = \tau$
 - 如果 $Ai \geq T_0$, 则表示有 CNC 发出需求信号,RGV 需要为该 CNC 上下料。上下料后 Ai = 0

根据"先到先服务"的模式的要求,在RGV 位于第台 CNC 旁准备移动时,找出之前最早发出需求信号的 CNC,由于越先发出信号的第台 CNC 对应的 Ai 越大,所以找出最先发出信号的 CNC 的方法为:

设第j台 CNC 满足要求,则 $A(j) = \max_{A(k)>T_0} A(k)$ 。T 的增加量 ΔT 为对应的移动时间,上下料和清洗时间之和。其中移动时间又可以由题中与移动距离的关系得到,移动

距离为 $\left(\left|\left\lceil\frac{S(i)}{2}\right\rceil-\left\lceil\frac{i}{2}\right\rceil\right|+1\right)$,上下料后 Aj=0 只要累计运行时间满足小于 8 小时,就一直往复进行寻找。

3.1.2 服务时长最短算法

对于第i台CNC,当

$$Aj \geq T_0$$

时该 CNC 即进入等待状态,等待时间为 RGV 到达时的

$$Aj-T_0$$

,而

为 RGV 移动时间,清洗时间,上下料时间,加工时间之和,又加工时间相同,所以寻找等待时间最短的 CNC 方法是:

$$Aj = \min_{Ak > T_0} \{time_add + time_move + time_wash\}$$

,其中移动时间又可以由题中与移动距离的关系得到,移动距离为

$$\left(\left|\left\lceil \frac{S(i)}{2}\right\rceil - \left\lceil \frac{j}{2}\right\rceil\right| + 1\right)$$

, 上下料后

$$Ai = 0$$

3.1.3 基于改进遗传算法的随机全局最优搜索算法

我们发现,算法一和算法二得出的结果相同,经过分析,我们得到原因:因为一道 工序的加工时间大于为所有 CNC 上下料、移动、清洗的总时间

由于我们随机生成的数组、父母基因重组产生的新数组,不一定符合 RGV 调度策略数组的要求。为解决这个问题,我们有两种解决方案。

由于我们目前仅得出两个可行解,而我们对于 RGV 调度策略数组要求较为严苛,对于一般随机生产出的数组,若它不能通过 RGV 调度策略数组的编译规则编译,为了初始化群体,为了加快遗传算法的运算效率,我们提出了智能变异的概念

定义 2 (智能变异) 当通过 RGV 调度策略数组的编译规则编译随机数组失败时,我们对数组的失败节点处的元素进行替换,然后再次编译替换过节点元素的新数组,直至编译成功。

定义 3 (留头交叉) 在遗传算法进行遗传运算时,父母进行交叉产生后代时,断点前面的 基因按照原位传给后代




图 1 算法流程图

对于随机生成的数列,要使其为策略数组的要求:

1、对于随机生产出的数列,若有重复数字位 S_i 的重复数字 S_{i+1} ,则此时,加工时间最久的 CNC 的加工时间要大于等待时间。

解释:因为在出现重复数字时,由定理 1(重复等待定理)可知,此时 RGV 必为在 S_i 处等待,而等待就意味着其他的 CNC 还未给 RGV 发出指令,也即加工时间最久的 CNC 的加工时间要大于等待时间。

2、对于随机生产出的数列,重复数字不能超过两个。

解释: 重复数字如出现三个,在 RGV 调度策略数组中意味着多次等待,而等待时间没有间隔,多个重复数字占有了多余的基因数目内存,从而这个基因的时间解码结果

便会偏低。为加快遗传算法的进化速率和寻优效率,我们对于超过两个的重复数字进行智能变异,以符合我们的需求。

方案一:对于不符合 RGV 调度策略数组要求的数组,把它直接淘汰 基因重组判断是否能活下来,若不能,遍历不能活下来的数组 同时

根据 RGV 调度策略数组的特点再根据我们通过算法一和算法二得出的两组较优解,将这两组解作为

由于我们根据 CNC 等待时间最短

模型求解将参数带入附录代码,即可得到最终最优数组、各 CNC 运行效率、产品 生产时间等函数返回值。为验证算法的收敛情况,加入收敛性函数进行检验相邻两代的 差异性,公式见下

$$\sum_{i=1,\dots,n}^{j=1,\dots,k} |S_i^{j+1} - S_i^j| \tag{6}$$

的优化函数的收敛性如下图

问题流程图:

3.2 一道工序的有故障发生模型

在一道工序的无故障发生模型中,我们讨论过 CNC 在不考虑出现故障的情况下的物料加工调度情况。而实际情况中,机器会不可避免地出现损坏、故障等情况。而人工修理机器的过程会占用该机器加工物料时间,这会对于物料加工的调度方案带来一定影响。同时加工时间的缩短,以及正在加工未完成的物料报废也会影响整个智能加工系统的作业效率。因此有必要考虑物料加工作业过程中 CNC 可能发生故障的情况。

由 CNC 的作业流程,在情况三下, CNC 在某一时刻会处于以下状态三种:

- (1) CNC 正在进行正常物料加工;
- (2) CNC 已经完成上一物料加工,等待 RGV 为其上下料;
- (3) CNC 在加工过程中出现故障,处于故障状态。

为了简化问题,我们建立状态向量 $\mathbf{C} = (c(1), c(2), ..., c(8))$,其中 c(i) 表示第 i 台 CNC 的状态 $(1 \le i \le 8)$,c(i) 的取值只能为 1,0,-1,分别代表上述的状态 (1) (2) (3)。这样我们可以清楚地通过状态向量 \mathbf{C} 来表示 1-8 号 CNC 在某时刻地状态。

假设故障的发生概率约为 1% 且故障时间为 10-20 分钟,即 CNC 在进行任何一次加工作业,都会有 1% 的可能性在加工物料的作业过程中的某一时刻发生 10-20 分钟的故障。仍考虑一道工序的无故障发生模型中的 RGV 调度策略数组模拟模型,使用相似的做法,考虑故障:假设故障发生的时刻服从均匀分布,我们在每次 CNC 上料的同时通过计算机生成一个 1-100 间的随机小数 r。如果 r 为小于等于 1 的小数,则 CNC 会在

该次作业中的某一时刻发生故障,在故障的时刻,该 CNC 对应的状态向量的元素 c(i) 由 1 变为-1; 如果 r 为大于 1 的小数,则 CNC 保持正常的加工状态和后续的等待状态。

若确定某 CNC 会在一次作业中发生故障,则在 CNC 作业开始的时刻由计算机生成两个随机数 t_0 和 t_1 ,分别表示故障时长和故障发生在该次作业的哪个时刻,于是它们的取值范围为 $600 \le t_0 \le 1200$, $0 \le t_1 \le T_0$,其中 T_0 为完成一次加工作业的时间。

分别用向量

$$M_{1} = (m_{1}, m_{12}, m_{13}, ...)$$

$$M_{2} = (m_{21}, m_{22}, m_{23}, ...)$$

$$M_{3} = (m_{31}, m_{32}, m_{33}, ...)$$
(7)

记录每次故障开始时间,故障结束时间和故障 CNC 编号。设发生故障的次数为 n,则这三个向量的维数:

$$\dim M_i = n, i = 1, 2, 3 \tag{8}$$

对于第 i 次故障, 故障开始时间

$$m_{1i} = A(m_{3i}) + t_1 (9)$$

故障结束时间

$$m_{2i} = A(m_{3i}) + t_0 + t_1 (10)$$

同时 $A(m_{3i})$ 变为

$$A(m_{3i})' = T_0 - t_1 \tag{11}$$

即只有经过 t_1 秒钟后,该 CNC 才能回到正常待命状态。

3.3 两道工序的无故障发生模型

为了清晰的体现 CNC 工序安排方案, 我们用

$$X = (X(1), X(2), ..., X(8))$$
(12)

标记 8 台 CNC 的加工工序,若 X(i) = 1,则表示第台 CNC 进行第 1 道工序,否则,进行第 2 道工序,则所有的 CNC 工序安排方案共有 2^8 。我们的目的是在这 256 种方案中找出一种满足:在该方案下,最优 RGV 动态调度方案下的产品数目最多。为此,我们建立了目标规划模型。

3.3.1 产品加工数的求解

在 CNC 的每种工序安排方案下,我们均可以寻求相应的最优 RGV 动态调度方案,并计算这种方案下加工的产品数目。

为了具体反映两道工序无故障情况下的 RGV 调度特点,我们用限制 RGV 下一状态的调度: x = 1,表示接下来 RGV 可以进行工序 1; x = 2,表示接下来 RGV 可以进行工序 2。则 RGV 调度策略数组满足:

- (1) 若在 RGV 的第状态时 x = 1, 则
- 当下一个阶段为等待时, s(i+1) = s(i)
- 当下一个阶段不为等待时, $s(i+1) \in \{j | X(j) = 1\}$
- (2) 若在 RGV 的第状态时 x=2,则
 - 当下一个阶段为等待时, s(i+1) = s(i)
 - 当下一个阶段不为等待时, $s(i+1) \in \{j | X(j) = 2\}$

而判断下一个阶段是否 RGV 等待、以及不等待时选取合理的 CNC 进行上下料作业,我们仍旧可以使用一道工序无故障情况下的几种算法,进而求得不同算法下的 n_2^i 。而对于不同算法,由于考虑角度不一样,并且求得的局部最优解不一定是全局最优解,因此加工的产品数目可能不一致,我们取

$$n_2 = \max_{1 \le i \le 4} \left\{ n_2^i \right\} \tag{13}$$

对应的最优调度方案为s。

3.3.2 目标规划模型的建立

由于加工不同工序的 CNC 的数量以及位置的不同均会导致生产产品数目的不同,我们以 8 个小时内加工产品数目最多为目标,以每台 CNC 加工的工序为决策变量,结合 X(i) 的取值约束:

$$X(i) = 1, 2 \tag{14}$$

$$X \neq (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) \tag{15}$$

且

$$X \neq (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2)$$
 (16)

即

$$8 < \sum_{i=1}^{8} X(i) < 16 \tag{17}$$

建立目标规划模型,寻求较优的 CNC 工序安排方案:

$$\max_{1 \le j \le 256} \max_{1 \le i \le 4} \left\{ n_2^{ij} \right\}$$

$$s.t. \begin{cases} X(i) = 1, 2 \\ 8 < \sum_{i=1}^{8} X(i) < 16 \end{cases}$$
(18)

系统作业参数不同那么求得的最优 CNC 工序安排方案也不同,我们分别将已知的三组数据代入附件的代码,求得不同参数下的最优安排方案以及相应的最优 RGV 动态调度方案。

3.4 两道工序的有故障发生模型

四、模型的评价

遗传算法的缺点:作为一种随机搜索算法,不能做到全局搜索,因此得到的解不一定是真正的最优解。正如我们所调试的,我们发现遗传算法得出的最优解与我们根据算法1,2得出的结果一致(xxxx)。

参考文献

- [1] 周永智, 吴浩, 李怡宁, 辛焕海, 宋永华. 基于 MCS-PSO 算法的邻近海岛多微网动态调度 [J]. 电力系统自动化,2014,38(09):204-210.
- [2] 司守奎,孙玺菁编著. 数学建模算法与应用 [M]. 国防工业出版社,201.