به نام یزدان



دانشکده مهندسی مکانیک

فاز دوم پروژه گیربکس

استاد درس: دکتر امیرنورانی

نگارش ریحانه نیکوبیان 99106747 ایمان شهروی 98106661

فهرست

5	تعریف پروژه و خلاصه ای از روند طراحی
	فرضيات
8	شفت اول
8	حالت اول
8	تحلیل نیرویی
9	دیاگرام های ممان و تورک
11	حالت دومحالت دوم
11	تحلیل نیرویی
12	دیاگرام های ممان و تورک
13	حالت سوم
13	تحلیل نیرویی
	دیاگرام های ممان و تورک
16	شفت دوم
16	حالت اول
16	تحلیل نیرویی
17	دیاگرام های ممان و تورک
19	حالت دوم

19	تحلیل نیرویی
20	دیاگرام های ممان و تورک
21	شفت سوم
21	تحلیل نیرویی
22	دیاگرام های ممان و تورک
24	طراحی شفتطراحی شفت
27	شفت اول
27	محاسبات قطر
28	طول خارطول خار
30	شفت دوم
30	محاسبات قطر
31	طول خار
32	شفت سوم
32	محاسبات قطر
33	طول خارطول خار
34	برینگ های زیر چرخدنده های هرزگرد
35	طراحی برینگ های اصلی
44	نحوه تثبيت قطعات
45	نحوه تلرانس گذاری
46	محاسبات قيمت

47	منابع
48	پيوست
56	كد قطرها
59	نقشه های مونتاژی

1. تعریف پروژه و خلاصه ای از روند طراحی:

در فاز قبلی چرخدنده های گیربکس را طراحی کردیم و در این فاز قصد داریم که شفت 1 شامل چرخدنده های G_1 و G_2 و G_3 روی آن قرار دارند و در نهایت شفت G_4 و G_5 و G_6 روی آن قرار دارند و در نهایت شفت سوم شامل چرخدنده G_6 را طراحی کنیم.

بخش دوم طراحی مربوط به طراحی برینگ های گیربکس میباشد. روی شفت 1 برینگ های B_{12} و B_{12} پوسته اول قرار گرفته اند و همچنین برینگ های B_{13} و B_{14} روی این شفت قرار دارند که در پوسته دوم میباشند.

روی شفت دوم برینگ های B_{22} و B_{21} قرار گرفته اند. برینگ های B_{31} و B_{31} نیز روی شفت سوم قرار دارند. نکته مهم اینجاست که چون سیستم دارای سه حالت کاری میباشد، باید در هر حالت برخی از چرخدنده ها درگیر و بقیه آن ها هرزگرد باشند بنابراین باید زیر چرخدنده هایی که میخواهیم در برخی حالات هرزگرد باشند، برینگ قرار دهیم.

 B_6 با توجه به این موضوع، برینگ های B_1 و B_2 زیر چرخدنده های یک و دو روی شفت یک و همچنین برینگ B_3 روی شفت سوم زیر چرخدنده شش قرار میگیرد.

در بخش نهایی طراحی به سراغ، طراحی پوسته گیربکس میرویم.


روند طراحی به این شکل بوده که در فاز قبل چرخدنده ها را طراحی کردیم.در اینجا ابتدا تحلیل نیرویی چرخدنده ها را انجام داده ایم. با استفاده از این تحلیل ها و مراحل طراحی شفت، شفت های 1 تا 3 را طراحی کرده ایم و در انتها با استفاده از نتایج دو مرحله قبلی،برینگ های مناسب را برای دستگاه بدست اوردیم. برای تثبیت دورانی و محوری این قطعات از پله و انواع خار استفاده کرده ایم.

تمامی فرضیات و راه حل ها به صورت گام به گام آورده شده و نقشه قطعات و کاتالوگ های مورد نیاز به همراه تلرانس قطعات در پیوست آورده شده است.

سیستم دارای سه حالت زیر میباشد:

حالت	اول	دوم	سوم
درصد از کارکرد کل	20	30	50

شماتیک طرح پروژه در صفحه بعدی ارایه شده است:



2.فرضيات:

- 1-قطر چرخ زنجیر برابر 50cm میباشد.
- 2-شفت اول به صورت دو تکه تحلیل نیرویی میشود.
- 3- جنس شفت ها و چرخ زنجیر از ck45 میباشد که ویژگی های آن به صورت زیر است:

 $S_y = 370 \text{ Mpa}$, $S_u = 630 \text{ Mpa}$

- 4- .شفتها با تراشكارى ساخته شده اند.
- 5- خارها با فرز انگشتی ساخته شده اند.
 - 6- بارگذاری ملایم انجام میشود.
- 7- دمای کاری پایین تر از 150 درجه است.
- 8- گیربکس قرار است برای دو شیفت 6 ساعته و به مدت 15 سال کارکند.

3. تحلیل نیرویی چرخدنده ها و بارگذاری روی شفت:

شفت1-حالت اول:


*برای اینکه شرایط نامعین برای تحلیل استاتیکی شفت بوجود نیاید،طبق نظر دستیار محترم آموزشی،شفت یک را به دو قسمت تقسیم کرده و تحلیل میکنیم.

: اول شفت 1حالت اول

با توجه به اطلاعات فاز قبل پروژه، سرعت دورانی شفت 1 برابر 800rpm و توان انتقال داده شده به شفت در این حالت توسط چرخ زنجیر برابر 7000W میباشد.

$$T = \frac{P}{\omega} = \frac{7000}{800 \times \frac{2\pi}{60}} = 83.56 \text{ (N.m)}$$
$$F = \frac{2 \times T}{D} = \frac{2 \times 83.56}{0.5} = 334.24 \text{ (N)}$$

نیروی وارد شده توسط چرخ زنجیر به چرخ در حالت اول:



شكل1-دياگرام آزاد شفت1-حالت اول

$$\sum_{z} F_{z} = 0 \rightarrow B_{11z} - 334.24 - B_{12z} = 0$$
$$\sum_{z} M_{y} = 0 \rightarrow (334.24)(65) - (B_{12z})(270) = 0$$

 $B_{12z} = 80.465 \text{ N}$, $B_{11z} = 414.705 \text{ N}$

قسمت دوم شفت1- برای هر سه حالت یکسان میباشد:

برای چرخدنده مخروطی G_7 داریم (با توجه به اطلاعات فاز قبلی پروژه)

$$W_t = \frac{T_i}{r_{avp}} = \frac{83.56}{A_0 \sin \gamma} = \frac{83.56}{0.257 \times \sin(8.5)} = 2200 (N)$$


$$W_{rp} = W_t \tan \phi_n \cos \gamma = 2.2 \times \tan 20 \times \cos 8.5 = 792 (N)$$

$$W_{ap} = W_t \tan \phi_n \sin \gamma$$
 =2.2 × tan 20 × sin 8.5 = 118 (N)


ازتقارن داريم:

$$B_{13z} = B_{14z} = 396$$
 (N)


$$B_{13y} = B_{14y} = 1100 (N)$$



نمودار1-گشتاورخمشی وارد بر شفت اول در راستای۷-حالت اول



نمودار2-گشتاورخمشی وارد بر شفت اول در راستای Z-حالت اول




نمودار3-گشتاوربیچشی وارد بر شفت اول- حالت اول

شفت1-حالت دوم:

با توجه به اطلاعات فاز قبل پروژه، سرعت دورانی شفت 1 برابر 800 rpm و توان انتقال داده شده به شفت در این حالت توسط چرخ زنجیر برابر 11000W میباشد.

$$T = \frac{P}{\omega} = \frac{11000}{800 \times \frac{2\pi}{60}} = 131.31 \text{ (N.m)}$$

$$F = \frac{2T}{D} = \frac{2 \times 131.31}{0.5} = 525.24 (N)$$



شكل2-دياگرام آزاد شفت1-حالت دوم

برای چرخدنده ساده داریم:

$$W_{t} = \frac{60000 \times H}{\pi d_{n}} \xrightarrow{H=4kW, d=57, n=800, \emptyset=20} W_{t} = 1675 (N)$$

$$W_{r} = W_{t} \tan \emptyset = 610 (N)$$


$$\sum_{t} M_{y} = 0 \rightarrow (525.24)(65) + (610)(65) + (B_{12z})(270) = 0$$

$$\sum_{t} F_{z} = 0 \rightarrow 610 + B_{12z} - 525.24 + B_{11z} = 0$$


$$B_{11z} = 188.54 (N)$$
, $B_{12z} = -273.3 (N)$

$$\sum_{z} M_{z} = 0 \to (270) (B_{12y}) - (1675)(65) = 0$$
$$\sum_{z} F_{y} = 0 \to (B_{11y} + B_{12y} - 1675) = 0$$


$$B_{11y} = 1271.76 (N)$$
, $B_{12y} = 403.24 (N)$



نمودار4-گشتاورخمشی وارد بر شفت اول در راستای۷-حالت دوم



نمودار5-گشتاورخمشی وارد بر شفت اول در راستایZ-حالت دوم




نمودار6-گشتاورپیچشی وارد بر شفت اول- حالت دوم

شفت1-حالت سوم:

با توجه به اطلاعات فاز قبل پروژه، سرعت دورانی شفت 1 برابر 800 rpm و توان انتقال داده شده به شفت در این حالت توسط چرخ زنجیر برابر 10500W میباشد.

$$T = \frac{p}{\omega} = \frac{10500}{800 \times \frac{2\pi}{60}} = 125.34 \,(N.m)$$

$$F = \frac{2T}{D} = \frac{2 \times 125.34}{0.5} = 501.36 \,(N)$$



شكل3-دياگرام آزاد شفت1-حالت سوم

برای چرخدنده هلیکال داریم:

$$W_t = \frac{T}{\frac{d}{2}} = \frac{\frac{p}{\omega}}{\frac{d}{2}} = \frac{\frac{3500}{800 \times \frac{2\pi}{60}}}{\frac{73.872}{2}} = 1131 \text{ (N)}$$

$$W_r = W_t \tan \emptyset_t = 422.86 (N)$$

$$W_a = W_t \tan \psi = 261 (N)$$

$$\emptyset_t = 20.5^\circ$$
 , $\psi = 13^\circ$

$$\sum M_y = 0 \to (501.36)(65) + (422.86)(168) - (B_{12z})(270) = 0$$
$$\sum F_z = 0 \to B_{11z} - B_{12z} + 422.86 - 501.36 = 0$$


 $B_{11z} = 462.31 (N)$, $B_{12z} = 383.81 (N)$

$$\sum_{z} M_{z} = 0 \to (B_{12y})(270) - (1131)(168) = 0$$
$$\sum_{z} F_{y} = 0 \to B_{11y} - 1131 + B_{12y} = 0$$


 $B_{11v} = 427.27 (N)$, $B_{12v} = 703.73 (N)$



نمودار7-گشتاورخمشی وارد بر شفت اول در راستای۷-حالت سوم




نمودار8-گشتاورخمشی وارد بر شفت اول در راستایZ-حالت سوم



نمودار 9- گشتاورپیچشی وارد بر شفت اول- حالت سوم

شفت2-حالت اول:



شكل 4- دياگرام آزاد شفت دو-حالت اول

با توجه به اینکه چرخدنده G_3 با چرخدنده G_1 درگیر است،نیروهای G_1 در قسمت قبلی بدست امده و از قانون سوم نیوتن نیروهای چرخدنده G_3 نیز تعیین میشود. برای چرخدنده G_3 که یک چرخدنده هلیکال است داریم:

$$\frac{T}{\frac{d}{2}} = \frac{\frac{p}{\omega}}{\frac{d}{2}} = \frac{\frac{500}{600 \times \frac{2\pi}{60}}}{\frac{29.26}{2}} = 544(N) = W_t$$

 W_r = $W_t an \emptyset_t$ = 203.4 (N) , W_a = $W_t an \psi$ = 125.6 (N)

$$\sum M_y = 0 \to (203.4)(226.75) - (610)(65) - (B_{22z})(283.5) = 0$$
$$\sum F_z = 0 \to B_{21z} + 203.4 - 610 - B_{22z} = 0$$


 $B_{21z} = 429.4 (N)$

 $B_{22z} = 22.83$ (N)


$$\sum M_z = (1675)(65) - (544)(226.75) + (B_{22y})(283.5) = 0$$
$$\sum F_y = 0 \to 1675 - 544 + B_{22y} - B_{21y} = 0$$

 $B_{21y} = 1182 (N)$


 $B_{22y} = 51 (N)$



نمودار 10-گشتاورخمشی وارد بر شفت دوم در راستای۷-حالت اول




نمودار 11-گشتاورخمشی وارد بر شفت دوم در راستای Z-حالت اول



نمودار 12- گشتاورپیچشی وارد بر شفت دوم - حالت اول

شفت2-حالت دوم:



شكل 5- دياگرام آزاد شفت دو-حالت دوم

با توجه به اینکه چرخدنده G_4 با چرخدنده G_2 درگیر است،نیروهای G_2 در قسمت قبلی بدست امده و از قانون سوم نیوتن نیروهای چرخدنده G_4 نیز تعیین میشود.

$$\sum M_y = 0 \to (422.86)(168) - (B_{22z})(283.5) = 0$$
$$\sum F_z = 0 \to B_{21z} - 422.86 + 250.58 = 0$$


$$B_{21z} = 172.28 (N)$$

$$B_{22z} = 250.58 (N)$$


$$\sum M_z = 0 \to (1131)(168) - (B_{22y})(283.5) = 0$$
$$\sum F_y = 0 \to 1131 - B_{21y} - 670.22 = 0$$

$$B_{21y} = 460.78 (N)$$


$$B_{22y} = 670.22 (N)$$



نمودار 13-گشتاورخمشی وارد بر شفت دوم در راستای ۲-حالت دوم




نمودار 14-گشتاورخمشی وارد بر شفت دوم در راستای Z-حالت دوم



نمودار15-گشتاوربیچشی وارد بر شفت دوم - حالت دوم

شفت سوم:



شكل 6- دياگرام آزاد شفت سه

با توجه به اینکه چرخدنده G_6 با چرخدنده G_5 درگیر است،نیروهای G_5 در قسمت قبلی بدست امده و از قانون سوم نیوتن نیروهای چرخدنده G_6 نیز تعیین میشود.

$$\sum M_y = 0 \to (203.4)(26.75) - (B_{32z})(83.5) = 0$$

$$\sum F_z = 0 \to B_{31z} + B_{32z} - 203.4 = 0$$


 $B_{31z} = 138.24 (N)$

 $B_{32z} = 65.16$ (N)


$$\sum_{z} M_{z} = 0 \to (544)(26.75) - (B_{32y})(83.5) = 0$$
$$\sum_{z} F_{y} = 0 \to 549 - B_{31y} - B_{32y} = 0$$

 $B_{31y} = 369.725 (N)$


 $B_{32y} = 174.275 (N)$



نمودار 16-گشتاورخمشی وارد بر شفت سوم در راستای ۲



نمودار 17-گشتاورخمشی وارد بر شفت سوم در راستای Z




نمودار18-گشتاورپیچشی وارد بر شفت سوم

4. طراحي شفت ها:

برای طراحی شفت با استفاده از محاسباتی که در قسمت های قبلی داشتیم و به کمک رابطه وستینگهاوس،قطر را در مقاطع بحرانی محاسبه میکنیم.

$$d = \sqrt[3]{\frac{32FS}{\pi} \sqrt{k_f^2 (\frac{M_m}{S_y} + \frac{M_a}{S_e})^2 + k_{fs}^2 (\frac{T_m}{S_y} + \frac{T_a}{S_e})^2}}$$

مقاطع بحرانی شفت 1 را در شکل زیر مشاهده میکنیم.ما قطرها را با استفاده از کد متلب که در پیوست ضمیمه شده است محاسبه کردیم و یک نمونه محاسبات برای مقطع 4 ارایه کرده ایم.



با توجه به فرضیات که در ابتدای پروژه بیان شد داریم:

$$S_{e}' = 0.504 (630) = 317.52 Mpa$$

حال باید ضرایب مارین را بدست اوریم:

	Fact	Exponent	
Surface Finish	S _{ut} , kpsi	S _{ut} , MPa	Ь
Ground	1.34	1.58	-0.085
Machined or cold-drawn	2.70	4.51	-0.265
Hot-rolled	14.4	57.7	-0.718
As-forged	39.9	272.	-0.995

$$K_a \rightarrow a$$
 = 4.51 , b= -0.265 \rightarrow K_a = 0.871 (ضریب اصلاح سطح)

$$k_b = \begin{cases} (d/0.3)^{-0.107} = 0.879d^{-0.107} & 0.11 \le d \le 2 \text{ in} \\ 0.91d^{-0.157} & 2 < d \le 10 \text{ in} \\ (d/7.62)^{-0.107} = 1.24d^{-0.107} & 2.79 \le d \le 51 \text{ mm} \\ 1.51d^{-0.157} & 51 < d \le 254 \text{ mm} \end{cases}$$

$$K_b = 1.24 \ d^{-0.107} \rightarrow d=28 \rightarrow K_b = 0.868$$
 (ضریب اندازه)

$$k_c = \begin{cases} 1 & \text{bending} \\ 0.85 & \text{axial} \\ 0.59 & \text{torsion} \end{cases}$$

(ضریب بارگذاری) K_c =1


(ضریب دما) K_d =1

Reliability, %	Transformation Variate z_a	Reliability Factor k_e
50	0	1.000
90	1.288	0.897
95	1.645	0.868
99	2.326	0.814
99.9	3.091	0.753
99.99	3.719	0.702
99.999	4.265	0.659
99.9999	4.753	0.620


(ضریب اطمینان) Ke = 0.868

ضرایب K_{f} و K_{f} برای خار یا پله توسط نمودارهای زیر محاسبه میشوند.

$$k_f = 1 + q(k_t - 1)$$



$$k_{fs} = 1 + q_s(k_{ts} - 1)$$




طراحی شفت 1

بنابر رابطه وستینگهاوس قطر شفت برای مقطع انتخابی در حالت سوم برابر 22.9 میلی متر بدست می آید که در نهایت با توجه به چیدمان شفت و ملاحظات طراحی آن را به طور معقول رند خواهیم کرد.

بنابراین روند بدست اوردن قطر شفت در نقاط بحرانی همانند روند بالا میباشد.

از این پس ما برای هر شفت جدول جامعی شامل نقاط بحرانی و قطر آن ها و در نهایت قطر نهایی را گزارش میکنیم.یادآوری میشود که کد متلب استفاده شده برای بدست اوردن سریع تر قطر ها ضمیمه شده است.





جدول جامع شفت 1:

num	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Х	15	30	90	145	160	236	248	281	420	440	480
Kf	1.6	1.94	1.94	1.6	1.94	1.94	1.6	1.94	1.94	1.6	1.94
Kfs	1.3	1.69	1.69	1.3	1.69	1.69	1.3	1.69	1.69	1.3	1.69
حالت اولd	18.7	19.85	20.62	18.69	20.26	19.97	18.33	19.86	19.8	21.8	20.07
حالت دومd	21	23	22.2	25.7	27	23.7	22	23.5	21.8	20.8	19.98
حالت سوم d	20.8	22.7	23.7	22.9	24.7	26.7	25.2	24.84	19.93	21.8	20.03
d final	20	25	28	28	32	32	28	28	25	25	23

برای هر شفت محاسبات خار را به صورت جداگانه ارایه کرده ایم. رابطه ی محاسبه طول خار:

$$L = \frac{4T.FS}{dhS_y}$$

در رابطه بالا T مقدار گشتاور در محل خار و d قطر شفت و t عمق خار میباشند.

جداول مربوط به خار های مستطیلی و خار های فنری استفاده شده در طراحی شفت در پیوست اورده شده است.

محاسبات خار برای شفت 1:

1- چرخ زنجير:

$$L = \frac{4 T FS}{d h S_y} = \frac{4 \times 131.31 \times 2}{20 \times 7 \times 370} = 17.775 \text{ mm}$$

طول جاخار،حداقل برابر قطر شفت است درنتیجه: L= 20mm

2- چرخدنده G₁ :

$$L = \frac{4 \times 125.34 \times 2}{28 \times 7 \times 370} = 13.83 \text{ mm}$$

طول جاخار،حداقل برابر قطر شفت است درنتيجه: L= 28mm

3 -چرخدنده G₂

$$L = \frac{4 \times 83.55 \times 2}{28 \times 7 \times 370} = 9.22 \text{mm}$$

طول جاخار،حداقل برابر قطر شفت است درنتیجه: L = 28 mm

4- چرخدنده G₇

$$L = \frac{4 \times 88.55 \times 2}{23 \times 7 \times 370} = 11.2 \text{ mm}$$

طول جاخار، حداقل برابر قطر شفت است در نتیجه: L = 23mm بنابر این حد دوام تصحیح شده بدست می آید:


 $0.871 \times 0.868 \times 1 \times 1 \times 0.868 \times 1 \times 317.52 = 208.37$ Mpa

بنابر رابطه وستینگهاوس قطر شفت برای مقطع انتخابی در حالت سوم برابر 22.9 میلی متر بدست می آید که در نهایت با توجه به چیدمان شفت و ملاحظات طراحی آن را به طور معقول رند خواهیم کرد.

بنابراین روند بدست اوردن قطر شفت در نقاط بحرانی همانند روند بالا میباشد.


از این پس ما برای هر شفت جدول جامعی شامل نقاط بحرانی و قطر آن ها و در نهایت قطر نهایی را گزارش میکنیم.یادآوری میشود که کد متلب استفاده شده برای بدست اوردن سریع تر قطر ها ضمیمه شده است.

طراحی شفت 2:



روند طراحی همانند قبل است و در زیر جدول جامع شفت دو را داریم:

num	1	2	3	4	5	6	7	8
Х	10	75	80	156	161	220	225	273.5
Kf	1.94	1.6	1.94	1.94	1.6	1.94	1.6	1.94
Kfs	1.69	1.3	1.69	1.69	1.3	1.69	1.3	1.69
حالت اولd	19.5	23.8	17.8	20.72	19.1	18.08	17.8	17.3
حالت دومd	8.87	18.36	14.03	24.66	23.69	23.3	23.1	15.04
d final	25	28	32	25	25	22	22	20



محاسبات خار برای شفت 2:

1-چرخدنده G₃

$$L = \frac{4 T FS}{d h S_y} = \frac{4 \times 63.66 \times 2}{28 \times 5 \times 370} = 9.824 \text{ mm}$$

طول جاخار،حداقل برابر قطر شفت است درنتیجه: L= 28mm

2-چرخدنده G4:

$$L = \frac{4 \times 63.66 \times 2}{25 \times 5 \times 370} = 11.04 \text{ mm}$$


طول جاخار،حداقل برابر قطر شفت است درنتیجه: L= 25mm

3-چرخدنده G₅:

$$L = \frac{4 \times 55 \times 2}{22 \times 5 \times 370} = 10.81 \text{ mm}$$


طول جاخار،حداقل برابر قطر شفت است درنتیجه: L= 22mm

طراحي شفت 3:



روند طراحی همانند قبل است و در زیر جدول جامع شفت سه را داریم:

num	1	2	3	
X	10	25	83.5	
Kf	1.94	1.6	1.94	
Kfs	1.69	1.3	1.69	
d	11.8	16.14	12.6	
d final	15	20	15	



محاسبات خار برای شفت 3:

1- چرخدنده G₆ :

$$L = \frac{4 T FS}{d h S_y} = \frac{4 \times 20.1 \times 2}{20 \times 5 \times 370} = 4.346 \text{ mm}$$

طول جاخار،حداقل برابر قطر شفت است درنتیجه: L= 20 mm

مقاطع بحرانی در شکل زیر نشان داده شده اند:

نقشه كامل شفت ها در پيوست آمده است.

5.بلبرینگ های زیر چرخدنده های هرزگرد:

برای G₁ :

با توجه تحلیل نیرویی چرخدنده 1، از برینگ سوزنی 17×33×K28 استفاده میکنیم.

حداکثر قطر سوراخ چرخدنده برابر d=34mm میباشد و $C_0=33500$ و $C_0=33500$ که عمر مورد نیاز ما را $d_{Bearing}=28to33$ تامین میکند.

برای G2:

با توجه تحلیل نیرویی چرخدنده 2، از برینگ سوزنی 17×33×K28 استفاده میکنیم.

حداکثر قطر سوراخ چرخدنده برابر d=45mm میباشد و $C_0=33500$ و $C_0=33500$ که عمر مورد نیاز ما را $d_{Bearing}=28to33$ تامین میکند.

برای G₆:

با توجه تحلیل نیرویی چرخدنده 2، از برینگ سوزنی 30×30×K20 استفاده میکنیم.

 $d_{Bearing} = 20to30$

کاتالوگ مربوط به این برینگ ها در پیوست ضمیمه شده است.

6.طراحی برینگ های اصلی:

عمر مورد نیاز(محاسبه با ماکزیمم سرعت =1000rpm)

 $15(y) \times 250(d) \times 12(h) \times 60(min) \times 1000(rpm) = 2.7 \times 10^9$

B₁₁:

حالت اول فقط چرخدنده G₇ و G₈ درگیر باشند:

$$F_r = \sqrt{F_y^2 + F_z^2} = 414.705 \text{ N}$$

$$F_a = 0$$

حالت دوم علاوه بر دو چرخدنده بالا چرخدنده های G_1 و G_3 نیز درگیر باشند:

$$F_r = \sqrt{F_y^2 + F_z^2} = 1285.6 \text{ N}$$

$$F_a = 0$$

حالت سوم علاوه بر دو چرخدنده G_7 و G_8 ،چرخدنده های G_7 و G_8 نیز درگیر باشند:

$$F_r = \sqrt{F_V^2 + F_Z^2} = 629.3 \text{ N}$$

$$F_a = 0$$

$$P = \sqrt[3]{(0.2 \times (414.7^3) + 0.3 \times (1285.6^3) + 0.5 \times (629.3^3)} = 938.85 \text{ N}$$

به عنوان اولین حدس 6305 را انتخاب میکنیم:

رابطه عمر برینگ:

$$L = a_1 a_2 \left(\frac{C_{10}}{nP}\right)^a$$

(a_1 =0.62).خریب قابلیت اطمینان است که برابر 95 درصد در نظر میگیریم a_1

. فریب دما است که چون دمای کاری دمای عادی است، آن را برابر یک در نظر میگیریم a_2

رابر ظرفیت دینامیکی برینگ میباشد که از کاتالوگ قابل استخراج است. C_{10}

99	98	97	96	95	90	50	درصد قابليت اطمينان
0.21	0.33	0.44	0.53	0.62	1	5	a_1 ضریب

250-300	200-250	150-200	تا 150	دما (سانت <i>ی گ</i> راد)
0.6	0.75	0.9	1	a_2 ضریب

ا ضریب بار میباشد که 1.3 را برای چرخدنده و 1.2 را برای بارگذاری ملایم و ضریب 2 را برای نزدیک بودن برینگ B_{11} به چرخ زنجیر در نظر میگیریم بنابراین:

n =1.3×1.2×2 =3.12

با توجه به کاتالوگ ظرفیت دینامیکی 6305 برابر 22500 میباشد.

 $L = a_1 a_2 \left(\frac{c_{10}}{nP}\right)^3 \to L = 2 \times 10^8$ مورد پذیرش نیست زیرا عمر مورد نیاز مارا تامین نمیکند.

حدس بعدی برینگ 22205 cc که برینگ مخروطی است. ظرفیت دینامیکی این برینگ برابر:

 $C_0 = 35700$, D = 52mm \rightarrow L = 4.164 × 10⁹

این برینگ عمر مورد نیاز مارا تامین میکند و بنابراین قابل قبول است.

B₁₂:

برینگ 6205 را حدس میزنیم. 6950 و 600 و 14000 میباشد.

برای حالات مختلفی که در بالا گفته شد به ترتیب نیرو را محاسبه میکنیم:

حالت اول:

$$F_r = \sqrt{F_y^2 + F_z^2} = 80.465 \text{ N}$$

$$F_a = 0$$

حالت دوم:

$$F_r = \sqrt{F_y^2 + F_z^2} = 487.13 \text{ N}$$

$$F_a=0$$

حالت سوم:

$$F_r = \sqrt{F_y^2 + F_z^2} = 801.6 \text{ N}$$

$$F_a = 261 N$$

در این حالت نکته اینجاست که نیروی محوری داریم و این نیرو را به برینگ B₁₂ داده ایم.

$$\frac{F_a}{C_0} = \frac{261}{6950} = 0.0375 \Rightarrow e = 0.224$$

از جدول ضرایب بار محوری و شعاعی استفاده میکنیم.

همچنین رابطه بار معادل به صورت زیر است:

$$P = F_e = XVF_r + YF_a$$

		F _a /(VF,) ≤ e	F _a /(V	F _r) > e
F_a/C_0	е	X_1	Υ ₁	X ₂	Y ₂
0.014*	0.19	1.00	0	0.56	2.30
0.021	0.21	1.00	0	0.56	2.15
0.028	0.22	1.00	0	0.56	1.99
0.042	0.24	1.00	0	0.56	1.85
0.056	0.26	1.00	0	0.56	1.71
0.070	0.27	1.00	0	0.56	1.63
0.084	0.28	1.00	0	0.56	1.55
0.110	0.30	1.00	0	0.56	1.45
0.17	0.34	1.00	0	0.56	1.31
0.28	0.38	1.00	0	0.56	1.15
0.42	0.42	1.00	0	0.56	1.04
0.56	0.44	1.00	0	0.56	1.00

$$\frac{F_a}{V F_r} = \frac{261}{1 \times 801.6} = 0.3255 > e \rightarrow X = 0.56$$
, Y = 1.96

$$F_e = 0.56 \times 801.6 + 1.96 \times 261 = 960.458 \text{ N}$$

$$P = \sqrt[3]{(0.2 \times (80.465^3) + 0.3 \times (487.13^3) + 0.5 \times (960.458^3)} = 781.76 \text{ N}$$

برای این برینگ قابلیت اطمینان را برابر 95 درصد و دما را تا 150 درجه در نظر میگریم:

 $a_1 = 0.62$, $a_2 = 1$

ضریب بارگذاری به صورت 1.3 برای چرخدنده و 1.2 برای بار ملایم تاثیر داده میشود:

 $n = 1.2 \times 1.3 = 1.56$

$$L = 0.62 \times 1 \times (\frac{14000}{1.56 \times 781.76})^3 = 937 \times 10^6$$

عمر مورد نیاز ما تامین نمیشود و بنابر این باید سراغ برینگ دیگری برویم:

6305

$$C_0 = 11400$$
, $C_{10} = 22500$

نیرو در حالت های اول و دوم تغییر نمیکند چون بار محوری نداریم و تنها برای حالت سوم باید بار معادل را مجدد محاسبه کنیم:

$$F_r = \sqrt{F_v^2 + F_z^2} = 801.6 \text{ N}$$

$$F_a = 261 \, N$$

$$\frac{F_a}{C_0} = \frac{261}{11400} = 0.0228 \Rightarrow e = 0.228$$

$$\frac{F_a}{V F_r} = \frac{261}{1 \times 801.6} = 0.3255 > e \rightarrow X = 0.56$$
, Y = 1.932

$$F_e = 0.56 \times 801.6 + 1.932 \times 261 = 953.67 \text{ N}$$

$$P = \sqrt[3]{(0.2 \times (80.465^3) + 0.3 \times (487.13^3) + 0.5 \times (953.67^3)} = 776.65 \text{ N}$$

$$L = 0.62 \times 1 \times \left(\frac{22500}{1.56 \times 776.65}\right)^3 = 3.8 \times 10^9$$

بنابر این 6305 قابل قبول است و انتخاب میشود.

d=25 mm, D=62 mm

برای تکه ی دوم شفت اول بارگذاری ثابت است و تنها کافی است یک حالت را بررسی کنیم.

بار محوری را به برینگ B₁₄ میدهیم:

B₁₃:

$$F_r = \sqrt{F_y^2 + F_z^2} = 1169.1 \text{ N}$$
 $F_a = 0$

برینگ 6404 را به عنوان انتخاب اول بررسی میکنیم:

 $C_0 = 19600$, C = 35800

با ضریب اطمینان 95 درصد و دما تا 120 درجه برای بارگذاری حالت قبل:

$$L = 0.62 \times 1 \times \left(\frac{19600}{1.56 \times 1169.1}\right)^3 = 4.689 \times 10^9$$

بنابراین برینگ عمر مورد انتظار مارا داراست و مناسب است. D = 80mm و d= 25mm

B₁₄:

$$F_r = \sqrt{F_y^2 + F_z^2} = 1169.1 \text{ N}$$

$$F_a = 0$$

به عنوان اولین حدس 6404 را انتخاب میکنیم:

$$C_0 = 16600$$
, $C = 30700$

$$\frac{F_a}{C_0} = \frac{118}{16600} = 0.0071 \Rightarrow e = 0.19$$

$$\frac{F_a}{V F_r} = \frac{118}{1 \times 1169.1} = 0.1 < e \rightarrow X = 1 , Y = 0$$

$$F_e = 1 \times 801.6 + 0 \times 261 = 1169.1 \text{ N}$$

$$L = 0.62 \times 1 \times \left(\frac{30700}{1.56 \times 1169.1}\right)^3 = 2.597 \times 10^9$$

عدد بدست آمده بسیار نزدیک به عمر مورد نیاز ماست.از آنجایی که نمیخواهیم اوردیزاین کنیم و همچنین قابلیت اطمینان را نیز 95 درصد گرفته ایم، این برینگ مورد پذیرش است. اگر قابلیت اطمینان را 90 درصد در نظر گرفته بودیم، آنگاه:

 $L = 4.7 \times 10^9$

طراحی برینگ های شفت دوم:

نیروی محوری را به برینگ B₂₂ میدهیم:

B₂₁:

L=15×250×2×6×60× (600×0.3+1000×0.5)=1836×10⁶

L2=15×250×2×6×60×600×0.3=48610⁶

L3=15×250×2×6×60×1000×0.5=1350×10⁶

$$\alpha 2 = \frac{L2}{L} = 0.265$$

$$\alpha 3 = \frac{L3}{I} = 0.735$$

حالت اول:

$$F_r = \sqrt{F_y^2 + F_z^2} = 1257.58 \text{ N}$$

$$F_a = 0$$

حالت دوم:

$$F_r = \sqrt{F_y^2 + F_z^2} = 510.715 \text{ N}$$

$$F_a = 0$$

برای حدس اول برینگ 6305 را انتخاب میکنیم:

$$C_{10} = 22500$$

ضریب اطمینان را برابر 95 درصد در نظر میگیریم و دما عادی و شرایط بارگذاری همانند حالت قبل است:

$$P = \sqrt[3]{0.265 \times (1257.58^3) + 0.735 \times (510.715^3)} = 854.96N$$

$$L = 1 \times 0.62 \times \left(\frac{22500}{1.56 \times 854.96}\right)^3 = 2.97 \times 10^9$$

بنابراین 6305 قابل قبول است و عمر مورد نیاز ما را تامین میکند.D = 62mm , d =25mm

B₂₂:

$$C_{10} = 15900$$
 , $C_0 = 7800$, ميكنيم: حدس اول انتخاب ميكنيم: 6304

حالت اول:

$$F_r = \sqrt{F_y^2 + F_z^2} = 55.88 \text{ N}$$

$$F_a = 125.6 \, N$$

$$\frac{F_a}{C_0} = \frac{125.6}{7800} = 0.016 \Rightarrow e = 0.2$$

$$\frac{F_a}{V F_r} = \frac{125.6}{1 \times 55.88} = 2.24 > e \rightarrow X = 0.56$$
, Y = 2.22

$$F_e = 0.56 \times 55.88 + 2.22 \times 125.6 = 310.12 \text{ N}$$

حالت دوم:

$$F_r = \sqrt{F_y^2 + F_z^2} = 715.53 \text{ N}$$

$$F_a = 261 \, N$$

$$\frac{F_a}{C_0} = \frac{261}{7800} = 0.033 \Rightarrow e = 0.23$$

$$\frac{F_a}{V F_r} = \frac{261}{1 \times 715.53} = 0.365 > e \rightarrow X = 0.56$$
, Y = 1.92

 $F_e = 0.56 \times 715.53 + 1.92 \times 261 = 901.81 \text{ N}$

$$P = \sqrt[3]{0.265 \times (310.12^3) + 0.735 \times (901.81^3)} = 817.8 \text{ N}$$

ضریب اطمینان را برابر 90 درصد در نظر میگیریم و دما عادی و شرایط بارگذاری همانند حالت قبل است:

$$L = 1 \times 1 \times (\frac{15900}{1.56 \times 817.8})^3 = 2.8 \times 10^9$$

عمر مورد نیاز را تامین میکند و قابل قبول است.

6304 \rightarrow D=52mm, d =20mm

طراحی برینگ های شفت سوم:

نیروی محوری را به برینگ B₃₂ میدهیم:

B₃₁:

$$F_r = \sqrt{F_y^2 + F_z^2} = 394.72 \text{ N}$$

$$F_a = 0$$

سرعت دورانی شفت سه پایین تر از شف های یک و دو است بنابراین عمر را یکبار دیگر حساب میکنیم:

 $15(y) \times 250(d) \times 12(h) \times 60(min) \times 250(rpm) = 0.675 \times 10^9$

 $C_{10} = 11400$ و $C_0 = 5400$ حدس اوليه برينگ 6302 با مشخصات

با ضریب اطمینان 90 درصد:

$$L = 1 \times 1 \times \left(\frac{11400}{1.56 \times 394.72}\right)^3 = 0.674 \times 10^9$$

برینگ عمر مورد نیاز را تامین میکند و قابل قبول است.اگر کلاس را بالا ببریم اوردیزاین میشود و نیازی به اینکار نیست.

B₃₂:

C=7800 و $C_0=3550$ را انتخاب میکنیم. $C_0=3550$ و $C_0=3550$

$$F_r = \sqrt{F_y^2 + F_z^2} = 186.1 \text{ N}$$

$$F_a = 125.6$$

$$\frac{F_a}{C_0} = \frac{125.6}{3550} = 0.035 \Rightarrow e = 0.23$$

$$\frac{F_a}{V F_r} = \frac{125.6}{1 \times 186.1} = 0.67 > e \rightarrow X = 0.56$$
, Y = 1.92

$$F_e = 0.56 \times 186.1 + 1.92 \times 125.6 = 345.368 \text{ N}$$

با ضریب اطمینان 95 درصد:

$$L = 0.62 \times 1 \times \left(\frac{7800}{1.56 \times 345.368}\right)^3 = 1.8 \times 10^9$$

عمر زیادی است و مقداری اوردیزاین میشود بنابراین برینگ دیگری را انتخاب میکنیم:

حدس بعدي 6002 : 6000 : C = 5590 دس بعدي

$$\frac{F_a}{C_0} = \frac{125.6}{2500} = 0.05 \Rightarrow e = 0.25$$

$$\frac{F_a}{V F_r} = \frac{125.6}{1 \times 186.1} = 0.67 > e \rightarrow X = 0.56$$
, Y = 1.78

$$F_e = 0.56 \times 186.1 + 1.78 \times 125.6 = 227.784 \text{ N}$$

با ضریب اطمینان 95 درصد:

$$L = 0.62 \times 1 \times \left(\frac{5590}{1.56 \times 227.784}\right)^3 = 810 \times 10^6$$

برینگ مناسب است.

نحوه تثبيت قطعات:

همانطور که در قسمت های قبلی گفته شد برای تثبیت دورانی و محوری اجزا روی شفت از پله،خار مستطیلی و همچنین خار فنری استفاده کرده ایم که در نقشه های شفت مشخص هستند.

همچنین برای تثبیت محوری پولی روی شفت یک از پیچ و مهره استفاده می کنیم که باید قطر سوراخ یک چهارم قطر شفت یعنی 5 cm باشد و پیچ M5نیاز است و از یک واشر با قطر خارجی 30 mm استفاده می کنیم.

تمام بلبرینگ ها با پرس فیت تثبیت دورانی می شوند.

برای تثبیت محوری چرخدنده 6 روی شفت از سمت راست با خار فنری و از سمت چپ با بوش حلقه ای انجام می دهیم و تثبیت دورانی نیز با خار مستطیلی انجام می شود.هردو بلبرینگ این شفت نیز از یک طرف با پله شفت تثبیت شده اند.

چرخدنده 8 روی شفت 2 از سمت راست با پله و از سمت چپ با خار فنری تثبیت محوری می شود. چرخنده 4 و 5 نیز از سمت راست با خار فنری و از سمت چپ با پله تثبیت محوری شده اند. هر سه چرخدنده نیز با خار مستطیلی تثبیت دورانی شده اند. هردو بلبرینگ این شفت نیز از یک طرف با پله شفت تثبیت محوری شده اند. و از طرف دیگر با پله پوسته تثبیت محوری شده اند.

چرخدنده 1 از سمت راست با پله و از سمت چپ با خارفنری تثبیت محوری می شود. چرخدنده 3 و 7 از سمت راست با خارفنری و از سمت چپ با پله تثبیت محوری می شوند و همه چرخدنده ها با خار مستطیلی تثبیت دورانی می شوند. B11 و B12 و B14 از یک طرف با پله پوسته و از طرف دیگر با پله شفت تثبیت محوری می شوند. B13با خار فنری تثبیت محوری می شود.

همچنین برای تثبیت برینگ ها روی بدنه پوسته گیربکس،برینگ را پرس فیت میکنند.همچنین میتوانیم از پیچ تثبیت استفاده کرده و برینگ ها را بر روی پوسته بدین شکل تثبیت کنیم.روش دیگری که میتوان استفاده کرد و در برخی خودرو ها استفاده میشود،استفاده از مهره و واشر قفل کن برای تثبیت برینگ به بدنه میباشد. جداول خار های استفاده شده در پیوست اورده شده است.

نحوه تلرانس گذاری:

برای اینکه در سرتاسر پروژه روند تلرانس گذاری یکسان باشد، شفت را مبنای تلرانس میگذاریم (h برای شفت)همچنین تلرانس گذاری برای خار ها و جاخار ها به ترتیب به صورت 19 و n9 انجام شده است. جدول تلرانس قطر شفت در پیوست آورده شده است.

محاسبات قيمت:

در تاریخ هشت دی ماه 1401 ،در سایت https://www.shahrahan.com/ هر کیلو فولاد

به قیمت 44800 تومان به فروش میرود. وزن شفت های ما به ترتیب 1.6، 2.3 و 1 کیلوگرم میباشد که در مجموع حدود 5 کیلوگرم میشود بنابراین قیمت شفت ها برابر:224 هزار تومان میشود.

با توجه به خدمات سایت shahr-service.ir هر واحد تراشکاری مانند جای خار یا پله حدود 100 هزار تومان هزینه دارد که برای این پروژه چیزی حدود سه میلیون و هفتصد هزار تومان میشود.

قیمت برینگ ها نیز در زیر آورده شده است:

قیمت برینگ های سوزنی بین 60 تا 80 تومن:منبع سایت ترب-از سه برینگ سوزنی استفاده کردیم.

قیمت برینگ های ساده را از https://fidargostar.net/ بدست میاوریم:

دو عدد برینگ 6302 با قیمت 33 هزار تومان

برینگ 6305 با قیمت 69 تومان - 3 عدد

برینگ 6205 نیز قیمتی حدود 51 تومان دارد

برینگ های 6404 و 6304 در سایت موجود نبودند ولی حدود قیمت 60 تومان را میشود برای آن ها در نظر گرفت.

تخمین از هزینه ساخت پوسته گیربکس نیز حدود 1 میلیون تومان است

مجموع هزینه فاز دوم پروژه: حدود 5 میلیون و شش صد هزار تومان


منابع

جزوه استاد نوراني

کتاب طراحی اجزای شیگلی

کاتالوگ های شرکت SKF

https://www.shahrahan.com/heat-treatment-steel/ck45-steel سایت ترب



Princ	ipal dim	ensions	Basic to dynami	ad ratings c static	Fatigue load limit	Speed ration Reference speed	Limiting speed	Mass	Designation	Associated radi Single lip	al shaft seals ¹ Double lip
Fw	$E_{\!\mathbf{w}}$	U	C	Co	$\boldsymbol{p_u}$	specu	specu				
mm			kN		kN	r/min		9	9	-	
16	20 20 20	10 13 17	7,48 8,58 11,2	10 12 17	1,16 1,37 2	24 000 24 000 24 000	26 000 26 000 26 000	5,5 7,5 10	K 16x20x10 K 16x20x13 K 16x20x17	Ē	-
	22 22 22	12 16 20	11 14,2 17,6	12,5 17,6 22,8	1,5 2,12 2,8	22 000 22 000 22 000	26 000 26 000 26 000	10 12 17	K 16x22x12 K 16x22x16 K 16x22x20	G 16x22x3 G 16x22x3 G 16x22x3	SD 16x22x3 SD 16x22x3 SD 16x22x3
	24	20	20,5	23,6	2,9	22 000	24 000	22	K 16x24x20	G 16x24x3	5D 16x24x3
17	21	10	7,81	10,8	1,22	22 000	26 000	5,5	K 17x21x10	5	873
18	24	12	12,1	15	1,8	20 000	24 000	12	K 18x24x12	G 18x24x3	5D 18x24x3
19	23	13	9,13	13,7	1,6	20 000	24 000	8	K 19x23x13		25
20	24 24 24	10 13 17	8,58 9,52 12,5	12,9 14,6 20,8	1,46 1,66 2,4	20 000 20 000 20 000	22 000 22 000 22 000	6,5 9 12	K 20x24x10 K 20x24x13 K 20x24x17	5	-
	26 26 28	17 20 20	18,3 20,1 22,9	26 29 28,5	3,2 3,6 3,45	19 000 19 000 18 000	22 000 22 000 20 000	16 19 27	K 20x26x17 • K 20x26x20 K 20x28x20	G 20x26x4 G 20x26x4 G 20x28x4	SD 20x26x4 SD 20x26x4 SD 20x28x4
	28 30	25 30	29,2 34,1	39 41,5	4,9 5,2	18 000 17 000	20 000 20 000	32 49	 K 20x28x25 K 20x30x30 	G 20x28x4	SD 20x28x4
21	25	13	9,68	15,3	1,76	19 000	22 000	9	K 21x25x13	-	-
22	26 26 26	10 13 17	8,8 10,1 13,2	13,7 16,3 22,8	1,56 1,86 2,7	18 000 18 000 18 000	20 000 20 000 20 000	7,5 9,5 12	 K 22x26x10 K 22x26x13 K 22x26x17 	Ē	-
	28 29 30	17 16 15	18,3 19,4 19	27 25,5 23,6	3,25 3,05 2,8	17 000 17 000 17 000	20 000 19 000 19 000	18 16 18	K 22x28x17 K 22x29x16 K 22x30x15 TN	G 22x28x4 G 22x30x4	5D 22x28x4 - SD 22x30x4
23	35	16	24,2	23,2	2,9	15 000	17 000	29	K 23x35x16 TN	=	(#Z)
24	28 28 30	10 13 17	9,35 10,6 18,7	15 18 27,5	1,73 2,08 3,4	17 000 17 000 16 000	19 000 19 000 18 000	8,5 10 19	K 24x28x10 K 24x28x13 K 24x30x17	Ē	-
25	29 29 30	10 13 17	9,52 10,8 17,9	15,6 18,6 30,5	1,8 2,16 3,6	16 000 16 000 16 000	18 000 18 000 18 000	8,5 11 16	K 25x29x10 K 25x29x13 K 25x30x17		-
	30 32 33	20 16 20	20,9 19,8 27,5	36,5 27,5 38	4,4 3,35 4,65	16 000 15 000 15 000	18 000 17 000 17 000	18 21 33	K 25x30x20 K 25x32x16 K 25x33x20	G 25x32x4 G 25x33x4	- 5D 25x33x4
	35	30	44,6	62	7,8	15 000	17 000	65	► K 25x35x30	G 25x35x4	SD 25x35x4
26	30	13	11,2	19,6	2,28	16 000	18 000	11	K 26x30x13	-	(-)
28	33 33	13 17	14,7 19	24,5 33,5	2,85 4,05	14 000 14 000	16 000 16 000	13 17	K 28x33x13 K 28x33x17	≅ 5	
30	35 35 35	13 17 27	15,1 18,7 29,2	25,5 34 60	3 4,05 7,35	13 000 13 000 13 000	15 000 15 000 15 000	14 19 30	K 30x35x13 K 30x35x17 K 30x35x27		-
	37 40	18 30	25,1 46,8	39 69,5	4,65 8,65	13 000 12 000	15 000 14 000	30 73	K 30x37x18 K 30x40x30	G 30x37x4 G 30x40x4	5D 30x37x4 5D 30x40x4

Popular item
 Por additional information-> skir.com/Assis

SKE

Product data online → skf.com/go/17000-7-1

615

7.1 Needle roller and cage assemblies $F_w = 32 - 100 \text{ mm}$




Princi	ipal dim	ensions		oad ratings ic static	Fatigue load limit			Mass	Designation	Associated rac Single lip	dial shaft seals: Double lip
Fw	E _w	U	С	Co	Pu	speed	speed				
mm			kN		kN	r/min		g	(5)	<u>=</u> 1	
32	37 37 38	13 17 20	14,7 19 25,1	25,5 35,5 45	3 4,25 5,6	13 000 13 000 12 000	14 000 14 000 14 000	18 19 30	K 32x37x13 K 32x37x17 K 32x38x20		1
	40	25	35,8	58,5	7,2	12 000	14 000	49	K 32x 40x 25	-	=
35	40 40 40	13 17 27	15,4 19,8 23,8	28 39 49	3,25 4,65 6	12 000 12 000 12 000	13 000 13 000 13 000	19 21 39	K 35x 40x 13 K 35x 40x 17 K 35x 40x 27 TN		2
	42 42 45	16 18 20	23,3 26,4 35,2	37,5 44 50	4,5 5,3 6,2	11 000 11 000 11 000	13 000 13 000 12 000	34 34 56	K 35x42x16 K 35x42x18 K 35x45x20	G 35x42x4 G 35x42x4 G 35x45x4	SD 35x42x4 SD 35x42x4 SD 35x45x4
37	42	17	21,6	43	5,2	11 000	13 000	22	K 37x 42x17	9-3	=
38	43 46	17 32	19,8 52,3	39 100	4,65 12,5	11 000 10 000	12 000 12 000	29 76	K 38x 43x 17 K 38x 46x 32	-	Ē
40	45 45 48	17 27 20	20,5 31,4 34,7	41,5 73,5 58,5	5 9 7,35	10 000 10 000 10 000	12 000 12 000 11 000	31 46 49	K 40x 45x 17 K 40x 45x 27 K 40x 48x 20	Ē	1
42	47 50	17 20	20,9 33,6	43 57	5,2 7,1	10 000 9 500	11 000 11 000	32 53	K 42x47x17 K 42x50x20	-	2
43	48	17	20,9	43	5,2	9.500	11 000	30	K 43x 48x 17	-	-
45	50 50 53	17 27 28	21,6 33 49,5	46,5 81,5 98	5,6 10 12,2	9 000 9 000 9 000	10 000 10 000 10 000	34 52 81	K 45x 50x 17 K 45x 50x 27 K 45x 53x 28	Ē	=
47	52	17	22,4	49	6	9 000	10 000	35	K 47x 52x17		23
50	55 55 57	20 30 18	25,5 37,4 31,9	60 98 64	7,2 12 7,8	8 500 8 500 8 000	9 500 9 500 9 000	43 65 47	 K 50x55x20 K 50x55x30 K 50x57x18 	Ē	
	58	25	41,8	81,5	10,2	8 000	9 000	90	K 50x 58x 25	G 50x58x4	SD 50x58x4
55	60 60 62	20 30 18	27 39,6 34,1	67 108 71	8,15 13,4 8,5	7 500 7 500 7 500	8 500 8 500 8 500	40 71 52	K 55x 60x 20 K 55x 60x 30 K 55x 62x 18		1
	63	32	59,4	129	16,3	7 500	8 500	102	K 55x 63x32	G 55x63x5	-1


Popular item
 For additional information → skf.com/seats

616 SKF.

Deep groove ball bearings d 17-40 mm

118






with full outer ring shoulder


with recessed outer ring shoulder

Princi	ipsi naions			oad ratings c static	Lubrica		Mass	Designation	
t	D	В	С	Co	grease	oil			
mm			N		r/min		kg		
7	26	5	1 680	930	24 000	30 000		57950	
	35	8	6 050	2 800	19 000	24 000	0,0082	61803	
	35	10	6 050	2 800	19 000		0,032	16003	
	40	12	9 560	4 500	17 000	24 000	0,039	6003	
	47	14	13 50G	6 550		20 000	0,065	6203	
	62	17	22 900	11 800	16 000 12 000	19 000 15 000	0,12	6303 6403	
22	50,000				12 005	13 000	0,21	6403	
0	32	7	2 700	1 500	19 000	24 000	0.018	61804	
	42	8	7 020	3 400	17 000	20 000	0.050	16004	
	42	12	3 360	4 500	17 000	20 000	0.069	6004	
	47	14	12 700	6 200	15 000	18 000	0.11	6204	
	52	15	15 900	7 E00	13 000	16 000	0,14	6304	
	72	19	30 700	16 600	10 000	13 000	0,40	6404	
5	37	7	3 120	1 960		120000	ng/lawa		
-	47	8	7 610	4 000	17 000	20 000	0.022	61805	
	47	12	11 200	5 600		17 000	0,060	16005	
	52	15	14 000		15 000	18 000	0.080	6005	
	62	17	22 500	6 950	12 000	15 000	0.13	6205	
	80	21	35 800		11 000	14 000	0.23	6305	
		2.	23 800	19 600	9 000	11 000	0.53	6405	
0	42	7	3 120	2 0'80	15 000	18 000	0.026	61806	
	55	9	11 200	5 8 50	12 000	15 000	0.085	16006	
	55	13	13 300	6 8 00	12 000	15 000	0.12	6006	
	62	16	19 500	10 000	10 000	13 000	0.20	6206	
	72	19	28 100	14 500	9 000	11 000	0.35	6306	
	90	23	43 600	24 000	8 500	10 000	0.74	6406	
5	47	7	4 030	3 000	13 000	45.000		1255 T 13640	
	62	9	12 400	6 9 50	10 000	16 000	0.030	61807	
	62	14	15 900	8 500	10 000	13 000	0,11	16007	
	72	17	25 500	13 700		13 000	0.16	6007	
	80	21	33 200	18 000	9 000	11 000	0,29	6207	
	100	25	55 300	31 0000	8 500 7 000	10 000 8 500	0,46	6307 6407	
_	-	21-06-5				0 500	0.93	D4U/	
0	52	7	4 160	3 3:50	11 000	14 000	0.034	61808	
	68	9	13 300	7 800	9 500	12 000	0.13	15008	
	68	15	16 800	9 300	9 500	12 000	0.19	6008	
	80	18	20 700	16 600	8 500	10 000	0.37	6208	
	90	23	41 000	22 400	7 500	9 000	0.63	6308	
	110	27 .	€3 700	36 500	6 700	8 000	1,25	6408	

51

d 3-15 mm





with full outer ring shoulder


with recessed outer ring shoulder

dime	cipal ensions		Basic	load ralinga nic static	Lubric		Mass	Designation	
d	D	B	С	Co	grease	oil		سماره مني	
mm			И		t'min		kg	_	
3	10	4	488	170	40 000	48 000	0,0015	623	
4	9	2.5	540	183	45 000		202000000000000000000000000000000000000		
	13	5	884	315	38 000	53 000	0,00070	618/4	
	16	5	1 110	440		45 000	0.0031	624	
				440	34 000	40 000	0,0054	634	
	11	3	637	232					
	16	3	1 110	440	40 000	48 000	0.0012	618/5	
	19	6	1 720		34 000	40 000	0,0050	625	
	10.55	770	1 /20	720	32 000	38 000	0.0090	635	
	13	3,5	884	325		100000000000000000000000000000000000000		-222	
	19	6	1 720	720	38 000	45 000	0.0020	618/6	
	100,000	*	1 /20	720	32 000	38 000	0,0084	626	
	14	3.5	956	360					
	19	6	1 720	720	38 000	45 000	0,0022	618/7	
	22	7	3 250		34 000	40 000	0.0075	607	
			3 230	1 340	30 000	36 000	0,013	627	
	16	4	1 330	530		F15212-01611		Name of the last o	
	22	7	3 250		36 000	43 000	0,0030	618/8	
			3 230	1 340	32'000	38 000	0.012	608	
	17	4	1 430	585	TATELLE	200000000000			
	24	7	3 710	1 530	34 000	40 DOO	0.0034	618/9	
	26	8	4 620		30 000	36 000	0.014	609	
			4 020	1 960	26 000	32 000	0.020	629	
)	19	5	1 480	630	20.000		D4004038030	(Contents)	
	26	8	4 620	1 960	32 000	38 000	0,0055	61800	
	28	8	4 620	1 960	28 000	34 000	0.019	6000	
	30	9	5 070	2 240	28 000	34 000	0.022	16100	
	35	11	8 060	3 750	24 000	30 000	0.032	6200	
		17.5	0 000	3 /30	20 000	26 000	0.053	6300	
	21	5	1 430	695	20 000		and the second second		
	28	8	5 070	2 240	30 000	36 000	0.0063	51801	
	30	8	5 070		26 000	32 000	0.022	5001	
	32	10	6 890	2 240	24 000	30 000	0,023	16101	
	37	12	9 750	3 100	22 000	28 000	0.037	6201	
		4.60	9 750	4 650	19 000	24 000	0,060	6301	
	24	5	1 560	815		-		Manager and American	
	32	8	5 590		26 000	32 000	0.0074	61802	
	32	9	5 590	2 500	22 000	28 000	0.025	16002	
	35	11		2 500	22 000	28 000	0.030	6002	
	42	13	7 800	3 550	19 000	24 000	0,045	6202	
	100		11 400	5 400	17 000	20 000	0,082	6302	


116

SKP





Nomir	a a l	Key	KeyW	/ay										
Nomir Dia	iai		Width	b					Depth	1				
d		bxh	Г	Toleran	ce Class				Shaft	t ₁	Hub t ₂		Radius r	
		width x	Nom	Free		Normal		Close/Int	-	F	-	F	1	
Over	Incl	UIGN		Shaft H9	Hub D10	Shaft N9	Hub Js9	Shaft/Hub P9	Nom	Tol	Nom	Tol	Max	min
6	8	2x2	2	+0,025	+0.06	-0,004	+0.012	-0.006	1,2		1,0		0,16	0,08
8	10	3x3	3	0	+0,02	-0,029	-0,012	-0,031	1,8	+0,1	1,4	+0.1	0,16	0,08
10	12	4x4	4		SECULIARIO	1550	OKSAVSKA S	Name (Sec.)	2,5	0	1,8	0	0,16	0,08
12	17	5x5	5	+0,03	+0,078	-0.030	+0,015	-0,012 -0.042	3,0	1	2,3	1	0,25	0,16
17	22	6x6	6	ľ	+0,030	-0,030	-0,015	-0,042	3,5	1	2,8	1	0,25	0,16
22	30	8x7	8	+0,036	+0.098	0	+0.018	-0.015	4,0	+0.2	3,3	+0,2	0,25	0,16
30	38	10x8	10	0	+0,040	-0,036	-0,018	-0,051	5,0	0	3,3	0	0,40	0,25
38	44	12x8	12						5,0		3,3		0,40	0,25
44	50	14x9	14	+0,0 4 3 0	+0.12	0	+0.021	-0.018	5,5	+0,2	3,8	1	0,40	0,25
50	58	16x10	16		+0,050	-0,043 0 -0,052	+0,026 -0,026	-0,061	6,0		4,3	1	0,40	0,25
58	65	18x11	18						7,0		4,4	1	0,40	0,25
65	75	20x12	20						7,5		4,9	+0,2 0	0,60	0,40
75	85	22x14	22	+0.052	+0,149			-0.022	9,0		5,4		0,60	0,40
85	95	25x14	25	0	+0,065			-0,074	9,0		5,4		0,60	0,40
95	110	28x16	28	1	l				10,0	1	6,4	1	0,60	0,40
110	130	32x18	32						11,0	1	7,4	1	0,6	0,4
130	150	36x20	36]					12,0		8,4		1,0	0,7
150	170	40x22	40	+0,062	+0,18	-0,062	+0,031	-0,026 -0.088	13,0]	9,4	1	1,0	0,7
170	200	45x25	45	J° .	10,000	-0,002	-0,031	-0,000	15,0]	10,4]	1,0	0,7
200	230	50x28	50				lo.		17,0]	11,4]	1,0	0,7
230	260	56x32	56			\Box			20,0	+0,3	12,4	+0,3	1,6	1,2
260	290	63x32	63		+0,220	0	+0,037	-0,032	20,0	0	12,4	0	1,6	1,2
290	330	70x36	70		0,100	-0,074	-0,037	-0,106	22,0]	14,4]	1,6	1,2
330	380	80x40	80				200	5	25,0]	15,4	1	2,5	2,0
380	440	90x45	90	+0,087	+0,260	0	+0,043	-0,037	28,0]	17,4]	2,5	2,0
440	500	100x50	100	0	0,120	-0,087	-0,043	-0,124	31,0	1	19.5	1	2,5	2,0



RING	SHAFT	Lance	GROO	VE SIZE		Anteros o	non erana	R	ING SIZE	& WEI	GHT	1911			SUPPLEMENTARY DATA						
NO.	DIA. (mm)	DIAM	ETER	WIDTH	DEPTH	THICK		111111111111111111111111111111111111111	REE RETER	HT.	MAX. SEC.	HOLE DIA.	WEIGHT	EDGE MARGIN	THRUST LOAD Ring	THRUST LOAD Groove	Allow- able Rad/ Cham.	Max. Load w/Ch Max.	RPM Limits		
	Ds	Dg	TOL.	W Min.	d	T	Tol.	Df	Tol.	H Max.	S Ref.	R Min.	kg/ 1000	Y Min.	Pr kN	Pg kN	R/Ch Max.	P'r kN			
DSH-3	3	2,8		0,50	0.10	0,40		2.7		1,9	0.8	1,0	0.017	0.3	0.47	0.1	0.5	0,27	360000		
DSH-4	4	3.8	-0.04	0.50	0.10	0.40	1	3.7	+0.04	2.2	0.9	1.0	0.022	0.3	0.50	0.2	0.5	0.30	211000		
DSH-5	5	4.8		0,70	0,10	0,60	-0,05	4,7	-0.15	2,5	1.1	1,0	0,066	0,3	1,00	0.2	0.5	0,80	154000		
DSH-6	- 6	5.7		0.80	0.15	0.70	1	5.6		2.7	1.3	1.2	0.084	0.5	1,45	0.4	0.5	0.90	114000		
DSH-7	7	6.7		0.90	0.15	0.80	1	6.5	+0.06	3.1	1.4	1.2	0.121	0.5	2.60	0.5	0.5	1,40	121000		
DSH-8	- 8	7.6	-0.06	0.90	0.20	0.80	1	7.4	-0.18	3.2	1.5	1.2	0.158	0.6	3.00	0.8	0.5	2.00	96000		
DSH-9	9	8.6	-,	1,10	0.20	1.00		8.4		3.3	1.7	1.2	0.300	0.6	3.50	0.9	0.5	2.40	85000		
DSH-10	10	9.6		1,10	0.20	1.00	1	9,3		3.3	1.8	1.5	0.340	0.6	4.00	1.0	1.0	2.40	84000		
DSH-11	11	10.5		1.10	0.25	1.00	1	10.2	1	3.3	1.8	1.5	0.410	0.8	4.50	1.4	1.0	2.40	70000		
DSH-12	12	11.5		1,10	0.25	1,00	1	11.0		3.3	1.8	1.7	0.500	0.8	5.00	1.5	1.0	2.40	75000		
DSH-13	13	12.4		1.10	0.30	1.00	1	11,9	+0.10	3.4	2.0	1.7	0.530	0.9	5.80	2.0	1.0	2.40	66000		
DSH-14	14	13.4	-0.11	1.10	0.30	1.00	1	12,9	-0.36	3.5	2.1	1.7	0.640	0.9	6.40	2.1	1.0	2.40	58000		
DSH-15	15	14.3		1.10	0.35	1.00	1	13,8		3.6	2.2	1.7	0.670	1.1	6.90	2.6	1.0	2.40	50000		
DSH-16	16	15,2	1	1,10	0.40	1.00	1	14,7	3.7	2.2	1.7	0.700	1.2	7.40	3.2	1.0	2.40	45000			
DSH-17	17	16.2		1.10	0.40	1.00	15,7	1	3.8	2.3	1.7	0.820	1.2	8.00	3.4	1.0	2.40	41000			
DSH-18	18	17.0	1 1	1.30	0.50	1,20		1	3.9	2.4	2.0	1,110	1,5	17.00	4.5	1.5	3.75	39000			
DSH-19	19	18.0		1.30	0.50	1.20	1	17.5	1	3.9	2.5	2.0	1.220	1,5	17.00	4.8	1.5	3,80	35000		
DSH-20	20	19.0		1,30	0.50	1,20	-0.06	18.5		4.0	2.6	2.0	1,300	1.5	17,10	5.0	1,5	3,85	32000		
DSH-21	21	20.0	-0.13	1.30	0.50	1.20	1	19.5	+0.13	4.1	2.7	2.0	1.420	1.5	16.80	5.3	1.5	3.75	29000		
DSH-22	22	21.0		1.30	0.50	1.20	1	20,5	-0.42	4.2	2.8	2.0	1.500	1.5	16.90	5.6	1.5	3.80	27000		
DSH-23	23	22.0	-0.15	1.30	0.50	1,20	1	21.5		4.3	2.9	2.0	1,630	1.5	16.60	5.9	1.5	3.80	25000		
DSH-24	24	22.9		1.30	0.55	1.20	1	22.2		4.4	3.0	2.0	1,770	1.7	16.10	6.7	1.5	3.65	27000		
DSH-25	25	23.9	1 1	1.30	0.55	1,20	1	23,2	1	4.4	3.0	2.0	1,900	1.7	16.20	7.0	1.5	3.70	25000		
DSH-26	26	24.9		1,30	0.55	1,20	1	24.2	1 3	4.5	3.1	2.0	1,960	1.7	16.10	7.3	1.5	3.70	24000		
DSH-27	27	25.6	-0.21	1.30	0.70	1.20	1	24.9	+0.21	4.6	3.1	2.0	2.080	2.1	16.40	9.6	1.5	3.80	22500		
DSH-28	28	26.6		1,60	0.70	1,50	1	25,9	-0.42	4.7	3.2	2.0	2.920	2.1	32.10	10.0	1.5	7,50	21200		
DSH-29	29	27.6	1	1.60	0.70	1.50	1	26.9	200	4.8	3.4	2.0	3.200	2.1	31.80	10.3	1.5	7.45	20000		
DSH-30	30	28.6		1.60	0.70	1.50	1	27.9		5.0	3.5	2.0	3.320	2.1	32,10	10.7	1.5	7.65	18900		
DSH-31	31	29.3		1,60	0.85	1,50	1	28,6		5.1	3.5	2,5	3,450	2.6	31.50	13,4	2.0	5,60	17900		
DSH-32	32	30.3		1,60	0.85	1,50	1	29.6	S	5.2	3.6	2.5	3,540	2.6	31.20	13.8	2.0	5.55	16900		
DSH-33	33	31,3	-0.25	1.60	0.85	1,50	1	30.5	+0.25	5.2	3.7	2.5	3.690	2.6	31.60	14.3	2.0	5.65	17400		
DSH-34	34	32.3	0,00	1.60	0.85	1.50	1	31,5	-0.50	5.4	3.8	2.5	3.800	2.6	31,30	14.7	2.0	5,60	16100		
DSH-35	35	33.0		1.60	1.00	1.50	1	32.2	5,00	5.6	3.9	2.5	4.000	3.0	30.80	17.8	2.0	5.55	15500		

تلرانس شفت ها:

			_																								
	500		400		300		250		200		160		120		100		80		8		90		40		30	Basic Size ^a	
M	Мах	Min	Max	Min	Мах	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Мах	Min	Max										
500.480	500.880	400,400	400.760	300.330	300.650	250.280	250.570	200.240	200.530	160.210	160.460	120.180	120,400	100.170	100.390	80.150	80.340	60.140	60.330	50.130	50.290	40.120	40.280	30.110	30.240	Hole C11	
499.600	500,000	399.640	400,000	299.680	300,000	249.710	250,000	199.710	200,000	159.750	160,000	119.780	120,000	99.780	100,000	79.810	80,000	59.810	60,000	49.840	50.000	39.840	40,000	29.870	30,000	Shaft h11	Loose Running
0.480	1.280	0.400	1.120	0.330	0.970	0.280	0.860	0.240	0.820	0.210	0.710	0.180	0.620	0.170	0.610	0.150	0.530	0.140	0.520	0.130	0.450	0.120	0.440	0.110	0.370	Fit	00
500.230	500.385	400.210	400.350	300.190	300.320	250.170	250.285	200.170	200.285	160.145	160.245	120.120	120.207	100.120	100.207	80.100	80.174	60.100	60.174	50,080	50.142	40.080	40.142	30.065	30.117	Hole D9	
499.845	500.000	399.860	400.000	299.870	300,000	249.885	250,000	199.885	200,000	159.900	160,000	119.913	120.000	99.913	100.000	79.926	80.000	59.926	60,000	49.938	50,000	39.938	40,000	29.948	30,000	Shaft h9	Free Running
0.230	0.540	0.210	0.490	0.190	0.450	0.170	0.400	0.170	0.400	0.145	0.345	0.120	0.294	0.120	0.294	0.100	0.248	0.100	0.248	0.000	0.204	0.000	0.204	0.065	0.169	File	
500.068	500.165	400.062	400.151	300.056	300.137	250.050	250.122	200.050	200.122	160.043	160.106	120.036	120.090	100.036	100.090	80.030	80.076	60.030	60.076	50.025	50.064	40.025	40.064	30.020	30.053	Hole	
499.937	500.000	399.943	400,000	299.948	300,000	249.954	250,000	199.954	200.000	159.960	160.000	119.965	120,000	99.965	100.000	79.970	80,000	59.970	60.000	49.975	50.000	39.975	40.000	29.979	30,000	Shaft h7	Close Running
0.068	0.228	0.062	0.208	0.056	0.189	0.050	0.168	0.050	0.168	0.043	0.146	0.036	0.125	0.036	0.125	0.030	0.106	0.030	0.106	0.025	0.089	0.025	0.089	0.020	0.074	퍝	
500.020	500.083	400.018	400,075	300.017	300.069	250.015	250.061	200.015	200.061	160.014	160.054	120.012	120.047	100.012	100.047	80,010	80,040	60,010	60,040	50,009	50.034	40,009	40,034	30,007	30,028	Hole G7	
499.960	500,000	399.964	400,000	299.968	300,000	249.971	250,000	199.971	200,000	159.975	160,000	119.978	120,000	99.978	100,000	79.981	80,000	59.981	60,000	49.984	50,000	39.984	40,000	29.987	30,000	Shaft h6	Sliding
0.020	0.123	810.0	0.111	0.017	0.101	0.015	0.090	0.015	0.090	0.014	0.079	0.012	0.069	0.012	0.069	0.010	0.059	0.010	0.059	0.009	0.050	0.009	0.050	0.007	0.041	핗	
500,000	500.063	400,000	400.057	300,000	300.052	250,000	250.046	200.000	200.046	160,000	160,040	120,000	120.035	100,000	100.035	80,000	80.030	60,000	60,030	50,000	50.025	40,000	40.025	30,000	30.021	Hole H7	Loc
499 960	500.000	399 964	400,000	299 968	300,000	249 971	250,000	199 971	200,000	159.975	160,000	119.978	120,000	99.978	100.000	79.981	80,000	59.981	60,000	49 984	50,000	39 984	40,000	29 987	30,000	Shaft h6	Locational Clearance
0.000	0.103	0.000	0.093	0.000	0.084	0.000	0.075	0.000	0.075	0.000	0.065	0.000	0.057	0.000	0.057	0.000	0.049	0.000	0.049	0.000	0.041	0.000	0.041	0.000	0.034	Fit	nce

کد ذکر شده در قسمت محاسبه قطر شفت:

```
F y=[-853.63 1256 -402.37];
F yp = [0 0.02675 0.835];
F z=[138.24 -203.4 63.15];
F zp=[0 0.02675 0.835];
T=[0 19.9];
T p=[0 0.02675 0.835];
x=[0.01 \ 0.025 \ 0.0735];
M y = [];
M z = [];
d = [];
T f=[];
    for i=1:length(x)
       M z(i) = 0;
         for j=1:length(F y)
             if x(i) > F yp(j)
                  M z(i) = M_z(i) + (x(i) - F_yp(j)) *-1*F_y(j);
             end
         end
    end
    for i=1:length(x)
       M y(i) = 0;
         for j=1:length(F z)
             if x(i) > F zp(j)
                  M y(i) = M y(i) + (x(i) - F zp(j)) *F z(j);
             end
         end
```

end

```
M_a = (M_y.^2 + M_z.^2).^0.5;
  for i=1:length(x)
      for j=1:length(T p)-1
          if x(i) = T_p(j) && x(i) < T_p(j+1)
               T f(i) = T(j);
            break;
          end
      end
  end
  Fs=2;
  kf=1.864;
  kfs=1.688;
  se=194.97;
  sy = 370;
(((32*Fs*1000)/pi)*(((kf/se).*M a).^2+((kfs/sy).*T f).^2).^
0.5).^{(1/3)}
```

نمونه خروجی :

```
Command Window

>> diametr |

d =

11.8978  16.1478  12.6258
```

توضیح کد

ما برای هر حالت از شفت نیروها در جهت yو z را به همراه موقعیت نیرو می دهیم . همچنین مقدار z0 و محل های شروع و پایان داده می شود. سپس موقعیت های حساس را که میخواهیم کد ما قطر را در انها حساب کند در ماتریس z2 وارد می کنیم.

تابع اول ممان در جهت z وتابع دوم ممان در جهت yرا حساب می کند و تابع سوم نیز تورک را در هر نقطه بحرانی محاسبه می کند. سپس با اضافه کردن ضرایب و se و se در کد وستینگهاوس اخر قطرها حساب می شوند .

نقشه های مونتاژی

