بسمه تعالى



درس دینامیک ماشین پروژه اول شبیه سازی

استاد: بهزادی پور


ارائه دهنده: ريحانه نيكوبيان (99106747)

پاییز 1401

فهرست


3	شمانیک محانیزم
4	مشخص کردن لینک ها
5	مراحل اتصال لینک ها
•	شبیه سازی مکانیزم در نرم افزار
0	خواسته ها
<i>1</i>	

شماتیک مکانیزم



شكل 1 مكانيزم انتقال قطعات بر روى نوار نقاله

مشخص کردن لینک ها در simulink




مراحل اتصال لينك ها

پایهی O را به وسیله rigid transform از نقطهی G در پایهی O را به وسیله صورت rigid transform به OAD وصل میکنیم. همچنین پایهی O را به کمک OAD به revolute joint O وصل میکنیم.

Guide را به وسیلهی rigid transform از نقطه ی C در پایه ی Guide و به زمین به صورت Guide را به وسیلهی revolute joint O را با استفاده از OAD به revolute به OAD وصل a rigid وصل guide را به کمک prismatic joint به box متصل میکنیم تا باکس بتواند روی guide اسلاید کند. سپس پایه ی E را به box به صورت rigid با مفصل weld joint وصل میکنیم. در ادامه پایه ی E و لینک DE به وسیله ی revolute joint E متصل میکنیم. در آخر link DE را با استفاده از revolute joint D متصل میکنیم.

از مکان، سرعت و شتاب prismatic joint و زاویه و تورک joint C به وسیله prismatic joint خروجی میگیریم و داده ها را به محیط script منتقل میکنیم.

شبیه سازی مکانیزم در نرم افزار



خواسته ها

الف) محاسبه سرعت و شتاب اولیه

```
v=out.velocity.Data;
 t=out.velocity.time;
 p=out.position.Data;
 a=out.acceleration.Data;
 theta=(out.theta.Data)*180/pi+90;
 final=cat(2,t,-p,-v,-a,theta);
 b=table(t,p,v,a,theta);
 writetable(b,'myData.csv','Delimiter',',','QuoteStrings',true)
 p0=final(1,2);
 i=40;
-while true
     i=i+1;
    if p0-0.00001 <final(i,2) && final(i,2)<p0+0.00001 && final(i,3)<0
     v0=final(i,3);
     a0=final(i,4);
     break;
    end
L end
```


نتایج کد:

V0 = -0.0573 m/s

 $A0 = 0.0258 \text{ m/s}^2$

ب) نقاط حدی، زوایای متناظر لنگ،نسبت زمانی مکانیزم

```
Max=max(-p);
    Min=min(-p);
    i=0;
  -while true
        i=i+1;
       if
           final(i,2) < Max+0.00001 && final(i,2) > Max-0.0001
       Tmax=final(i,1);
        Dmax=mod(final(i,5),360);
        break;
       end
   ∟end
                                                                         نتایج کد:
      i=0;
    -while true
         i=i+1;
             final(i,2) < Min+0.00001 && final(i,2) > Min-0.0001
         Tmin=final(i,1);
         Dmin=mod(final(i,5),360);
         break;
         end
     ∟end
      theta go=Dmax-Dmin;
      theta_return=360-theta_go;
      TR=theta_go/ theta_return;
Max box=0.1864 m
Min box=-0.1880 m
Theta max=329.19 deg
Theta min=168.41 deg
Theta go=theta max-theta min=160.778
Theta return=360-theta go=190.222 deg
Time ratio=TG/TR=0.807
                                                   ج) سرعت جعبه برحسب زاویه لنگ
```




```
Vmax=max(abs(v));
    i=0;
    while true
        i=i+1;
    if abs(final(i,3)) < Vmax+0.00001 && abs(final(i,3)) > Vmax-0.00001
        theta_v_max=final(i,5);
        break;
    end
end
plot(theta,-v);
xlabel('theta(deg)');
ylabel('v cranck(m/s)');
```

نتایج کد:

Abs(Vmax)=0.0803 m/s

Theta V max=240.6213deg

و) منحنی گشتاورلنگ بر حسب زاویه لنگ ماکزیمم گشتاور



```
torque_max=max(out.torque.Data);
plot(theta,out.torque.Data);
xlabel('theta(deg)');
ylabel('torque (n.m)');
```

نتایج کد:

 $Torque_max = 5.7191 m.N$