به نام نور





تمرین شماره 8رباتیک دانشجو:ریحانه نیکوبیان شماره دانشجویی:99106747 سال تحصیلی:1402

<mark>(1</mark>

۱. یک مدل از مکانیک ربات را با درنظر گرفتن سه لینک به صورت میله یکنواخت (با استفاده از قطعات پیشفرض) در
Simscape بسازید. جرم میلهها را به ترتیب برای لینکهای ۱ ، ۲ و ۳ برابر چهار، چهار و دو کیلوگرم در نظر بگیرید. طول لینک سه را برابر ۳۰ سانتی متر در نظر بگیرید. (باقی ابعاد و مختصات صفر را مطابق تمرین پنجم درنظر بگیرید.)

مدلی که در تمرین 5 طراحی کردم نیز بلوک های پیش فرض یکنواخت است، تنها با تغییر این ابعاد و اضافه کردن جرم مدل طراحی می شود. تغییرات را اعمال کردم. نام این مدل $hw8_0$ است.






<mark>(2</mark>

۲. به کمک روابط ارائه شده برای موتور DC و جدول زیر مدلی از موتور مربوطه ساخته و به مفاصل ربات متصل نمائید. ربات را $\theta_1=0$, $\theta_2=0$, d=0

قرار دهید و ولتاژ ۴۸ ولت را به هرسه موتور به مدت ۳ ثانیه اعمال کنید. زاویه هرمفصل را برحسب زمان رسم کنید . (در همرفتگی لینکها اهمیتی ندارد.)

مدل موتور ربات قبلا طراحی کردیم و به شکل زیر است:



J= Jg+Jm=0.15

B=Bm+Km*Kb/Ra=1.135

Ra=50:

Jm=0.1;


Jg=0.05;


n=50;

Bm=0.01;

Km=7.5; Kb=Km;


با استفاده از این پارامترها و مدل ربات ، موتور ربات را در سیمولینک به شکل زیر طراحی می کنیم:






Vaورودی ولتاژ است. از انجا که به مفصل theta L وارد می شود ، theta m را با نسبت تبدیل به theta I تبدیل می کنیم (0.02). و این موقعیت ورودی به مفاصل است. همچنین از مفاصل خروجی گشتاور یا نیرو می گیریم که همان گشتاور یا نیروی لود است و در TI به موتور وارد می شود.

برای اینکه از معادلات موتور استفاده کنیم باید نیرو و موقعیت با مکانیزم چرخدنده و شانه از خطی به دورانی تبدیل شود ولی چون این نسبت تبدیل طبق گفته تی ای یک است من دیگر گین یک را نذاشتم و مستقیم اعمال کردم.





به هر مفصل یک ورودی موقعیت اعمال می شود که خروجی مفاصل است و از مفصل خروجی گشتاور یا نیرو گرفته شده و به عنوان ورودی به موتور وارد می شود.

ولتار اعمالي موتور هم 48 ولت به مدت سه ثانيه است كه با مولد سيگنال به شكل زير ساختم:



حال خواسته مسئله يعنى رسم نمودار زاويه و موقعيت هر مفصل را انجام مى دهيم:





زاویه ها بر حسب رادیان و d بر حسب متر است. همانطور که می بینید جدای واحد نمودار ها تقریبا یکسان هستند چرا گشتاور یا نیروی لود مقدار کمی دارد و در یک ضریب 0.02 هم ضرب می شود که تأثیرش را کمتر هم میکند. و از آنجا که در بقیه موتور پارامتر ها مشابه اند خروجی ها تقریبا یکسان می شود.

مدل 1 hw8

۳. برای هریک از مفاصل سه گانه ربات، یک کنترلر PID طراحی کنید که زمان نشست ربات حدود ۱ ثانیه و فراجهش آن کمتر از ۵٪ باشد. برای این منظور تابع تبدیل حلقه بسته هر مفصل را بدست آورید و از روابط زیر برای تخمین ضرایب استفاده کنید. (البته نهایتا ممکن است مجبور به تنظیم نهایی ضرایب با سعی و خطا باشید).

$$M_{p} = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^{2}}} t_{s} = \frac{4.6}{\xi\omega_{n}}$$

کنترلر خود را برای بردن از موقعیت اولیه به

$$\theta_1 = 50$$
 , $\theta_2 = 35$, $d = 15 \, cm$

(3

برای طراحی کنترلر پی ای دی یکی از روش ها این است که ابتدا کنترلر پی دی طراحی کنیم و بعد برای ضریب ا از حوالی صفر شروع کنیم و تغییر بدهیم تا ضرایب دلخواهمان تیون شوند . برای ضرایب پی دی هم داریم:

Kd=9.2*J/ts*-B=0.245

$$Kp = \frac{J}{(A*ts/4.6)^2}$$


$$A = \sqrt{\frac{(\ln Mp)^2}{(\ln Mp)^2 + \pi^2}}$$

Kp=6.67


و برای ضریب ا هم مقدار اولیه 0.01 را در نظر می گیریم.

کنترلر مشتقی به یک فیلتر پایین گذر نیاز دارد که با (1+s*0.01) فیلتر را قرار می دهیم. مدار بسته ربات به شکل زیر می شود:


مفصل اول



مفصل دوم




مفصل سوم



اون ضرایب اولیه بودند و باتوجه به شکل پاسخ برای هرکنترلر ضرایب تیون شدند و کمی تغییر داشتنند.


همچنین می دانیم این کنترلر و ضرایب برای theta mاست ولی ما باید به هر مفصل ورودی theta I *n=theta m ، حلقه ای که بدهیم. از انجا که این دو با یک ضریب به هم مرتبط می شوند theta I *n=theta m ، حلقه ای که برای theta m طراحی می کنیم را با ضرب ورودی مطلوب در n و تقسیم خروجی مطلوب به n در مفاصل ربات می توانیم استفاده کنیم.




از ما خواسته شده این کنترلر را برای بردن مفاصل ربات به موقعیت خاصی استفاده کنیم. به این منظور ورودی مطلوب ما برای هر مفصل پله ای به اندازه گفته شده است و بعد که به کنترلر ورودی مطلوب دادیم خروجی هر ربات را به عنوان ورودی به مفاصل می دهیم. گشتاور و نیروی هر مفصل هم مطابق قبل به ربات متصل می شود.

50 درجه معادل 0.872 رادیان و 35 درجه معادل 0.61 رادیان است.

منحنى مفاصل برحسب زمان بعد از اعمال ورودى مطلوب يله و كنترلر:






و همانطور که مشاهده می کنید زمان نشست حدود یک ثانیه و اورشوت کمتر از 5 درصد است.

مدل hw8_2

<mark>(4</mark>

۴. تراژکتوری طراحی شده در قسمت الف تکلیف۵ را روی ربات پیاده کنید و خطای آر ام اس مسیر، نسبت به سوال ۳ را گزارش کنید. (موقعیت اولیه و پایانی مسیر را مختصات تکلیف۵ در نظر بگیرید.) (امتیازی ۲۵٪)

برای این منظور می دانیم باید ترژکتوری هایی که در تمرین 5 طراحی کردیم را به عنوان ورودی مطلوب به حلقه اعمال می کنیم. اما از انجا که حلقه بسته همیشه از ورودی صفر شروع می کند اما در این ترژکتوری ها ما مقدار اولیه داریم . برای اینکه از صفر شروع نشود ایده زیر را پیاده می کنیم:




در هر مفصل مقدار اولیه را از خطا کم می کنیم و در خروجی مقدار اولیه مفصل را دوباره اضافه می کنیم. به این ترتیب وقتی کاربر در موقعیت خود است خطایی مشاهده نمی شود ولی در انتها اضافه می شود تا موقعیت واقعی به مقصل ها اعمال شود.

نتا مطلوب ورودی همان ترژکتوری های تمرین 5 است. موقعیت خروجی به مفاصل اعمال می شود. و در واقع بقیه اش مثل سوال قبل است فقط به جای ورودی پله ورودی ترژکتوری هاست. حال باید اختلاف این مسیر را با مسیری که در سوال 5 داشتیم حساب کنیم. برای همین منظور مدل تمرین 5 را هم به مدل اضافه می کنیم و در واقع هر دو حالت مسیر حساب می شود. خروجی هر دوحالت به صورت بردار است که اختلاف این دوبردار را حساب میکنیم، در function طول بردار خطا را حساب می کنیم، این خطا به دست بیاید. داریم:

$$y_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} y^2(t) dt}$$


$Erms = (ISE/T)^2$

مقداری که نمودار در یک ثانیه می ایستد را مجذور بگیریم خطا محاسبه می شود




Rms=0.07^{0.5}=0.26


و این خطای قابل توجهی است که به این دلیل ایجاد می شود که کنترلر ما زمان نشست حدود یک ثانیه دارد و برای تعقیب فرمان به زمان نیاز دارد. در حالی که در تمرین 5 ورودی مطلوب در لحظه اعمال میشد.




نمودار های مفاصل با وجود ترژکتوری و کنترلر: مفصل اول




مفصل دوم





مفصل سوم



مسیر طی شده توسط end effector با ترژکتوری و کنترلر







م مفصل برای تمرین 5 هم که قبل تر آورده شده است.	مسیر طراحی شده و نمودارهای مدل hw8_3	
	IIWO_3 OAA	
19		