



- 1 Размеры для справок.
- 2** Размер обеспеч. инстр.
- 3 Поверхность Г от покрытия предохранить.
- 4 Размеры В, Д в сборочной единице не контролируется.
- 5 Маркировать обозначение изделия по основному конструкторскому документу на бирке.

PHA T. 123456.001CF Упор Изм. Лист № докцм. Подп. Дата Разраб. Пров. Т.контр. Габаритный чертеж Лист 1 Листов 2 АО "ОКБМ Африкантов" Н.контр. Утв.

Копировал

√ Ra 3,2 (√)

