1. 实验名称及目的

Bat 脚本加载模型实验: 利用 bat 脚本和 Python 脚本快速布置 RflySim3D 场景。

2、实验原理

import time
import math
import sys

import UE4CtrlAPI as UE4CtrlAPI

首先导入必要的依赖库文件

ue = UE4CtrlAPI.UE4CtrlAPI()

调用 UE4CtrlAPI.py 库文件下的 UE4CtrlAPI 类创建一个通信实例 ue。

ue.sendUE4Pos(100,30,0,[2.5,0,-8.086],[0,0,math.pi])

向 RflySim3D 发送 udp 消息,控制初始位置和姿态生成 3D 对象。sendUE4Pos 函数在UE4CtrlAPI.py 库文件中的完整定义

sendUE4Pos(self,copterID=1,vehicleType=3,MotorRPMSMean=0,PosE=[0,0,0],AngEuler=[0,0,0],windowID=-1)

其中车辆 ID 为 CopterID=100;模型类别 VehicleType=30(人物);电机转速 MotorRPMSMe an=0;位置坐标 PosM=[2.5,0, -8.086],单位 m;飞行器姿态角 AngEulerRad=[0,0,math.pi],单位 rad(math.pi 即绕 z 轴旋转 180 度面向屏幕前显示);UDP 消息接收窗口号默认为 windowsI D=-1(发送到所有打开的 RflySim3D 程序)。模型类别(vehicleType)选择:四轴飞行器 3,六轴飞行器 5/6,人 30,棋盘格平台 40,汽车 50/51,灯 60,固定翼飞机 100,圆环方框类靶标 150/152。

ue.sendUE4PosScale(101,2030,0,[10.5,0,-8.086],[0,0,math.pi],[10,10,10])

该函数作用与 sendUE4Pos 相似,也是发送三维模型的数据,只是更新的数据有所不同,它额外发送了一个缩放数据 Scale,可以控制三维模型的显示样式大小。

ue.sendUE4Cmd(b'RflyChange3DModel 100 12')

调用 RflySim3D 控制台命令' RflyChange3DModel 100 12'修改三维模型显示样式。这里的 RflyChange3DModel 命令表示将 copterID 为 100 的模型样式修改为 vehicleType 为 12 的行人。

3、实验效果

本例程展示了在启动 bat 脚本时,自动运行 UEImportScript.py 的 python 文件,去加载人和靶标等物体进入场景的方法。

4、文件目录

文件夹/文件名称	说明	
LoadModelsOnBat.bat	启动仿真配置文件	
UEImportScript.py	实现功能主文件	

5、运行环境

序号	软件要求	硬件要求	
11, 4	人口安 本	名称	数量(个)
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 ^①	1
2	RflySim 平台免费版及以上		
3	Visual Studio Code		

① : 推荐配置请见: https://doc.rflysim.com

6、实验步骤

Step 1:

以管理员身份运行 LoadModelsOnBat.打开 SITL 软件在环仿真,等待打开 1 个 CopterSim, 1 个 QGroundControl, 1 个 RflySim3D,查看 RflySim3D 可以看到有一架四旋翼无人机。






Step 2:

在 Step 1 都打开之后,会自动运行 UEImportScript.py 文件,在 RflySim3D 生成 2 个人

物。



Step 3:

在下图 "LoadModelsOnBat.bat" 脚本开启的命令提示符 CMD 窗口中,按下回车键(任意键) 就能快速关闭 CopterSim、QGC、RflySim3D 等所有程序。

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```
Start QGroundControl
Kill all CopterSims
Starting PX4 Build
[1/1] Generating ../../logs
killing running instances
starting instance 1 in /mnt/c/PX4PSPFull/Firmware/build/px4_sitl_default/instance_1
PX4 instances start finished
Press any key to exit

按下回车键,快速关闭所有仿真窗口
```

7、参考文献

- [1]. RflySim3D 快捷键接口总览
- [2]. RflySim3D 控制台命令接口总览
- [3]. RflySim3D <u>外部接口文件</u>总览

8、常见问题

Q1: 无

A1: 无