1、实验名称及目的

重命名 PX4 应用名称实验: 基于 PX4 软件系统中的多进程运行状态, MATLAB 自动 代码生成的 PX4 应用名称为: px4_simulink_app, 本实验可将其进行重命名并新增创建一 个全新的应用在 PX4 软件系统中并编译。

注:本例程需要升级 RflySim 到 2023年7月24日及以上版本进行实验。

2、实验效果

重命名 px4_simulink_app, 并新增创建 PX4 应用: rfly_simulink_app。

3、文件目录

序号	文件夹/文件名称		说明
1	icon	FlightGear.png	FlightGear软件图片。
		pixhawk.png	Pixhawk 硬件图片。
		F450.png	F450飞机模型图片。
2	AttitudeSystemCodeGen.xls		四旋翼姿态控制模型文件。
3	Init_control.m		控制器初始化参数文件。

4、运行环境

序号	软件要求	硬件要求	
1, 4	松竹安 春	名称	数量
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 ^①	1
2	RflySim 平台免费版	卓翼 H7 飞控 ^②	1
3	MATLAB 2017B 及以上	数据线、杜邦线等	若干


①: 推荐配置请见: https://doc.rflysim.com/1.1InstallMethod.html

5、软件仿真实验步骤

Step 1:


打开平台安装包文件夹,运行一键安装文件"OnekeyScript.p",在弹出的对话框中,做如下图所示设置,等待 RflySim 安装完成。

②: 须保证平台安装时的编译命令为: droneyee_zyfc-h7_default, 固件版本为: 1.12.1。其他配套飞控请见: http://doc.rflysim.com/hardware.html



Step 2:


运行 Init_control.m,将自动打开"AttitudeSystemCodeGen.xls"文件,如下图所示。



Step 3:

在 Simulink 中,点击编译命令。在 Simulink 的下方点击 View diagnostics 指令,即可弹出诊断对话框,可查看编译过程。在诊断框中弹出 Build process completed successfully,即可表示编译成功,左图侧为生成的编译报告。






Step 4:

等待自动代码生成完毕后,在MATLAB的命令行窗口输入如下指令:

```
PX4AppName('rfly_simulink_app')
%或
PX4AppName 'rfly_simulink_app'
等待运行完成后:

>> PX4AppName 'rfly_simulink_app'
Firmware目录中已存在rfly_simulink_app目录。
当前的编译命令为: px4_fmu-v5_default
成功找到px4_fmu-v5_default的cmake文件
重命名完成.
开始重新添加px4_simulink_app模版...
```

打开 "*\PX4PSP\Firmware\src\modules" 文件夹, 分别查看 px4_simulink_app 和 rfly_simulink_app。



Step 5:

在 MATLAB 中输入如下命令,进行编译固件。

```
PX4Build
                        Used Size Region Size %age Used
  Memory region
                                                   0.00%
        FLASH_ITCM:
                          0 GB
                                      2016 KB
        FLASH_AXIM:
                        1913073 B
                                       2016 KB
                                                   92.67%
          ITCM RAM:
                             0 GB
                                         16 KB
                                                   0.00%
          DTCM_RAM:
                             0 GB
                                                    0.00%
                                        128 KB
             SRAM1:
                          46516 B
                                        368 KB
                                                   12.34%
                                                    0.00%
             SRAM2:
                             0 GB
                                         16 KB
  [1392/1393] Generating \dots/\dots/px4_fmu-v5.bin
  [1393/1393] Creating /mnt/c/PX4PSP/Firmware/build/px4_fmu-v5_default/px4_fmu-v5_default.px
  固件编译完毕
fx >>
```

Step 6:

等待编译完成后,插入飞控,在MATLAB命令行内运行:

PX4Upload

将固件烧录飞控中。

```
C:\Windows\SYSTEM32\cmd. \times + \times \

Loaded firmware for board id: 50,0 size: 1913073 bytes (92.67%), wait

Attempting reboot on COM4 with baudrate=57600...

If the board does not respond, unplug and re-plug the USB connector.


Found board id: 50,0 bootloader version: 5 on COM4 sn: 001c002d4256500620323441 chip: 10016451 family: b'STM32F7[6|7]x' revision: b'Z' flash: 2064384 bytes

Windowed mode: False

Erase : [=== ] 16.9%
```

Step 7:


打开 QGC, 连接上飞控后, 点击左上角的图标, 再进入 "Analyze Tools" 页面



Step 8:

进入"Mavlink 控制台页面", 然后输入如下命令, 并回车, 可以看到所有内部 app 列表。

help



也可运行:

```
rfly_simulink_app status
px4_simulink_app status
```

查看两个应用的运行状态。

```
nsh> rfly_simulink_app status
INFO [rfly_simulink_app] running
nsh>
```

6、参考文献

[1]. 无